






PR 30-HVSG A12

English	1
Türkçe	21
ع.ج.	42
Latviešu	64
Lietuvių	84
Eesti	105
Українська	126
Қазақ	148
日本語	170
한국어	190
中文	210
繁體中文	228


1




2



3




4




5





6


3
↑2

7


10° (15,2%)

8**9**


10




11



12



13




14




15


PRA 83





PRA 80



PRA 81



16**17**

PR 30-HVSG A12

en	Original operating instructions	1
tr	Orijinal kullanım kılavuzu	21
ar	دليل الاستعمال الأصلي	42
lv	Originālā lietošanas instrukcija	64
lt	Originali naudojimo instrukcija	84
et	Originaalkasutusjuhend	105
uk	Оригінальна інструкція з експлуатації	126
kk	Түпнұсқа пайдалану бойынша нұсқаулық	148
ja	オリジナル取扱説明書	170
ko	오리지널 사용 설명서	190
cn	原版操作说明	210
zh	原始操作說明	228

Original operating instructions

1 Information about the operating instructions

1.1 About these operating instructions

- Read these operating instructions before the product is used or operated for the first time. This is a prerequisite for safe, trouble-free handling and use of the product.
- Observe the safety instructions and warnings in these operating instructions and on the product.
- Always keep the operating instructions with the product and make sure that the product is accompanied by these operating instructions only, when the product is given to other persons.

1.2 Explanation of symbols used

1.2.1 Warnings

Warnings alert persons to hazards that occur when handling or using the product. The following signal words are used:



DANGER !

- ▶ Draws attention to imminent danger that will lead to serious personal injury or fatality.



WARNING !

- ▶ Draws attention to a potential threat of danger that can lead to serious injury or fatality.



CAUTION !

- ▶ Draws attention to a potentially dangerous situation that could lead to personal injury or damage to the equipment or other property.

1.2.2 Symbols in the documentation

The following symbols are used in this document:

	Read the operating instructions before use.
	Instructions for use and other useful information
	Dealing with recyclable materials
	Do not dispose of electric equipment and batteries as household waste

1.2.3 Symbols in the illustrations

The following symbols are used in illustrations:

2	These numbers refer to the corresponding illustrations found at the beginning of these operating instructions
3	The numbering reflects the sequence of operations shown in the illustrations and may deviate from the steps described in the text
11	Item reference numbers are used in the overview illustrations and refer to the numbers used in the product overview section
!	This symbol is intended to draw special attention to certain points when handling the product.



1.3 Product-dependent symbols

1.3.1 Symbols on the product

The following symbols can be used on the product:

	The product supports wireless data transmission compatible with iOS and Android platforms.
	Hilti Li-ion battery type series used. Observe the information given in the section headed Intended use .
	Li-ion battery
	Never use the battery as a striking tool.
	Do not drop the battery. Never use a battery that has suffered an impact or is damaged in any other way.

1.4 On the product

Laser information

LASER PRODUCT DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT Max power: 25mW Max divergence: 1mrad Max beam diameter: 10mm This product complies with IEC 60825-1:2007 EN 60825-1:2007 IEC 60825-2-2007 EU Directive 2006/42/EC CE Declaration of Conformity CE 03, date June 25, 2010	Laser class 2 based on standard IEC60825-1 / EN60825-1:2007 and compliant with CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50). Do not look straight into the laser beam.
---	--

1.5 Product information

HILTI products are designed for professional users and only trained, authorized personnel are permitted to operate, service and maintain the products. This personnel must be specifically informed about the possible hazards. The product and its ancillary equipment can present hazards if used incorrectly by untrained personnel or if used not in accordance with the intended use.

The type designation and serial number are printed on the rating plate.

- Write down the serial number in the table below. You will be required to state the product details when contacting Hilti Service or your local Hilti organization to inquire about the product.

Product information

Rotating laser laser receiver	PR 30-HVSG A12 PRA 30G
Generation	02
Serial no.	

1.6 Declaration of conformity

We declare, on our sole responsibility, that the product described here complies with the applicable directives and standards. A copy of the declaration of conformity can be found at the end of this documentation.

The technical documentation is filed here:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Tool Certification | Hiltistrasse 6 | D-86916 Kaufering, Germany

2 Safety

2.1 Basic information concerning safety

Read all safety instructions and other instructions. Failure to observe the safety instructions and other instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Retain all safety precautions and instructions for future reference. The term "electric tool" used in the safety instructions refers to your mains-operated (corded) electric tool or battery-operated (cordless) electric tool.

2.2 General safety measures

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating the power tool can result in serious personal injury.



- ▶ Do not render safety devices ineffective and do not remove information and warning notices.
- ▶ Keep children well away from laser devices.
- ▶ Laser radiation in excess of Class 2 may be emitted if the device is opened without following the correct procedures. **Have the device repaired only by Hilti Service.**
- ▶ Project laser beams well above or well below eye height.
- ▶ **Take the influences of the surrounding area into account. Do not use the device where there is a risk of fire or explosion.**
- ▶ Statement in accordance with FCC §15.21: Changes or modifications not expressly approved by Hilti can restrict the user's authorization to operate the equipment.
- ▶ **You must check the accuracy of the device after it has been dropped or subjected to other mechanical stresses.**
- ▶ When the device is brought into a warm environment from very cold conditions, or vice-versa, allow it to become acclimatized before use.
- ▶ When using adapters or accessories, make sure that the equipment is securely mounted.
- ▶ Keep the laser aperture clean to avoid measurement errors.
- ▶ The device is designed for the tough conditions of jobsite use, but as with other optical and electronic instruments (e.g. binoculars, spectacles, cameras) it must be handled with care.
- ▶ The device is protected to prevent the ingress of moisture, but you must always wipe it dry before stowing it in the transport container.
- ▶ Check the device before using it for important measuring work.
- ▶ Repeatedly check accuracy while using the device.
- ▶ Make sure that the workplace is well lit.
- ▶ Do not expose the laser to rain or wet conditions.
- ▶ Do not touch the contacts.
- ▶ **Maintain the device carefully. Check that moving parts are in full working order and do not jam and make sure there are no parts that are broken or damaged in such a way as to impair operation of the device. If it damaged, have the device repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained equipment.

2.3 Proper preparation of the working area

- ▶ Secure the area in which you will be taking measurements. Make sure that the laser beam is not directed toward other persons or toward yourself while setting up the laser tool.
- ▶ Avoid unfavorable body positions when working from ladders. Make sure you work from a safe stance and stay in balance at all times.
- ▶ Readings taken in the vicinity of reflective objects or surfaces, through panes of glass or similar materials may produce incorrect results.
- ▶ Ensure that the tool is set up on a stable, level surface (not subject to vibration).
- ▶ Use the tool only within its specified limits.
- ▶ Use the tool and its accessories etc. in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of tool. Take the working conditions and the work to be performed into account. Use of tools for applications different from those intended could result in a hazardous situation.
- ▶ Use of the telescopic staff in the vicinity of overhead high voltage cables is not permissible.

2.4 Electromagnetic compatibility

Although the tool complies with the strict requirements of the applicable directives, Hilti cannot exclude the following possibilities:

- The tool may be negatively affected by powerful electromagnetic radiation, possibly leading to incorrect operation.
In these cases, or if you are otherwise unsure, confirmatory measurements should be made by other means.
- The tool can cause interference to other devices (e.g. aircraft navigation equipment).

2.5 Laser classification for Class 2 laser products

The tool complies with laser Class 2 as per IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007. This tool may be used without need for further protective measures.



CAUTION

Risk of injury! Do not direct the laser beam toward persons.

- ▶ Never look directly into the source of the laser beam. In the event of direct eye contact, close your eyes and move your head out of the path of the laser beam.

2.6 Careful use of battery-powered tools


- ▶ **Do not expose batteries to high temperatures, the direct heat of the sun, and keep them away from fire.** There is a risk of explosion.
- ▶ **Do not disassemble, squash or incinerate batteries and do not subject them to temperatures over 80°C (176°F).** This presents a risk of fire, explosion or injury through contact with caustic substances.
- ▶ **Do not subject the battery to hard mechanical impacts and do not throw the battery.**
- ▶ **Batteries must be kept out of reach of children.**
- ▶ **Avoid ingress of moisture.** Ingress of moisture may cause a short circuit, resulting in burning injuries or fire.
- ▶ **Under abusive conditions, liquid may leak from the battery. Avoid contact with the liquid. If contact accidentally occurs, flush with water. If the liquid contacts the eyes, also seek medical attention.** Liquid leaking from the battery may cause irritation or burns.
- ▶ **Use only batteries of the type approved for use with the applicable tool.** Use of other batteries or use of the batteries for purposes for which they are not intended presents a risk of fire and explosion.
- ▶ Store the battery in a cool and dry place. Never store the battery where it is exposed to direct sunlight or sources of heat, e.g. on heaters / radiators or behind glass.
- ▶ **When not in use, keep the battery and the charger away from paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that could cause a short circuit at the battery terminals or the charging contacts.** Short-circuiting the contacts on a battery or charger may cause burning injuries or start a fire.
- ▶ **Do not charge or continue to use damaged batteries (e.g. batteries with cracks, broken parts, bent or pushed-in and/or pulled-out contacts).**
- ▶ **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for a certain type of battery may present a risk of fire when used with other types of battery.
- ▶ Observe the special guidelines applicable to the transport, storage and use of Li-ion batteries.
- ▶ **The battery must be insulated or removed from the tool before the tool is shipped or sent by mail.** Leaking batteries may damage the tool.
- ▶ If the battery gets noticeably hot when not in use, this may indicate that the battery or the tool / battery system is faulty. **In this case, place the tool in a non-flammable location, well away from flammable materials, where it can be kept under observation and allowed to cool down.**



3 Description

3.1 Product overview

3.1.1 PR 30-HVSG A12 rotating laser 1



- ① Laser beam (plane of rotation)
- ② Rotary head
- ③ Sight
- ④ Grip
- ⑤ Battery release button
- ⑥ Li-ion battery
- ⑦ Battery state-of-charge display
- ⑧ Control panel
- ⑨ Base plate with 5/8" thread



3.1.2 PR 30-HVSG A12 control panel 2

- ① Inclined plane mode button and LED
- ② Shock warning function button and LED
- ③ Speed of rotation button
- ④ LED for status "On/off" and "Auto-leveling"

- ⑤ On/off button
- ⑥ Surveillance mode LED (only with automatic vertical alignment)
- ⑦ Battery charge status LED

3.1.3 PRA 30G laser receiver and control panel 3

- ① Menu button
- ② Decrease inclination, to the left. Move PRA 90 down. Navigation in menu.
- ③ Automatic alignment / surveillance mode / marking function
- ④ OK button

- ⑤ Increase inclination, to the right. Move PRA 90 up. Navigation in menu.
- ⑥ On/off button
- ⑦ Display
- ⑧ Marking notch
- ⑨ Detection window

3.1.4 PRA 30G laser receiver display 4

- ① Distance of the laser beam from the marking notch
- ② Volume indicator
- ③ Indicator showing beam segments switched off or on

- ④ Battery status indicator
- ⑤ Accuracy indicator
- ⑥ Position of the receiver relative to the height of the laser plane

3.2 Intended use

The product described is a rotating laser with a visible rotating laser beam. It can be operated by one person. The tool is designed to be used to determine, transfer and check levels, verticals, slopes and right angles.

- Use only the HiltiB12/2.6 and respectively the B 12-30 Li ion battery for this product.
- Use only the Hilti C 412-50 charger for this product.



3.3 Auto-leveling

Auto-leveling takes place after the tool is switched on. LEDs indicate the current operating status. Auto-leveling is active and can be deactivated by way of the  button. The tool can be set up directly on the ground or floor, on a tripod, or with the aid of suitable mounting brackets.

3.4 Automatic alignment

Automatic alignment allows a single person to bring the laser plane into alignment with the laser receiver. The rotating laser tool detects the applicable direction of alignment as follows:

- Horizontal in conjunction with the PRA 90 automatic tripod and PRA 30G laser receiver.
- Inclination in the X-axis in conjunction with the PRA 30G laser receiver.
- Vertical in conjunction with the PRA 30G laser receiver.

3.5 Inclination

Inclination can be carried out manually or automatically. The PRA 79 slope adapter can be used for larger angles of inclination.

3.6 Surveillance function

The rotating laser monitors alignment of the laser plane in conjunction with the PRA 30G laser receiver. In the event of an alignment deviation, the system corrects the direction of the laser plane, keeping it at the zero point of the laser receiver. The rotating laser corrects all errors caused by temperature fluctuations, wind or other such influences. If the optical connection (line of sight) between the rotating laser and the laser receiver is interrupted for longer than two minutes, the system indicates an error. During vertical alignment, the surveillance function can be activated only via the AUTO menu.

3.7 Automatic switch-off

The tool switches off automatically if it is unable to level itself because the rotating laser:

- Is inclined too greatly relative to the horizontal plane (except when in inclined plane mode).
- Is blocked mechanically.
- Has been knocked off level by an impact or vibration.
- Has identified a fault.

When the tool has switched itself off, rotation stops and all LEDs flash.

3.8 Shock warning function

If the rotating laser is knocked off level during operation, the built-in shock warning function switches the tool to warning mode. The shock warning function does not go active until two minutes after completion of auto-leveling. If a button on the control panel is pressed within this two-minute period it will take a further two minutes for the shock warning function to go active. If the rotating laser is in warning mode:

- All LEDs flash.
- The laser stops rotating.
- The laser beam switches off.

The sensitivity of the shock warning function can be set using the PRA 30G laser receiver.

The shock warning function can be switched off by pressing the  button if the ground or floor is not free from vibration or when you are working in inclined plane mode.

- ▶ Deactivate the shock warning function. → page 13

3.9 Sleep mode

Sleep mode may be activated on the rotating laser during breaks between work or during other activities. All settings concerning the laser plane or inclination are retained while in this status. Sleep mode saves power and extends battery life.

PRA 30G the laser receiver is used to activate / deactivate sleep mode.



Sleep mode remains active for a maximum of 4 hours. The system switches itself off after this time.



3.10 Switching off beam segments

Individual segments of the path of the laser beam can be deactivated in order to:

- Avoid exposing yourself or bystanders to the laser beam.
- Avoid influencing other measuring or alignment work being carried out in the vicinity.

3.11 Laser receiver / remote control unit

Hilti laser receivers digitally indicate the distance between the marking notch on the laser receiver and the position at which the laser beam (laser plane) strikes the detection area on the receiver. The laser beam can also be received over long distances. The PRA 30G can be used as a laser receiver and also as a remote control unit for the rotating laser.

3.12 Pairing accessories and device

Pairing accessories and device

Pairing is the act of enabling accessories and devices to communicate with each other by wireless.

The rotating laser and the laser receiver are already paired when supplied. This helps ensure trouble-free operation within the vicinity of other wireless devices.

Additional laser receivers or PRA 90 automatic tripods cannot be used without first being paired.

- Pair the rotating laser and the laser receiver. → page 14
- Pair the tripod and laser receiver. → page 14

3.13 LED indicators

The rotating laser is equipped with LED indicators.

Status	Meaning
All LEDs blink.	The tool has been bumped, knocked off level or has a fault.
The auto-leveling LED flashes green.	The tool is in the leveling phase.
The auto-leveling LED shows steady green.	The tool has leveled itself / is operating normally.
The shock warning LED shows steady orange.	Shock warning mode is deactivated.
The inclination LED shows steady orange	Inclined plane mode is active.
The surveillance LED flashes orange.	The tool is aligning the laser plane with the (PRA 30G) reference point.
The surveillance mode LED shows steady orange.	The tool is in surveillance mode. Alignment with the reference point (PRA 30G) is correct.

3.14 Li-ion battery charge state display

The Li-ion battery features a state of charge display.

Status	Meaning
4 LEDs light.	Charge status: 75 % to 100 %
3 LEDs light.	Charge status: 50 % to 75 %
2 LEDs light.	Charge status: 25 % to 50 %
1 LED lights.	Charge status: 10 % to 25 %
1 LED blinks.	Charge status: < 10 %



When the tool is in operation, the battery charge status is indicated in the display on the tool.

When not in operation, battery charge state can be indicated by lightly pressing the release button.

During charging, charge state is indicated by the LEDs on the battery (please refer to the operating instructions for the charger).

3.15 Items supplied

PR 30-HVSG A12 rotating laser, PRA 30G laser receiver / remote control unit, 2 batteries (AA cells), PRA 54 target plate, operating instructions.



2179603

English

7

Other system products approved for use with this product can be found at your local **Hilti Store** or at: www.hilti.group

4 Technical data

4.1 Technical data, rotating laser

	PR 30-HVSG A12
Rated voltage	10.8 V
Rated current	120 mA
Maximum relative humidity	80 %
Maximum site elevation above datum	2,000 m
Receiving range (diameter) PRA 30G	2 m ... 300 m
Communication range (PRA 30G)	200 m
Accuracy at 10 m (under standard ambient conditions in accordance with MIL-STD-810G)	±1.0 mm
Laser class	2, visible
Self-leveling range	±5°
Operating temperature	-10 °C ... 50 °C
Storage temperature	-25 °C ... 60 °C
Weight (including B12/2.6 and respectively B 12-30 battery)	2.5 kg
Drop test height (under standard ambient conditions in accordance with MIL-STD-810G)	1.5 m
Protection class in accordance with IEC 60529 (except battery and battery compartment)	IP66
Plumb beam	Constant beam, perpendicular to the plane of rotation
Maximum emitted transmission power	7.3 dBm
Frequency	2,400 MHz ... 2,483.5 MHz

4.2 Technical data, laser receiver

Rated voltage	3 V
Rated current	150 mA
Maximum relative humidity	80 %
Maximum site elevation above datum	2,000 m
Indicator range, distance from zero	±52 mm
Laser plane indication accuracy	±0.5 mm
Length of the detection area	≤ 120 mm
Center indication from top edge of casing	75 mm
Time without detection before automatic power off	15 min
Range of remote control unit (diameter) for the PR 30-HVSG A12	2 m ... 150 m
Drop test height in the PRA 83 laser receiver holder (under standard ambient conditions in accordance with MIL-STD-810G)	2 m
Operating temperature	-20 °C ... 50 °C
Storage temperature	-25 °C ... 60 °C
Weight (including batteries)	0.25 kg
Protection class in accordance with IEC 60529 (except battery compartment)	IP66
Maximum emitted transmission power	-0.2 dBm
Frequency	2,400 MHz ... 2,483.5 MHz



5 Operating the rotating laser

5.1 Preparations at the workplace

Observe the safety instructions and warnings in this documentation and on the product.

5.2 Handling the rotating laser and battery correctly 5



The B12 battery has no protection class. Do not expose the battery to rain or wet conditions.

In accordance with the Hilti instructions, the battery may be used only with the associated product and must be inserted in the battery compartment for this purpose.

1. Fig. 1: Working in horizontal mode.
2. Fig. 2: In inclined plane mode, the rotating laser should be lifted at the control panel side.
3. Fig. 3: Laying down or transporting in an inclined position. Working in the vertical plane.
 - ▶ Hold the rotating laser so that the battery compartment does NOT face upwards, so that no moisture can enter.

5.3 Inserting / removing the battery 6



CAUTION

Electrical hazard. Dirty contacts may cause a short circuit.

- ▶ Check that the contacts on the battery and on the tool are free from foreign objects before inserting the battery.



CAUTION

Risk of injury. If the battery is not fitted correctly it may drop out and fall.

- ▶ Check that the battery is securely seated in the tool so that it cannot drop out and fall, thereby presenting a hazard to other persons.

1. Push the battery in until it engages securely.
 - ▶ The rotating laser is ready to be switched on.
2. Press the release button and hold it in this position.
3. Pull the battery out.

5.4 Switching the rotating laser on and working in the horizontal plane 7



Check the accuracy of the rotating laser before using it for important tasks, especially if it has been dropped or subjected to unusual influences or impacts, or after long periods of storage.

1. Mount the rotating laser on a suitable holder or bracket.
2. Press the button.
 - ▶ The auto-leveling LED flashes green.
 - ▶ As soon as the tool has leveled itself, the laser beam switches on and begins to rotate and the "auto leveling" LED shows steadily.



A wall bracket or tripod may be used as mounting devices. The angle of inclination of the surface on which it stands should not exceed $\pm 5^\circ$.

5.5 Manual horizontal alignment using the PRA 90 tripod 3



The rotating laser is mounted on the PRA 90 automatic tripod.

The PRA 30G laser receiver, the rotating laser and the PRA 90 automatic tripod are paired.

The PRA 30G laser receiver and the control panel of the PRA 90 automatic tripod are facing each other and in direct line of sight.

1. Press the button on the rotating laser, on the PRA 30G laser receiver and on the PRA 90 automatic tripod.
 - ▶ The devices are ready for use.



2. To shift the laser plane up, press the button on the PRA 30G laser receiver or the "up" arrow button on the PRA 90 automatic tripod.
3. To shift the laser plane down, press the button on the PRA 30G laser receiver or the "down" arrow button on the PRA 90 automatic tripod.

5.6 Automatic horizontal alignment using the PRA 90 tripod

- The rotating laser is mounted on the PRA 90 automatic tripod.
The PRA 30G laser receiver, the rotating laser and the PRA 90 automatic tripod are paired.
The PRA 30G laser receiver and the control panel of the PRA 90 automatic tripod are facing each other and in direct line of sight.

1. Press the button on the rotating laser, on the PRA 30G laser receiver and on the PRA 90 automatic tripod.
 - The devices are ready for use.
2. Keep the marking notch on the PRA 30G laser receiver at the height that is to be set. The PRA 30G laser receiver should be held steady or secured in place.
3. Begin automatic alignment by double-clicking the button on the PRA 30G laser receiver or select the corresponding function in the AUTO menu.
 - The PRA 90 automatic tripod moves up and down until the correct position is reached. An signal tone is emitted by the laser receiver repeatedly during this procedure.
 - The rotating laser levels itself once the position has been reached. Successful completion is indicated by a continuous signal tone with a duration of 5 seconds. The symbol is displayed briefly.
 - If automatic alignment cannot be completed successfully, short signal tones are emitted and the is displayed briefly.
4. Check the height setting in the display.
5. Remove the PRA 30G laser receiver.
6. Stop automatic alignment before completion by double-clicking the button on the PRA 30G laser receiver.

5.7 Manual vertical alignment

- The rotating laser is placed or securely mounted in the vertical position (tripod, wall mount, facade or batter board adapter, or lying on the rear grips). A reference point (A) is marked below the laser head (e.g. a nail on a batter board or a spot of paint on the floor or ground).
The PRA 30G laser receiver and the rotating laser are paired.
The PRA 30G laser receiver and the receiving side of the rotating laser are facing each other and in direct line of sight. The best receiving side of the rotating laser is the side at which the battery is inserted.

1. Press the button on the rotating laser.
 - The rotating laser levels itself and then projects a stationary downward-pointing laser beam.
2. Position the rotating laser so that the projected laser beam strikes reference point (A) exactly. Please note: The reference point is not a plumb point!
3. To shift the laser plane to the right or left, press the or button on the PRA 30G laser receiver.
 - The rotating laser begins rotating after pressing one of the two direction arrow buttons.

5.8 Automatic vertical alignment

- The rotating laser is placed or securely mounted in the vertical position (tripod, wall mount, facade or batter board adapter, or lying on the rear grips). A reference point (A) is marked below the laser head (e.g. a nail on a batter board or a spot of paint on the floor or ground).
The PRA 30G laser receiver and the rotating laser are paired.
The PRA 30G laser receiver and the receiving side of the rotating laser are facing each other and in direct line of sight. The best receiving side of the rotating laser is the side at which the battery is inserted.

1. Press the button on the rotating laser.
 - The rotating laser levels itself and then projects a stationary downward-pointing laser beam.



2. Position the rotating laser so that the projected laser beam strikes reference point (A) exactly. Please note: The reference point is not a plumb point!
3. Keep the marking notch on the PRA 30G laser receiver on the plane that is to be set. The PRA 30G laser receiver should be held steady or secured in place.
4. Begin automatic alignment by double-clicking the  button on the PRA 30G laser receiver or select the corresponding function in the AUTO menu.
 - ▶ The head of the rotating laser pivots to the left and right until the position is reached. An signal tone is emitted by the laser receiver repeatedly during this procedure.
 - ▶ The rotating laser levels itself once the position has been reached. The  symbol is displayed briefly.
 - ▶ If automatic alignment cannot be completed successfully, short signal tones are emitted and the  is displayed briefly.
5. Double-click the  button on the PRA 30G laser receiver.
 - ▶ During automatic alignment: Stops automatic alignment before completion.

5.9 Automatic vertical alignment with surveillance function

-  The rotating laser is placed or securely mounted in the vertical position (tripod, wall mount, facade or batter board adapter, or lying on the rear grips). A reference point (A) is marked below the laser head (e.g. a nail on a batter board or a spot of paint on the floor or ground).
- The PRA 30G laser receiver and the rotating laser are paired.
- The PRA 30G laser receiver and the receiving side of the rotating laser are facing each other and in direct line of sight. The best receiving side of the rotating laser is the side at which the battery is inserted.

1. Press the  button on the rotating laser.
 - ▶ The rotating laser levels itself and then projects a stationary downward-pointing laser beam.
2. Position the rotating laser so that the projected laser beam strikes reference point (A) exactly. Please note: The reference point is not a plumb point!
3. Keep the marking notch on the PRA 30G laser receiver on the plane that is to be set. The PRA 30G laser receiver should be held steady or secured in place.
4. Press the  button on the PRA 30G to display the AUTO menu. Start automatic alignment with surveillance function  .
 - ▶ The head of the rotating laser pivots to the left and right until the position is reached. An signal tone is emitted by the laser receiver repeatedly during this procedure.
 - ▶ The rotating laser levels itself once the position has been reached. The  symbol is displayed briefly and the signal tone stops.
 - ▶ The rotating laser switches to the surveillance function. Small deviations due to external influences are then compensated automatically and the laser beam is kept at the height of the marking notch on the laser receiver.
 - ▶ If automatic alignment cannot be completed successfully, short signal tones are emitted and the  is displayed briefly.
5. Do **NOT** remove the PRA 30G laser receiver from the target plane so long as surveillance mode is active.
6. Double-click the  button on the PRA 30G laser receiver.
 - ▶ During automatic alignment: Stops automatic alignment before completion.
 - ▶ If the surveillance function is active: Deactivate (end) the surveillance function.

5.10 Setting the inclination manually

-  The rotating laser, depending on the application, is mounted or positioned securely.
- The PRA 30G laser receiver and the rotating laser are paired.
- The PRA 30G laser receiver and the receiving side of the rotating laser are facing each other and in direct line of sight. The best receiving side of the rotating laser is the side at which the battery is inserted.

1. Position the rotating laser either at the upper edge or lower edge of the inclined plane.
2. Use the target sight on the head of the tool to align the rotating laser parallel to the inclined plane.



3. Press the  button on the rotating laser and the PRA 30G laser receiver.
 - The laser switches on, the beam begins to rotate and the “auto leveling” LED lights as soon as the tool has leveled itself.
4. Press the  button on the rotating laser.
 - The inclined plane mode LED on the rotating laser lights constantly.
 - The inclined plane mode symbol is shown on the PRA 30G laser receiver.
5. Use the  or  buttons on the laser receiver to incline the laser plane.



When the angle of inclination is set manually, the rotating laser levels the laser plane once and then fixes it once. Note that this rotating laser does not correct the sloped laser plane for possible deviation occurring due to a change in ambient conditions and/or shift of the mounting. Vibration, changes in temperature or other influences that may occur during the course of the day may affect the position of the laser plane.

5.11 Setting the inclination using the PRA 79 slope adapter



Depending on the application, the PRA 79 slope adapter can be mounted on a tripod or on a wall bracket.

The angle of inclination of the PRA 79 slope adapter is set to 0°.

1. Mount the rotating laser on the PRA 79 slope adapter. Observe the operating instructions for the PRA 79 slope adapter. The control panel of the rotating laser should be facing you.
2. Position the rotating laser either at the upper edge or lower edge of the inclined plane.
3. Press the  button on the rotating laser.
 - The laser switches on, the beam begins to rotate and the “auto leveling” LED lights as soon as the tool has leveled itself.
4. Press the  button on the rotating laser.
 - The inclined plane mode LED on the rotating laser lights constantly.
5. Set the PRA 79 slope adapter to the desired angle of inclination.



When the angle of inclination is set manually, the rotating laser levels the laser plane once and then fixes it once. Note that this rotating laser does not correct the sloped laser plane for possible deviation occurring due to a change in ambient conditions and/or shift of the mounting. Vibration, changes in temperature or other influences that may occur during the course of the day may affect the position of the laser plane.

5.12 Setting inclination automatically



The rotating laser, depending on the application, is mounted or positioned securely.

The PRA 30G laser receiver and the rotating laser are paired.

The PRA 30G laser receiver and the receiving side of the rotating laser are facing each other and in direct line of sight. The best receiving side of the rotating laser is the side at which the battery is inserted.

1. Position the rotating laser either at the upper edge or lower edge of the inclined plane.
2. Press the  button on the rotating laser and the PRA 30G laser receiver.
 - The laser switches on, the beam begins to rotate and the “auto leveling” LED lights as soon as the tool has leveled itself.
3. Press the  button on the rotating laser.
 - The inclined plane mode LED on the rotating laser lights constantly.
 - The inclined plane mode symbol is shown on the PRA 30G laser receiver.
4. Position the marking notch on the PRA 30G laser receiver at the other edge of the inclined plane.
5. Begin automatic alignment by double-clicking the  button on the PRA 30G laser receiver or select the corresponding function in the AUTO menu.
 - The rotating laser inclines the laser plane on the X-axis automatically until the mark at the PRA 30G laser receiver is reached. An signal tone is emitted by the laser receiver repeatedly during this procedure.



- ▶ The rotating laser levels itself on the Y-axis once the position has been reached. Successful completion is indicated by a continuous signal tone with a duration of 5 seconds. The  symbol is displayed briefly.
 - ▶ If automatic alignment cannot be completed successfully, short signal tones are emitted and the  is displayed briefly.
6. Stop automatic inclination before completion by double-clicking the  button on the PRA 30G laser receiver.



If the rotating laser begins the automatic search in the wrong direction, press the  button to change the search direction.

5.13 Manual scan line function

1. Press the  button on the rotating laser.
2. Adjust the laser plane to the desired position / height. The scan line function can be used in horizontal, vertical and inclined plane mode.
3. Press the  button on the PRA 30G to display the menu.
4. Select the manual scan line function .
5. The width of the scan line can be set to one of four widths via the scan line width submenu.
6. After selecting the scan line function in the menu, the  and  symbols can be used to shift the laser line to the left or right. The laser receiver does not require to be within the path of laser beam in order to do this.

5.14 Automatic scan line function

1. Press the  button on the rotating laser.
2. Adjust the laser plane to the desired position / height. The scan line function can be used in horizontal, vertical and inclined plane mode.
3. Press the  button on the PRA 30G to display the AUTO menu.
4. Start the automatic scan line function .
5. Bring the laser receiver into the desired position. The rotating laser automatically concentrates the beam along a shortened line in the area of the laser receiver.



The width of the scan line can be adjusted using menu on the PRA 30G. The narrower the scan line is set, the brighter it will appear.

6. After selecting the scan line function in the menu, the  and  symbols can be used to shift the laser line to the left or right. The laser receiver does not require to be within the path of laser beam in order to do this.

5.15 Deactivating the shock warning function

1. Press the  button on the rotating laser.
2. Press the  button.
 - ▶ The shock warning deactivation LED lights constantly, indicating that the function has been deactivated.



To return to standard operating mode, switch the rotating laser off and then switch it back on again.

6 Operating the laser receiver

6.1 Inserting the batteries in the laser receiver

- ▶ Insert the batteries in the laser receiver.



Use only batteries that have been manufactured in accordance with international standards.



6.2 Pairing the rotating laser and the PRA 30G laser receiver

1. Position both tools at a distance of about 0.5 m from each other. Press the button on both devices for at least 3 seconds.
 - Successful pairing is confirmed by all LEDs blinking on the rotating laser and a signal tone is emitted by the PRA 30G laser receiver. The and symbols are displayed briefly on the laser receiver.
 - The devices are paired.
 - The rotating laser and the laser receiver switch themselves off.
2. Switch the devices on again.

6.3 Pairing the PRA 90 tripod and the PRA 30G laser receiver

1. Position both tools at a distance of about 0.5 m from each other. Press the button on both devices for at least 3 seconds.
 - Successful pairing is confirmed by all LEDs blinking on the PRA 90 automatic tripod and by a signal tone emitted by the PRA 30G laser receiver. The and symbols are displayed briefly on the laser receiver.
 - The devices are paired.
 - The automatic tripod and the laser receiver switch themselves off.
2. Switch the devices on again.
 - The rotating laser and the automatic tripod are shown in the display on the laser receiver.

6.4 Using the laser receiver to detect the laser beam

1. Press the button on the laser receiver.
2. Hold the laser receiver with the receiving window directly in the plane of the laser beam.
3. Hold the laser receiver still while alignment is taking place and take care to ensure that the line of sight between the laser receiver and the rotating laser is not obstructed.
 - Detection of the laser beam is indicated by visual and audible signals.
 - The laser receiver indicates the distance to the rotating laser.
 - The laser receiver can be used at distances (radiiuses) of up to 300 m.

6.5 Explanation of the menu options

- To display the menu, press the button.
- Use the and buttons to navigate in the menu.
- The symbol selected is shown on a dark background. Example:
- An active setting is shown in a black frame. Example:
- Press the button to confirm your selection.

Main menu

	Marking function
	Speed of rotation
	Rotating laser settings
	Laser receiver settings
	Information
	Back. Takes you back to a higher level in the menu or leaves the menu without making any changes.

Marking function menu

	Line width settings menu (display shows the currently set width)
	Move line to the left



	Move line to the right
--	------------------------

Line width settings menu

	Wide
	Medium
	Narrow
	Point

Speed of rotation menu

	300 revolutions per minute
	600 revolutions per minute
	1200 revolutions per minute

Rotating laser settings menu

	Sleep mode
	Shock warning
	Switch off beam segments

Shock warning submenu

	Level 1, high sensitivity
	Level 2, medium sensitivity
	Level 3, low sensitivity

Sleep mode submenu

	Sleep mode on
	Sleep mode off

Submenu for switching off beam segments

	Example The upper left beam segment is active
	Example The upper left beam segment is not active
	The other beam segments can be activated and deactivated in the same way.

Laser receiver settings menu

	Volume level
	Accuracy

Volume level submenu

	Audible signal off
--	--------------------



	Volume level 1
	Volume level 2
	Volume level 3

Accuracy submenu

	1 mm
	2 mm
	5 mm
	10 mm
	25 mm

Menu information

	Software versions
	Service deadline
	QR code

AUTO menu

Press the button once to open the AUTO menu.

	Automatic alignment
	Automatic alignment with surveillance function
	Automatic scan line function

6.6 PRA 83 laser receiver with holder

- Fit the laser receiver into the rubber sleeve of the PRA 83 at an angle from above.
- Then press the laser receiver into the rubber sleeve until the sleeve surrounds the laser receiver completely.
- Fit the rubber sleeve onto the magnetic grip piece.
- Press the .
- Unscrew the clamping knob on the grip piece slightly.
- Mount the PRA 83 laser receiver on a telescopic staff or leveling staff and secure it by tightening the clamping knob.
 - The laser receiver is ready for taking measurements.

6.7 PRA 80 laser receiver with holder

- Open the retainer on the PRA 80 and insert the laser receiver.
- Close the retainer on the PRA 80.
- Press the .
- Unscrew the clamping knob on the grip piece slightly.
- Mount the PRA 80 laser receiver on a telescopic staff or leveling staff and secure it by tightening the clamping knob.
 - The laser receiver is ready for taking measurements.



6.8 PRA 81 laser receiver with holder 15

1. Open the retainer on the PRA 81 and insert the laser receiver.
2. Close the retainer on the PRA 81.
3. Press the  button.
4. Hold the laser receiver with the receiving window directly in the plane of the laser beam.
5. Position the laser receiver so that the distance display shows "0".
6. Use the measuring tape to measure the desired offset distance.

7 Care and maintenance

7.1 Care and maintenance



WARNING

Risk of injury with battery inserted !

- Always remove the battery before carrying out care and maintenance tasks!

Care and maintenance of the tool

- Carefully remove stubborn dirt from the tool.
- Use only a slightly damp cloth to clean the casing. Do not use cleaning agents containing silicone as these may attack the plastic parts.

Care of the Li-ion batteries

- Keep the battery free from oil and grease.
- Use only a slightly damp cloth to clean the casing. Do not use cleaning agents containing silicone as these may attack the plastic parts.
- Avoid ingress of moisture.

Maintenance

- Check all visible parts and controls for signs of damage at regular intervals and make sure that they all function correctly.
- Do not operate the cordless tool if signs of damage are found or if parts malfunction. Have the tool repaired by Hilti Service immediately.
- After cleaning and maintenance, fit all guards or protective devices and check that they function correctly.

Cleaning the laser exit window

- Blow dust off the laser exit window.
- Do not touch the laser exit window with your fingers.



Coarse cleaning materials can scratch the glass, impairing the accuracy of the device. Use only pure alcohol or water for cleaning, as other liquids can attack the plastic parts.

Observe the temperature limits when drying the equipment.

7.2 Hilti Measuring Systems Service

Hilti Measuring Systems Service checks the product and, if deviations from the specified accuracy are found, recalibrates it and checks it again to ensure conformity with specifications. The service certificate provides written confirmation of conformity with specifications at the time of the test. The following is recommended:

- A suitable test interval should be chosen in accordance with the degree of use.
- Have the product checked by **Hilti** Measuring Systems Service after exceptionally heavy use or subjection to unusual conditions or stress, before important work or at least once a year.

Having the product checked by **Hilti** Measuring Systems Service does not relieve the user of his/her obligation to check the product before and during use.

7.3 Checking accuracy

In order to ensure compliance with the technical specifications, the tool should be checked regularly (at least before each major / relevant measuring task).

After falling from considerable height, the tool should be checked for correct, accurate operation. When the following conditions are fulfilled it can be assumed that the tool is operating faultlessly:

- The height of the fall did not exceed the height given in the technical data.



- The tool operated faultlessly before the impact.
- The tool suffered no obvious mechanical damage from the impact (e.g. breakage of the pentaprism).
- The tool projects a rotating laser beam when in operation.

7.4 Checking the main and transverse horizontal axes **16**

1. Set up the tripod approx. 20 m from a wall and level the tripod head with a spirit level.
2. Mount the tool on the tripod and use the visual sighting method (front and rear sights) to aim the tool at the wall.
3. Fig. a: Use the receiver to catch the laser beam and mark a point (point 1) on the wall.
4. Pivot the tool clockwise through 90° about its own axis. In doing so, ensure that the height of the tool does not change.
5. Fig. b: Use the laser receiver to catch the laser beam and mark a second point (point 2) on the wall.
6. Fig. c and d: Repeat the two previous steps twice and use the laser receiver to catch the beam and mark points 3 and 4 on the wall.



When this procedure is carried out carefully, the vertical distance between the two marked points 1 and 3 (main axis) or, respectively, points 2 and 4 (transverse axis) should be less than 2 mm (at 20 m). If the deviation is greater than this, please return the tool to **Hilti** Service for calibration.

7.5 Checking the vertical axis **17**

1. Place the device in the vertical position on a floor that is as flat as possible, approx. 1 to 10 m from a wall.
2. Align the grips parallel with the wall.
3. Switch on the device and mark the reference point (R) on the floor.
4. With the aid of the receiver, mark point (A) at the base of the wall.
5. With the aid of the receiver, mark point (B) at a height of approx. 10 m.
6. Pivot the device through 180° and realign it with the reference point (R) on the floor and with point (A) at the base of the wall. This can also be done using the automatic alignment function.
7. Bring the vertical laser plane into alignment automatically. → page 10
8. With the aid of the receiver, mark point (C) at a height of approx. 10 m.
 - When this procedure is carried out carefully, the horizontal distance between the two marked points (B) and (C) should be < 2 mm (at 10 m). If the deviation is greater than this, return the device to **Hilti** Service for calibration.

8 Transport and storage

8.1 Transport and storage

Transport of cordless power tools and batteries



CAUTION

Accidental starting during transport !

- Always transport your products with the batteries removed!
- Remove the battery/batteries.
- Never transport batteries loose and unprotected. During transport, batteries should be protected from excessive shock and vibration and isolated from any conductive materials or other batteries that may come in contact with the terminals and cause a short circuit. **Comply with the locally applicable regulations for transporting batteries.**
- Do not send batteries through the mail. Consult your shipper for instructions on how to ship undamaged batteries.
- Prior to each use and before and after prolonged transport, check the product and the batteries for damage.

Storage of cordless power tools and batteries



WARNING

Accidental damage caused by defective or leaking batteries !

- Always store your products with the batteries removed!



- ▶ Store the product and the batteries in a cool and dry place. Comply with the temperature limits stated in the technical data.
- ▶ Do not store batteries on the charger. Always remove the battery from the charger when the charging operation has completed.
- ▶ Never leave batteries in direct sunlight, on sources of heat, or behind glass.
- ▶ Store the product and batteries where they cannot be accessed by children or unauthorized persons.
- ▶ Prior to each use and before and after prolonged storage, check the product and the batteries for damage.

9 Troubleshooting

If the trouble you are experiencing is not listed in this table or you are unable to remedy the problem by yourself, please contact **Hilti** Service.

Trouble or fault	Possible cause	Action to be taken
The tool doesn't work.	The battery is not fully inserted.	▶ Push the battery in until it engages with an audible click.
	Battery is discharged.	▶ Change the battery and charge the empty battery.
	The tool has a fault or error.	▶ Switch the tool off and then on again. Contact Hilti Service if the fault / error persists.
The battery runs down more quickly than usual.	Very low ambient temperature.	▶ Warm up the battery slowly to room temperature.
The battery doesn't engage with an audible click.	The retaining lugs on the battery are dirty.	▶ Clean the retaining lugs and refit the battery.
The tool or battery gets very hot.	Electrical fault.	▶ Switch the tool off immediately, remove the battery, keep it under observation, allow it to cool down and contact Hilti Service.
	Serious error. This message is always accompanied by the corresponding symbol.	▶ Further operation is not possible. Switch off all tools / devices and then switch them on again.
	The warning message is always accompanied by the corresponding symbol.	▶ Solutions are indicated by the corresponding symbol.
	Pairing the rotating laser and laser receiver is not possible.	▶ Follow the instructions on pairing the devices exactly.
Pairing was unsuccessful.		▶ Pair the rotating laser and the laser receiver. → page 14
	Pairing the tripod and laser receiver is not possible.	▶ Follow the instructions on pairing the devices exactly.
Pairing was unsuccessful.		▶ Pair the tripod and laser receiver. → page 14



Trouble or fault	Possible cause	Action to be taken
 Shock warning.	Shock warning has been triggered.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Make sure the rotating laser is standing securely and is not exposed to vibration. ▶ Adjust the shock warning sensitivity setting. ▶ Deactivate the shock warning function. → page 13
 Laser position warning.	The laser is too steeply inclined, leveling not possible.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bring the laser into an upright position as far as possible. ▶ Switch the rotating laser on. → page 9
 Inclination warning.	The laser receiver is outside the automatic inclination range.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Set the inclination of the laser plane using the PRA 79 slope adapter. → page 12
 Surveillance mode warning.	The surveillance function is not possible or is interrupted.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Check the positions of the rotating laser and laser receiver and reposition if necessary. ▶ Remove obstacles from the path of the laser beam (laser plane). ▶ Then restart the surveillance function. ▶ Use automatic alignment with the surveillance function. → page 11
 Height adjustment warning.	Automatic height adjustment is not possible.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ The tripod is not paired. Pair the tripod, rotating laser and laser receiver. ▶ Switch on the tripod. ▶ Switch on the rotating laser.
 Low battery in the rotating laser.	Low battery in the rotating laser.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Charge the battery.
 Low battery in the laser receiver.	Low battery in the laser receiver.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Charge the battery.
 Low battery in the tripod.	Low battery in the tripod.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Charge the battery.



Trouble or fault	Possible cause	Action to be taken
 Sleep mode is active.	The tool is in sleep mode.	▶ Activate / deactivate sleep mode.

10 RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Click on the link to go to the table of hazardous substances: qr.hilti.com/r7677226. There is a link to the RoHS table, in the form of a QR code, at the end of this document.

11 Disposal



WARNING

Risk of injury due to incorrect disposal! Health hazards due to escaping gases or liquids.

- ▶ DO NOT send batteries through the mail!
- ▶ Cover the terminals with a non-conductive material (such as electrical tape) to prevent short circuiting.
- ▶ Dispose of your battery out of the reach of children.
- ▶ Dispose of the battery at your **Hilti Store**, or consult your local governmental garbage disposal or public health and safety resources for disposal instructions.

 Most of the materials from which **Hilti** products are manufactured can be recycled. The materials must be correctly separated before they can be recycled. In many countries, your old tools, machines or appliances can be returned to **Hilti** for recycling. Ask **Hilti** Service or your Hilti sales representative for further information.



- ▶ Do not dispose of power tools, electronic equipment or batteries as household waste!

12 Manufacturer's warranty

- ▶ Please contact your local **Hilti** representative if you have questions about the warranty conditions.

Orijinal kullanım kılavuzu

1 Kullanım kılavuzu bilgileri

1.1 Bu kullanım kılavuzu hakkında

- Aleti çalışırmadan önce bu kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Bu, güvenli çalışma ve arızasız kullanım için ön koşuludur.
- Bu kullanım kılavuzunda ve ürün üzerinde bulunan emniyet ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.
- Kullanım kılavuzunu her zaman ürün üzerinde bulundurunuz ve ürünü sadece bu kullanım kılavuzu ile birlikte başka kişilere veriniz.

1.2 Resim açıklaması

1.2.1 Uyarı bilgileri

Uyarı bilgileri, ürün ile çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarır. Aşağıdaki uyarı metinleri kullanılır:



TEHLİKE

TEHLİKE !

- ▶ Ağır vücut yaralanmalarına veya doğrudan ölüme sebep olabilecek tehlikeler için.



İKAZ**İKAZ !**

- Ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek tehlikeler için.

DİKKAT**DİKKAT !**

- Vücut yaralanmalarına veya maddi hasarlara yol açabilecek olası tehlikeli durumlar için.

1.2.2 Dokümandaki semboller

Bu dokümanda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:

	Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz
	Kullanım uyarıları ve diğer gerekli bilgiler
	Geri dönüşümlü malzemeler ile çalışma
	Elektrikli aletleri ve akülerini evdeki çöplere atmayın

1.2.3 Resimlerdeki semboller

Resimlerde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:

	Bu sayılar, kılavuzun başlangıcındaki ilgili resimlere atanmıştır
	Numaralandırma, resimdeki çalışma adımlarının sırasını göstermektedir ve metindeki çalışma adımlarından farklı olabilir
	Pozisyon numaraları Genel bakış resminde kullanılır ve Ürüne genel bakış bölümündeki açıklama numaralarına referans niteliğindedir
	Bu işaret, ürün ile çalışırken dikkatinizi çekmek için koyulmuştur.

1.3 Ürüne bağlı semboller**1.3.1 Üründeki semboller**

Üründe aşağıdaki semboller kullanılabilir:

	Ürün, iOS ve Android platformları ile uyumlu kablosuz veri aktarımını destekler.
	Kullanılan Hilti Lityum İyon akü tip serisi. Usulüne uygun kullanım bölümündeki bilgileri dikkate alınız.
	Lityum İyon akü
	Aküyü asla darbe aleti olarak kullanmayıniz.
	Aküyü düşürmeyiniz. Darbe almış veya hasar görmüş bir aküyü kullanmayıniz.

1.4 Ürünün üzerinde**Lazer bilgisi**

	Lazer sınıfı 2, IEC60825-1/EN60825-1:2007 normunu temel alır ve CFR 21 § 1040 (Lazer bildirimleri 50) direktifine uygundur. İşina bakmayıniz.
--	--



1.5 Ürün bilgileri

HILTI ürünleri profesyonel kullanıcıların kullanımı için öngörülmüştür ve sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir ve bakımı yapılabilir. Bu personel, meydana gelebilecek tehlikeler hakkında özel olarak eğitim görmüş olmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimitsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlaklı durumlar söz konusu olabilir. Tip tanımı ve seri numarası, tip plakası üzerinde belirtilmiştir.

- ▶ Seri numarasını aşağıdaki tabloya aktarınız. Ürün bilgileri acente veya servis merkezini aradığınızda sorulabilir.

Ürün bilgileri

Motorlu eksenel lazer Lazer dedektörü	PR 30-HVSG A12 PRA 30G
Nesil	02
Seri no.	

1.6 Uygunluk beyanı

Burada tanımlanan ürünün, geçerli yönetmeliklere ve normlara uygun olduğunu kendi sorumluluğumuzda beyan ederiz. Bu dokümanın sonunda uygunluk beyanının bir kopyasını bulabilirsiniz.

Teknik dokümantasyonlar eklidir:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 Güvenlik

2.1 Temel güvenlik talimatları

Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatlarını okuyunuz. Güvenlik uyarılarına ve talimatlara uyulmaması durumunda elektrik çarpması, yanın veya ağır yaralanmalar ortaya çıkabilir.

Tüm güvenlik uyarılarını ve kullanım talimatlarını muhafaza ediniz. Güvenlik uyarılarında kullanılan "elektrikli el aleti" terimi, şebeke işletimli elektrikli el aletleri (şebeke kablosu ile) ve akü işletimli elektrikli el aletleri (şebeke kablosu olmadan) ile ilgilidir.

2.2 Genel güvenlik önlemleri

- ▶ Dikkatli olunuz, ne yaptığınıza dikkat ediniz ve elektrikli el aleti ile çalışırken mantıklı davranışınız, Yorgunsanız, ilaç ya da alkol alıyorsanız veya tıbbi tedavi görüyorsanız elektrikli el aletini kullanmayı yasaklaşınız. Elektrikli el aletini kullanırken bir anlık dikkatsizlik göstermeniz, ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- ▶ Hiçbir emniyet tertibatını devreden çıkarmayınız, ayrıca hiçbir uyarı ve ikaz levhasını çıkarmayınız.
- ▶ Çocukları lazer aletlerinden uzak tutunuz.
- ▶ Aletin vidaları usulüne uygun şekilde açılmazsa Sınıf 2 kapsamındaki değerler aşan lazer ışınları oluşabilir. Aletin sadece yetkili Hilti servis noktalarında onarılmasını sağlayınız.
- ▶ Lazer ışınları göz seviyesinin üstünden veya altından geçmemelidir.
- ▶ Çevre etkilerini dikkate alınır. Yanın veya patlama tehlikesi olan yerlerde aleti kullanmayın.
- ▶ FCC§15.21 uyarınca uyarı: Alet üzerinde Hilti tarafından açıkça izin verilmeyen değişikliklerin veya onarımların yapılması, kullanıcının alet kullanım haklarını sınırlayabilir.
- ▶ Bir düşmeden sonra veya diğer mekanik etkilere maruz kaldığında aletin hassasiyetini kontrol ediniz.
- ▶ Alet sıcaklığın çok düşük olduğu bir ortamdan daha sıcak bir ortama getirildiğinde veya tam tersi olduğunda, alet ortam şartlarına uygun sıcaklığa ulaşana kadar bekleyiniz.
- ▶ Adaptörler ve aksesuarlar ile kullanımda aletin güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olunuz.
- ▶ Hatalı ölçüyü önlemek için lazer çıkış camlarını temiz tutunuz.
- ▶ Alet, zorlu inşaat alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olsa da, diğer optik ve elektrikli aletler (dürbüñ, gözlük, fotoğraf makinesi) gibi özenle bakımını yapınız.
- ▶ Alet nem almaya karşı korumalı olmasına rağmen, taşıma çantasına koymadan önce aleti kuruması için siliniz.
- ▶ Aleti önemli ölçümlerden önce kontrol ediniz.
- ▶ Hassasiyetini kullanım sırasında birçok defa kontrol ediniz.
- ▶ Çalışma yerinin iyi aydınlatılmasını sağlayınız.
- ▶ Lazeri yağmur ve nemden uzak tutunuz.
- ▶ Kontaklara temas etmekten kaçınınız.



- ▶ Aletin bakımını titizlikle yapınız. Hareketli parçaların kusursuz çalışıp çalışmadığını, sıkışık sıkışmadığını, parçaların kırılıp kırılmadığını veya hasar görüp görmediğini ve bu nedenlerle alet fonksiyonlarında kısıtlanma olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı parçaları aleti kullanmadan önce tamir ettiriniz. Birçok kazanın nedeni alet bakımının kötü yapılmasıdır.

2.3 Çalışma yerinin gereken şekilde düzenlenmesi

- ▶ Ölçüm yerini emniyete alınız. Lazeri dik konuma getirirken işini başka kişilere veya kendinize doğrultmadığınızdan emin olunuz.
- ▶ Merdiven üzerindeki doğrultma çalışmalarında aşırı vücut hareketlerinden sakınınız. Güvenli bir duruş sağlayınız ve her zaman dengeli durunuz.
- ▶ Camların veya benzer malzemelerden oluşan yansıtma nesnelerin veya yüzeylerin yakınlarındaki ölçümlerde ölçüm sonuçları hatalı olabilir.
- ▶ Aletin düz ve stabil bir yüzeye kurulmasına dikkat edilmelidir (titreşimsiz!).
- ▶ Aleti sadece belirtilen uygulama sınırları içerisinde kullanınız.
- ▶ Aleti, aksesuarları, ek aletleri vb. bu talimatlara ve bu alet için özel açıklamalara uygun şekilde kullanınız. Çalışma şartlarını ve yapılacak işi de ayrıca göz önünde bulundurunuz. Aletlerin öngörülen uygulamalar dışında kullanılması tehlikeli durumlarda yol açabilir.
- ▶ Yüksek gerilim hatları yakınında ölçüm çubuğu ile çalışmaya izin verilmez.

2.4 Elektromanyetik uyumluluk

Alet, yürürlükteki yönetgeler kapsamındaki tüm gereklilikleri yerine getirebilecek özelliktedir, buna rağmen **Hilti** aşağıdakilerin gerçekleşmeyeceği garantisini veremez:

- Alet, güçlü işime nedeniyle hasar görebilir, bu da hatalı çalışmasına neden olabilir. Bu durumda veya buna benzer emin olmadığınız diğer durumlarda kontrol ölçümleri yapılmalıdır.
- Alet diğer aletlere (örn. uçaklardaki navigasyon donanımları) zarar verebilir.

2.5 Lazer sınıfı 2 olan aletler için lazer sınıflandırması

Alet, IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007 uyarınca Lazer Sınıfı 2 kapsamındadır. Bu aletler başka koruyucu önlemler olmadan kullanılabilir.

DİKKAT

Yaralanma tehlikesi! Lazer işini kişilere doğrultulmamalıdır.

- ▶ Lazer ışık kaynağına kesinlikle çiplak gözle doğrudan bakmayın. Doğrudan gözle temas etmesi halinde gözlerinizi hemen kapatın ve kafanızı işin bölgesindeinden uzağa çeviriniz.

2.6 Akülü aletlerde dikkatli kullanım

- ▶ Aküler, yüksek sıcaklıklarda, doğrudan güneş ışığından ve ateşten uzak tutulmalıdır. Patlama tehlikesi vardır.
- ▶ Aküler parçalarına ayrılmamalı, ezilmemeli, 80°C (176°F) üzerine ısıtılmamalı veya yakılmamalıdır. Aksi takdirde yanım, patlama ve zehirlenme tehlikesi oluşur.
- ▶ Aküyü kesinlikle yoğun mekanik çarpmalara maruz bırakmayın, aküyü fırlatmayın.
- ▶ Akülerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.
- ▶ Nem almmasını önleyiniz. İçeri sızan nem bir kısa devreye neden olabilir ve bunun sonucunda yanıklar ve yanıklar oluşabilir.
- ▶ Yanlış kullanımda aküden sıvı çıkabilir. Bunlar ile teması önleyiniz. Yanlışlıkla temasta su ile durulayınız. Sıvı gözlerle temas ederse ayrıca doktor yardımını isteyiniz. Dışarı akan sıvı cildin tıraş olmasına veya yanmasına neden olabilir.
- ▶ Sadece ilgili alet için izin verilen aküler kullanınız. Başka akülerin veya akülerin öngörmeyen amaçlara yönelik kullanımı durumunda yanım ve patlama tehlikesi söz konusudur.
- ▶ Aküyü mümkün olduğunda serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Aküyü kesinlikle güneşte bırakmayın, ısıtıcıların üzerinde veya camların arkasına koymayınız.
- ▶ Kullanılmayan akü veya şarj cihazını, akünün veya şarj ünitelerinin köprülenmesine sebep olabilecek atacaqlar, madeni paralar, anahtarlar, civiler, vidalar veya diğer küçük metal cisimlerden uzak tutunuz. Akü veya şarj cihazı kontaklarının kısa devre yapması alevlenmelere veya yanıklara neden olabilir.
- ▶ Hasarlı aküler (örneğin çatlak, kırık parça, bükülme, içeri girmiş ve/veya dışarı çıkmış kontak noktaları bulunan aküler) şarj edilmemeli veya tekrar kullanılmamalıdır.




- ▶ Aküleri sadece üretici tarafından tavsiye edilen şarj cihazları ile şarj ediniz. Belirli bir akü için uygun olan bir şarj cihazı, başka akülerle kullanılırsa yanma tehlikesi vardır.
- ▶ Lityum İyon akülerin taşıma, depolama ve kullanımına yönelik özel talimatları dikkate alınır.
- ▶ Aleti gönderirken aküleri yalıtmamanız veya aletten çikartmanız gerekdir. Akülerin akması aletin zarar görmesine neden olabilir.
- ▶ Çalıştırılmayan bir akü fark edilir derecede sicaksa aküde veya alet / akü sisteminde arızalı olabilir. **Aleti, yanıcı malzemelere yeterince uzak olan ve aletin yanmayacağı bir yere bırakınız, burada aleti gözetim altında tutarak soğumasını sağlayınız.**

3 Tanımlama

3.1 Ürûne genel bakış

3.1.1 Motorlu eksenel lazer PR 30-HVSG A12 1



3.1.2 Kontrol paneli PR 30-HVSG A12 2

- | | | | |
|---|---|---|--|
| ① | Eğim modu tuşu ve LED'i | ⑤ | Açma/Kapama tuşu |
| ② | Şok uyarısı fonksiyonu tuşu ve LED'i | ⑥ | LED denetleme modu (yalnızca dikey otomatik hizalama için) |
| ③ | Dönme hızı tuşu | ⑦ | LED akü şarj durumu göstergesi |
| ④ | Açma/Kapatma ve Otomatik ayarlama durumu için LED | | |

3.1.3 Kontrol paneli ve lazer dedektörü PRA 30G 3

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ① | Menü tuşu | ⑤ | Sağ yönde artı eğim. PRA 90 ile yukarı. Menüde gezinme. |
| ② | Sol yönde eksi eğim. PRA 90 ile aşağı. Menüde gezinme. | ⑥ | Açma/Kapatma tuşu |
| ③ | Otomatik hizalama / Denetleme modu / İşaretleme fonksiyonu | ⑦ | Gösterge |
| ④ | OK tuşu | ⑧ | İşaretleme çentigi |
| | | ⑨ | Algılama penceresi |



3.1.4 Lazer dedektörü PRA 30G göstergesi

- | | |
|--|---|
| ① Lazer ışını ile işaretleme çentiği arasındaki mesafe | ④ Pil durum göstergesi |
| ② Ses seviyesi göstergesi | ⑤ Doğruluk göstergesi |
| ③ İşin alanları için kapatma göstergesi | ⑥ Lazer düzlemini yüksekliğine göre dedektör konum göstergesi |

3.2 Usulüne uygun kullanım

Aşağıda açıklanan ürün, rotasyonlu ve görünür lazer ışınılı bir motorlu eksenel lазерdir. Bu lazer bir kişi tarafından kullanılabilir. Bu alet, yatay yükseklik akışlarının, dikey ve eğimli düzlemlerin ve doğrusal açıların belirlenmesi, aktarılması ve kontrol edilmesi için tasarlanmıştır.

- Bu ürün için sadece HiltiB12/2.6 veya B 12-30 lityum iyon aküler kullanınız.
- Bu ürün için sadece Hilti C 4/12-50 şarj cihazını kullanınız.

3.3 Otomatik ayarlama

Otomatik ayarlama, alet açıldıktan sonra gerçekleşir. LED'ler ilgili işletim durumunu gösterir. Otomatik ayarlama aktif ve  tuşu üzerinden devre dışı bırakılabilir. Doğrultma, doğrudan tabanda, bir tripod üzerinde veya uygun tutucular ile gerçekleştirilebilir.

3.4 Otomatik hizalama

Otomatik hizalama sayesinde lazer düzleminin lazer dedektörü üzerinde hizalanması mümkündür. Motorlu eksenel lazer ilgili hizalamayı algılar:

- Otomatik tripod PRA 90 ve lazer dedektörü PRA 30G ile bağlantılı olarak yatay konumda.
- Lazer dedektörü PRA 30G ile bağlantılı olarak X eksenini eğimi.
- Lazer dedektörü PRA 30G ile bağlantılı olarak dikey konumda.

3.5 Eğim

Eğim işlemi manuel veya otomatik gerçekleştirilebilir. Büyük eğimler için eğim adaptörü PRA 79 kullanılabilir.

3.6 Denetleme fonksiyonu

Lazer dedektörü PRA 30G ile bağlantılı olarak motorlu eksenel lazer, lazer düzlemini hizalamasını denetler. Hizalama sapması durumunda sistem, lazer düzlemini yönünü, dedektör sıfır noktasında tutmak için düzeltir. Motorlu eksenel lazer tüm sıcaklık dalgalanmalarından, rüzgardan veya diğer etkenlerden kaynaklanan hataları düzeltir. Lazer ışını ile lazer dedektörü arasındaki optik bağlantı iki dakikadan uzun süre kesilirse, sistem tarafından bir hata bildirimi yapılır. Denetleme fonksiyonu sadece dikey ölçümden OTOMATİK menüsü üzerinden aktifleştirilebilir.

3.7 Devreyi kesme otomatiği

Hiçbir kot alma yapılmadığında otomatik kapatma gerçekleşir, burada motorlu eksenel lazer için aşağıdaki durumlar söz konusudur:

- Yatay eksene karşı çok fazla eğimlidir (eğim modu hariç).
- Mekanik olarak bloke olmuştur.
- Titreşimler veya bir darbe nedeniyle çizgisini kaybetmiştir.
- Bir hata durumu algılanmıştır.

Başarılı kapatma işleminden sonra rotasyon kapanır ve tüm LED'ler yanıp söner.

3.8 Şok uyarısı fonksiyonu

Motorlu eksenel lazer, işletim sırasında çizgisini kaybederse alet, entegre şok uyarısı fonksiyonu yardımıyla uyarı moduna geçer. Şok uyarısı fonksiyonu ancak, kot alma seviyesine ulaşıldıkten iki dakika sonra aktif duruma geçer. Bu 2 dakika içerisinde kontrol panelindeki bir tuşa basılırsa şok uyarısı fonksiyonunun devreye alınması için yeni bir iki dakika geçmesi gereklidir. Motorlu eksenel lazer uyarı modunda ise:

- Tüm LED'ler yanıp söner.
- Rotasyon başlığı durur.
- Lazer ışını söner.



Şok uyarısı fonksyonunun hassasiyeti lazer dedektörü PRA 30G üzerinden ayarlanabilir.

Zemin titreşimsiz çalışmaya uygun değilse veya eğim modunda çalışma söz konusu ise şok uyarısı fonksiyonu tuşu üzerinden devre dışı bırakılabilir.

- Şok uyarısı fonksyonunu devre dışı bırakınız. → Sayfa 33

3.9 Uyku modu

Molalar veya diğer faaliyetler için motorlu eksenel lazerin uykı modu kullanılabilir. Bu durumda lazer düzleme veya eğime yönelik tüm ayarlar korunur. Uykı modu ile elektrik tasarrufu yapılır ve akü çalışma süresi uzatılır. Uykı modu, lazer dedektörü PRA 30G ile aktifleştirilir/devre dışı bırakılır.



Uykı modu maksimum 4 saat süreyle aktif kalır. Bu süre dolduktan sonra sistem kapanır.

3.10 İşin alanlarının kapatılması

Şu amaçlar doğrultusunda lazer işininin münerfer alanları devre dışı bırakılabilir:

- Kullanıcının kendisini ve diğer kişileri lazer işinlarından koruması için.
- Etraftaki diğer ölçümlein etkilenmemesi için.

3.11 Lazer dedektörü/Uzaktan kumanda

Hilti lazer dedektörleri dijital olarak algılama alanında lazer işini (lazer düzlemi) ile lazer dedektöründeki işaretleme centiği arasındaki mesafeyi görüntüler. Lazer işini daha büyük mesafelere de ulaşabilir. PRA 30G, motorlu eksenel lazere yönelik lazer dedektörü ve uzaktan kumanda olarak kullanılabilir.

3.12 Aksesuarların ve aletin eşlenmesi

Aksesuarların ve aletin eşlenmesi

Eşleme, aksesuar ve aletlerin telsiz dalgaşı aracılığıyla birbirine atanmasıdır.

Motorlu eksenel lazer ve lazer dedektörü teslimat durumunda eşlenmiştir. Bu sayede başka uzaktan kumandalı aletlerin bulunduğu bir ortamda sorunsuz bir çalışma sağlanabilir.

Bunun haricindeki lazer dedektörleri veya otomatik tripodolar PRA 90 eşleme yapılmadan kullanılamaz.

- Motorlu eksenel lazer ile lazer dedektörünün eşlenmesi. → Sayfa 34
- Tripodun ve lazer dedektörünün eşlenmesi. → Sayfa 34

3.13 LED göstergeler

Motorlu eksenel lazer LED göstergeler ile donatılmıştır.

Durum	Anlamı
Bütün LED'ler yanıp söñüyor	Alet darbeye maruz kalmış, kot alma fonksyonunu yitirmiş veya bir hata mevcut.
LED otomatik ayarlama yeşil yanıp söñiyor	Alet otomatik olarak kendini ayarlar.
LED otomatik ayarlama sürekli yeşil yanıyor	Alet kot alıyor, gerektiği gibi çalışıyor.
LED şok uyarısı sürekli turuncu yanıyor	Şok uyarısı devre dışı bırakıldı.
LED eğim göstergesi sürekli turuncu yanıyor	Eğim modu devrede.
Denetleme LED'i turuncu yanıp söñiyor	Alet, lazer düzlemini referans noktasına (PRA 30G) hizalar.
Denetleme LED'i sürekli turuncu yanıyor	Alet, denetleme modunda bulunuyor. Referans noktasına (PRA 30G) hizalama doğru.

3.14 Litium iyon akülerin şarj durumu göstergesi

Lityum iyon akü bir şarj durumu göstergesine sahiptir.

Durum	Anlamı
4 LED yanıyor.	Şarj durumu: % 75 ile %100 arası
3 LED yanıyor.	Şarj durumu: % 50 ile %75'e kadar



Durum	Anlamı
2 LED yanıyor.	Şarj durumu: % 25 ile %50'e kadar
1 LED yanıyor.	Şarj durumu: % 10 ile %25 arası
1 LED yanıp sönüyor.	Şarj durumu: < % 10



Çalışma sırasında akünün şarj durumu aletin kontrol panelinde gösterilir.

Dinlenme konumunda şarj durumu, kilit açma düğmesine basılarak gösterilebilir.

Şarj etme işlemi esnasında şarj durumu aküdeki göstergede gösterilir (bkz. şarj cihazı kullanım kılavuzu).

3.15 Teslimat kapsamı

Motorlu eksenel lazer PR 30-HVSG A12, lazer dedektörü/uzaktan kumanda PRA 30G, 2 pil (AA hücre), hedef plakası PRA 54, kullanım kılavuzu.

Ürün için izin verilen diğer sistem ürünlerini **Hilti Store**'da veya şu adreste bulabilirsiniz: www.hilti.group

4 Teknik veriler

4.1 Motorlu eksenel lazer teknik verileri

	PR 30-HVSG A12
Nominal gerilim	10,8 V
Nominal akım	120 mA
Maksimum bağıl nem	80 %
Referans yüksekliğinin üzerinde maksimum kullanım yüksekliği	2.000 mt
PRA 30G ile çalışma menzili (çap)	2 mt ... 300 mt
İletişim kapsama alanı (PRA 30G)	200 mt
10 m için hassasiyet (MIL-STD-810G kapsamındaki standart ortam koşulları altında)	±1,0 mm
Lazer sınıfı	2, görünür
Otomatik kot alma alanı	±5°
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-25 °C ... 60 °C
Ağırlık (B12/2,6 veya B 12-30 akü dahil)	2,5 kg
Düşme testi yüksekliği (MIL-STD-810G kapsamındaki standart ortam koşulları altında)	1,5 mt
IEC 60529 uyarınca koruma sınıfı (akü ve akü yuvası hariç)	IP66
Lazer ışını	Sürekli ışın, eksenel düzleme dik açılı
Maksimum ışını yayın gücü	7,3 dBm
Frekans	2.400 MHz ... 2.483,5 MHz

4.2 Lazer dedektörü teknik verileri

Nominal gerilim	3 V
Nominal akım	150 mA
Maksimum bağıl nem	80 %
Referans yüksekliğinin üzerinde maksimum kullanım yüksekliği	2.000 mt
Mesafe göstergesi alanı	±52 mm
Lazer düzleme gösterge alanı	±0,5 mm
Algılama alanı uzunluğu	≤ 120 mm
Gövde üst kenarı merkezi göstergesi	75 mm
Kendiliğinden kapatma öncesinde algılamasız bekleme süresi	15 dk.



PR 30-HVSG A12 için uzaktan kumanda erişim mesafesi (çap)	2 mt ... 150 mt
PRA 83 dedektör tutucusunda düşme testi yüksekliği (MIL-STD-810G kapsamındaki standart ortam koşulları altında)	2 mt
Çalışma sıcaklığı	-20 °C ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-25 °C ... 60 °C
Ağırlık (piller dahil)	0,25 kg
IEC 60529 uyarınca koruma sınıfı, pil bölmesi hariç	IP66
Maksimum ışını yayın gücü	-0,2 dBm
Frekans	2.400 MHz ... 2.483,5 MHz

5 Motorlu eksenel lazer kullanımı

5.1 Çalışma hazırlığı

Bu dokümanda ve ürün üzerinde bulunan güvenlik ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.

5.2 Motorlu eksenel lazerin ve akünün doğru kullanımı 5

- i** Akü tipi B12 için koruma sınıfı mevcut değildir. Aküler yağmur ve nemden uzak tutulmalıdır. **Hilti** direktifleri uyarınca akü sadece ilgili ürün ile birlikte kullanılmalı ve ilgili pil bölmesine yerleştirilmeliidir.

- Resim 1: Yatay modda çalışma.
- Resim 2: Eğim modunda, motorlu eksenel lazer, kontrol paneli tarafına kaldırılmalıdır.
- Resim 3: Eğimli konumda muhafaza etme veya taşıma. Dikey konumda çalışma.
 - Motorlu eksenel lazer, akü yuvası veya akü yukarıyı GÖSTERMEYECEK ve içeri nem girmeyecek şekilde tutulmalıdır.

5.3 Akünün yerleştirilmesi / çıkarılması 6

DİKKAT

Elektrik tehlikesi. Kirli kontaklar nedeniyle kısa devre yaşanabilir.

- Aküyü yerleştirmeden önce, akü ve alet kontaklarında yabancı cisimler olmadığından emin olunuz.

DİKKAT

Yaralanma tehlikesi. Akü eğer doğru biçimde yerleştirilmezse, çalışma sırasında düşebilir.

- Aküün yere düşmemesi ve başka tehlikelere neden olmaması için alete güvenli biçimde oturup oturmadığını kontrol ediniz.

- Yerine tamamen oturana kadar aküyü itiniz.
 - Motorlu eksenel lazer açılmaya hazır.
- Kilit açma düğmesine basınız ve basılı tutunuz.
- Aküyü dışarı çekiniz.

5.4 Motorlu eksenel lazerin açılması ve yatay yüzeyde çalışma 7

- i** Önemli ölçümlerden önce, özellikle de alet zemine düşmüşse, olağan dışı etkilere maruz kalmışsa veya uzun süreli depolama sonrasında motorlu eksenel lazerin hassasiyetini kontrol edin.

- Motorlu eksenel lazeri uygun bir brakete monte edin.
- ①** tuşuna basınız.
 - Otomatik kot alma LED'i yeşil renkte yanıp söner.
 - Kot alma durumuna erişilir erişilmez lazer işini devreye girer, döner ve otomatik kot alma LED'i sürekli yanar.

- i** Tutucu olarak bir duvar sabitlemesi veya tripod kullanılır. Kaplama yüzeyinin eğim açısı maksimum ± 5° olmalıdır.



5.5 Tripod PRA 90 ile yatay konumda manuel hizalama 8



Motorlu eksenel lazer otomatik tripodda PRA 90 monte edildi.

Lazer dedektörü PRA 30G, motorlu eksenel lazer ve otomatik tripod PRA 90 eşlendi.

Lazer dedektörü PRA 30G ve PRA 90 otomatik tripodun kontrol paneli birbirine bakıyor ve doğrudan görsel teması sahip.

1. Motorlu eksenel lazerde, PRA 30G lazer dedektöründe ve PRA 90 otomatik tripodda tuşuna basınız.
 - ▶ Aletler çalışmaya hazırlır.
2. Lazer düzlemini yukarı yönde ayarlamak için tuşuna PRA 30G lazer dedektöründe basınız veya PRA 90 otomatik tripodundaki "yükarı" ok tuşuna basınız.
3. Lazer düzlemini aşağı yönde ayarlamak için tuşuna PRA 30G lazer dedektöründe basınız veya PRA 90 otomatik tripodundaki "aşağı" ok tuşuna basınız.

5.6 Tripod PRA 90 ile yatay konumda otomatik hizalama 9



Motorlu eksenel lazer otomatik tripodda PRA 90 monte edildi.

Lazer dedektörü PRA 30G, motorlu eksenel lazer ve otomatik tripod PRA 90 eşlendi.

Lazer dedektörü PRA 30G ve PRA 90 otomatik tripodun kontrol paneli birbirine bakıyor ve doğrudan görsel teması sahip.

1. Motorlu eksenel lazerde, PRA 30G lazer dedektöründe ve PRA 90 otomatik tripodda tuşuna basınız.
 - ▶ Aletler çalışmaya hazırlır.
2. PRA 30G lazer dedektörünün işaretleme çentigini, ayarlanacak hedef yüksekliğe tutun. Lazer dedektörü PRA 30G sabit konumda tutulmalı veya sabitlenmelidir.
3. Otomatik hizalamayı, lazer dedektöründeki PRA 30G ilgili tuşuna çift tıklayarak başlatın veya ilgili fonksiyonu OTOMATİK menüsü üzerinden seçin.
 - ▶ Otomatik tripod PRA 90, ilgili konuma ulaşılana kadar yukarı ve aşağı hareket eder. Bu sırada lazer dedektöründe tekrarlayan bir sinyal sesi duyulur.
 - ▶ İlgili konuma ulaşıldığında, motorlu eksenel lazer kot alma işlemini gerçekleştirir. İşlemenin tamamlandığı, 5 saniye süren sürekli bir ses ile belirtilir. İlgili sembol kısa süreli görüntülenir.
 - ▶ Otomatik hizalama işlemi başarılı olmadıysa, kısa süreli sinyal sesleri duyulur ve simgesi kısa süreli görünür.
4. Göstergedeki yükseklik ayarını kontrol ediniz.
5. PRA 30G lazer dedektörünü çıkartın.
6. tuşuna PRA 30G lazer dedektöründe çift tıklayarak otomatik hizalamayı zamanından önce sonlandırmabilirsiniz.

5.7 Dikey konumda manuel hizalama 10



Motorlu eksenel lazer dikey konumda güvenli bir şekilde sabitlendi (tripod, duvar sabitlemesi, yüzey veya kordon iskeleli adaptör veya arka tutamaklar üzerinde). Bir referans noktası (A) lazer başlığının altına yerleştirilmiştir (örneğin ipli iskeleye bir çivi veya tabanda renkli bir nokta).

PRA 30G lazer dedektörü ve motorlu eksenel lazer eşlendi.

Lazer dedektörü PRA 30G ve motorlu eksenel lazerin alicı tarafı birbirine bakıyor ve doğrudan görsel teması sahip. Motorlu eksenel lazerin en iyi alicı tarafı, akünün yerleştirildiği taraftr.

1. Motorlu eksenel lazerde tuşuna basınız.
 - ▶ Motorlu eksenel lazer kot alır ve dikey bir lazer ışığını aşağı yansıtır.
2. Motorlu eksenel lazeri, yansıtılan lazer işini doğrudan referans noktası (A) üzerine gelecek şekilde hizalayınız. Referans noktası bir bölümleme noktası değildir!
3. Lazer düzleminin sağa veya sola doğru ayarlanması için veya tuşuna PRA 30G lazer dedektöründe basınız.
 - ▶ Motorlu eksenel lazer, her iki yön tuşundan birine basıldıktan sonra rotasyona başlar.



5.8 Dikey konumda otomatik hizalama

- i** Motorlu eksenel lazer dikey konumda güvenli bir şekilde sabitlendi (tripod, duvar sabitlemesi, yüzey veya kordon iskeleli adaptör veya arka tutamaklar üzerinde). Bir referans noktası (A) lazer başlığının altına yerleştirilmişdir (örneğin ipli iskelede bir çivi veya tabanda renkli bir nokta). PRA 30G lazer dedektörü ve motorlu eksenel lazer eşlendi.
- Lazer dedektörü PRA 30G ve motorlu eksenel lazerin alıcı tarafı birbirine bakıyor ve doğrudan görsel teması sahip. Motorlu eksenel lazerin en iyi alıcı tarafı, akünün yerleştirildiği tarafır.
-

- Motorlu eksenel lazerde  tuşuna basınız.
 - Motorlu eksenel lazer kot alır ve dikey bir lazer ışınına aşağı yansıtır.
- Motorlu eksenel lazeri, yansıtılan lazer ışını doğrudan referans noktası (A) üzerine gelecek şekilde hizalayın. Referans noktası bir böülümele noktası değildir!
- PRA 30G lazer dedektörünü işaretleme çentigini, ayarlanacak hedef düzleme (B) tutunuz. Lazer dedektörü PRA 30G sabit konumda tutulmalı veya sabitlenmelidir.
- Otomatik hizalamayı, lazer dedektöründeki PRA 30G ilgili  tuşuna çift tıklayarak başlatın veya ilgili fonksiyonu OTOMATİK menüsü üzerinden seçin.
 - Lazer başlığı, ilgili konuma ulaşana kadar sağa ve sola döner. Bu sırada lazer dedektöründe tekrarlayan bir sinyal sesi duyulur.
 - Ilgili konuma ulaşıldığında, motorlu eksenel lazer kot alma işlemini gerçekleştirir. İlgili simbol  kısa süreli görüntülenir.
 - Otomatik hizalama işlemi başarılı olmadıysa, kısa süreli sinyal sesleri duyulur ve  simbolü kısa süreli görünür.
- PRA 30G lazer dedektöründeki  tuşuna çift tıklayın.
 - Otomatik hizalama sırasında: Otomatik hizalamanın zamanından önce sonlandırılması.

5.9 Denetleme fonksiyonu olan dikey konumda otomatik hizalama

- i** Motorlu eksenel lazer dikey konumda güvenli bir şekilde sabitlendi (tripod, duvar sabitlemesi, yüzey veya kordon iskeleli adaptör veya arka tutamaklar üzerinde). Bir referans noktası (A) lazer başlığının altına yerleştirilmişdir (örneğin ipli iskelede bir çivi veya tabanda renkli bir nokta). PRA 30G lazer dedektörü ve motorlu eksenel lazer eşlendi.
- Lazer dedektörü PRA 30G ve motorlu eksenel lazerin alıcı tarafı birbirine bakıyor ve doğrudan görsel teması sahip. Motorlu eksenel lazerin en iyi alıcı tarafı, akünün yerleştirildiği tarafır.
-

- Motorlu eksenel lazerde  tuşuna basınız.
 - Motorlu eksenel lazer kot alır ve dikey bir lazer ışınına aşağı yansıtır.
- Motorlu eksenel lazeri, yansıtılan lazer ışını doğrudan referans noktası (A) üzerine gelecek şekilde hizalayın. Referans noktası bir böülümele noktası değildir!
- PRA 30G lazer dedektörünü işaretleme çentigini, ayarlanacak hedef düzleme (B) tutunuz. Lazer dedektörü PRA 30G sabit konumda tutulmalı veya sabitlenmelidir.
- OTOMATİK menüsünü çağrımak için PRA 30G üzerinde  tuşuna basın. Denetleme fonksiyonu  olan otomatik hizalamayı başlatın.
 - Lazer başlığı, ilgili konuma ulaşana kadar sağa ve sola döner. Bu sırada lazer dedektöründe tekrarlayan bir sinyal sesi duyulur.
 - Ilgili konuma ulaşıldığında, motorlu eksenel lazer kot alma işlemini gerçekleştirir. İlgili simbol  kısa süreli görünür ve sinyal sesi kesilir.
 - Motorlu eksenel lazer denetleme fonksiyonuna geçer. Dış etkilerden kaynaklanan küçük sapmalar otomatik olarak dengelenir ve lazer ışını, lazer dedektörü işaretleme çentığının yükseklüğünde tutulur.
 - Otomatik hizalama işlemi başarılı olmadıysa, kısa süreli sinyal sesleri duyulur ve  simbolü kısa süreli görünür.
- Denetleme modu aktif olduğu sürece PRA 30G **lazer dedektörünü hedef düzlemden ayırmayın**.
- PRA 30G lazer dedektöründeki  tuşuna çift tıklayın.
 - Otomatik hizalama sırasında: Otomatik hizalamanın zamanından önce sonlandırılması.
 - Denetleme fonksiyonu aktifken: Denetleme fonksiyonunun sonlandırılması.



5.10 Eğimin manuel olarak ayarlanması

i Motorlu eksenel lazer, kullanım durumuna bağlı olarak monte edilir veya güvenli bir konumda dik duruma getirilir.

PRA 30G lazer dedektörü ve motorlu eksenel lazer eşlendi.

Lazer dedektörü PRA 30G ve motorlu eksenel lazerin alıcı tarafı birbirine bakiyor ve doğrudan görsel teması sahip. Motorlu eksenel lazerin en iyi alıcı tarafı, akünün yerleştirildiği tarafatır.

1. Motorlu eksenel lazeri, eğimli düzlemin üst kenarına veya alt kenarına konumlandırınız.
2. Motorlu eksenel lazeri, başlıklıktaki hedef çentigi üzerinden eğimli düzleme paralel konumda hizalayın.
3. Motorlu eksenel lazerde ve PRA 30G lazer dedektöründe  tuşuna basınız.
 - ▶ Kot alma durumuna erişilir erişilmez lazer işini devreye girer, döner ve otomatik kot alma LED'i sürekli yanar.
4. Motorlu eksenel lazerde  tuşuna basınız.
 - ▶ Motorlu eksenel lazerde sürekli olarak eğim modu LED'i yanar.
 - ▶ PRA 30G lazer dedektöründe eğim modu sembolü görünür.
5. Lazer düzlemini, lazer dedektörünün  veya  tuşları ile eğin.

i Manuel eğim ayarı sırasında motorlu eksenel lazer, lazer düzlemini bir defa kot alır ve ardından sabiter. Bu motorlu eksenel lazerin, eğimli lazer düzlemini, çevre koşullarının değişikliğinden ve/veya sabitlemesinin kaymasından dolayı olusabilecek bir sapmaya karşı dengelemeyececeğini dikkate alınız. Gün içinde ortaya çıkabilecek titreşimler, sıcaklık değişimleri veya diğer etkiler, lazer düzleminin pozisyonuna etki edebilir.

5.11 PRA 79 eğim adaptörü ile eğim ayarı

i Eğim adaptörü PRA 79 uygulama durumuna bağlı olarak bir tripodda veya duvar sabitlemesine monte edilebilir.

PRA 79 eğim adaptörünün eğim açısı 0°'ye ayarlandı.

1. Motorlu eksenel lazeri PRA 79 eğim adaptöründe monte ediniz. PRA 79 eğim adaptörünün kullanım kilavuzuna dikkat ediniz. Motorlu eksenel lazerin kontrol paneli size bakmalıdır.
2. Motorlu eksenel lazeri, eğimli düzlemin üst kenarına veya alt kenarına konumlandırınız.
3. Motorlu eksenel lazerde  tuşuna basınız.
 - ▶ Kot alma durumuna erişilir erişilmez lazer işini devreye girer, döner ve otomatik kot alma LED'i sürekli yanar.
4. Motorlu eksenel lazerde  tuşuna basınız.
 - ▶ Motorlu eksenel lazerde sürekli olarak eğim modu LED'i yanar.
5. PRA 79 eğim adaptöründe istediğiniz eğim açısını ayarlayınız.

i Manuel eğim ayarı sırasında motorlu eksenel lazer, lazer düzlemini bir defa kot alır ve ardından sabiter. Bu motorlu eksenel lazerin, eğimli lazer düzlemini, çevre koşullarının değişikliğinden ve/veya sabitlemesinin kaymasından dolayı olusabilecek bir sapmaya karşı dengelemeyecliğini dikkate alınız. Gün içinde ortaya çıkabilecek titreşimler, sıcaklık değişimleri veya diğer etkiler, lazer düzleminin pozisyonuna etki edebilir.

5.12 Eğimin otomatik olarak ayarlanması

i Motorlu eksenel lazer, kullanım durumuna bağlı olarak monte edilir veya güvenli bir konumda dik duruma getirilir.

PRA 30G lazer dedektörü ve motorlu eksenel lazer eşlendi.

Lazer dedektörü PRA 30G ve motorlu eksenel lazerin alıcı tarafı birbirine bakiyor ve doğrudan görsel teması sahip. Motorlu eksenel lazerin en iyi alıcı tarafı, akünün yerleştirildiği tarafatır.

1. Motorlu eksenel lazeri, eğimli düzlemin üst kenarına veya alt kenarına konumlandırınız.



2. Motorlu eksenel lazerde ve PRA 30G lazer dedektöründe tuşuna basınız.
 - ▶ Kot alma durumuna erişilir erişilmez lazer işini devreye girer, döner ve otomatik kot alma LED'i sürekli yanar.
 3. Motorlu eksenel lazerde tuşuna basınız.
 - ▶ Motorlu eksenel lazerde sürekli olarak eğim modu LED'i yanar.
 - ▶ PRA 30G lazer dedektöründe eğim modu sembolü görünür.
 4. PRA 30G lazer dedektörünün işaretleme çentigini, eğimli düzlemin diğer kenarına konumlandırın.
 5. Otomatik hizalamayı, lazer dedektöründeki PRA 30G ilgili tuşuna çift tıklayarak başlatın veya ilgili fonksiyonu OTOMATİK menüsü üzerinden seçin.
 - ▶ Motorlu eksenel lazer otomatik olarak PRA 30G lazer dedektörü işaretleme çentigine ulaşana kadar X eksenindeki lazer düzlemine doğru eğilir. Bu sırada lazer dedektöründe tekrarlayan bir sinyal sesi duyulur.
 - ▶ İlgili konuma ulaşıldığında, Y ekseninde motorlu eksenel lazer kot alma işlemini gerçekleştirir. İşlemin tamamlandığı, 5 saniye süren sürekli bir ses ile belirtilir. İlgili sembol kısa süreli görüntülenir.
 - ▶ Otomatik hizalama işlemi başarılı olmadiysa, kısa süreli sinyal sesleri duyulur ve sembolü kısa süreli görünür.
 6. PRA 30G lazer dedektöründeki tuşuna çift tıklayarak otomatik eğimi zamanından önce sonlandırabilirsiniz.
- Motorlu eksenel lazer otomatik aramayı yanlış yönde başlatırsa arama yönünü değiştirmek için tuşuna basınız.

5.13 Manuel tarama hattı fonksiyonu

1. Motorlu eksenel lazerde tuşuna basınız.
2. Lazer düzlemini istenen konuma / yüksekliğe getirin. Tarama hattı fonksiyonu yatay modda, dikey modda ve eğim modunda kullanılabilir.
3. Menüyü çağrımak için PRA 30G üzerindeki tuşuna basın.
4. Tarama hattı fonksiyonu menü noktasını seçin.
5. Hat genişliğinin ayarlanmasına yönelik alt menü üzerinden tarama hattının genişliğini dört kademe ile ayarlayabilirsiniz.
6. Sembol ve aracılığıyla tarama hattını sola ve sağa kaydırabilirsiniz. Bunun için lazer dedektörü lazer işininde olmamalıdır.

5.14 Otomatik tarama hattı fonksiyonu

1. Motorlu eksenel lazerde tuşuna basınız.
 2. Lazer düzlemini istenen konuma / yüksekliğe getirin. Tarama hattı fonksiyonu yatay modda, dikey modda ve eğim modunda kullanılabilir.
 3. OTOMATİK menüsünü çağrımak için PRA 30G üzerinde tuşuna basın.
 4. Otomatik tarama fonksiyonunu başlatın.
 5. Lazer dedektörünü istenen konuma getirin. Motorlu eksenel lazer, işini otomatik olarak lazer dedektörü alanındaki kısıtlı çizgiye odaklar.
- Tarama hattının genişliği PRA 30G menüsü üzerinden ayarlanabilir. Tarama hattı ne kadar dar seçilirse, o kadar aydınlanır.
6. Tarama hattı fonksiyonu menü noktası üzerinden ve sembollerini aracılığıyla ilgili hattı sola ve sağa kaydırabilirsiniz. Bunun için lazer dedektörü lazer işininde olmamalıdır.

5.15 Şok uyarısı fonksiyonunun devre dışı bırakılması

1. Motorlu eksenel lazerde tuşuna basınız.
2. tuşuna basınız.
 - ▶ Şok uyarısı fonksiyonunu devre dışı bırakma LED'inin sürekli yanması, fonksiyonun devre dışı bırakıldığını gösterir.



Standart moda geri dönmek için motorlu eksenel lazeri kapatın ve tekrar çalıştırın.



6 Lazer dedektörü kullanımı

6.1 Pilleri lazer dedektöre yerleştirilmesi

- Pilleri lazer dedektöre yerleştiriniz.



Sadece uluslararası standartlara uygun piller kullanınız.

6.2 Motorlu eksenel lazer ile PRA 30G lazer dedektörünün eşlenmesi

1. Her iki aleti birbirine yakl. 0,5m mesafede konumlandırın. Her iki alette aynı anda en az 3 saniye boyunca  tuşuna basınız.
 - Eşleme, motorlu eksenel lazerdeki tüm LED'lerin yanıp sönmesi ile ve PRA 30G lazer dedektöründe duyulan bir ses ile onaylanır. Lazer dedektöründe kısa süreliğine  ve  sembollerini görür.
 - Aletler eşlenmiştir.
 - Motorlu eksenel lazer ve lazer dedektörü kapanır.
2. Aletler tekrar açılmalıdır.

6.3 Tripodun PRA 90 ve lazer dedektörünün PRA 30G eşlenmesi

1. Her iki aleti birbirine yakl. 0,5m mesafede konumlandırın. Her iki alette aynı anda en az 3 saniye boyunca  tuşuna basınız.
 - Eşleme, PRA 90 otomatik tripodundaki tüm LED'lerin yanıp sönmesi ile ve PRA 30G lazer dedektöründe duyulan bir ses ile onaylanır. Lazer dedektöründe kısa süreliğine  ve  sembollerini görür.
 - Aletler eşlenmiştir.
 - Otomatik tripod ve lazer dedektörü kapanır.
2. Aletler tekrar açılmalıdır.
 - Lazer dedektöründe motorlu eksenel lazer ve otomatik tripod görüntülenir.

6.4 Lazer ışınının lazer dedektörü ile yakalanması

1. Lazer dedektörünün  tuşuna basınız.
2. Lazer dedektörünü, algılama penceresi doğrudan lazer ışını düzlemine gelecek şekilde tutunuz.
3. Hızalama sırasında lazer dedektörünü sabit tutun ve lazer dedektörü ile motorlu eksenel lazer arasındaki görüş alanının açık olması dikkat edin.
 - Lazer ışını algılaması görsel ve sesli olarak belirtilir.
 - Lazer dedektörü, motorlu eksenel lazere yönelik mesafeyi gösterir.
 - Lazer dedektörü, 300 m'ye kadar olan mesafeler (yarıçaplar) için kullanılabilir.

6.5 Menü seçenekleri açıklaması

- Menüyü çağırmak için  tuşuna basın.
- Menü içinde gezinmek için  ve  tuşlarını kullanın.
- Seçilen simbol siyah arka plan ile gösterilir. Örnek: 
- Aktif bir ayar siyah çerçeve ile gösterilir. Örnek: 
- Bir seçimi onaylamak için  tuşuna basın.

Ana menü

	İşaretleme fonksiyonu
	Dönme hızı
	Motorlu eksenel lazer ayarları
	Lazer dedektörü ayarları
	Bilgiler



	Geri. Değişiklik olmadan bir üst düzey düzleme gidersiniz veya menüden çıkışınız.
--	---

"İşaretleme fonksiyonu" menüsü

	"Hat genişliği ayarı" menüsü (göstergede güncel olarak ayarlanan genişlik görünür)
	Hattı sola kaydırma
	Hattı sağa kaydırma

"Hat genişliği ayarı" alt menüsü

	Geniş
	Orta
	Dar
	Nokta

Dönme hızı menüsü

300 RPM	Dakika başına 300 devir
600 RPM	Dakika başına 600 devir
1200 RPM	Dakika başına 1200 devir

"Motorlu eksenel lazer ayarları" menüsü

	Uyku modu
	Şok uyarısı
	İşin alanlarının kapatılması

Şok uyarısı alt menüsü

	Kademe 1, yüksek hassasiyet
	Kademe 2, orta hassasiyet
	Kademe 3, düşük hassasiyet

Uyku modu alt menüsü

	Uyku modu açık
	Uyku modu kapalı

İşin alanları için kapatma alt menüsü

	Örnek: Sol üst işin alanı aktif
	Örnek: Sol üst işin alanı devre dışı
	Diğer işin alanları da aynı şekilde aktifleştirilir ve devre dışı bırakılır.



"Lazer dedektörü ayarları" menüsü

	Ses seviyesi
	Hassasiyet

"Ses seviyesi" menüsü

	Ses kapalı
	Ses seviyesi Kademe 1
	Ses seviyesi Kademe 2
	Ses seviyesi Kademe 3

Hassasiyet alt menüsü

	1 mm
	2 mm
	5 mm
	10 mm
	25 mm

Bilgi menüsü

	Yazılım versiyonları
	Servis tarihi
	QR kodu

OTOMATİK menüsü

OTOMATİK menüsünü çağırmak için tuşuna bir defa basın.

	Otomatik hizalama
	Denetleme fonksiyonu olan otomatik hizalama
	Otomatik tarama hattı fonksiyonu

6.6 Tutuculu lazer dedektörü PRA 83

1. Lazer dedektörünü eğimli olarak üstten PRA 83 lastik kovanına oturtunuz.
2. Şimdi lazer dedektörünü lastik kovana bastırınız ve kovan lazer dedektörünü tamamen kavrayana kadar bastırma devam ediniz.
3. Lastik kovarı manyetik tutamağa yerleştiriniz.
4. tuşuna basınız.
5. Tutamağın döner parçasını açınız.
6. Dedektör tutucusunu PRA 83 teleskopik çubuğa veya kot alma çubuğu yerleştiriniz ve döner tutamağı çevirerek sabitleyiniz.
 - Lazer dedektörü ölçüm için hazırlıdır.



6.7 Tutuculu lazer dedektörü PRA 80 **15**

1. PRA 80 kapağını açın ve lazer dedektörünü yerleştirin.
2. PRA 80 kapağını kapatın.
3. tuşuna basınız.
4. Tutamağın döner parçasını açınız.
5. Dedektör tutucusunu PRA 80 teleskopik çubuga veya kot alma çubuguna yerleştirin ve döner tutamığı çevirerek sabitleyin.
 - Lazer dedektörü ölçüm için hazırdir.

6.8 Tutuculu lazer dedektörü PRA 81 **15**

1. PRA 81 kapağını açın ve lazer dedektörünü yerleştirin.
2. PRA 81 kapağını kapatın.
3. tuşuna basınız.
4. Lazer dedektörünü, algılama penceresi doğrudan lazer işini düzlemele gelecek şekilde tutunuz.
5. Lazer dedektörünü, mesafe göstergesi **0** değerini gösterecek şekilde konumlandırın.
6. Şerit metre yardımıyla istenen mesafeyi ölçün.

7 Bakım ve onarım

7.1 Bakım ve onarım

İKAZ

Takılı aküden dolayı yaralanma tehlikesi !

- Tüm bakım ve onarım çalışmalarından önce her zaman aküyü çıkarınız!

Alet bakımı

- Yapışmış olan kir dikkatlice çıkarılmalıdır.
- Gövde sadece hafif nemli bir bezle temizlenmelidir. Plastik parçalara yapışabileceğinden silikon içerikli bakım maddeleri kullanılmamalıdır.

Lityum iyon akülerin bakımı

- Akü temiz ve yağı ve gresten uzak tutulmalıdır.
- Gövde sadece hafif nemli bir bezle temizlenmelidir. Plastik parçalara yapışabileceğinden silikon içerikli bakım maddeleri kullanılmamalıdır.
- Aletin içine nem girişi engellenmelidir.

Bakım

- Görünür tüm parçalarda hasar olup olmadığı ve kumanda elemanlarının sorunsuz şekilde çalıştığı kontrol edilmelidir.
- Hasar ve/veya fonksiyon arızaları durumunda, akülü el aleti çalıştırılmamalıdır. Derhal **Hilti** servisi tarafından onarılmalıdır.
- Bakım ve onarım çalışmalarından sonra tüm koruma tertibatları yerleştirilmeli ve fonksiyonları kontrol edilmelidir.

Lazer çıkış camlarının temizlenmesi

- Lazer çıkış camlarındaki tozu üfleyerek temizleyiniz.
- Lazer çıkış camlarına parmaklarınızla dokunmayın.



Cök sert temizlik malzemesi camı çizebilir ve aletin hassasiyetini olumsuz etkileyebilir. Saf alkol veya su dışında başka bir sıvı kullanılmamalıdır, bunların plastik parçaların içine sizarak zarar verme tehlikesi mevcuttur.

Ekipmanınızı sıcaklık sınır değerini dikkate alarak kurutunuz.

7.2 Hilti Ölçme Sistemleri Servisi

Hilti Ölçme Sistemleri Servisi aleti kontrol eder ve sapma varsa aletin teknik özelliklere uygun biçimde yeniden ayarlanması ve yeniden kontrol edilmesi işlemleri yürütür. Kontrol anındaki teknik özelliklere uygunluk durumu, servis sertifikası ile yazılı olarak teyit edilir. Tavsiyemiz:

- Kullanıma göre uygun bir kontrol aralığı seçilmelidir.



- Alet olağanüstü yoğunlukta kullandıktan sonra veya önemli çalışmalardan önce ya da en azından yılda bir defa **Hilti Ölçme Sistemleri Servisi** tarafından kontrol edilmelidir.

Hilti Ölçme Sistemleri Servisi tarafından yapılan kontrol, kullanıcının aleti kullanmadan önce ve kullanım sırasında kontrol etmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırır.

7.3 Ölçüm hassasiyetinin kontrol edilmesi

Teknik özelliklere uyabilmek için aletin düzeni olarak (en azından her büyük/ciddi ölçümden önce) kontrol edilmesi gereklidir.

Alet yüksek bir yerden düştüğünde hala çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Aşağıdaki koşullar sağlanıyorsa aletin sorunsuz çalıştığı söylenebilir:

- Düşme sırasında "Teknik Veriler" altında belirtilen düşme yüksekliği aşılmamış olmalıdır.
- Alet, düşmeden önce de sorunsuz şekilde çalışıyor olmalıdır.
- Alet, düşme sırasında mekanik olarak hasar görmemiş olmalıdır (örn. Penta prizma kırılması).
- Alet, çalışma sırasında bir döner lazer ışını oluşturmalıdır.

7.4 Yatay ana ve çapraz eksenin kontrol edilmesi **[6]**

- Tripodu, duvardan yak. 20 m uzağa yerleştiriniz ve tripod başlığını, su terazisi aracılığıyla yatay konumda hizalayınız.
- Aleti, tripod üzerine monte ediniz ve alet başlığını, hedef çentigi yardımıyla duvara hizalayınız.
- Resim a: Dedektör yardımıyla bir nokta (nokta 1) belirleyiniz ve duvarda işaretleyiniz.
- Aleti, alet ekseninin etrafında saat yönünde 90° döndürünüz. Bu sırada alet yüksekliği değiştirilmelidir.
- Resim b: Lazer dedektörünün yardımıyla ikinci bir nokta (Nokta 2) belirlenmeli ve duvarda işaretlenmelidir.
- Resim c ve d: Önceki iki adımı iki defa daha tekrarlayınız ve 3. ve 4. noktaları dedektörün yardımıyla belirleyiniz ve duvarda işaretleyiniz.



İşlemlerin doğru yapılması durumunda, her iki işaretlenen 1 ve 3 noktası veya (ana eksen) 2 ve 4 noktası (çapraz eksen) arasındaki dikey mesafe < 2 mm olmalıdır (20 m için). Farkın daha yüksek olması durumunda aleti kalibre edilmek üzere **Hilti** servisine gönderiniz.

7.5 Dikey eksenin kontrol edilmesi **[7]**

- Aleti dikey konumda mümkün olduğunca düz bir yüzey üzerine, duvardan yak. 1 ile 10m mesafede olacak şekilde yerleştirin.
- Tutamaklar duvara paralel olarak hizalanmalıdır.
- Aleti çalıştırınız ve zemin üzerindeki referans noktasını (R) işaretleyiniz.
- Dedektörün yardımıyla, duvarın alt kenarındaki (A) noktasını işaretleyiniz.
- Dedektör yardımıyla yak. 10 m yükseklikteki (B) noktasını işaretleyiniz.
- Aleti 180° döndürünüz ve zemin üzerindeki (R) referans noktasına ve duvardaki alt işaretleme noktasına (A) hizalayınız. Bunun için otomatik hizalamaayı kullanabilirsiniz.
- Dikey lazer düzlemi otomatik olarak hizalayınız. → Sayfa 31
- Dedektör yardımıyla yak. 10 m yükseklikteki (C) noktasını işaretleyiniz.
 - Doğru ayar durumunda, her iki işaretli (B) ve (C) noktası arasındaki yatay mesafe < 2mm olmalıdır (10m için). Farkın daha yüksek olması durumunda aleti kalibre edilmek üzere **Hilti** servisine gönderiniz.

8 Taşıma ve depolama

8.1 Taşıma ve depolama

Aküllü aletlerin ve akülerin taşılanması

DİKKAT

Taşıma sırasında aletin istem dışı çalışması !

- Ürünlerinizi her zaman aküler takılı olmadan taşıyın!

- Aküleri çıkartın.

- Akülerini kesinlikle sıkıca bağlanmamış koruma ile nakletmeyiniz. Nakliye sırasında, aküler aşırı şok ve titreşimlerden korunmalı ve başka akü kutuları ile temas ederek kısa devre neden olmamaları için, her türlü iletken malzeme veya diğer akülerden izole edilmiş olmalıdır. **Aküler için yerel taşıma talimatlarını dikkate alın.**



- Aküler posta ile gönderilmemelidir. Hasarsız aküleri sevk etmek istemeniz halinde, bir nakliye şirketine başvurunuz.
- Ürünün ve akülerin hasar görmüş olup olmadığını her kullanımından önce olduğu gibi uzun taşımalardan önce ve sonra kontrol ediniz.

Akülü aletlerin ve akülerin depolanması



İKAZ

Arızalı veya akan aküler nedeniyle beklenmeyen hasar oluşumu !


- Ürünlerini her zaman aküleri yerleştirmeden depolayınız!
- Ürünü ve aküleri serin ve kuru bir yerde depolayınız. Teknik verilerde belirtilen sıcaklık sınır değerlerini dikkate alınz.
- Aküleri şarj cihazının üzerinde muhafaza etmeyiniz. Şarj işleminden sonra her zaman aküyü şarj cihazından çıkartınız.
- Aküleri kesinlikle güneşte, ısı kaynaklarının üzerinde veya cam arkasında depolayınız.
- Ürünü ve aküleri çocukların ve yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı yerlerde depolayınız.
- Ürünün ve akülerin hasar görmüş olup olmadığını her kullanımından önce olduğu gibi uzun süreli depolamalardan önce ve sonra kontrol ediniz.

9 Arza durumunda yardım

Bu tabloda listelenmemiş veya kendi başınıza gideremediğiniz arızalarda lütfen yetkili **Hilti** servisimiz ile irtibat kurunuz.

Ariza	Olası sebepler	Çözüm
Alet çalışmıyor.	Akü yerine tamamen takılmamış.	► Aküyü duyulabilir bir klik sesi ile yerine oturtunuz.
	Akü deşarj olmuş.	► Aküyü değiştiriniz ve boş aküyü şarj ediniz.
	Alet arızalı.	► Aleti kapatın ve tekrar açınız. Hata hala mevcutsa, Hilti servisi ile irtibat kurunuz.
Akü normalden daha hızla boşalıyor.	Çok düşük ortam sıcaklığı.	► Aküyü yavaşça ısıtarak oda sıcaklığına getiriniz.
Akü duyulabilir bir "klik" sesi ile yerine oturmuyor.	Akünün kilit tırnakları kirlemeş.	► Kilit tırnaklarını temizleyiniz ve aküyü yeniden yerine oturtunuz.
Alette veya aküde yoğun ısı oluşumu.	Elektrik arızası	► Aleti hemen kapatın, aküyü çıkartın, gözleyin, soğumaya bırakın ve Hilti servisi ile irtibat kurunuz.
	Ciddi hata. Motorlu eksenel lazerdeki tüm LED'ler yanıp sönyör.	► Çalışmaya devam edilemez. Tüm aletleri kapatın ve tekrar açın.
	İkaz bildirimi her zaman ilgili sembol ile birlikte yapılır.	► Çözüm için ilgili sembole bakın.
Dikkat		
	Motorlu eksenel lazer ile lazer dedektörü eşlemesi yapılamıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ► Aletlerin eşlenmesine yönelik talimatlar takip edilmelidir. ► Motorlu eksenel lazer ile lazer dedektörünün eşlenmesi. → Sayfa 34
Eşleme başarısız oldu		



Arıza	Olası sebepler	Çözüm
	Eşleme başarısız oldu	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aletlerin eşlenmesine yönelik talimatlar takip edilmelidir. ▶ Tripodun ve lazer dedektörünün eşlenmesi. → Sayfa 34
	Şok uyarısı	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Motorlu eksenel lazerin güvenli ve titreşimsiz bir konumda olmasını sağlayın. ▶ Şok uyarısı fonksiyonunun hassasiyetini değiştirin. ▶ Şok uyarısı fonksiyonunu devre dışı bırakın. → Sayfa 33
	Lazer konumu uyarısı	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lazeri mümkün olduğunda dik bir konuma getirin. ▶ Motorlu eksenel lazeri açın. → Sayfa 29
	Eğim uyarısı	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lazer dedektörü, otomatik eğim aralığının dışında. ▶ Lazer düzlemi eğimi, eğim adaptörü PRA 79 ile ayarlayın. → Sayfa 32
	Denetleme modu uyarısı	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Denetleme fonksiyonu mümkün değil veya kesilmiş. ▶ Motorlu eksenel lazer ile lazer dedektörü konumlandırmasını kontrol edin ve gerekirse aletleri yeniden hizalayın. ▶ Lazer düzlemindeki engelleri uzaklaştırın. ▶ Ardından denetleme fonksiyonunu yeniden başlatın. ▶ Denetleme fonksiyonu olan dikey konumda otomatik hizalamaayı kullanın. → Sayfa 31
	Yükseklik ayarı uyarısı	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otomatik yükseklik ayarı mümkün değil. ▶ Tripod eşlenmedi. Tripod, motorlu eksenel lazer ve lazer dedektörünü eşleştirin. ▶ Tripod açılmalıdır. ▶ Motorlu eksenel lazeri açın.
	Motorlu eksenel lazerin akü şarj durumu düşük.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aküyü şarj ediniz.
	Lazer dedektörünün akü şarj durumu düşük.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aküyü şarj ediniz.



Arıza	Olası sebepler	Çözüm
	Tripodun akü şarj durumu düşük.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aküyü şarj ediniz.
	Uyku modu devrede.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uyku modunu devreye alınız/devre dışı bırakınız.

10 RoHS (Tehlikeli madde kullanımını kısıtlama direktifi)

Aşağıdaki linkte tehlikeli maddeler tablosunu bulabilirsiniz: qr.hilti.com/r7677226.

RoHS tablosunun linkini bu dokümanın sonunda QR kodu olarak bulabilirsiniz.

11 İmha



İKAZ

Usulüne uygun olmayan imha nedeniyle yaralanma tehlikesi! Dışarı çıkan gaz ve sıvılar nedeniyle sağlık sorunları.

- ▶ Hasar görmüş aküleri hiç bir şekilde göndermeyiniz!
- ▶ Kısa devreleri önlemek için, akünün bağlantılarını iletken olmayan bir malzeme ile kapatınız.
- ▶ Aküleri, çocukların ellerine geçmeyecek şekilde imha ediniz.
- ▶ Aküyü size en yakın Hilti Store'da imha ediniz veya imha etmek için yetkili şirketinize başvurunuz.

 Hilti ürünleri yüksek oranda tekrar kullanılabilen malzemelerden üretilmiştir. Geri dönüşüm için gerekli koşul, usulüne uygun malzeme ayrimıdır. Çoğu Ülkede Hilti eski aletlerini yeniden değerlendirmek üzere geri alır. Bu konuda Hilti müşteri hizmetlerinden veya satış temsilcinizden bilgi alabilirsiniz.



- ▶ Elektrikli el aletlerini, elektronik cihazları ve aküleri evdeki çöplere atmayınız!

12 Üretici garantisi

- ▶ Garanti koşullarına ilişkin sorularınız için lütfen yerel Hilti iş ortağınıza başvurunuz.



دليل الاستعمال الأصلي

بيانات بخصوص دليل الاستعمال

1

1.1 خاص بدليل الاستعمال هذا

- اقرأ دليل الاستعمال قبل التشغيل. يعتبر هذا شرطا للعمل بشكل آمن والاستخدام بدون اختلالات.
- احرص على مراعاة إرشادات الأمان والإرشادات التحذيرية الواردة دليل الاستعمال هذا والمدونة على المنتج.
- احتفظ بدليل الاستعمال دائما مع هذا المنتج، ولا تعطي المنتج لأشخاص آخرين إلا مع إرفاق دليل الاستعمال هذا معه.

2.1 شرح العلامات

2.1.1 إرشادات تحذيرية

تبني الإرشادات التحذيرية إلى الأخطار الناشئة عند التعامل مع الجهاز. يتم استخدام الكلمات الدليلية التالية:



خطر!

- تشير لخطر مباشر يؤدي لإصابات جسدية خطيرة أو إلى الوفاة.



تحذير!

- تشير لخطر محتمل قد يؤدي لإصابات جسدية خطيرة أو إلى الوفاة.



احتتس!

- تشير لموقف خطر محتمل يمكن أن يؤدي لإصابات جسدية أو أضرار مادية.

2.2.1 الرموز في المستند

يتم استخدام الرموز التالية في هذا المستند:

	قبل الاستخدام اقرأ دليل الاستعمال
	إرشادات الاستخدام ومعلومات أخرى مفيدة
	التعامل مع مواد قابلة لإعادة التدوير
	لا تخلص من الأجهزة الكهربائية البطاريات ضمن القمامات المنزلية

3.2.1 الرموز في الصور

تستخدم الرموز التالية في الرسوم التوضيحية:

	تشير هذه الأعداد إلى الصور المعنية بمطلع هذا الدليل
3	ترقيم الصور يمثل ترتيب خطوات العمل في الصور، وقد يختلف عن ترقيم خطوات العمل في النص
11	يتم استخدام أرقام المواضع في صورة العرض العام وهي تشير إلى أرقام تعليق الصورة في فصل عرض عام للمنتج
	ينبغي أن تستوعي هذه العلامة اهتماما خاصا عند التعامل مع المنتج.

3.1 الرموز المرتبطة بالمنتج

1.3.1 الرموز على المنتج

قد تكون الرموز التالية مستخدمة على المنتج:



يدعم المنتج عملية نقل البيانات لاسلكياً، والتي تتوافق مع أجهزة آيفون وأندرويد.	
بطاريات أيونات الليثيوم Hilti المستخدمة من النوع. احرص على مراعاة التعليمات الواردة في الفصل الاستخدام المطابق للتعليمات.	
بطارية أيونات الليثيوم	Li-Ion
لا تستخدم البطارية أبداً كمطرقة.	
لا تدع البطارية تسقط. لا تستخدم بطارية تعرضت لصدمات أو أي نوع آخر من التلفيات.	

4.1 على المنتج

معلومات الليزر

فترة الليزر 2، بناءً على المعاشرة IEC60825-1/EN60825-1:2007 وحسب المادة 21 فقرة 1040 من القانون الفيدرالي (Laser Notice 50).

لا تنظر إلى شعاع الليزر.



5.1 معلومات المنتج

منتجات **HILTI** مصممة للمستخدمين المحترفين ويقتصر استعمالها وصيانتها وإصلاحها على الأشخاص المعتمدين والمدربين جيداً. هؤلاء الأشخاص يجب أن يكونوا قد تلقوا تدريباً خاصاً على الأخطار الطارئة. قد يتسبب الجهاز وأدواته المساعدة في حدوث أخطار إذا تم التعامل معها بشكل غير سليم فنياً من قبلأشخاص غير مدربين أو تم استخدامها بشكل غير مطابق للتعليمات.
يوجد مسمى الطراز والرقم المسلسل على لوحة الصنع.
▪ انقل الرقم المسلسل في الجدول التالي. ستحتاج إلى بيانات المنتج في حالة الاستفسارات الموجهة إلى ممثلينا أو مركز الخدمة.

بيانات المنتج

PR 30-HVSG A12 PRA 30G	جهاز الليزر الدوار مستقبل الليزر
02	الجبل
	الرقم المسلسل

6.1 بيان المطابقة

نقر على مسؤوليتنا الفردية بأن المنتج المشروع هنا متوافق مع التشريعات والمواصفات المعمول بها. تجد صورة لبيان المطابقة في نهاية هذا المستند.
المستندات الفنية محفوظة هنا:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 السلامة

1.2 تعليمات أساسية للسلامة

احرص على قراءة جميع إرشادات السلامة والتعليمات. أي تقصير أو إهمال في تطبيق إرشادات السلامة والتعليمات قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية أو حرائق وأو إصابات خطيرة.
احتفظ بجميع مستندات إرشادات السلامة والتعليمات لاستخدامها عند الحاجة إليها فيما بعد. يقصد بمصطلح «الأداة الكهربائية» الوارد ذكره في إرشادات السلامة الأدوات الكهربائية المشغلة بالكهرباء (باستخدام كابل الكهرباء) وكذلك الأدوات الكهربائية المشغلة بالبطاريات (بدون كابل الكهرباء).

2.2 إجراءات السلامة العامة

▪ كن يقظاً واتبه لما تفعل وتعامل مع الأداة الكهربائية بتعقل عند العمل بها. لا تستخدم الأداة الكهربائية عندما تكون متعباً أو تمت تأثير المخدرات أو الكحوليات أو العاققيـر. فقد يتسبب عدم الانتهاء للحظة واحدة أثناء الاستخدام في حدوث إصابات بالغة.
▪ لا تقم بإيقاف فعالية أي من تجهيزات السلامة ولا تخلع أياً من لوحات التنبيه والتحذير.



2179603

عربي

43

- احفظ أجزاء الليزر بعيداً عن متناول الأطفال.
- في حالة فك الجهاز بطريقة غير سليمة، فقد تصدر منه أشعة ليزر تتخطى الفئة 2. احرص على إصلاح الجهاز بمعرفة مراكز خدمة Hilti.
- ينبغي أن تمر أشعة الليزر أعلى أو أسفل مستوى العينين بمسافة كبيرة.
- احرص على مراعاة المؤشرات المحيطة. لا تستخدم الجهاز في مكان معرض لخطر المريض أو الانفجار.
- إرشاد طبقاً للقرابة FCC§15.21: التغييرات أو التعديلات التي لم يتم التصريح بها صراحة من Hilti يمكن أن تقيد حق المستخدم في تشغيل الجهاز.
- في حالة تعرض الجهاز للسقوط أو لأية مؤثرات ميكانيكية أخرى يجب مراجعة مدى دقته.
- في حالة وضع الجهاز في مكان دافئ بسبب البرد القارس أو العكس، ينبغي قبل الاستخدام موافقة الجهاز مع درجة الحرارة المحيطة.
- في حالة استخدام الجهاز مع مهابيات وملحقات تأكد أن الجهاز مثبت بشكل جيد.
- لتجنب القياسات الفاطنة يجب المحافظة على نظافة عدسات خروج الليزر.
- على الرغم من تصميم الجهاز للعمل في بيئة أعمال البناء القاسية إلا أنه ينبغي التعامل معه بحرص وعناية، شأنه في ذلك شأن الأجزاء البصرية والكهربائية الأخرى (المنظار الثنائي، النظارة، آلة التصوير).
- على الرغم من تحصين الجهاز ضد تسرب الرطوبة إليه إلا أنه ينبغي تجفيفه من خلال المسح قبل وضعه في صندوق النقل.
- افحص الجهاز قبل إجراء القياسات البامة.
- احرص على مراجعة مدى دقة الجهاز أكثر من مرة أثناء الاستخدام.
- اعمل على توفير إضاءة جيدة لمنطقة العمل.
- أبعد جهاز الليزر عن الأمطار والبلل.
- تجنب ملامسة أطراف التوصيل.
- اعتن بالجهاز بدقة. تفحص الأجزاء المتحركة بالجهاز من حيث أدائها لوظيفتها بدون مشاكل وعدم انحصرها وتفحص من حيث وجود أجزاء مكسورة أو متضررة للفحص يمكن أن تؤثر سلباً على وظيفة الجهاز. اعمل على إصلاح الأجزاء التالفة قبل استخدام الجهاز. ترجع الكثير من المحادث لسوء صيانتها للأجهزة.

3.2 تجيز أماكن العمل بشكل مطابق للتوجيهات

- قم بتأمين موقع القياس. احرص عند تركيب جهاز الليزر على التأكد من عدم توجيه الشعاع باتجاه أشخاص آخرين أو ياتجاهك أنت.
- لدى إجراء أعمال أثناء الوقوف على سلم تجنب الوقوف بشكل غير طبيعي. واحرص على أن تكون واقفاً بأمان وحافظ على توازنك في جميع الأوقات.
- قد يؤدي إجراء القياس بالقرب من الأشياء العاكسة أو الأسطح الخارجية في حدوث أخطاء في عملية القياس بسبب ألوان الزجاج أو الخامات المشابهة.
- احرص على نصب الجهاز فوق قاعدة مستوية وثابتة (خالية من الاحتزازات!).
- اقتصر على استخدام الجهاز داخل حدود العمل المحددة.
- استخدم الجهاز والملحقات وأدوات العمل وخلافه طبقاً لهذه التعليمات وبالطريقة المقررة لهذا النوع خصيصاً من الأجهزة. احرص في هذه الأثناء على مراعاة اشتراطات العمل والمهمة المراد تنفيذها. استخدام الأجهزة في مجالات غير تلك المقررة لها يمكن أن يؤدي لمواقف خطيرة.
- لا يسمح بوضع شواغر القياس بالقرب من كابلات الجهد العالي.

4.2 التوافق الكهرومغناطيسي

- على الرغم من استيفاء الجهاز للمتطلبات الصارمة الواردة في المواصفات المعنية، لا تستبعد Hilti احتمالية حدوث ما يلي:
 - قد يتعرض الجهاز للتشويش إثر تعرضه لإشعاع قوي مما قد يؤدي لتعطله عن العمل.
 - في مثل هذه الحالات أو في حالات الشك الأخرى ينبغي القيام بقياسات اختبارية.
 - قد يقوم الجهاز بالتشويش على أجهزة أخرى (مثل تجهيزات الملاحة الموجودة في الطائرات).

5.2 تصنيف الليزر لأجزاء الليزر من الفئة 2

- الجهاز مطابق لفئة الليزر 2 حسب المعاصفة IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007. يُسمح باستخدام هذه الأجهزة بدون اتخاذ أي إجراءات حماية إضافية.



احترس: 

- خطر الإصابة: لا تسلط شعاع الليزر باتجاه الأشخاص.
- لا تنظر أبداً في مصدر ضوء الليزر بشكل مباشر. في حالة الاتصال البصري المباشرأغلق عينيك وحرك رأسك بعيداً عن نطاق الشعاع.

6.2 استخدام الأجهزة العاملة بالبطاريات بعنابة



- ابعد البطاريات عن النار ودرجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس المباشرة. حيث ينشأ خطر الانفجار.
- لا يجوز تفكيك البطاريات أو سحقها أو وضعها في درجة حرارة أعلى من 80°C (176°F) أو حرقاً. وإلا فإن ذلك يشكل خطر وقوع حريق أو انفجار أو اكتواء.
- لا تعرض البطارية لصدمات ميكانيكية عنيفة ولا تلقي بها.
- لا يجوز أن تصل أيدي الأطفال إلى البطاريات.
- تجنب تسرب الرطوبة إليها. قد تسبب الرطوبة المتسربة في حدوث قفلة كهربائية تؤدي إلى الإصابة بحروق أو اشتعال حريق.
- عند الاستخدام بشكل خاطئ يمكن أن يتسرّب سائل من البطارية. تجنب ملامسته. اشطفه بالماء في حالة ملامسته عن طريق الخطأ. إذا وصل السائل للعينين، فتوجه للطبيب علاوة على ذلك. السائل المتسرّب يمكن أن يؤدّي لتهيج البشرة أو حدوث حروق.
- اقتصر على استخدام البطاريات المصمّنة للهياز المعنى. استخدام بطاريات من نوع آخر أو استخدام البطاريات لأغراض أخرى غير المخصصة لها ينبع عنه خطر وقوع حريق وانفجار.
- قم بتخزين البطارية في مكان بارد وجاف قدر الإمكان. لا تقم بتخزين البطارية أبداً تحت أشعة الشمس أو على أجهزة التدفئة أو خلف النوافذ الزجاجية.
- حافظ على البطارية غير المستخدمة أو جهاز الشحن بعيداً عن مشابك الورق وقطع النقود المعدنية والمفاتيح والمسامير والبراغي أو الأشياء المعدنية الصغيرة الأخرى التي يمكن أن تتسرب في توصيل أطراف توصيل البطارية أو أطراف الشحن ببعضها. حدوث قفلة كهربائية بين أطراف توصيل البطارية أو أطراف توصيل جهاز الشحن يمكن أن ينبع عنه الإصابة بحروق أو نشوب حريق.
- لا يجوز شحن أو موافقة استخدام البطاريات التالفة (مثل البطاريات التي بها شروخ أو بها أجزاء مكسورة أو أطراف توصيلها منتهية أو مرتدة و/or مخلوقة).
- لا تشنّم البطارية إلا في أجهزة شحن موصى بها من قبل الجهة الصانعة. بالنسبة لمهاز الشحن المناسب لنوع معين من البطاريات، ينشأ خطر الحريق عند استخدامه مع بطاريات أخرى.
- تراعي التعليمات الخاصة لنقل وتخزين وتشغيل بطاريات أيونات الليثيوم.
- يجب عزل البطاريات أو خلعها من الجهاز عند إرساله. حدوث تسرب من البطاريات قد يلحق الضرر بالجهاز.
- إذا كانت البطارية غير المشغّلة ساخنة للغاية بشكل ملحوظ، فقد تتعرّض البطارية أو نظام المهاز والبطارية للتلف. احرص على وضع الجهاز في مكان غير قابل للاشتغال وعلى مسافة كافية من الخامات القابلة للاشتغال، وحيث يمكن مراقبته، وأنركه ببرد.



1.3 نظرة عامة على المنتج

1.1.3 جهاز الليزر الدوار A12

- شعاع الليزر (مستوى الدوران) ①
 الرأس الدوار ②
 إنساء البدف ③
 المقipض ④
 زر تحرير البطارية ⑤
 بطارية أيونات الليثيوم ⑥
 بيان حالة شحن البطارية ⑦
 نطاق الاستعمال ⑧
 قاعدة ارتكاز بقلاووظ 5/8 بوصة ⑨



2.1.3 نطاق الاستعمال A12

- زر التشغيل/الإيقاف ⑤
 لمبة LED لطريقة المراقبة (فقط مع
 المحاذاة الرئيسية الأوتوماتيكية) ⑥
 لمبة LED لبيان حالة شحن البطارية ⑦

- زر ولمبة LED لطريقة الميل ①
 زر ولمبة LED لوظيفة تمذير الصدمة ②
 زر سرعة الدوران ③
 لمبة LED لحالة التشغيل/الإيقاف وعملية
 الضبط الأوتوماتيكي لللستواء ④

3.1.3 نطاق الاستعمال ومستقبل الليزر PRA 30G

- درجة الميل بالموجب باتجاه اليمين.
 باستخدام PRA 90 لأعلى. التنقل في
 القائمة. ⑤

- زر القائمة ①
 درجة الميل بالسلب في اتجاه اليسار.
 باستخدام PRA 90 إلى أسفل. التنقل في
 القائمة. ②

- زر التشغيل/الإيقاف ⑥
 الميلين ⑦
 علامة التمييز ⑧
 نافذة الكشف ⑨

- المحاذاة أوتوماتيكيا / طريقة المراقبة /
 وظيفة التحديد ③
 زر موافق ④

- مبين حالة البطارية ④
 مبين الدقة ⑤
 بيان موضع مستقبل الليزر بالنسبة لارتفاع
 مستوى الليزر ⑥

4.1.3 بيان مستقبل الليزر PRA 30G

- مسافة شعاع الليزر من علامة التمييز ①
 مبين شدة الصوت ②
 مبين إيقاف نطاقات الشعاع ③

2.3 الاستخدام المطابق للتعليمات

الممنتج المشروح هو جهاز ليزر دوار مرنّي، يمكن استخدامه عن طريق شخص واحد. الجهاز مخصص لحساب المناسب الأفقيّة بالإضافة إلى المستويات الرأسية والمائلة والزوايا القائمة ونقلها / مراجعتها.



- اقتصر على استخدام بطارية أيونات الليثيوم Hilti B12/2.6 أو 12-30 B لهذا المنتج.
- اقتصر على استخدام جهاز الشحن Hilti C 4/12-50 لهذا المنتج.

3.3 ضبط الاستواء الأوتوماتيكي

تم عملية الضبط الأوتوماتيكي للستوأ بعد تشغيل الجهاز. وتشير لمبات LED إلى حالة التشغيل المعنية. عملية ضبط الاستواء الأوتوماتيكي فعالة ويمكن إيقاف فاعليتها عن طريق الزر . يمكن نصب الجهاز على الأرض مباشرة أو على حامل ثلاثي أو بحوك ملائمة.

4.3 المحاذاة الأوتوماتيكية

تُتيح المحاذاة الأوتوماتيكية للشخص المحاذة مستوى الليزر على مستقبل الليزر. يتعرف جهاز الليزر الدوار على المحاذة المعنية في:

- المستوى الأفقي ارتباطاً بالحامل الثلاثي PRA 90 ومستقبل الليزر 30G .PRA 30G
- الميل على المدور X ارتباطاً بمستقبل الليزر 30G .PRA 30G
- المستوى الرأسى ارتباطاً بمستقبل الليزر PRA .PRA 30G

5.3 الميل

يمكن ضبط الميل يدوياً أو أوتوماتيكياً. وبالنسبة للانحدارات الشديدة نسبياً، يمكن تركيب مهain الميل 79 .PRA

6.3 وظيفة المراقبة

ارتباطاً بمستقبل الليزر 30G يقوم جهاز الليزر الدوار بمراقبة المحاذة مستوى الليزر، في حالة وجود اختلافات في المحاذة يقوم النظام بتصحيح اتجاهه مستوى الليزر، وذلك للحفاظ عليه في نقطة الصفر الخاصة بالمستقبل. يعمل جهاز الليزر الدوار على تصحيح جميع الأخطاء التي تنشأ نتيجة تقلبات درجة الحرارة، الرياح أو آية مؤثرات أخرى. في حالة قطع الاتصال المصري بين شعاع الليزر ومستقبل الليزر لفترة تزيد على دقيقتين، فإن النظام يشير إلى وجود خطأ. تُناوح تفعيل وظيفة المراقبة فقط في حالة القياس الرأسى عن طريق القائمة الأوتوماتيكية.

7.3 آلية الإيقاف

يتم الإيقاف أوتوماتيكياً في حالة عدم الوصول إلى ضبط الاستواء بسبب أن جهاز الليزر الدوار:

- مائل بشدة بالنسبة للمحور الأفقي (باستثناء طريقة الميل).
- تعرض لإعاقة ميكانيكية.
- اخترل وضعه نتيجة لحدوث اهتزازات أو ارتطام.
- تم التعرف على خطأ.

بعد التوقف توقف وظيفة الدوران وتوضع جميع لمبات LED.

8.3 وظيفة تحذير الصدمات

في حالة خروج جهاز الليزر الدوار من مسار القياس أثناء التشغيل، فإن الجهاز ينتقل إلى طريقة التحذير، وذلك بمساعدة وظيفة التحذير من الصدمات المدمجة. يتم تفعيل وظيفة التحذير من الصدمات بدءاً من ثانية دقيقة بعد الوصول إلى ضبط الاستواء. في حالة الضغط على زر في نطاق الاستعمال خلال هاتين الدقيقتين، يستغرق الأمر دقيقتين جديدين حتى يتم تفعيل وظيفة التحذير من الصدمات. إذا كان جهاز الليزر الدوار في طريقة التحذير:

- توضع جميع لمبات LED.
- يتوقف الرأس الدوار.
- ينطفئ شعاع الليزر.

يمكن ضبط درجة حساسية وظيفة التحذير من الصدمات عن طريق مُمستقبل الليزر 30G .PRA 30G يمكن إيقاف فعالية وظيفة التحذير من الصدمات عن طريق الزر  إذا كانت هناك اهتزازات بالأرضية أو يتم العمل في طريقة الميل.

▪ أوقف فعالية وظيفة التحذير من الصدمات. ← صفحة 55



9.3 طريقة السكون

يمكن استخدام طريقة السكون لجهاز الليزر الدوار من أجل فترات الراحة أو أية أنشطة أخرى. وفي هذه الحالة يتم الحفاظ على جميع أوضاع الضبط الخاصة بمستوى الليزر أو درجة الميل. تعمل طريقة السكون على توفير التيار الكهربائي وإطالة العمر الافتراضي للبطارية.

يتم تفعيل/إيقاف فعالية طريقة السكون عن طريق **مستقبل الليزر PRA 30G**.

تظل طريقة السكون فعالة لمدة 4 ساعات على أقصى تقدير. وبعد انقضاء هذه المدة، يتوقف النظام.

**10.3 إيقاف نطاقات الشعاع**

يمكن إيقاف فعالية بعض نطاقات شعاع الليزر لفرض:

- حماية نفسك والآخرين من شعاع الليزر.
- عدم التأثير على عمليات قياس أخرى تجري في موضع قريب.

11.3 مستقبل الليزر/جهاز التشغيل عن بعد

تُظهر مستقبلات الليزر **Hilti** بشكل رقمي المسافة بين شعاع الليزر الواقع (مستوى الليزر) على نطاق الرصد وعلامة التمييز الموجودة على **مستقبل الليزر**. كما يمكن استقبال شعاع الليزر عبر مسافة كبيرة نسبياً. يمكن استخدام جهاز **PRA 30G** كمستقبل ليزر وجهاز تشغيل عن بعد لجهاز الليزر الدوار.

12.3 عمل اقتران للملحقات والجهاز**عمل اقتران للملحقات والجهاز**

الاقتران يعني إلهاق الملحقات والأجهزة ببعضها البعض لا سلكياً.

يكون جهاز الليزر الدوار ومستقبل الليزر مترافقين ببعضهما عند التوريد. وهذا من شأنه ضمان العمل دون أية اختلالات في نطاق الأجهزة الأخرى الموجهة لاسلكياً.

المزيد من **مستقبل الليزر أو المواتيل الثلاثية الأوتوماتيكية PRA 90** لا يمكن استخدام بدون عملية الاقتران جاهزاً للستخدام.

▪ جهاز الليزر الدوار اقتران الجهاز ومستقبل الليزر. ← صفحة 56

▪ قم بعمل اقتران للحامل الثلاثي ومستقبل الليزر. ← صفحة 56

13.3 لمبات البيان LED

جهاز الليزر الدوار مزود بلمبات البيان LED.

الحالات	الاستعمال
تومض جميع لمبات LED	عرض الجهاز للارتطام أو فقد الاستقرار أو به خطأ آخر.
لمبة LED للضبط الآوتوماتيكي للاستقرار تومن باللون الأخضر	الجهاز في مرحلة ضبط الاستقرار.
لمبة LED للضبط الآوتوماتيكي للاستقرار تضيء باللون الأخضر باستمرار	تم ضبط استقرار الجهاز / مشغل طبقاً للتعليمات.
لمبة LED للتذير من الصدمات تضيء باللون البرتقالي باستمرار	تحذير الصدمات غير فعال.
لمبة LED لبيان الميل تضيء باللون البرتقالي باستمرار	طريقة الميل فعالة.
تومض لمبة LED الخاصة بالمراقبة باللون البرتقالي	يقوم الجهاز بمحاذاة مستوى الليزر على النقطة المرجعية (PRA 30G).
تضيء لمبة LED الخاصة بالمراقبة باللون البرتقالي بشكل مستمر	الجهاز في طريقة المراقبة. المحذاة على النقطة المرجعية (PRA 30G) صحيحة.

14.3 بيان حالة شحن بطارية أيونات الليثيوم

يوجد في بطارية أيونات الليثيوم بيان لحالة الشحن.



الاستعمال	الحالة
حالة الشحن: 75 % إلى 100 %	تضي، أربع لمبات LED.
حالة الشحن: 50 % إلى 75 %	تضي، ثلاثة لمبات LED.
حالة الشحن: 25 % إلى 50 %	تضي، اثنان من لمبات LED.
حالة الشحن: 10 % إلى 25 %	لمبة LED واحدة تضيء.
حالة الشحن: < 10 %	لمبة LED واحدة توomp.

أثناء العمل تظفر حالة شحن البطارية في نطاق استعمال الجهاز.
في حالة السكون يمكن إظهار حالة الشحن بالنقر على زر التحريك.
أثناء عملية الشحن يتم عرض حالة الشحن من خلال البيان الموجود بالبطارية (انظر دليل استعمال جهاز الشحن).



15.3 مجموعة التمييزات الموردة

جهاز الليزر الدوار PR 30-HVSG A12، مُستقبل الليزر/جهاز التشغيل عن بعد 30G، بطاريتان (بطاريات AA)، لوحة التصويب 54 PRA، دليل الاستعمال.
تجد المزيد من منتجات النظام المسموح بها للمنتج الفاصل بك لدى متجر **Hilti Store** أو على موقع الإنترنت: www.hilti.group

4 المواصفات الفنية

1.4 المواصفات الفنية لجهاز الليزر الدوار

PR 30-HVSG A12	
10.8 فلتر	الجهد الاسمي
120 ملي أمبير	التيار الاسمي
% 80	الرطوبة النسبية القصوى
٢,٠٠٠ متر	أقصى ارتفاع للاستخدام أعلى الارتفاع المرجعي
٣٠٠ ... ٢ متر	مدى الاستقبال (القطر) مع الجهاز 30G (PRA 30G)
٢٠٠ متر	مدى الاتصال (PRA 30G)
١.٠± مم	الدقة من مسافة 10 متر (في ظل ظروف محیطة قیاسیة (MIL-STD-810G)
٢ مرئي	فتحة الليزر
٥± درجة	نطاق الاستواء الذاتي
٥٠° ... ١٠°	درجة حرارة التشغيل
٦٠° ... ٢٥°	درجة حرارة التخزين
٢.٥ كجم	الوزن (شاملاً البطارية B12/2.6 أو B 12-30)
١.٥ متر	ارتفاع اختبار السقوط (في ظل ظروف محیطة قیاسیة (MIL-STD-810G)
IP66	فتحة الحماية طبقاً للمواصفة IEC 60529 (باستثناء البطارية ومبثت البطارية)
شعاع مستقيم، قائم الزاوية بالنسبة لمستوى الدوران	الشعاع العمودي
٧.٣ ديسينبل/ملي واط	أقصى قدرة إرسال صادرة
٢,٤٠٠ ميجاهرتز ... ٢,٤٨٣.٥	التردد

2.4 المواصفات الفنية لمستقبل الليزر

3 فلتر	الجهد الاسمي
150 ملي أمبير	التيار الاسمي



2179603

عربى

49

% 80	الرطوبة النسبية القصوى
م 2,000	أقصى ارتفاع للاستخدام أعلى الارتفاع المرجعي
مم 52±	نطاق بيان المسافة
مم 0.5±	نطاق بيان مستوى الليزر
مم 120 ≥	طول نطاق الرصد
مم 75	بيان المركز بالحافة العلوية لجسم الجهاز
دقيقة 15	فترة انتظار بدون رصد قبل الإيقاف الذاتي
م 150 ... م 2	مدى جهاز التشغيل عن بعد (القطر) حتى PR 30-HVSG A12
م 2	ارتفاع اختبار السقوط من حامل المستقبيل PRA 83 (في ظل ظروف MIL-STD-810G حسب معيطه قياسية)
م° 50 ... م° 20-	درجة حرارة التشغيل
م° 60 ... م° 25-	درجة حرارة التخزين
كجم 0.25	الوزن (شامل البطاريات)
IP66	فتنة الحماية طبقاً للمواصفة IEC 60529، ما عدا مبيت البطارية
ديسيبل/ملي واط 0.2-	أقصى قدرة إرسال صادرة
2,400 ... 2,483.5 ميجاهرتز	التردد

5 استعمال جهاز الليزر الدوار

1.5 التحضير للعمل

راعي إرشادات الأمان والإرشادات التحذيرية الواردة في هذا المستند وعلى الجهاز.

2.5 الاستخدام الصحيح لجهاز الليزر الدوار والبطارية



نوع البطارية B12 غير مصنفة في فئات الحماية. أبعد البطارية عن الأمطار والبلل. طبقاً لمواصفات Hilti لا يجوز استخدام البطارية إلا مع المنتج المعنى، ويجب وضعها لهذا الغرض في مبيت البطارية.

1. الصورة 1: العمل بالطريقة الأفقية.
 2. الصورة 2: في طريقة الميل يتبع رفع جهاز الليزر الدوار على جانب نطاق الاستعمال.
 3. الصورة 3: التخزين أو النقل في مكان مائل. أعمل في وضع رأسى.
- ثبت جهاز الليزر الدوار بحيث لا يشير مبيت البطارية أو البطارية إلى أعلى، وذلك حتى لا تتسرّب الرطوبة إليه.

3.5 تركيب / خلع البطارية

احترس:

خطر كهربائي. قد يتسبب اتساخ أطراف التوصيل في حدوث قفلة كهربائية. ▪ قبل تركيب البطارية، تأكد أن أطراف توصيل البطارية وأطراف التوصيل في الجهاز حالياً من آية أجسام غريبة.

احترس:

خطر الإصابة. إذا لم تكن البطارية مثبتة بشكل سليم فمن المحتمل أن تسقط من موضعها. ▪ وتأكد من إحكام ثبيت البطارية في الجهاز، حتى لا تسقط وتعرض الآخرين للخطر.

1. أدخل البطارية إلى أن تثبت.
- جهاز الليزر الدوار جاهز للتشغيل.
2. اضغط على زر التمرير واحتفظ به مضغوطاً.
3. أخرج البطارية.



4.5 تشغيل جهاز الليزر الدوار والعمل على المستوى الأفقي 7

افحص دقة جهاز الليزر الدوار قبل القياسات الابامة، خاصة بعد سقوطه على الأرض أو تعرضه لتأثيرات غير معتادة أو بعد تخزينه لفترة طويلة.



1. قم بتركيب جهاز الليزر الدوار على حامل مناسب.
2. اضغط على الزر ①.
- توهج لمبة LED لضبط الاستواء الآوتوماتيكي باللون الأخضر.
- بمجرد الوصول إلى ضبط الاستواء يعم شعاع الليزر ويدور وتضيء لمبة LED الخاصة بضبط الاستواء الآوتوماتيكي بشكل مستمر.

يمكن استخدام حامل ثباتي جداري أو حامل ثلاثي كوسيلة حمل. يجب ألا تتعدي زاوية ميل سطح الأرض $\pm 5^\circ$.



5.5 المحاذة اليدوية في الوضع الأفقي باستخدام الحامل الثلاثي 8 PRA 90

تم تركيب جهاز الليزر الدوار على الحامل الثلاثي الآوتوماتيكي PRA 90. تم عمل اقتران بين كل من مستقبل الليزر PRA 30G، جهاز الليزر الدوار والحامل الثلاثي الآوتوماتيكي PRA 90.



ويظهر مستقبل الليزر PRA 30G ونطاق استعمال الحامل الثلاثي الآوتوماتيكي PRA 90 في مواجهة بعضهما البعض ويكون لديهما تماส بصري مباشر.

1. اضغط في جهاز الليزر الدوار، في مستقبل الليزر 30G PRA وفي الحامل الثلاثي الآوتوماتيكي PRA 90 على الزر ①. الأجهزة جاهزة للتشغيل.
2. لغرض تعديل مستوى الليزر إلى أعلى، اضغط على الزر بمستقبل الليزر 30G PRA، أو على زر السهم «إلى أعلى» بالحامل الثلاثي الآوتوماتيكي PRA 90.
3. لغرض تعديل مستوى الليzer إلى أسفل، اضغط على الزر بمستقبل الليزر 30G PRA، أو على زر السهم «إلى أسفل» بالحامل الثلاثي الآوتوماتيكي PRA 90.

6.5 المحاذة الآوتوماتيكية في الوضع الأفقي باستخدام الحامل الثلاثي 9 PRA 90

تم تركيب جهاز الليزر الدوار على الحامل الثلاثي الآوتوماتيكي PRA 90. تم عمل اقتران بين كل من مستقبل الليزر PRA 30G، جهاز الليزر الدوار والحامل الثلاثي الآوتوماتيكي PRA 90.



ويظهر مستقبل الليزر PRA 30G ونطاق استعمال الحامل الثلاثي الآوتوماتيكي PRA 90 في مواجهة بعضهما البعض ويكون لديهما تماس بصري مباشر.

1. اضغط في جهاز الليزر الدوار، في مستقبل الليزر 30G PRA وفي الحامل الثلاثي الآوتوماتيكي PRA 90 على الزر ①. الأجهزة جاهزة للتشغيل.
2. حافظ على علامة التمييز الفاصلة بمستقبل الليزر 30G PRA عند مستوى الهدف المطلوب ضبطه. يجب مسك أو تثبيت مستقبل الليزر 30G بيدك.
3. ابدأ المحاذة الآوتوماتيكية من خلال نفحة مزدوجة على مستقبل الليزر 30G PRA باستخدام الزر ، أو اختر الوظيفة من طريق القائمة الآوتوماتيكية.
- يتدرك الحامل الآوتوماتيكي الثلاثي PRA 90 إلى أعلى وإلى أسفل إلى أن يصل إلى الموضع المحدد. وتصدر أثناً ذلك إشارة صوتية متكررة بمستقبل الليزر.
- وعند الوصول إلى الموضع، يقوم جهاز الليزر الدوار بضبط الاستواء. وتنم الإشارة إلى إتمام العملية بشكل تاجع من خلال إشارة صوتية تستمر لمدة 5 ثوان. ويظهر الرمز لوهلة قصيرة.
- فإذا تذرع إجراء المحاذة الآوتوماتيكية بنجاح، فسوف تصدر إشارات صوتية قصيرة ويظهر الرمز لوهلة قصيرة.
4. قم بمراجعة ضبط الارتفاع في المبين.
5. أبعد مستقبل الليزر 30G PRA.



6. إنها عملية المحاذة الأوتوماتيكية على نحو مبكر من خلال نقرة مزدوجة باستخدام الزر على مستقبل الليزر PRA 30G.

7.5 المحاذة الرأسية يدوياً

يكون جهاز الليزر الدوار مثباً رأسياً بشكل آمن (الحامل الثلاثي، حامل التثبيت الجداري، مهابئ الواجهات أو مهابئ الألواح الإنشائية المائلة أو يوضع على المقاييس الخلفية). توضع النقطة المرجعية (A) أسفل رأس جهاز الليزر (مثلاً مسamar في الألواح الإنشائية المائلة أو علامة ملونة على الأرضية). يكون مستقبل الليزر PRA 30G وجهاز الليزر الدوار مقترنان. ويظهر مستقبل الليزر PRA 30G وجهاز الاستقبال الخاص بجهاز الليزر الدوار في مواجهة بعضهما البعض ويكون لديهما تماส بصري مباشر. أفضل جانب لاستقبال جهاز الليزر الدوار هو الجانب المركب به البطارية.

1. اضغط بجهاز الليزر الدوار على الزر .
2. يتم ضبط استواء جهاز الليزر الدوار والذي يقوم بعد ذلك بعرض شعاع ليزر ثابت إلى أسفل.
3. قم بمحاذاة جهاز الليزر الدوار بحيث يكون شعاع الليزر المعروض محاذاً تماماً للنقطة المرجعية (A). النقطة المرجعية ليست نقطة تصويب!
4. لغرض تعديل مستوى الليزر جهة اليمين أو جهة اليسار، اضغط على الزر أو بمستقبل الليزر PRA 30G.
5. يبدأ جهاز الليزر الدوار في الدوران بعد الضغط على أحد زرri الاتجاه.

8.5 المحاذة الأوتوماتيكية

يكون جهاز الليزر الدوار مثباً رأسياً بشكل آمن (الحامل الثلاثي، حامل التثبيت الجداري، مهابئ الواجهات أو مهابئ الألواح الإنشائية المائلة أو يوضع على المقاييس الخلفية). توضع النقطة المرجعية (A) أسفل رأس جهاز الليزر (مثلاً مسamar في الألواح الإنشائية المائلة أو علامة ملونة على الأرضية). يكون مستقبل الليزر PRA 30G وجهاز الليزر الدوار مقترنان. ويظهر مستقبل الليزر PRA 30G وجهاز الاستقبال الخاص بجهاز الليزر الدوار في مواجهة بعضهما البعض ويكون لديهما تماس بصري مباشر. أفضل جانب لاستقبال جهاز الليزر الدوار هو الجانب المركب به البطارية.

1. اضغط بجهاز الليزر الدوار على الزر .
2. يتم ضبط استواء جهاز الليزر الدوار والذي يقوم بعد ذلك بعرض شعاع ليزر ثابت إلى أسفل.
3. قم بمحاذاة جهاز الليزر الدوار بحيث يكون شعاع الليزر المعروض محاذاً تماماً للنقطة المرجعية (A). النقطة المرجعية ليست نقطة تصويب!
4. حافظ على علامة التمييز الموجودة على مستقبل الليزر PRA 30G عند مستوى الهدف المطلوب ضبطه (B). يجب مسك أو ثبيت مستقبل الليزر PRA 30G بهدوء.
5. ابدأ المحاذة الأوتوماتيكية من خلال نقرة مزدوجة على مستقبل الليزر PRA 30G باستخدام الزر ، وافت الوظيفة عن طريق القائمة الأوتوماتيكية.
6. تظل رأس جهاز الليزر تتحرك يميناً ويساراً، إلى أن يتم الوصول إلى الموضع المطلوب. وتتصدر أثناء ذلك إشارة صوتية متكررة بمستقبل الليزر.
7. عند الوصول إلى الموضع، يقوم جهاز الليزر الدوار بضبط الاستواء. ويظهر الرمز لوهلة قصيرة.
8. فإذا تذرع إجراء المحاذة الأوتوماتيكية بنجاح، فسوف تصدر إشارات صوتية قصيرة ويظهر الرمز لوهلة قصيرة.
9. النقر المزدوج بمستقبل الليزر PRA 30G بواسطة الزر .
10. أثناء المحاذة الأوتوماتيكية، إنها المحاذة الأوتوماتيكية مبكراً.



9.5 المحاذة الأوتوماتيكية باستدام وظيفة المراقبة

يكون جهاز الليزر الدوار مثبّتاً بشكل آمن (الحامِل الثلاثي، حامل التثبيت الجداري، مهابي الواجهات أو مهابي الألواح الإنسانية المائلة أو يوضع على المقابض الخلفية). توضع النقطة المرجعية (A) أسفل رأس جهاز الليزر (مثلاً مسمار في الألواح الإنسانية المائلة أو علامة ملونة على الأرضية). يكون مستقبل الليزر 30G PRA وجهاز الليزر الدوار مفترنان. ويظهر مستقبل الليزر 30G PRA وجهاز الاستقبال الخاص بجهاز الليزر الدوار في مواجهة بعضهما البعض ويكون لديهما تماس بصري مباشر. أفضل جانب لاستقبال جهاز الليزر الدوار هو الجانب المركب به البطارية.

1. اضغط بجهاز الليزر الدوار على الزر ①.
- يتم ضبط إسْتَوَاء جهاز الليزر الدوار والذي يقوم بعد ذلك بعرض شعاع ليزر ثابت إلى أسفل.
2. قم بمحاذاة جهاز الليزر الدوار بحيث يكون شعاع الليزر المعروض محاذاً تماماً للنقطة المرجعية (A). النقطة المرجعية ليست نقطة تصويب!
3. حافظ على علامة التمييز الموجودة على مستقبل الليزر 30G PRA عند مستوى الهدف المطلوب ضبطه (B).
- يجب مسك أو ثبيت مستقبل الليزر 30G PRA بهدوء.
4. اضغط في PRA 30G على الزر لاستدعاء القائمة الأوتوماتيكية. ابدأ المحاذة الأوتوماتيكية باستدام وظيفة المراقبة .
- تظل رأس جهاز الليزر متتركاً يميناً وبسايراً، إلى أن يتم الوصول إلى الموضع المطلوب. وتصدر أثناء ذلك إشارة صوتية متكررة بمستقبل الليزر.
- وعند الوصول إلى الموضع، يقوم جهاز الليزر الدوار بضبط الإسْتَوَاء. يظهر الرمز لوهلة قصيرة وتتوقف الإشارة الصوتية.
- وبعمل جهاز الليزر الدوار في طريقة المراقبة. يتم تلقائياً محادلة الاختلافات البسيطة الناتجة عن المؤشرات الخارجية ويتم الاحتفاظ بشعاع الليزر على مستوى ارتفاع علامة التمييز الخاصة بمستقبل الليزر.
- فإذا تذرع إجراء المحاذة الأوتوماتيكية بنجاح، فسوف تصدر إشارات صوتية قصيرة ويظهر الرمز لوهلة قصيرة.
5. لا تقم بإبعاد مستقبل الليزر 30G PRA عن مستوى الهدف، طالما أن طريقة المراقبة فعالة.
6. انقر المزدوج بمستقبل الليزر 30G PRA بواسطة الزر .
- أثناء المحاذة الأوتوماتيكية: إنهاء المحاذة الأوتوماتيكية مبكراً.
- إذا كانت وظيفة المراقبة فعالة: إنهاء وظيفة المراقبة.

10.5 ضبط درجة الميل يدوياً

يكون جهاز الليزر الدوار مركباً أو منصوباً بشكل آمن، وذلك تبعاً لحالة الاستخدام. يكون مستقبل الليزر 30G PRA وجهاز الليزر الدوار مفترنان. ويظهر مستقبل الليزر 30G PRA وجهاز الاستقبال الخاص بجهاز الليزر الدوار في مواجهة بعضهما البعض ويكون لديهما تماس بصري مباشر. أفضل جانب لاستقبال جهاز الليزر الدوار هو الجانب المركب به البطارية.

1. اضبط وضع بجهاز الليزر الدوار على المافة العلوية أو السفلية لمستوى الميل.
2. قم بمحاذاة جهاز الليزر الدوار فوق تجهيز التصويب برأس الجهاز بالتوالي مع مستوى الميل.
3. اضغط بجهاز الليزر الدوار ومستقبل الليزر 30G PRA على الزر ①.
- بمجرد الوصول إلى ضبط الإسْتَوَاء، يعمل شعاع الليزر ويدور وتضيء لمبة LED الخاصة بضبط الإسْتَوَاء الأوتوماتيكي بشكل مستمر.
4. اضغط بجهاز الليزر الدوار على الزر .
- تضيء لمبة LED لطريقة الميل بجهاز الليزر الدوار بشكل مستمر.
- يظهر في مستقبل الليزر 30G PRA رمز طريقة الميل.



5. قم بإتمالة مستوى الليزر باستخدام الأزرار أو لمستقبل الليزر.

في حالة الضبط اليدوي للميل، يقوم جهاز الليزر الدوار بضبط مستوى الليزر مرة واحدة ثم يقوم بثبيته بعد ذلك. يُراعي أن جهاز الليزر الدوار هذا لا يقوم بمعادلة مستوى الليزر المائل تجاه أي تفاوت محتمل، والذي قد ينشأ نتيجة تغيير الظروف المحيطة وأو إزاحة موضع التثبيت. يمكن أن تؤثر الاهتزازات والتغيرات في درجة الحرارة والمؤثرات الأخرى التي قد تطرأ خلال اليوم على وضع مستوى الليزر.

11.5 ضبط ميل مستوى الليزر باستخدام مهابئ الميل PRA 79

يمكن تركيب مهابئ الميل PRA 79 على حامل ثلاني أو حامل تثبيت جداري، وذلك تبعاً لحالة الاستخدام. 

تكون زاوية ميل مهابئ الميل PRA 79 مضبوطة على درجة 0° .

- قم بتركيب جهاز الليزر الدوار على مهابئ الميل PRA 79. احرص على مراعاة ما ورد في دليل مهابئ الميل PRA 79. يشير نطاق استخدام جهاز الليزر الدوار باتجاهك.
- اضبط ووضع جهاز الليزر الدوار على الحافة العلوية أو السفلية لمستوى الميل.
- اضغط بجهاز الليزر الدوار على الزر .
- ي مجرد الوصول إلى ضبط الاستواء، يعمل شعاع الليزر ويدور وتضيء لمبة LED الخاصة بضبط الاستواء الأوتوماتيكي بشكل مستمر.
- اضغط بجهاز الليزر الدوار على الزر .
- تضيء لمبة LED لطريقة الميل بجهاز الليزر الدوار بشكل مستمر.
- اضبط زاوية الميل المرغوبة على مهابئ الميل PRA 79.

في حالة الضبط اليدوي للميل، يقوم جهاز الليزر الدوار بضبط مستوى الليزر مرة واحدة ثم يقوم بثبيته بعد ذلك. يُراعي أن جهاز الليزر الدوار هذا لا يقوم بمعادلة مستوى الليزر المائل تجاه أي تفاوت محتمل، والذي قد ينشأ نتيجة تغيير الظروف المحيطة وأو إزاحة موضع التثبيت. يمكن أن تؤثر الاهتزازات والتغيرات في درجة الحرارة والمؤثرات الأخرى التي قد تطرأ خلال اليوم على وضع مستوى الليzer.

12.5 ضبط الميل أوتوماتيكيا

يكون جهاز الليزر الدوار مركباً أو منصوباً بشكل آمن، وذلك تبعاً لحالة الاستخدام. 

يظهر مستقبل الليزر PRA 30G وجابر الاستقبال الخاص بجهاز الليزر الدوار في مواجهة بعضهما البعض ويكون لديهما تاماً تماًس بصرى مباشر. أفضل جابر لاستقبال جهاز الليزر الدوار هو الجابر المركب به البطارية.

- اضبط ووضع جهاز الليزر الدوار على الحافة العلوية أو السفلية لمستوى الميل.
- اضغط بجهاز الليزر الدوار ومستقبل الليزر PRA 30G على الزر .
- ي مجرد الوصول إلى ضبط الاستواء، يعمل شعاع الليزر ويدور وتضيء لمبة LED الخاصة بضبط الاستواء الأوتوماتيكي بشكل مستمر.
- اضغط بجهاز الليزر الدوار على الزر .
- تضيء لمبة LED لطريقة الميل بجهاز الليزر الدوار بشكل مستمر.
- يظهر في مستقبل الليزر PRA 30G رمز طريقة الميل.
- ضع علامة التمييز الخاصة بمستقبل الليزر PRA 30G على الحافة الأخرى لمستوى الميل.
- ابداً المحاذاة الأوتوماتيكية من خلال نقرة مزدوجة على مستقبل الليزر PRA 30G باستدام الزر ، أو أختر الوظيفة من طريق القائمة الأوتوماتيكية.
- يقوم جهاز الليزر الدوار بإتمالة مستوى الليزر أوتوماتيكياً على المحور X، إلى أن يتم الوصول إلى علامة التمييز الخاصة بمستقبل الليزر PRA 30G. وتصدر أثناء ذلك إشارة صوتية متكررة بمستقبل الليزر.



▪ وعند الوصول إلى الموضع المحدد، يتم ضبط استواء جهاز الليزر الدوار على المحور 2. وتم الإشارة إلى إتمام العملية بشكل ناجح من خلال إشارة صوتية تستمر لمدة 5 ثوانٍ. ويظهر الرمز لwhole مُضطربة.

▪ فإذا تذرع إجراء المعايرة الأوتوماتيكية بنجاح، فسوف تصدر إشارات صوتية قصيرة ويظهر الرمز لwhole مُضطربة.

▪ إنهاء عملية المعايرة الأوتوماتيكية على نحو مبكر من خلال نقرة مزدوجة على مستقبل الليزر PRA 30G عن طريق الزر **AUTO**.

▪ في حالة بدء جهاز الليزر الدوار عملية البحث الأوتوماتيكية في اتجاه خاطئ، اضغط على الزر **i** لغرض تغيير اتجاه البحث.

13.5 وظيفة خط المسح اليدوية

1. اضغط بجهاز الليزر الدوار على الزر ①.
2. اضبط مستوى الليزر على الوضع / الارتفاع المرغوب. تناح وظيفة خط المسح سواء في الطريقة الأفقية والطريقة الأساسية وكذلك في طريقة الميل.
3. اضغط في PRA 30G على الزر لاستدعاء القائمة.
4. اختر بند القائمة لوظيفة خط المسح على رقم درجات، وذلك عن طريق بند القائمة الخاص بوضع ضبط عرض الخطوط.
5. يمكنك ضبط عرض خط المسح على أربع درجات، وذلك عن طريق عرض القائمة على أربع درجات يساراً ويميناً. ولهذا الغرض يجب ألا يكون مستقبلاً الليزر في نطاق شعاع الليزر.
6. عن طريق الرموز و تستطيع تحريك خط المسح يساراً ويميناً. ولهذا الغرض يجب ألا يكون مستقبلاً الليزر.

14.5 وظيفة خط المسح الأوتوماتيكية

1. اضغط بجهاز الليزر الدوار على الزر ①.
2. اضبط مستوى الليزر على الوضع / الارتفاع المرغوب. تناح وظيفة خط المسح سواء في الطريقة الأفقية والطريقة الأساسية وكذلك في طريقة الميل.
3. اضغط في PRA 30G على الزر **AUTO** لاستدعاء القائمة الأوتوماتيكية.
4. ابدأ في تشغيل وظيفة خط المسح الأوتوماتيكية ④.
5. اضبط مستقبل الليزر على الوضع المرغوب. يقوم جهاز الليزر الدوار بتركيز شعاع الليزر أوتوماتيكياً على خط ضيق في نطاق مستقبل الليزر.

يمكن ضبط عرض خط المسح عن طريق قائمة PRA. كلما كان خط المسح المختار أرفع، كان أكثر سطوعاً. **i**

ومن طريق بند القائمة لوظيفة خط المسح، تستطيع من خلال الرموز و تحريك الخط يساراً ويميناً. ولهذا الغرض يجب ألا يطل مستقبل الليزر في نطاق شعاع الليزر.

15.5 إيقاف فعالية وظيفة تحذير الصدمات

1. اضغط بجهاز الليزر الدوار على الزر ①.
2. اضغط على الزر ②.
- بالإضافة المستمرة للميزة LED الخاصة بإيقاف فعالية وظيفة تحذير الصدمات تشير إلى أن الوظيفة غير فعالة.

لفرض الرجوع إلى الطريقة القياسية، قم بإيقاف جهاز الليزر الدوار وتشغيله مجدداً. **i**

6 استعمال مستقبل الليزر

14 تركيب البطاريات في مستقبل الليزر

▪ قم بتركيب البطاريات في مستقبل الليزر.

▪ اقتصر على استخدام البطاريات المطابقة للمعايير العالمية. **i**



2.6 عمل اقتران لجهاز الليزر الدوار ومستقبل الليزر PRA 30G

1. ضع الجهازين على مسافة حوالي 0,5 م. اضغط في نفس الوقت بالجهازين على الزر ① لمدة 3 ثوان على الأقل.

▪ يتم التأكيد على نجاح عملية الإقتران من خلال وميض جميع لمبات LED بجهاز الليزر الدوار وصدور إشارة صوتية من مستقبل الليزر PRA 30G. يظهر في **مستقبل الليزر** لوهلة قصيرة الرموز ✓ و .

▪ الأجهزة مفترنة.

▪ ويتوقف جهاز الليزر الدوار ومستقبل الليزر.

2. أعد تشغيل الأجهزة.

3.6 اقتران الحامل الثلاثي PRA 90 ومستقبل الليزر

1. ضع الجهازين على مسافة حوالي 0,5 م. اضغط في نفس الوقت بالجهازين على الزر ① لمدة 3 ثوان على الأقل.

▪ يتم التأكيد على نجاح عملية الإقتران من خلال وميض جميع لمبات LED بالحامل الثلاثي الأوتوماتيكي PRA 90 وصدور إشارة صوتية من مستقبل الليزر PRA 30G. يظهر في **مستقبل الليزر** لوهلة قصيرة الرموز ✓ و .

▪ الأجهزة مفترنة.

▪ يتوقف الحامل الثلاثي الأوتوماتيكي ومستقبل الليزر.

2. أعد تشغيل الأجهزة.

▪ ويظهر بمستقبل الليزر كل من جهاز الليزر الدوار والحامل الثلاثي الأوتوماتيكي.

4.6 استقبال شعاع الليزر عن طريق **مستقبل الليزر**

1. اضغط على الزر ① بـ**مستقبل الليزر**.

2. ثبت **مستقبل الليزر** مع نافذة الرصد على مستوى شعاع الليزر مباشرة.

3. قم بتنبيت **مستقبل الليزر** أثناء عملية المعاذاة بكل هدوء، واحرص على وجود مجال رؤية حر بين **مستقبل الليزر** وجهاز الليزر الدوار.

▪ تتم الإشارة إلى رصد شعاع الليزر من خلال بيان مرئي وصوتي.

▪ يقوم **مستقبل الليزر** بعرض المسافة حتى جهاز الليزر الدوار.

▪ يمكن استخدام **مستقبل الليزر** لمسافات (أنصاف أقطار) حتى 300 م.

5.6 شرح خيارات القائمة

• لفرض استدعاء القائمة، اضغط على الزر

• استخدم الأزرار و للتنقل في القائمة.

• يتم عرض الرمز المختار من خلال خلية سوداء. مثال:

• ويتم عرض وضع الضبط المعاunal من خلال إطار أسود. مثال:

• لفرض تأكيد الاختيار، اضغط على الزر

القائمة الرئيسية

وظيفة التحديد	الرمز
سرعة الدوران	
أوضاع ضبط جهاز الليزر الدوار	
أوضاع ضبط مستقبل الليزر	
المعلومات	
رجوع. الوصول بدون إجراء تغييرات إلى المستوى الأصلي أو مغادرة القائمة.	

قائمة وظيفة التحديد

قائمة وظيفة التحديد	الرمز
قائمة وضع ضبط عرض الخطوط (يعرض البيان العرض المضبوط حالياً)	



تمرين الخط إلى اليسار	
تمرين الخط إلى اليمين	

القائمة الفرعية لضبط عرض الخطوط

عربيض	
متوسط	
رقيق	
النقطة	

قائمة سرعة الدوران

300 لفة في الدقيقة	
600 لفة في الدقيقة	
1200 لفة في الدقيقة	

قائمة أوضاع ضبط جهاز الليزر الدوار

طريقة السكون	
التحذير من الصدمات	
إيقاف نطاقات الشعاع	

القائمة الفرعية للتحذير من الصدمات

الدرجة 1، درجة حساسية عالية	
الدرجة 2، درجة حساسية متوسطة	
الدرجة 3، درجة حساسية منخفضة	

القائمة الفرعية لطريقة السكون

طريقة السكون مُشغلة	
طريقة السكون متوقفة	

القائمة الفرعية لإيقاف نطاقات الشعاع

مثال: تفعيل نطاق الشعاع جهة اليسار من أعلى	
مثال: إيقاف فعالية نطاق الشعاع جهة اليسار من أعلى	
يتم تفعيل وإيقاف فعالية نطاقات الشعاع الأخرى بنفس الطريقة.	

قائمة أوضاع ضبط مستقبل الليزر

شدّة الصوت	
الدقة	



القائمة الفرعية لشدة الصوت

	إيقاف الصوت
	شدة الصوت الدرجة 1
	شدة الصوت الدرجة 2
	شدة الصوت الدرجة 3

القائمة الفرعية للدقة

مم 1	
مم 2	
مم 5	
مم 10	
مم 25	

قائمة المعلومات

	نسخة البرمجيات
	موعد الخدمة
	קוד الاستجابة السريعة QR

القائمة الأوتوماتيكية

اضغط على الزر مرة واحدة، لاستدعاء القائمة الأوتوماتيكية.

	المحاذاة الأوتوماتيكية
	المحاذاة الأوتوماتيكية باستخدام وظيفة المراقبة
	وظيفة خط المسح الأوتوماتيكية

6.6 مُستقبل الليزر مع الحامل 15 PRA 83

- قم بتركيب **مُستقبل الليزر** بشكل مائل من أعلى في الغطاء المطاطي للحامل PRA 83.
- اضغط **مُستقبل الليزر** في الغطاء المطاطي إلى أن يحيط الغطاء **بِمُستقبل الليزر** بشكل تام.
- أدخل الغطاء المطاطي في قطعة المسك المغناطيسية.
- اضغط على الزر .
- اقفتح المقبض الدوار لقطعة المسك.
- قم بتنبيت حامل **المستقبل PRA 83** بالقضيب التليسكوبى أو قضيب التسوية وثبته من خلال إدارة المقبض الدوار.
- مُستقبل الليزر** جاهز للقياس.

7.6 مُستقبل الليزر مع الحامل 15 PRA 80

- اقفتح قفل **PRA 80** وقم بتركيب **مُستقبل الليزر**.
- أغلق قفل **PRA 80**.
- اضغط على الزر .
- اقفتح المقبض الدوار لقطعة المسك.



5. قم بتنبيت حامل المُستقبل PRA 80 بقسيب تليسكوبي أو قسيب تسوية وثبته من خلال إدارة المقابض الدوار.
▪ مُستقبل الليزر جاهز للقياس.

8.6 مُستقبل الليزر مع الحامل 15 PRA 81

1. افتح قفل PRA 81 وقم بتركيب مُستقبل الليزر.
2. أغلق قفل PRA 81.
3. اضغط على الزر .
4. ثبت مُستقبل الليزر مع نافذة الرصد على مستوى شعاع الليزر مباشرة.
5. اضبط وضع مُستقبل الليزر بحيث يُظهر ميلن المسافة .
6. قم بقياس المسافة المرغوبة بواسطة شريط القياس.

7 العناية والصيانة

1.7 العناية والصيانة

تحذير

خطر الإصابة عند تكون البطارية مركبة!
▪ احرص على خلع البطارية دائمًا قبل جميع أعمال الإصلاح والصيانة!

العناية بالجهاز

- قم بإزالة الاتساع الملتصق بحرص.
- نظف جسم الجهاز باستخدام قطعة قماش مبللة بعض الشيء. لا تستخدم مواد عناية تحتوي على السيليكون لما قد تسبب فيه من الإضرار بالأجزاء البلاستيكية.

العناية ببطاريات أيونات الليثيوم

- حافظ على البطارية نظيفة وخالية من الزيت والشحوم.
- نظف جسم الجهاز باستخدام قطعة قماش مبللة بعض الشيء. لا تستخدم مواد عناية تحتوي على السيليكون لما قد تسبب فيه من الإضرار بالأجزاء البلاستيكية.
- تجنب تسرب الرطوبة إليها.

الصيانة

- افحص جميع الأجزاء المرئية من حيث وجود أضرار وافحص عناصر الاستعمال من حيث كفاءتها الوظيفية.
- في حالة وجود أضرار وأو احتلالات وظيفية لا تقم بتشغيل الجهاز المشغل ببطارية. احرص على الفور على إصلاحه لدى مركز خدمة .
- بعد أعمال الصيانة والإصلاح قم بتركيب جميع تجهيزات المعايير وافحصها من حيث الأداء الوظيفي.

تنظيف عدسة خروج الليزر

- تخلص من الغبار المتراكم على عدسة خروج الليزر.
- لا تلمس عدسة خروج الليزر بأصابعك.



- مادة التنظيف شديدة الفشونة قد تسبب في خدش الزجاج والتآثير بشكل سلبي على دقة الجهاز.
- لا تستخدم أية سوائل أخرى باستثناء كحول نقي أو ماء، لأنها قد تضر بالأجزاء البلاستيكية.
- قم بتجفيف الجهاز مع المحافظة على القيم الحرارية لدرجات الحرارة.

2.7 خدمة Hilti لتقنيات القياس

يقوم مركز خدمة Hilti لتقنيات القياس بعمليات الفحص، وعند وجود تفاوت، يقوم باستعادة التطابق مع مواصفات الجهاز وإعادة الاختبار. يتم تأكيد التطابق مع المواصفات وقت الفحص بشكل مكتوب عن طريق إثبات ذلك في شهادة الخدمة. ينصح بالآتي:

- اختيار موعد فحص مناسب طبقاً للاستخدام.
- يجب فحص الجهاز عن طريق خدمة Hilti بعد الاستخدام غير الاعتيادي للجهاز، قبل الأعمال الهمة أو على الأقل سنوياً.

فحص الجهاز عن طريق خدمة Hilti لتقنيات القياس لا يعفي المستخدم من ضرورة فحص الجهاز قبل وأثناء الاستخدام.



للالتزام بالمواصفات الفنية، ينبغي فحص المهاز بصفة دورية (على الأقل قبل كل عملية قياس كبيرة/هامة). ينبعي فحص الأداء الوظيفي للمهاز بعد تعرضه للسقوط من ارتفاع عالي. يمكن اعتبار المهاز سليماً ويعمل بنفس الدقة عند تحقق الشروط التالية:

- عدم تجاوز ارتفاع السقوط المذكور في المواصفات الفنية.
- عمل المهاز قبل السقوط بشكل سليم.
- عدم وقوع أضرار ميكانيكية بالمهاز من جراء السقوط (على سبيل المثال كسر المنشور الخماسي).
- توليد المهاز أثناء التشغيل شعاع ليزر دوار.

4.7 فحص المحور الأفقي الرئيسي والعربي 16

1. انصب المهاز على أحد الجدران واعمل على موازنة رأسه أفقياً بواسطة ميزان ماء.
2. ركب المهاز على المهاز الثالثي وقم بمحاذاة رأس المهاز على الجدار بواسطة حز التصويب.
3. الصورة a: بواسطة مستقبل الليزر قم بالتقاط نقطة (نقطة 1) وقم بتحديد ها على الجدار.
4. أدر المهاز حول محوره في اتجاه عقارب الساعة بزاوية 90°. وأثناء ذلك لا يجوز تغيير ارتفاع المهاز.
5. الصورة b: بواسطة مستقبل الليزر قم بتجمیع نقطة ثانية (نقطة 2) وقم بتحديد ها على الجدار.
6. الصورة c و d: كرر الخطوتين السابقتين مررتين وقم بالتقاط النقطة 3 و 4 بواسطة مستقبل الليزر وقم بتحديد هما على الجدار.



في حالة التنفيذ بشكل دقيق من المفترض أن تكون المسافة الأساسية بين النقطتين المحددين 1 و 3 (المحور الرئيسي) أو النقطتين 2 و 4 (المحور العرضي) > 2 مم لكل منها (في مسافة 20 متراً). في حالة وجود تفاوت كبير، أرسل المهاز إلى مركز خدمة Hilti لمعايرته.

5.7 فحص المحور الرأسي 17

1. انصب المهاز بشكل رأسي على أرضية مستوية قدر الإمكان على مسافة حوالي 1 حتى 10 م من الجدار.
2. قم بمحاذاة المقابض بحيث تكون موازية للجدار.
3. قم بتشغيل المهاز وقم بتحديد النقطة المرجعية (R) على الأرض.
4. باستخدام المستقبل قم بتمييز النقطة (A) في النهاية السفلية للجدار.
5. بواسطة مستقبل الليزر قد بتحديد النقطة (B) على ارتفاع 10 متراً تقريباً.
6. أدر المهاز بزاوية 180° وقم بمحاذاته مع النقطة المرجعية (R) على الأرض ومع نقطة التحديد السفلية (A) على الجدار. يمكنك لهذا الغرض أيضاً استخدام وظيفة المحاذاة الآوتوماتيكية.
7. قم بمحاذاة مستوى الليزر الرأسي آوتوماتيكياً. ← صفحة 52
8. بواسطة مستقبل الليزر قد بتحديد النقطة (C) على ارتفاع 10 متراً تقريباً.
- في حالة التنفيذ بشكل دقيق من المفترض أن تكون المسافة الأفقية بين النقطتين المحددين (B) و (C) > 2 مم (مع مسافة 10 متراً). في حالة وجود تفاوت كبير، أرسل المهاز إلى مركز خدمة Hilti لمعايرته.

8 النقل والتخزين

1.8 النقل والتخزين

نقل الأدوات العاملة بالبطارية والبطاريات

اتrous:

التشغيل غير مقصود عند النقل !

▪ قم بنقل المنتج دائمًا بدون البطاريات!

- اخلع البطارية/البطاريات.
- لا تقم بنقل البطاريات بكميات كبيرة. ينبعي أثناء النقل حماية البطاريات من الاصطدام العنيف والاهتزازات، وكذلك عزلها عن أي مادة موصولة للكبرى، أو أي بطاريات أخرى، وذلك حتى لا تتلامس مع أقطاب بطاريات أخرى ومن ثم حدوث قفلة كهربائية. احرص على مراعاة تعليمات النقل المحلية للبطاريات.
- لا يجوز إرسال البطاريات عن طريق البريد. توجه إلى شركة شمن، إذا كنت ترغب في إرسال بطاريات غير تالفة.
- افحص المنتج والبطاريات من حيث وجود أضرار قبل كل استخدام وقبل وبعد النقل لمسافة طويلة.





أضرار غير مقصودة بسبب البطاريات التالفة أو التي بها تسرب!

قم بتنزين المنتج دائمًا بدون البطاريات!


- احرص على تخزين المنتج والبطاريات في مكان بارد وجاف. احرص على مراعاة القيم الحرية لدرجات المراة الواردة في الموصفات الفنية.
- لا تحفظ بالبطاريات على جهاز الشمن. قم دائمًا بإزالة البطارية من الشاحن بعد انتهاء عملية الشمن.
- لا تقم أبدًا بتنزين البطاريات تحت أشعة الشمس أو في مصادر الحرارة أو خلف الزجاج.
- احرص على تخزين المنتج والبطاريات والاحتفاظ به بعيدًا عن متناول الأطفال والأشخاص غير المصرح لهم.
- افحص المنتج والبطاريات من حيث وجود أضرار قبل كل استخدام وقبل وبعد التخزين لفترة طويلة.

9 المساعدة في حالات الاختلالات

عند حدوث اختلالات غير مذكورة في الجدول أدأو يتعدّر عليك معالجتها بنفسك، فيرجى التوجّه إلى مركز خدمة Hilti.

الحل	السبب المحتمل	الفالل
قم بتنبيت البطارية حتى سماع صوت التثبيت.	لم يتم إدخال البطارية حتى النهاية.	الجهاز لا يعمل.
قم بتغيير البطارية وashen البطارية الفارغة.	البطارية فارغة الشحن.	
قم بإيقاف الجهاز ثم أعد تشغيله.	الجهاز به خطأ.	
في حالة استمرار الخطأ، يرجى الاتصال بمركز خدمة Hilti.		
قم بتنسفين البطارية ببطء على درجة حرارة الغرفة.	درجة حرارة محبيطة شديدة الانخفاض.	شنحنة البطارية تفرغ بشكل أسرع من المعاد.
قم بتنظيف أطراف التثبيت ثم قم بتركيب البطارية مجددًا.	أطراف تثبيت البطارية متتسخة.	البطارية لا تثبت بصوت طقطقة مسموع.
قم بإيقاف الجهاز على الفور، أخلع البطاريات وأفحصها جيداً، ثم أتركها تبرد واتصل بمركز خدمة Hilti.	قطع كهربائي	تنشأ سخونة شديدة بالجهاز أو البطارية.
يتعدّر القيام بمواصلة العمل.	خطأ كبير. يظهر البلاغ دائمًا مصحوبًا برمز خطاً.	 خطأ كبير. توضع جميع لمبات LED بجهاز الليزر الدوار.
يمكنك الإطلاع على الحلول من خلال الرمز المعنى.	يظهر بلاغ التحذير دائمًا مصحوبًا برمز خاص به.	 تحذير
يُرجى اتباع الدليل الخاص بإقران الأجهزة بمتيني الدقة.	يتعدّر إقران جهاز الليزر الدوار ومستقبل الليزر.	 فشل عملية الإقران
جهاز الليزر الدوار اقتران الجهاز ومستقبل الليزر. ← صفحة 56		



الخلل	السبب المحتمل	الخلل
<ul style="list-style-type: none"> يُرجى اتباع الدليل الفاصل بإقران الأجهزة بممتنع الدقة. 	بيان إقران الحامل الثلاثي ومستقبل الليزر.	 فشل عملية الإقران
<ul style="list-style-type: none"> قم بعمل اقتران للحامل الثلاثي ومستقبل الليزر. ← صفحة 56 	تم إطلاق التحذير من الصدمات.	 التحذير من الصدمات
<ul style="list-style-type: none"> احرص على توفير وضع آمن وخال من الاهتزازات لجهاز الليزر الدوار. قم بتغيير درجة حساسية وظيفة التحذير من الصدمات. أوقف فعالية وظيفة التحذير من الصدمات. ← صفحة 55 ضبط الليزر في وضع قائم قدر الإمكان. 	الليزر مائل بشكل كبير، يتعذر إجراء ضبط استواء.	 تحذير من وضع الليزر
<ul style="list-style-type: none"> قم بتشغيل جهاز الليزر الدوار. ← صفحة 51 ضبط درجة ميل مستوى الليزر باستدام مهابي الميل PRA 79 ← صفحة 54 	مستقبل الليزر خارج نطاق المحاذاة الآوتوماتيكية.	 تحذير الميل
<ul style="list-style-type: none"> قم بمراجعة وضع جهاز الليزر الدوار ومستقبل الليزر وأعد محاذاة الأجهزة إذا لزم الأمر. أبعد العوائق عن مستوى الليزر. قم بعد ذلك بتشغيل وظيفة المراقبة مجدداً. 	وظيفة المراقبة ليست متاحة أو تم إيقافها.	 تحذير طريقة المراقبة
<ul style="list-style-type: none"> استخدم المحاذاة الرأسية الآوتوماتيكية باستدام وظيفة المراقبة. ← صفحة 53 	يتغير تعديل ضبط الارتفاع أو تلقائياً.	 تحذير تعديل ضبط الارتفاع
<ul style="list-style-type: none"> الحامل الثلاثي غير مقترن. قم بعمل اقتران بين الحامل الثلاثي، جهاز الليزر الدوار ومستقبل الليزر. قم بتشغيل الحامل الثلاثي. قم بتشغيل جهاز الليزر الدوار. 	حالة شحن البطارية بجهاز الليزر الدوار منخفضة.	 حالة شحن البطارية بجهاز الليزر الدوار منخفضة.
<ul style="list-style-type: none"> اشحن البطارية. 	حالات شحن البطارية في مستقبل الليزر منخفضة.	 حالات شحن البطارية في مستقبل الليزر منخفضة.



الحل	السبب المحتمل	الخلل
أشحن البطارية.	حالة شحن البطارية بالعامل الثلاثي منخفضة.	 حالة شحن البطارية بالعامل الثلاثي منخفضة.
قم بتنشيل/إيقاف فعالية طريقة السكون.	الجهاز في طريقة السكون.	 طريقة السكون فعالة.

مواصفة RoHS (مواصفة تقيد استخدام المواد الخطرة) 10

تجدد جدواً بالمواد الفطرة تحت الرابط التالي: qr.hilti.com/r7677226.
تجدد رابط خاص بجداً المواد التي تخصل الموافقة RoHS في نهاية هذا المستند على هيئة كود QR.

الكتاب 11

تحذير !

- خطر الإصابة من جراء التكبين غير المطابق للتعليمات! خطر على الصحة من جراء الغازات والسوائل المتسرية.
 - لا تقم بإرسال أو توريد بطاريات تالفة!
 - قم بخطفية التوصيلات باستخدام مادة غير موصلة للكهرباء وذلك لتجنب حدوث قفلات كهربائية.
 - تخلص من البطاريات بحيث لا تصل إلى متناول الأطفال.
 - تخلص من البطارية لدى متجر **Hilti Store** أو توجه إلى مركز التخلص من النفايات المختص.

مصنوعة كبيرة من مواد قابلة لإعادة التدوير. يشترط لإعادة التدوير أن يتم فصل
الخامات بشكل سليم فنياً. في كثير من الدول تقوم **Hilti** باستعادة جهاز القديم لإعادة الانتفاع به. توجه
أسئلتك لخدمة عملاء **Hilti** أو لمستشاري المبيعات.

- لا تلق الأدوات الكهربائية، الأجهزة الإلكترونية والبطاريات ضمن القمامات المنزلية!

ضمان الجهة الصانعة 12

- في حالة وجود أية استفسارات بخصوص شروط الضمان، يرجى التوجه إلى وكيل Hilti المحلي التالى لك.



Orīģinālā lietošanas instrukcija

1 Informācija par lietošanas instrukciju

1.1 Par šo lietošanas instrukciju

- Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo lietošanas instrukciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
- Ievērojet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā lietošanas instrukcijā un uz izstrādājuma.
- Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un, nododot izstrādājumu citai personai, vienmēr dotiet līdzi šo lietošanas instrukciju.

1.2 Apzīmējumu skaidrojums

1.2.1 Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiekiet lietoti šādi signālvārdi:

BĪSTAMI!

BĪSTAMI!!

- Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.

BRĪDINĀJUMS!

BRĪDINĀJUMS! !

- Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.

IEVĒROT PIESARDZĪBU!

UZMANĪBU! !

- Norāda uz iespējamām bīstamām situācijām, kas var izraisīt traumas vai materiālos zaudējumus.

1.2.2 Dokumentācijā lietotie simboli

Šajā dokumentācijā tiek lietoti šādi simboli:

	Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
	Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
	Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
	Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzives atkritumos.

1.2.3 Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:

	Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā.
	Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
	Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
	Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

1.3 Simboli atkarībā no izstrādājuma

1.3.1 Simboli uz izstrādājuma

Uz izstrādājuma var tikt lietoti šādi simboli:



	Izstrādājums atbalsta bezvadu datu pārnesi, kas ir saderīga ar iOS un Android platformām.
	Izmantotā Hilti litija jonu akumulatoru sērija. Neniet vērā informāciju, kas iekļauta nodaļā Nosacījumiem atbilstīga lietošana .
Li-Ion	Litija jonu akumulators
	Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru kā triecieninstrumentu.
	Sargājiet akumulatoru no kritieniem. Nelietojiet akumulatoru, ja tas ir bijis pakļauts triecienam vai tam ir radušies cita veida bojājumi.

1.4 Uz izstrādājuma

Lāzera informācija

	Lāzera 2. klase, balstoties uz standartu IEC 60825-1/EN 60825-1:2007, atbilstīgi CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50). Neskatīties lāzera starā.
--	--

1.5 Izstrādājuma informācija

HILTI izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.

Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.

- lerakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.

Izstrādājuma dati

Rotējošais lāzers lāzera uztvērējs	PR 30-HVSG A12 PRA 30G
Paaudze	02
Sērijas Nr.	

1.6 Atbilstības deklarācija

Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst šādām direktīvām un standartiem: Atbilstības deklarācijas attēls ir atrodams šīs dokumentācijas beigās.

Tehniskā dokumentācija ir saglabāta šeit:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 Drošība

2.1 Vispārīgi norādījumi par drošību

Izlasiet visus drošības norādījumus un instrukcijas. Šeit izklāstīto drošības norādījumu un instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.

Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai. Drošības norādījumos lietotais apzīmējums "elektroiekārta" attiecas uz iekārtām ar tīkla barošanu (ar barošanas kabeli) un iekārtām ar barošanu no akumulatora (bez kabela).

2.2 Vispārīgi drošības pasākumi

- Strādājot ar elektroiekārtu, esiet piesardzīgi, pievērsiet uzmanību tam, ko jūs darāt un rīkojieties saprātīgi. Ar elektroiekārtu nedrīkst strādāt personas, kas ir nogurušas vai atrodas narkotiku, alkoholu vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības darbā ar elektroiekārtu var novest pie nopietnām traumām.
- Nepadarīt neefektīvus iekārtas drošības elementus un nenozīmēt norādījumu un brīdinājuma zīmes.
- Neļaujiet bērniem atrasties lāzera iekārtu tuvumā.



- Ja iekārta tiek uzskrūvēta nepareizi, var rasties läzera starojums, kas pārsniedz 2. klases robežvērtības. **Uzdodiet veikt iekārtas remontu tikai Hilti servisa darbiniekiem.**
- Läzera stariem jāatrodas pietiekamā attālumā virs vai zem acu augstuma.
- **Nemiet vērā apkārtējās vides ietekmi. Iekārtu nedrīkst lietot ugunsnedrošā un sprādzenībīstamā vidē.**
- Norādījums saskaņā ar FCC §15.21: Ja tiek veikti pārveidojumi vai modifīcēšanas pasākumi, ko nav nepārprotami akceptējis **Hilti**, lietotāja tiesības sākt iekārtas ekspluatāciju var tikt ierobežotas.
- **Ja iekārta ir bijusi pakļauta kritienam vai citai mehāniskai iedarbībai, pirms lietošanas pārbaudiet tās darbības precizitāti.**
- **Ja iekārta no liela aukstuma ir pārvietota siltā telpā vai otrādi, ļaujiet tai pirms lietošanas aklimatizēties.**
- Lietojot adapterus un papildaprikojumu, raugieties, lai iekārta būtu pievienota un nostiprināta droši.
- **Lai izvairītos no kļūdainiem mērījumiem, läzera lodziņš vienmēr jāturi tīrs.**
- Neskatoties uz to, ka iekārta ir paredzēta lietošanai skarbos būvobjekta apstāklos, ar to jāapiecas tikpat rūpīgi kā ar jebkuru citu optisko un elektrisko aprikojumu (tālskatī, brillīm, fotoaparātu u.c.).
- Kaut arī iekārta ir izolēta un pasargāta pret mitruma iekļūšanu, tā pirms ievietošanas transportēšanas kārbā jānoslauka, lai tās virsmas būtu sausas.
- Pirms svarīgu mērījumu veikšanas iekārta jāpārbauda.
- Iekārtas lietošanas laikā regulāri jāpārbauda tās darbības precizitāte.
- Rūpējieties par labu darba vietas apgaismojumu.
- Sargājiet läzeru no lietus un mitruma.
- Izvairieties no saskares ar kontaktiem.
- Rūpīgi veiciet iekārtas apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē iekārtas nevainojamu darbību. Pirms sākt lietot iekārtu, **uzdodiet veikt bojāto daļu remontu**. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka iekārtām nav nodrošināta pareiza apkope.

2.3 Pareiza darba vietas ierīkošana

- Norobežojiet mērījumu veikšanas vietu. Raugieties, lai iekārtas uzstādīšanas laikā läzera stars nebūtu pāvrēsts ne pret citām personām, ne jums.
- Ja jūs strādājat pakāpušies uz kāpnēm vai paaugstinājumiem, vienmēr ieņemiet stabīlu pozu. Rūpējieties par stingru pozīciju un vienmēr saglabājiet līdzsvara stāvokli.
- Ja mērījumi tiek veikti atstarojošu objektu vai virsmu tuvumā, caur stiklu vai tamldzīgiem materiāliem, iespējams kļūdains mērījumu rezultāts.
- Pievērsiet uzmanību tam, lai iekārta būtu uzstādīta uz līdzenas un stabilas pamatnes, kas nepieļauj vibrāciju.
- Lietojiet iekārtu tikai paredzētajā diapazonā.
- Lietojiet vieniģi tādas ierices, papildaprikojumu, darba instrumentus utt., kas atbilst šo norādījumu prasībām un konkrētajam iekārtas tipam. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas iepatnības. Iekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamās sekas.
- Aizliegts strādāt ar mērījumu latām augstsprieguma vadu tuvumā.

2.4 Elektromagnētiskā savietojamība

Neskatoties uz to, ka iekārta atbilst visstārīgākajām spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, **Hilti** nevar garantēt, ka neradīsies zemāk aprakstītās situācijas.

- Iekārtas darbību var traucēt spēcīgs starojums, kas var izraisīt kļūdainas operācijas. Šādos gadījumos, kā arī tad, ja citu iemeslu dēļ rodas šaubas par mērījumu rezultātiem, jāveic kontroles mērījumi.
- Iekārta var radīt traucējumus citu iekārtu (piemēram, līdmašīnu navigācijas aprīkojuma) darbībā.

2.5 Lāzera klasifikācija 2. klases läzera iekārtām

Iekārta atbilst 2. läzera klasei saskaņā ar IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007. Šādas iekārtas drīkst lietot bez papildu drošības pasākumiem.



⚠ IEVĒROT PIESARDZĪBU!

Traumu risks! Lāzera staru nedrīkst vērst pret cilvēkiem.

- ▶ Nekādā gadījumā neskaitieties tieši lāzera staru avotā. Ja stars iespīd acīs, aizveriet tās un pagrieziet galvu tā, lai tā neatrastos lāzera darbības diapazonā.

2.6 Ar akumulatoriem darbināmo iekārtu rūpīga lietošana


- ▶ **Sargājet akumulatorus no augstas temperatūras, tiešiem saules stariem un uguns.** Pastāv eksplozijas risks.
- ▶ **Akumulatorus nedrīkst izjaukt, saspiezt, sakarsēt virs 80 °C (176 °F) vai sadedzināt.** Pretējā gadījumā iespējams ugunsgrēks, eksplozija vai kīmiskie apdegumi.
- ▶ **Nepakļaujiet akumulatoru spēcīgiem mehāniskiem triecieniem un nemetiet to.**
- ▶ **Akumulatori nedrīkst nonākt bērnu rīcībā.**
- ▶ **Nepieļaujiet mitruma iekļūšanu.** Mitruma iekļūšana iekārtā var izraisīt īssavienojumu, kas savukārt var kļūt par cēloni apdegumiem vai ugunsgrēkam.
- ▶ **Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst šķidrums.** Nepieļaujiet tā nokļūšanu uz ādas. Ja tas tomēr nejauši ir noticis, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, izskalojiet acīs un nekavējoties vērsieties pie ārsta. No akumulatora izplūdušais šķidrums var izraisīt ādas kairinājumu vai pat apdegumus.
- ▶ **Vienmēr lietojiet tikai tādus akumulatorus, kas paredzēti attiecīgajai iekārtai.** Akumulatoru aizstāšana ar citiem vai izmantošana mērķiem, kam tie nav paredzēti, var izraisīt aizdegšanos un eksploziju.
- ▶ **Glabājiet akumulatoru pēc iespējas vēsā un sausā vietā.** Nekad nenovietojiet akumulatoru saulē, uz apkures ierīcēm vai aīz stikla.
- ▶ **Nepieļaujiet, ka akumulators vai lādētājs laikā, kamēr to neizmanto, nonāk saskarē ar papīra skavām, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem sīkiem metāla priekšmetiem, kas var radīt akumulatora vai lādētāja kontaktu īssavienojumu.** Akumulatora vai lādētāja kontaktu īssavienojums var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
- ▶ **Ja akumulatori ir bojāti (piemēram, tajos radušās plaisas, tiem ir noluzušas atsevišķas daļas, tie ir saliekti, ar atlauziem vai izvilktiem kontaktiem), tos nekādā gadījumā nedrīkst meģināt uzlādēt vai lietot.**
- ▶ **Akumulatora uzlādei jālieto tikai ražotāja ieteiktie lādētāji.** Noteikta veida akumulatoriem paredzēts lādētājs klūst ugunsbīstams, ja to izmanto ar cita veida akumulatoriem.
- ▶ **Ievērojiet īpašos norādījumus par litija jonu akumulatoru transportēšanu, uzglabāšanu un ekspluatāciju.**
- ▶ **Pirms iekārtas nosūtīšanas nepieciešams izņemt vai arī izolēt akumulatorus.** Akumulatoru šķidruma iztečēšanas gadījumā iekārtā var tikt bojāta.
- ▶ **Ja akumulators laikā, kad tas netiek lietots, ir jūtami sakarsis, tas var liecināt par akumulatora vai iekārtas bojājumu.** Novietojiet iekārtu ugunsdrošā vietā, kas atrodas pietiekamā attālumā no degošiem materiāliem un ir novērojama, un ļaujiet atdzist.



3 Apraksts

3.1 Izstrādājuma pārskats

3.1.1 Rotējošais lāzers PR 30-HVSG A12 1



3.1.2 Vadības panelis PR 30-HVSG A12 2

- | | |
|---|--|
| ① Slīpuma režima taustiņš un LED | ⑤ Ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņš |
| ② Satricinājuma brīdinājuma funkcijas taustiņš un LED | ⑥ Kontroles režima LED (tikai kopā ar automātisko vertikālu novietojuma iestatīšanu) |
| ③ Rotācijas ātruma taustiņš | ⑦ Akumulatora statusa indikācijas LED |
| ④ Ieslēgšanas / izslēgšanas statusa un automātiskās līmenēšanas LED | |

3.1.3 Vadības panelis un lāzera uztvērējs PRA 30G 3

- | | |
|--|---|
| ① Izvēlnes taustiņš | ⑤ Pozitīvs slīpums pa labi. Ar PRA 90 uz augšu. Navigācija izvēlnē. |
| ② Negatīvs slīpums pa kreisi. Ar PRA 90 uz leju. Navigācija izvēlnē. | ⑥ Ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņš |
| ③ Automātiska līmenēšana / kontroles režims / markēšanas funkcija | ⑦ Norāde |
| ④ Taustiņš OK | ⑧ Markējuma iedobe |
| | ⑨ Detekcijas līdzīgums |

3.1.4 Lāzera uztvērēja PRA 30G indikācija 4

- | | |
|--|---|
| ① Lāzera stara attālums līdz markējuma iedobei | ④ Bateriju statusa indikācija |
| ② Skajuma indikācija | ⑤ Precizitātes indikācija |
| ③ Staru diapazonu izslēgšanas indikācija | ⑥ Indikācija uztvērēja pozīcijai attiecībā pret lāzera plaknes augstumu |

3.2 Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir rotējošais lāzers ar rotējošu, redzamu lāzera staru, ar kuru var strādāt vienatnē. Iekārtā ir paredzēta horizontālu augstuma atzīmju, vertikālu un slīpu plakņu, kā arī taisnu lēņķu noteikšanai, pārnešanai un pārbaudišanai.



- ▶ Lietojet kopā ar šo izstrādājumu tikai HiltiB12/2.6 vai B 12-30 litija jonu akumulatoru.
- ▶ Lietojet kopā ar šo izstrādājumu tikai Hilti C 4/12-50 lādētāju.

3.3 Automātiskā līmeņošana

Pēc iekārtas ieslēgšanas notiek automātiskā līmeņošana. LED informē par aktuālo darbības statusu. Ir aktivēta automātiskā līmeņošana, un to var atcelt ar taustiņu . Iekārtu var uzstādīt tieši uz grīdas, uz statīva vai nostiprināt pie atbilstīgiem turētājiem.

3.4 Automātiska līmeņošana

Automātiskā līmeņošana ļauj, strādājot vienatnē, iestatīt lāzera plakni uz lāzera uztvērēju. Rotējošais lāzers identificē attiecīgo novietojumu:

- horizontāli, kopā ar automātisko statīvu PRA 90 un lāzera uztvērēju PRA 30G;
- X ass slīpums kopā ar lāzera uztvērēju PRA 30G.
- vertikāli, kopā ar lāzera uztvērēju PRA 30G.

3.5 Slīpums

Sasvēršanu var veikt manuāli vai automātiski. Lielāka slīpuma gadījumā var izmantot slīpuma adapteru PRA 79.

3.6 Kontroles funkcija

Lietojet kopā ar lāzera uztvērēju PRA 30G, rotējošais lāzers pārbauda lāzera plaknes novietojumu. Ja novietojumam ir novirze, sistēma veic lāzera plaknes virziena korekciju, lai turētu to uztvērēja nulles punktā. Rotējošais lāzers koriģē visas kļūmes, kas radušās temperatūras svārstību, vēja vai citu faktoru ietekmē. Ja optiskā sasaiste starp lāzera staru un lāzera uztvērēju ir pārtraukta ilgāk nekā divas minūtes, sistēma ziņo par kļūmi. Kontroles funkciju iespējams aktivēt tikai vertikāliem mērijuumiem, un tas tiek veikts izvēlnē AUTO.

3.7 Izslēgšanas automātika

Notiek automātiska izslēgšanās, ja līmeņošanu nav iespējams veikt tādēļ, ka rotējošais lāzers:

- ir novietots pārāk slīpi attiecībā pret horizontāli (izņemot slīpuma režīmu);
- ir mehāniski bloķēts;
- vibrācijas vai triecienu rezultātā izkustināts no nolīmenota stāvokļa;
- ir konstatējis kļūmi.

Izslēgšanās izraisa rotācijas apstādināšanu un visu LED mirgošanu.

3.8 Satricinājuma brīdinājuma funkcija

Ja rotējošais lāzers darbības laikā tiek izkustināts no nolīmenota stāvokļa, integrētā satricinājuma brīdinājuma funkcija pārslēdz to brīdinājuma režīmā. Satricinājuma brīdinājuma funkcija sāk darboties tikai otrajā minūtē pēc nolīmenota stāvokļa sasniegšanas. Ja šo 2 minūšu laikā tiek nospiests kāds vadības panela taustiņš, līdz brīdim, kad sāks darboties satricinājuma brīdinājuma funkcija, atkal būs jāgaida divas minūtes. Kad rotējošais lāzers atrodas brīdinājuma režīmā:

- visas LED mirgo;
- rotējošās galvas kustība apstājas;
- lāzera stars nodziest.

Satricinājuma brīdinājuma funkcijas jutīgumu var iestatīt ar lāzera uztvērēja PRA 30G starpniecību.

Satricinājuma brīdinājuma funkciju var atcelt ar taustiņu , ja pamata virsma ir pakļauta vibrācijai vai darbs tiek veikts slīpuma režīmā.

- ▶ Deaktivējet satricinājuma brīdinājuma funkciju. → Lappuse 76

3.9 Gaidīšanas režīms

Darba pārtraukumos vai citu darbību laikā iespējams izmantot rotējošā lāzera gaidīšanas režīmu. Šādā stāvoklī visi lāzera plaknes vai slīpuma iestatījumi tiek saglabāti. Gaidīšanas režīms paīdz ietaupīt energiju un paildzināt akumulatora kalpošanu.

Gaidīšanas režīms tiek aktivēts / deaktivēts ar lāzera uztvērēju PRA 30G.





Gaidīšanas režīms ir aktīvs ne ilgāk kā 4 stundas. Kad šis laiks ir pagājis, sistēma izslēdzas.

3.10 Staru diapazonu izslēgšana

Atsevišķus lāzera staru diapazonus ir iespējams deaktivēt, lai:

- pasargātu sevi un kolēģus no lāzera staru ietekmes;
- neietekmētu citus tuvumā veiktos mērījumus.

3.11 Lāzera uztvērējs / tālvadība

Hilti lāzera uztvērējs digitālās indikācijas veidā informē par attālumu starp raidīto lāzera staru (lāzera plaknī) detekcijas laukumā un lāzera uztvērēja markējuma iedobi. Lāzera stars ir uztverams arī lielākā attālumā. PRA 30G ir izmantojams kā lāzera uztvērējs un kā rotējošā lāzera tālvadība.

3.12 Iekārtas un papildaprīkojuma sasaiste pāri

Iekārtas un papildaprīkojuma sasaiste pāri

Sasaiste pāri ir bezvadu savienojuma izveidošana starp noteiktu papildaprīkojuma un iekārtu.

Piegādes brīdī rotējošais lāzers un lāzera uztvērējs ir sasaistīti pāri. Tādējādi tiek nodrošināta to netraucēta darbība arī tad, ja tuvumā atrodas citas ierīces, kas izmanto bezvadu savienojumu.

Citi lāzera uztvērēji vai automātiskie statīvi PRA 90 bez sasaistes pāri nav izmantojami.

- ▶ Veiciet rotējošā lāzera un lāzera uztvērēja sasaisti pāri. → Lappuse 77
- ▶ Veiciet statīva un lāzera uztvērēja sasaisti pāri. → Lappuse 77

3.13 LED indikācija

Rotējošais lāzers ir aprīkots ar LED indikāciju.

Statuss	Nozīme
Visas LED mirgo	Iekārta ir bijusi pakļauta triecienam, zaudējusi nolīmenīto stāvokli vai radušies cita veida traucējumi.
Automātiskās līmenošanas LED mirgo zaļā krāsā	Iekārta atrodas līmenošanas fāzē.
Automātiskās līmenošanas LED konstanti deg zaļā krāsā	Iekārta ir nolīmenota / darbojas pareizi.
Satricinājuma brīdinājuma LED konstanti deg oranžā krāsā	Satricinājuma brīdinājuma režīms ir deaktivēts.
Slīpuma LED konstanti deg oranžā krāsā	Aktivēts slīpuma režīms.
Kontroles LED mirgo oranžā krāsā	Iekārta iestata lāzera plakni uz atsauces punktu (PRA 30G).
Kontroles LED konstanti deg oranžā krāsā	Iekārta atrodas kontroles režīmā. Iestatišana uz atsauces punktu (PRA 30G) ir pareiza.

3.14 Litija jonu akumulatora uzlādes līmeņa indikācija

Litija jonu akumulatoram ir uzlādes līmeņa indikācija.

Statuss	Nozīme
4 LED deg.	Uzlādes līmenis: no 75 % līdz 100 %
3 LED deg.	Uzlādes līmenis: no 50 % līdz 75 %
2 LED deg.	Uzlādes līmenis: no 25 % līdz 50 %
1 LED deg.	Uzlādes līmenis: no 10 % līdz 25 %
1 LED mirgo.	Uzlādes līmenis: < 10 %



Darba laikā akumulatora uzlādes līmenis ir redzams iekārtas vadības panelī.

Kad iekārta nedarbojas, uzlādes līmeni iespējams apskatīties, iši nospiezot atbloķēšanas taustiņu.

Uzlādes laikā akumulatora indikācija informē par uzlādes līmeni (skat. lādētāja lietošanas instrukciju).



3.15 Piegādes komplektācija

Rotējošais lāzers PR 30-HVSG A12, lāzera uztvērējs / tālvadība PRA 30G, 2 baterijas (elementi AA), mērķa plāksne PRA 54, lietošanas instrukcija.

Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet **Hilti Store** vai tīmekļvietnē: www.hilti.group

4 Tehniskie parametri

4.1 Rotējošā lāzera tehniskie parametri

	PR 30-HVSG A12
Nominālais spriegums	10,8 V
Nominālā strāva	120 mA
Maksimālais relatīvais gaisa mitrums	80 %
Maksimālais lietošanas augstums virs atsauces augstuma	2 000 m
Uztveršanas diapazons (diametrs) ar PRA 30G	2 m ... 300 m
Komunikācijas rādiuss (PRA 30G)	200 m
Precizitāte uz 10 m (standarta vides apstākļos atbilstīgi MIL-STD-810G)	±1,0 mm
Lāzera klase	2, redzams
Pašlīmeņošanās diapazons	±5°
Darba temperatūra	-10 °C ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-25 °C ... 60 °C
Svars (kopā ar akumulatoru B12/2,6 vai B 12-30)	2,5 kg
Kritiena testa augstums (standarta vides apstākļos atbilstīgi MIL-STD-810G)	1,5 m
Aizsargklase saskaņā ar IEC 60529 (neattiecas uz akumulatoru un akumulatora nodalījumu)	IP66
Vertikālais stars	Nepārtraukts stars taisnā leņķi pret rotācijas plakni
Maksimālā starojuma raidīšanas jauda	7,3 dBm
Frekvence	2 400 MHz ... 2 483,5 MHz

4.2 Lāzera uztvērēja tehniskie parametri

Nominālais spriegums	3 V
Nominālā strāva	150 mA
Maksimālais relatīvais gaisa mitrums	80 %
Maksimālais lietošanas augstums virs atsauces augstuma	2 000 m
Atstatuma indikācijas diapazons	±52 mm
Lāzera plaknes indikācijas diapazons	±0,5 mm
Detekcijas laukuma garums	≤ 120 mm
Korpusa augšpuses centra rādītājs	75 mm
Gaidīšanas laiks bez detekcijas pirms automātiskās izslēgšanās	15 min
Tālvadības darbības diapazons (diametrs) PR 30-HVSG A12	2 m ... 150 m
Kritiena testa augstums uztvērēja turētājā PRA 83 (standarta apkārtējos apstākļos saskaņā ar MIL-STD-810G)	2 m
Darba temperatūra	-20 °C ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-25 °C ... 60 °C
Svars (kopā ar baterijām)	0,25 kg
Aizsargklase saskaņā ar IEC 60529, izņemot baterijas nodalījumu	IP66



Maksimālā starojuma raidīšanas jauda	-0,2 dBm
Frekvence	2 400 MHz ... 2 483,5 MHz

5 Rotējošā lāzera vadība

5.1 Sagatavošanās darbam

Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.

5.2 Rotējošā lāzera un akumulatora pareiza lietošana 5

i Tipa B12 akumulatoram nav paredzēta aizsargklase. Sargājiet akumulatoru no lietus un mitruma. Saskaņā ar **Hilti** norādījumiem akumulatoru drīkst lietot tikai kopā ar attiecīgo izstrādājumu, šajā nolūkā ievietojot to bateriju nodalījumā.

1. attēls. Darbs horizontālajā režīmā.
2. attēls. Strādājot slīpuma režīmā, rotējošais lāzers jāpaceļ vadības paneļa pusē.
3. attēls. Novietošana vai transportēšana sasvērtā stāvoklī. Darbs vertikālā stāvoklī.
 - Turiet rotējošo lāzeru tā, lai akumulatora nodalījums vai akumulators NEBŪTU pavērststs uz augšu un tajā nevarētu iekļūt mitrums.

5.3 Akumulatora ievietošana / izņemšana 6

⚠ IEVĒROT PIESARDZĪBU!

Elektrorisks. Netiri kontakti var izraisīt īssavienojumu.

- Pirms ievietot akumulatoru, pārbaudiet, vai uz akumulatora vai iekārtas kontaktiem nav svešķermēnu.

⚠ IEVĒROT PIESARDZĪBU!

Traumu risks. Ja akumulators nav ievietots kārtīgi, tas var nokrist.

- Lai akumulatora nokrišana neapdraudētu jūs vai citus cilvēkus, pārbaudiet, vai tas ir noslēgti.

1. Iebīdiet akumulatoru, līdz tas noslējējas.
 - Rotējošais lāzers ir gatavs ieslēgšanai.
2. Nospiediet un turiet nospiestu atbloķēšanas taustīju.
3. Izvelciet akumulatoru.

5.4 Rotējošā lāzera ieslēgšana un darbs horizontālajā režīmā 7

i Pirms svarīgu mērījumu veikšanas pārbaudiet rotējošā lāzera precizitāti, jo īpaši, ja tas ir bijis pakļauts kritienam vai neparedzēti mehāniskai iedarbībai, kā arī pēc ilgstošas tā uzglabāšanas.

1. Piemontējiet rotējošo lāzeru pie atbilstīga turētāja.
2. Nospiediet taustīju ①.
 - Automātiskās līmeņošanas LED mirgo zaļā krāsā.
 - Līdzko ir sasniegti nolīmenots stāvoklis, lāzera stars ieslēdzas un sāk rotēt un automātiskās līmeņošanas LED deg konstanti.

i Var izmantot pie sienas stiprināmu turētāju vai statīvu. Uzstādīšanas virsma slīpums nedrīkst pārsniegt $\pm 5^\circ$.

5.5 Manuāla horizontālā līmeņošana ar statīvu PRA 90 8

i Rotējošais lāzers ir uzmontēts uz automātiskā statīva PRA 90.

Lāzera uztvērējs PRA 30G, rotējošais lāzers un automātiskais statīvs PRA 90 ir sasaistīti pāros.

Lāzera uztvērēja PRA 30G un automātiskā statīva PRA 90 vadības paneļi ir pavērsti viens pret otru un atrodas tiešā savstarpejās redzamības zonā.



- Nospiediet rotējošā läzera, läzera uztvērēja PRA 30G un automātiskā statīva PRA 90 taustiņu ①.
► Iekārtas ir gatavas darbam.
- Lai pārvietotu läzera plakni uz augšu, nospiediet läzera uztvērēja PRA 30G taustiņu + vai automātiskā statīva PRA 90 navigācijas taustiņu "uz augšu".
- Lai pārvietotu läzera plakni uz leju, nospiediet läzera uztvērēja PRA 30G taustiņu - vai automātiskā statīva PRA 90 navigācijas taustiņu "uz leju".

5.6 Automātiska horizontālā līmeņošana ar statīvu PRA 90 9



Rotējošais läzers ir uzmontēts uz automātiskā statīva PRA 90.

Lāzera uztvērējs PRA 30G, rotējošais läzers un automātiskais statīvs PRA 90 ir sasaistīti pāros.

Lāzera uztvērēja PRA 30G un automātiskā statīva PRA 90 vadības paneli ir pavērsti viens pret otru un atrodas tiešā savstarpējās redzamības zonā.

- Nospiediet rotējošā läzera, läzera uztvērēja PRA 30G un automātiskā statīva PRA 90 taustiņu ①.
► Iekārtas ir gatavas darbam.
- Turiet läzera uztvērēja PRA 30G markējuma iedobi iestatāmā mērķa augstumā. Lāzera uztvērējs PRA 30G jātūr nekustīgi vai jānokīsē.
- Lai sāktu automātisko līmeņošanu, divreiz noklikšķiniet läzera uztvērēja PRA 30G taustiņu AUTO vai izvēlieties funkciju izvēlnē AUTO.
 - Automātiskais statīvs PRA 90 pārvietojas augšup un lejup, līdz tas ir sasniedzis nepieciešamo pozīciju. Par to informē atkārtots akustiskais signāls, kas atskan no läzera uztvērēja.
 - Kad ir sasniegta šī pozīcija, rotējošais läzers nolīmenojas. Par sekmīgu šī procesa pabeigšanu informē nepārtraukts, 5 sekundes ilgs akustiskais signāls. Šu brīdi ir redzams simbols ✓.
 - Ja automātiskā līmeņošana nav norītejusi veiksmīgi, atskan ūsi akustiskie signāli un uz neilgu brīdi parādās simbols △.
- Pārbaudiet indikācijā redzamo augstuma iestatījumu.
- Noņemiet läzera uztvērēju PRA 30G.
- Automātiskās līmeņošanas priekšlaicīgai pārtraukšanai divreiz jānoklikšķina läzera uztvērēja PRA 30G taustiņš AUTO.

5.7 Manuālā vertikālā līmeņošana 10



Rotējošais läzers ir drošā veidā nostiprināts vertikāli (pie statīva, sienas turētāja, fasādes vai nospraudnes adaptera) vai atbalstīts uz aizmugurējiem rokturiem. Zem läzera galvas ir iezīmēts atsauces punkts (A) (piemēram, ar nospraudnes naglu vai ar krāsu uz grīdas).

Lāzera uztvērējs PRA 30G un rotējošais läzers ir sasaistīti pāri.

Lāzera uztvērējs PRA 30G un rotējošā läzera uztveršanas puse ir pavērsti viens pret otru un atrodas tiešā savstarpējās redzamības zonā. Vislabāko uztveršanu nodrošina tā rotējošā läzera puse, kurā tiek ievietots akumulators.

- Nospiediet rotējošā läzera taustiņu ①.
► Rotējošais läzers nolīmenojas un projicē vertikālu staru uz leju.
- Iestatiet rotējošo läzeru tā, lai projicētais läzera stars būtu precīzi pavērts uz atsauces punktu (A). Atsauces punkts nav perpendikula sākumpunkts!
- Lai pārvietotu läzera plakni pa labi vai pa kreisi, nospiediet läzera uztvērēja PRA 30G taustiņu + vai -.
► Rotējošais läzers sāk rotēt, kad tiek nospiests kāds no abiem navigācijas taustiņiem.

5.8 Automātiska vertikālā iestatīšana 11



Rotējošais läzers ir drošā veidā nostiprināts vertikāli (pie statīva, sienas turētāja, fasādes vai nospraudnes adaptera) vai atbalstīts uz aizmugurējiem rokturiem. Zem läzera galvas ir iezīmēts atsauces punkts (A) (piemēram, ar nospraudnes naglu vai ar krāsu uz grīdas).

Lāzera uztvērējs PRA 30G un rotējošais läzers ir sasaistīti pāri.

Lāzera uztvērējs PRA 30G un rotējošā läzera uztveršanas puse ir pavērsti viens pret otru un atrodas tiešā savstarpējās redzamības zonā. Vislabāko uztveršanu nodrošina tā rotējošā läzera puse, kurā tiek ievietots akumulators.



- Nospiediet rotējošā lāzera taustiņu ①.
 - Rotējošais lāzers nolīmēojas un projicē vertikālu staru uz leju.
- Iestatiet rotējošo lāzeru tā, lai projicētais lāzera stars būtu precīzi pavērsts uz atsauces punktu (A). Atsaunes punkts nav perpendikula sākumpunkts!
- Turiet lāzera uztvērēja PRA 30G markējuma iedobi pie iestatāmās mērķa plaknes (B). Lāzera uztvērējs PRA 30G jāturi nekustīgi vai jānofiksē.
- Sāciet automātisko līmeņošanu, divreiz noklikšķinot lāzera uztvērēja PRA 30G taustiņu vai izvēloties funkciju izvēlnē AUTO.
 - Lāzera galva sasveras pa labi un pa kreisi, līdz ir sasniegta nepieciešamā pozīcija. Par to informē atkārtots akustiskais signāls, kas atskan no lāzera uztvērēja.
 - Kad ir sasniegta šī pozīcija, rotējošais lāzers nolīmēojas. Šis brīdi ir redzams simbols .
 - Ja automātiskā līmeņošana nav noritējusi veiksmīgi, atskan ūsi akustiskie signāli un uz neilgu brīdi parādās simbols .
- Divreiz noklikšķiniet lāzera uztvērēja PRA 30G taustiņu .
- Automātiskās līmeņošanas laikā: automātiskās līmeņošanas priekšlaicīga pārtraukšana.

5.9 Automātiska vertikālā novietojuma iestatīšana

Rotējošais lāzers ir drošā veidā nostiprināts vertikāli (pie statīva, sienas turētāja, fasādes vai nospraudnes adaptiera) vai atbalstīts uz aizmugurējiem rokturiem. Zem lāzera galvas ir iezīmēts atsaunes punkts (A) (piemēram, ar nospraudnes naglu vai ar krāsu uz grīdas).

Lāzera uztvērējs PRA 30G un rotējošais lāzers ir sasaistīti pāri.

Lāzera uztvērējs PRA 30G un rotējošā lāzera uztveršanas puse ir paversti viens pret otru un atrodas tiešā savstarpējās redzamības zonā. Vislabāko uztveršanu nodrošina tā rotējošā lāzera puse, kurā tiek ievietots akumulators.

- Nospiediet rotējošā lāzera taustiņu ①.
 - Rotējošais lāzers nolīmēojas un projicē vertikālu staru uz leju.
- Iestatiet rotējošo lāzeru tā, lai projicētais lāzera stars būtu precīzi pavērsts uz atsaunes punktu (A). Atsaunes punkts nav perpendikula sākumpunkts!
- Turiet lāzera uztvērēja PRA 30G markējuma iedobi pie iestatāmās mērķa plaknes (B). Lāzera uztvērējs PRA 30G jāturi nekustīgi vai jānofiksē.
- Nospiediet PRA 30G taustiņu , lai atvērtu izvēlni AUTO. Iedarbiniet automātisko novietojuma iestatīšanu ar kontroles funkciju ④.
 - Lāzera galva sasveras pa labi un pa kreisi, līdz ir sasniegta nepieciešamā pozīcija. Par to informē atkārtots akustiskais signāls, kas atskan no lāzera uztvērēja.
 - Kad ir sasniegta šī pozīcija, rotējošais lāzers nolīmēojas. Šis brīdi ir redzams simbols , un akustiskais signāls aplūst.
 - Rotējošais lāzers pārslēdzas uz kontroles funkciju. Nelielas nobīdes, ko izraisa ārēja iedarbība, tiek izlīdzinātas automātiski, un lāzera stars tiek turēt lāzera uztvērēja markējuma iedobes augstumā.
 - Ja automātiskā līmeņošana nav noritējusi veiksmīgi, atskan ūsi akustiskie signāli un uz neilgu brīdi parādās simbols .
- Neizņemiet lāzera uztvērēju PRA 30G no mērķa plaknes, kamēr ir aktivēts kontroles režīms.**
- Divreiz noklikšķiniet lāzera uztvērēja PRA 30G taustiņu .
- Automātiskās līmeņošanas laikā: automātiskās līmeņošanas priekšlaicīga pārtraukšana.
- Ja ir aktivēts kontroles režīms: izslēdziet kontroles funkciju.

5.10 Manuālā slīpuma iestatīšana 12

Rotējošais lāzers atbilstīgi lietošanas situācijai ir piemontēts vai uzstādīts drošā veidā.

Lāzera uztvērējs PRA 30G un rotējošais lāzers ir sasaistīti pāri.

Lāzera uztvērējs PRA 30G un rotējošā lāzera uztveršanas puse ir paversti viens pret otru un atrodas tiešā savstarpējās redzamības zonā. Vislabāko uztveršanu nodrošina tā rotējošā lāzera puse, kurā tiek ievietots akumulators.

- Novietojiet rotējošo lāzeru uz slīpās plaknes augšējās vai apakšējās malas.
- Izmantojot mērķešanas ierīci pie iekārtas galvas, iestatiet rotējošo lāzeru paralēli slīpuma plaknei.



3. Nospiediet rotējošā lāzera un lāzera uztvērēja PRA 30G taustiņu ①.
 - Līdzko ir sasniegts nolīmenots stāvoklis, lāzera stars ieslēdzas un sāk rotēt un automātiskās līmenošanas LED deg konstanti.
4. Nospiediet rotējošā lāzera taustiņu ②.
 - Konstanti deg rotējošā lāzera slīpuma režīma LED.
 - Lāzera uztvērēja indikācijā PRA 30G parādās slīpuma režīma simbols.
5. Ar lāzera uztvērēja taustiņu ③ vai ④ palīdzību sasveriet lāzera plakni.



Manuālās slīpuma iestatīšanas gadījumā rotējošais lāzers nolīmeņo lāzera plakni vienu reizi un pēc tam to nofiksē. Nemiet vērā, ka šis rotējošais lāzers neizlīdzina lāzera plakni, lai novērstu varbūtēju novirzi, ko izraisa apkārtējo apstākļu izmaiņas un/vai stiprinājuma pārvietošanās. Vibrācija, temperatūras izmaiņas vai citi faktori, kas var rasties dienas laikā, var ietekmēt lāzera plaknes novietojumu.

5.11 Slīpuma iestatīšana ar slīpuma adapteru PRA 79



Atkarībā no lietošanas situācijas slīpuma adapteru PRA 79 var piemontēt pie statīva vai sienas turētāja. Iestatītais slīpuma adaptera PRA 79 slīpuma leņķis ir 0°.

1. Uzmanītējiet rotējošo lāzeru uz slīpuma adaptera PRA 79. Ievērojiet slīpuma adaptera PRA 79 lietošanas instrukciju. Rotējošā lāzera vadības panelis ir pāvērsts pret jums.
2. Novietojet rotējošo lāzeru uz slīpās plaknes augšējās vai apakšējās malas.
3. Nospiediet rotējošā lāzera taustiņu ①.
 - Līdzko ir sasniegts nolīmenots stāvoklis, lāzera stars ieslēdzas un sāk rotēt un automātiskās līmenošanas LED deg konstanti.
4. Nospiediet rotējošā lāzera taustiņu ②.
 - Konstanti deg rotējošā lāzera slīpuma režīma LED.
5. Uz slīpuma adaptera PRA 79 iestatiet nepieciešamo slīpuma leņķi.



Manuālās slīpuma iestatīšanas gadījumā rotējošais lāzers nolīmeņo lāzera plakni vienu reizi un pēc tam to nofiksē. Nemiet vērā, ka šis rotējošais lāzers neizlīdzina lāzera plakni, lai novērstu varbūtēju novirzi, ko izraisa apkārtējo apstākļu izmaiņas un/vai stiprinājuma pārvietošanās. Vibrācija, temperatūras izmaiņas vai citi faktori, kas var rasties dienas laikā, var ietekmēt lāzera plaknes novietojumu.

5.12 Automātiska slīpuma iestatīšana ⑩



Rotējošais lāzers atbilstīgi lietošanas situācijai ir piemontēts vai uzstādīts drošā veidā. Lāzera uztvērējs PRA 30G un rotējošais lāzers ir sasaistīti pāri.

Lāzera uztvērējs PRA 30G un rotējošā lāzera uztveršanas puse ir pāvērsti viens pret otru un atrodas tiešā savstarpējās redzamības zonā. Vislabāko uztveršanu nodrošina tā rotējošā lāzera puse, kurā tiek ievietots akumulatori.

1. Novietojet rotējošo lāzeru uz slīpās plaknes augšējās vai apakšējās malas.
2. Nospiediet rotējošā lāzera un lāzera uztvērēja PRA 30G taustiņu ①.
 - Līdzko ir sasniegts nolīmenots stāvoklis, lāzera stars ieslēdzas un sāk rotēt un automātiskās līmenošanas LED deg konstanti.
3. Nospiediet rotējošā lāzera taustiņu ②.
 - Konstanti deg rotējošā lāzera slīpuma režīma LED.
 - Lāzera uztvērēja indikācijā PRA 30G parādās slīpuma režīma simbols.
4. Novietojet lāzera uztvērēja PRA 30G markējuma iedobi pie slīpuma plaknes otras malas.
5. Sāciet automātisko līmenošanu, divreiz noklikšķinot lāzera uztvērēja PRA 30G taustiņu ⑨ vai izvēloties funkciju izvēlnē AUTO.
 - Rotējošais lāzers automātiski sasver lāzera plakni uz X ass, līdz ir sasniegta lāzera uztvērēja PRA 30G markējuma iedobe. Par to informē atkārtots akustiskais signāls, kas atskan no lāzera uztvērēja.



- Kad ir sasniegta atbilstīgā pozīcija, rotējošais lāzers noīmeņojas uz Y ass. Par sekmīgu šī procesa pabeigšanu informē nepārtraukts, 5 sekundes ilgs akustiskais signāls. Šis brīdi ir redzams simbols 
 - Ja automātiskā līmeņošana nav noritējusi veiksmīgi, atskan ūsi akustiskie signāli un uz neilgu brīdi parādās simbols 
6. Automātiskās slīpuma iestatīšanas priekšlaicīgai pārtraukšanai divreiz jānoklikšķina lāzera uztvērēja PRA 30G taustiņš 
- i** Ja rotējošais lāzers sāk automātisko meklēšanas procesu nepareizā virzienā, nospiediet taustiņu , lai mainītu virzienu.
-

5.13 Manuālā skenēšanas līnijas funkcija

1. Nospiediet rotējošā lāzera taustiņu .
2. Novietojiet lāzera plakni vajadzīgajā pozīcijā / augstumā. Skenēšanas līnijas funkcija ir pieejama gan vertikālajā un horizontālajā, gan slīpuma režīmā.
3. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet PRA 30G taustiņu .
4. Izvēlieties izvēlnē skenēšanas līnijas funkcijas pozīciju .
5. Izmantojot līnijas platuma iestatīšanas apakšizvēlni, iespējams izvēlēties kādu no četrām skenēšanas līnijas platuma pakāpēm.
6. Izmantojot simbolus  un , skenēšanas līniju var pabīdīt pa kreisi vai pa labi. Šajā gadījumā lāzera uztvērējam nav jāatrodas lāzera stara zonā.

5.14 Automātiskā skenēšanas līnijas funkcija

1. Nospiediet rotējošā lāzera taustiņu .
2. Novietojiet lāzera plakni vajadzīgajā pozīcijā / augstumā. Skenēšanas līnijas funkcija ir pieejama gan vertikālajā un horizontālajā, gan slīpuma režīmā.
3. Nospiediet PRA 30G taustiņu , lai atvērtu izvēlni AUTO.
4. Iedarbiniet automātisko skenēšanas līnijas funkciju .
5. Novietojiet lāzera uztvērēju vajadzīgajā pozīcijā. Rotējošais lāzers automātiski koncentrē staru uz saīsinātās līnijas lāzera uztvērēja zonā.

i Skenēšanas līnijas platumu var iestatīt PRA 30G izvēlnē. Jo šaurāka ir skenēšanas līnija, jo spilgtāk tā ir redzama.

6. Izmantojot skenēšanas līnijas pozīciju izvēlnē, ar simboliem  un  līniju var pabīdīt pa labi vai pa kreisi. Šajā gadījumā lāzera uztvērējam vairs nav jāatrodas lāzera stara zonā.

5.15 Satricinājuma brīdinājuma funkcijas deaktivēšana

1. Nospiediet rotējošā lāzera taustiņu .
2. Nospiediet taustiņu .
- Ja satricinājuma brīdinājuma funkcijas deaktivēšanas LED deg konstanti, tas nozīmē, ka šī funkcija nedarbojas.

i Lai atgrieztos standarta režīmā, izslēdziet rotējošo lāzeru un pēc tam ieslēdziet to vēlreiz.

6 Lāzera uztvērēja vadība

6.1 Bateriju ievietošana lāzera uztvērējā

- Ievietojiet lāzera uztvērējā baterijas.
- i** Lietojiet tikai tādas baterijas, kas ir ražotas saskaņā ar starptautiskajiem standartiem.



6.2 Rotējošā lāzera un lāzera uztvērēja PRA 30G sasaiste pāri

- Novietojiet abas iekārtas apm. 0,5 m atstatumā. Vienlaikus nospiediet un vismaz 3 sekundes turiet nospiestus abu iekārtu taustiņus .

 - To, ka sasaiste pāri ir notikusi veiksmīgi, apstiprina visu rotējošā lāzera LED mirgošana un lāzera uztvērēja PRA 30G akustiskais signāls. Lāzera uztvērējs uz ūsu brīdi parāda simbolus  un .
 - Iekārtas ir sasaistītas pāri.
 - Rotējošais lāzers un lāzera uztvērējs ieslēdzas.

- Ieslēdziet iekārtas vēlreiz.

6.3 Statīva PRA 90 un lāzera uztvērēja PRA 30G sasaiste pāri

- Novietojiet abas iekārtas apm. 0,5 m atstatumā. Vienlaikus nospiediet un vismaz 3 sekundes turiet nospiestus abu iekārtu taustiņus .

 - To, ka sasaiste pāri ir notikusi veiksmīgi, apstiprina visu automātiskā statīva PRA 90 LED mirgošana un lāzera uztvērēja PRA 30G akustiskais signāls. Lāzera uztvērēja indikācijā uz ūsu brīdi parādās simboli  un .
 - Iekārtas ir sasaistītas pāri.
 - Automātiskais statīvs un lāzera uztvērējs ieslēdzas.

- Ieslēdziet iekārtas vēlreiz.
 - Lāzera uztvērēja indikācijā ir redzams rotējošais lāzers un automātiskais statīvs.

6.4 Lāzera stara uztveršana ar lāzera uztvērēju

- Nospiediet lāzera uztvērēja taustiņu .
- Turiet lāzera uztvērēju ar detekcijas lodziņu tieši rotējošā lāzera stara plaknē.
- Līmeņošanas laikā turiet lāzera uztvērēju mierīgi un raugties, lai būtu nodrošināta redzamība starp lāzera uztvērēju un rotējošo lāzeru.
 - Par lāzera stara uztveršanu ziņo optiska un akustiska indikācija.
 - Lāzera uztvērējs parāda attālumu līdz rotējošajam lāzeram.
 - Lāzera uztvērēju var lietot attāluma (rādiusa) noteikšanai līdz 300 m.

6.5 Izvēlnes opciju skaidrojums

- Lai atvērtu izvēlni, nospiediet taustiņu .
- Lai pārvietotos pa izvēlni, lietojiet taustiņus  un .
- Izvēlētais simbols ir redzams uz melna fona. Piemērs: .
- Aktīvais iestatījums ir redzams melnā rāmīti. Piemērs: .
- Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet taustiņu .

Galvenā izvēlne

	Markēšanas funkcija
	Rotācijas ātrums
	Rotējošā lāzera iestatījumi
	Lāzera uztvērēja iestatījumi
	Informācija
	Atpakaļ. Neveicot izmaiņas, jūs atgriežaties augstākā izvēlnes līmenī vai atstājet izvēlni.

Markēšanas funkcijas izvēlne

	Līnijas platuma iestatīšanas izvēlne (indikācijā ir redzams iestatītais līnijas platsums)
---	---



	Līnijas pabīdišana pa kreisi
	Līnijas pabīdišana pa labi

Līnijas platuma iestatīšanas apakšizvēlne

	Plata
	Vidēja
	Šaura
	Punkts

Rotācijas ātruma izvēlne

300 RPM	300 apgriezieni minūtē
600 RPM	600 apgriezieni minūtē
1200 RPM	1200 apgriezieni minūtē

Rotējošā lāzera iestatījumu izvēlne

	Gaidīšanas režīms
	Satricinājuma brīdinājums
	Staru diapazonu izslēgšana

Satricinājuma brīdinājuma apakšizvēlne

	Pakāpe 1, liels jutīgums
	Pakāpe 2, vidējs jutīgums
	Pakāpe 3, neliels jutīgums

Gaidīšanas režīma apakšizvēlne

	Gaidīšanas režīms ieslēgts
	Gaidīšanas režīms izslēgts

Staru diapazonu izslēgšanas apakšizvēlne

	Piemērs: aktivēts staru diapazons augšā pa kreisi
	Piemērs: deaktivēts staru diapazons augšā pa kreisi
	Citu staru diapazonu aktivēšana un deaktivēšana notiek līdzīgā veidā..

Lāzera uztvērēja iestatījumu izvēlne

	Skalums
	Precizitāte



Skaļuma apakšizvēlne

	Akustiskais signāls izslēgts
	Skaļuma līmenis 1
	Skaļuma līmenis 2
	Skaļuma līmenis 3

Precizitātes apakšizvēlne

	1 mm
	2 mm
	5 mm
	10 mm
	25 mm

Informācijas izvēlne

	Programmatūras versija
	Servisa termiņi
	QR kods

Izvēlne AUTO

Lai atvērtu izvēlni AUTO, vienu reizi nospiediet taustiņu .

	Automātiska novietojuma iestatīšana
	Automātiska novietojuma iestatīšana ar kontroles funkciju.
	Automātiskā skenēšanas līnijas funkcija

6.6 Lāzera uztvērējs ar turētāju PRA 83

- Slīpi no augšpuses ievietojet lāzera uztvērēju PRA 83 gumijas apvalkā.
- Pēc tam iespediet lāzera uztvērēju gumijas apvalkā, līdz tas pilnībā aptver lāzera uztvērēju.
- Pievienojet gumijas apvalku pie magnētiskā satveršanas elementa.
- Nospiediet taustiņu .
- Atveriet satveršanas elementa grozāmo rokturi.
- Piestipriniet uztvērēja turētāju pie PRA 83 teleskopiskā kāta vai līmeņošanas stieņa un nofiksējiet to, pagriežot grozāmo rokturi.
 - Lāzera uztvērējs ir gatavs mērijuma veikšanai.

6.7 Lāzera uztvērējs ar turētāju PRA 80

- Atveriet PRA 80 aizslēgu un ievietojet lāzera uztvērēju.
- Aizveriet PRA 80 aizslēgu.
- Nospiediet taustiņu .
- Atveriet satveršanas elementa grozāmo rokturi.
- Piestipriniet uztvērēja turētāju PRA 80 pie teleskopiskā kāta vai līmeņošanas stieņa un nofiksējiet to, pagriežot grozāmo rokturi.
 - Lāzera uztvērējs ir gatavs mērijuma veikšanai.



2179603

6.8 Lāzera uztvērējs ar turētāju PRA 81 15

- Atveriet PRA 81 aizslēgu un ievietojet lāzera uztvērēju.
- Aizveriet PRA 81 aizslēgu.
- Nospiediet taustīņu ①.
- Turiet lāzera uztvērēju ar detekcijas lodziņu tieši rotējošā lāzera stara plaknē.
- Novietojet lāzera uztvērēju tā, lai attāluma indikācijas rādījums būtu 0.
- Izmēriet nepieciešamo attālumu ar mērlentes pašdzību.

7 Apkope un uzturēšana

7.1 Apkope un uzturēšana

BRĪDINĀJUMS!

Traumu risks ievietota akumulatora gadījumā!

- Pirms jebkādiem apkopes un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbiem vienmēr izņemiet akumulatoru!

Iekārtas apkope

- Uzmanīgi jānotira pielipušie netīrumi.
- Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.

Litija jonu akumulatoru apkope

- Raugieties, lai akumulators ir tīrs un nebūtu savārtīts ar eļļu un smērvielām.
- Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
- Nepielaujiet mitruma ieklūšanu.

Uzturēšana

- Regulāri pārbaudiet visas redzamās daļas, lai pārliecīnatos, ka tās nav bojātas un funkcionē nevainojami.
- Bojājumu un/vai funkciju traucējumu gadījumā ar akumulatoru darbināmo iekārtu nedrīkst lietot. Tā nekavējoties jānodos **Hilti**, lai veiktu remontu.
- Pēc apkopes un remonta darbiem piemontējiet visas aizsargierīces atpakaļ vietā un pārbaudiet, vai tās darbojas.

Lāzera stara lodziņa tīrīšana

- Nopūtiet putekļus no lāzera stara lodziņa.
- Nepieskarieties lāzera stara lodziņam ar pirkstiem.



Pārāk raupīš tīrīšanas materiāls var saskräpēt stiklu un tādējādi izraisīt iekārtas precizitātes samazināšanos. Drīkst izmantot tikai tīru spirtu vai ūdeni, jo citi šķidrumi var izraisīt plastmasas daļu bojājumus.

Žāvējot aprīkojumu, ievērojiet temperatūras robežvērtības.

7.2 Hilti mērīeriču serviss

Hilti mērīeriču servisā tiks veikta pārbaude un noviržu gadījumā atjaunota un vēlreiz pārbaudīta iekārtas specifikācijas atbilstība. Specifikācijas atbilstība pārbaudes veikšanas brīdī tiks apstiprināta ar servisa sertifikātu. Ieteicams:

- Atbilstīgs pārbaužu intervāls jāizvēlas atkarībā no lietošanas intensitātes.
- Ja iekārta ir bijusi pakļauta ārkārtējai slodzei, pirms svarīgu darbu veikšanas vai vismaz vienreiz gadā nododiet to **Hilti** mērīeriču servisā pārbaudes veikšanai.

Hilti mērīeriču servisa veiktā pārbaude neatbrīvo iekārtas lietotāju no pienākuma pārbaudīt iekārtu gan pirms lietošanas, gan tās laikā.

7.3 Mērījumu precizitātes pārbaude

Lai nodrošinātu tehnisko specifikāciju ievērošanu, iekārta regulāri jāpārbauda (vismaz pirms katra lielāka / nozīmīgāka mērījuma).

Ja iekārta ir kritusi no lielāka augstuma, jāpārbauda tās funkcijas. Var uzskatīt, ka iekārta darbojas nevainojami, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:



- nav pārsniegts tehniskajā specifikācijā norādītais kritiena augstums;
- arī pirms kritiena iekārtā ir darbojusies nevainojami.
- kritiena rezultātā iekārtai nav radušies mehāniski bojājumi (piemēram, pentaprizmas salūšana).
- iekārtā darbības laikā ģenerē rotējošu lāzera staru.

7.4 Horizontālās galvenās ass un perpendikulārās ass pārbaude **16**

- Uzstādīt statīvu apm. 20 m attālumā no sienas un izlīdziniet statīva galvas horizontālo novietojumu ar līmenprāžu paīdzību.
- Uzstādīt iekārtu uz statīvu un iestatiet iekārtas galvu pret sienu, izmantojot mērķēšanas iedobi.
- Attēls a. Ar uztvērēja paīdzībunofiksējet un atzīmējet uz sienas vienu punktu (punkts 1).
- Pagrieziet iekārtu ap tās asi pulksteņa rādītāja kustības virzienā par 90°. Tā rezultātā nedrīkst mainīties iekārtas augstums.
- Attēls b. Ar lāzera uztvērēja paīdzībunofiksējet un atzīmējet uz sienas otru punktu (punkts 2).
- Attēli c un d. Atkārtojiet abas iepriekš aprakstītās darbības vēl divas reizes un ar uztvērēja paīdzībunofiksējet un atzīmējet uz sienas punktu 3 un punktu 4.



Ja iestatīšana ir veikta pietiekami precizi, vertikālajai nobīdei starp abiem atzīmētajiem punktiem 1 un 3 (galvenajai asij) vai punktiem 2 un 4 (perpendikulārajai asij) jābūt $< 2 \text{ mm}$ (pie attāluma 20 m). Ja nobīde ir lielāka, nosūtiet iekārtu Hilti servisam, lai veiktu kalibrēšanu.

7.5 Vertikālās ass pārbaude **17**

- Vertikāli uzstādīt iekārtu uz maksimāli līdzīgas virsmas apm. 1 līdz 10 m attālumā no sienas.
- Iestatiet rokturus paralēli sienai.
- Ieslēdziet iekārtu un atzīmējet uz grīdas atsauces punktu (R).
- Ar uztvērēja paīdzību atzīmējet punktu (A) sienas apakšējā malā.
- Ar uztvērēja paīdzību apm. 10 m attālumā atzīmējet punktu (B).
- Pagrieziet iekārtu par 180° un iestatiet to attiecībā pret uz grīdas atzīmēto atsauces punktu (R) un sienas apakšmalā atzīmēto punktu (A). Šajā nolūkā jūs varat izmantot automātisko līmeņošanu.
- Veiciet vertikālās lāzera plaknes automātisko iestatīšanu. → Lappuse 73
- Ar uztvērēja paīdzību apm. 10 m attālumā atzīmējet punktu (C).
 - Ja iestatīšana ir veikta pietiekami precizi, horizontālajam attālumam starp abiem atzīmētajiem punktiem (B) un (C) jābūt $< 2 \text{ mm}$ (pie attāluma 10 m). Ja nobīde ir lielāka, nosūtiet iekārtu Hilti servisam, lai veiktu kalibrēšanu.

8 Transportēšana un uzglabāšana

8.1 Transportēšana un uzglabāšana

Ar akumulatoru darbināmu iekārtu un akumulatoru transportēšana

⚠ IEVĒROT PIESARDZĪBU!

Nekontrolēta iedarbošanās transportēšanas laikā !

- Pirms iekārtu transportēšanas vienmēr izņemiet no tām akumulatorus!
- Izņemiet akumulatoru / akumulatorus.
- Nekādā gadījumā netransportējet akumulatorus nenostiprinātā veidā, sabērtus kaudzē. Transportēšanas laikā akumulatori jāsargā no trieciņiem un vibrācijas, kā arī jāizolē no jebkādiem materiāliem, kam piemīt elektriskā vadītspēja, un citiem akumulatoriem, lai nepielautu to nonākšanu saskarē ar citu bateriju kontaktiem un išsavienojuma rašanos. **IEVĒROJET VIEΤĒJOS NOTEIKUMUS PAR AKUMULATORU TRANSPORTĒŠANU.**
- Akumulatorus nedrīkst sūtīt pa pastu. Ja vēlaties nosūtīt nebojātus akumulatorus, vērsieties sūtījumu piegādes uzņēmumā.
- Pirms katras lietošanas, kā arī pēc ilgākas transportēšanas pārbaudiet, vai izstrādājums un akumulatori nav bojāti.

Ar akumulatoru darbināmu iekārtu un akumulatoru uzglabāšana

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Neparedzami bojājumi bojātu vai izplūdušu akumulatoru dēļ !

- Pirms iekārtu novietošanas glabāšanā vienmēr izņemiet no tām akumulatorus!




- ▶ Glabājiet izstrādājumu un akumulatorus vēsā un sausā vietā. Ievērojiet temperatūras robežvērtības, kas norādītas tehnisko parametru sadalījā.
- ▶ Neglabājiet akumulatorus uz lādētāja. Pēc uzlādes procesa vienmēr noņemiet akumulatoru no lādētāja.
- ▶ Nekad neglabājiet akumulatorus saulē, uz siltuma avotiem vai aiz stikla.
- ▶ Glabājiet izstrādājumu un akumulatorus tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni un nepiederošas personas.
- ▶ Pirms katras lietošanas, kā arī pēc ilgākas uzglabāšanas pārbaudiet, vai izstrādājums un akumulatori nav bojāti.

9 Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā ir radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējet palīdzību mūsu **Hilti** servisā.

Traucējums	Iespējamais iemesls	Risinājums
Iekārtā nedarbojas.	Akumulators nav pilnībā iebīdīts.	▶ Nofiksējiet akumulatoru ar sadzirdamu klikšķi.
	Akumulators ir izlādējies.	▶ Normainiet akumulatoru un uzlādējiet tukšo akumulatoru.
	Iekārtā radusies klūme.	▶ Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet iekārtu. Ja klūme saglabājas, vērsieties Hilti servisā.
Akumulators izlādējas ātrāk nekā parasti.	Ļoti zema apkārtējā temperatūra.	▶ Pamazām sasildiet akumulatoru līdz istabas temperatūrai.
Akumulators nenofiksējas ar sadzirdamu klikšķi.	Netīri akumulatora fiksācijas izcilīni.	▶ Notīriet fiksācijas mēlītes unnofiksējiet akumulatoru no jauna.
Iekārtā vai akumulators spēcīgi sakarst.	Elektrisks defekts.	▶ Nekavējoties izslēdziet iekārtu, izņemiet akumulatoru no iekārtas, vērojiet to, laujiet tam atdzist un vērsieties Hilti servisā.
	Nopietna klūme. Mirgo visas rotējošā läzera LED.	▶ Turpināt darbu nav iespējams. Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet visas iekārtas.
	Brīdinājumu vienmēr papildina atbilstīgs simbols.	▶ Norādi par risinājumu ietver konkrētais simbols.
	Rotējošā läzera un läzera uztvērēja sasaiste pāri nav iespējama.	▶ Precīzi ievērojiet norādījumus par iekārtu sasaisti pāri.
		▶ Veiciet rotējošā läzera un läzera uztvērēja sasaisti pāri. → Lappuse 77
	Statīva un läzera uztvērēja sasaiste pāri nav iespējama.	▶ Precīzi ievērojiet norādījumus par iekārtu sasaisti pāri.
		▶ Veiciet statīva un läzera uztvērēja sasaisti pāri. → Lappuse 77



Traucējums	Iespējamais iemesls	Risinājums
	Aktīvēta satricinājuma brīdinājuma funkcija.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nodrošiniet, lai rotējošais lāzers būtu novietots stabili un nebūtu pakļauts vibrācijai. ▶ Mainiet satricinājuma brīdinājuma funkcijas jutīgumu. ▶ Deaktivējiet satricinājuma brīdinājuma funkciju. → Lappuse 76
	Lāzers ir novietots pārāk slīpi, līmenošana nav iespējama.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Novietojiet lāzeru pēc iespējas taisnā pozīcijā. ▶ Ieslēdziet rotējošo lāzeru. → Lappuse 72
	Lāzera uztvērējs atrodas āpus automātiski iestatāmā slīpuma diapazona.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Veiciet lāzera plaknes slīpuma iestatīšanu ar slīpuma adapteru PRA 79. → Lappuse 75
	Kontroles funkcijas darbība nav iespējama vai ir pārtraukta.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pārbaudiet rotējošā lāzera un lāzera uztvērēja novietojumu un, ja nepieciešams, iestatiet to no jauna. ▶ Atbrīvojiet lāzera plakni no šķēršļiem. ▶ Pēc tam ieslēdziet kontroles funkciju no jauna. ▶ Lietojiet automātisko vertikālu novietojuma iestatīšanu ar kontroles funkciju. → Lappuse 74
	Automātiskā augstuma regulēšana nav iespējama.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Statīvs nav sasaistīts pāri. Nodrošiniet statīva, rotējošā lāzera un lāzera uztvērēja sasaisti pāri. ▶ Ieslēdziet statīvu. ▶ Ieslēdziet rotējošo lāzeru.
	Zems rotējošā lāzera akumulatora uzlādes līmenis.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uzlādējiet akumulatoru.
	Zems lāzera uztvērēja akumulatora uzlādes līmenis.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uzlādējiet akumulatoru.



Traucējums	Iespējamais iemesls	Risinājums
	Zems statīva akumulatora uzlādes līmenis.	► Uzlādējiet akumulatoru.
	Iekārtā atrodas gaidīšanas režīmā.	► Aktivējiet / deaktivējiet gaidīšanas režīmu.

10 RoHS (direktīva par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu)

Lai apskatītu bīstamo vielu tabulu, izmantojet šādu saiti: qr.hilti.com/r7677226.

Saiti uz RoHS tabulu jūs QR koda veidā atradīsiet šīs dokumentācijas beigās.

11 Nokalpojušo iekārtu utilizācija



BRĪDINĀJUMS!

Traumu risks neatbilstīgas utilizācijas gadījumā! Veselības apdraudējums, izplūstot kaitīgām gāzēm un šķidrumiem.

- Bojātus akumulatorus nav atlauts nosūtīt!
- Lai nepielautu īssavienojumus, nosedziet pieslēguma kontaktus ar materiālu, kam nepiemīt elektriskā vadītspēja.
- Utilizējiet akumulatorus tā, lai tiem neverētu piekļūt bērni.
- Nododiet akumulatoru utilizācijai jūs apkalpojošajā **Hilti Store** vai vērsieties pie kompetentā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma.

 **Hilti** izstrādājumu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstis **Hilti** pieņem nolietotās iekārtas otreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties **Hilti** servīsā vai pie savā pārdošanas konfidentalta.



- Neizmetiet elektroiekārtas, elektroniskas ierīces un akumulatorus sadzīves atkritumos!

12 Ražotāja garantija

- Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā **Hilti** partnera.

Originali naudojimo instrukcija

1 Informacija apie naudojimo instrukciją

1.1 Apie šią naudojimo instrukciją

- Prieš pradēdam iekšplatuoši, perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo saļyga.
- Laikykites saugos ir išpejamujų nurodymų, pateiktų šioje naudojimo instrukcijoje ir ant prietaiso.
- Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu ir prietaisā kitiem asmenims perduokite tik kartu su šia naudojimo instrukcija.



1.2 Ženklų paaškinimas

1.2.1 Ispėjantieji nurodymai

Ispėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius ekspluatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:

PAVOJUS

PAVOJUS !

- ▶ Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavoją, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.

ISPĖJIMAS

ISPĖJIMAS !

- ▶ Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavoją, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.

ATSARGIAI

ATSARGIAI !

- ▶ Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymeti, kai yra kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

1.2.2 Instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:

	Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
	Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
	Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
	Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitinius šiukšlynus

1.2.3 Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:

	Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje
3	Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo
	Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaškinimų numerius
	Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

1.3 Specifiniai prietaiso simboliai

1.3.1 Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso gali būti naudojami šie simboliai:

	Prietaisas palaiko belaidį duomenų perdavimą, suderinamą su „iOS“ ir „Android“ platformomis.
	Naudotas Hilti serijos ličio jonų akumulatorius. Atkreipkite dėmesį į duomenis skyriuje Naudojimas pagal paskirtį .
Li-Ion	Ličio jonų akumulatorius
	Niekada nenaudokite akumulatoriaus kaip smūginio įrankio.





Saugokite, kad akumuliatorius nenukristų. Nenaudokite akumulatoriaus, kuris buvo sutrenktas arba kaip nors kitaip pažeistas.

1.4 Ant prietaiso

Informacija apie lazerį



2 Lazerio klasė pagal normas IEC60825-1/EN60825-1:2007 ir atitinkamai CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Nežiūrėti į spindulį.

1.5 Informacija apie prietaisą

HILTI gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik igaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.

Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.

- Serijos numerį perkelykite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodymite šiuos prietaiso duomenis.

Prietaiso duomenys

Rotacinis lazerinis nivelyras Lazerio imtuvas	PR 30-HVSG A12 PRA 30G
Karta	02
Serijos Nr.	

1.6 Atitikties deklaracija

Priimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad čia yra aprašytas gaminys atitinka galiojančias direktyvas ir normas. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šios instrukcijos gale.

Techninė dokumentacija saugoma čia:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 Sauga

2.1 Pagrindinė informacija apie saugų darbą

Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Šių saugos nurodymų ir instrukcijų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.

Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje. Saugos nurodymuose vartojama savoka „elektrinis įrankis“ apibrėžiamai ir iš elektros tinklo maitinami elektriniai įrankiai (turintys maitinimo kabelį), ir iš akumuliatorių baterijos maitinami elektriniai įrankiai (be maitinimo kabelio).

2.2 Bendrosios saugos priemonės

- Dirbdami su elektriniu įrankiu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Elektrinio įrankio nenaudokite, jeigu esate pavargę arba apsviaigę nuo narkotiniu medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumo akimirką dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
- Neatjunkite jokių apsauginių įtaisų, nenuimkite lentelių su nurodymais ir įspėjimo ženklais.
- Lazerinius prietaisus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prietaisą netinkamai atidarius, yra pavojus nukentėti nuo lazerinio spinduliuavimo, kurio lygis viršija leistiną 2 klasei. **Prietaisą remontuoti patikėkite tik Hilti techninės priežiūros centrui.**
- Lazerio spinduliai turi būti gerokai aukščiau arba žemiau akių lygio.
- **Ivertinkite aplinkos įtaką. Nenaudokite prietaiso ten, kur yra gaisro ar sprogimo pavojus.**
- Nurodymas pagal FCC §15.21: Pakeltimai ir modifikacijos, kuriems Hilti nedavė aiškaus atskiro leidimo, gali aprūpinti naudotojo teisę prietaisą pradeti eksplloatuoti.
- **Prietaisuis nukritus ar patyrus bet kokį kitą mechaninį poveikį, patikrinkite prietaiso tikslumą.**
- **Jei prietaisas iš šaltos aplinkos pernešamas į šiltesnę arba atvirkščiai, prieš naudodami palaukite, kol jo temperatūra susivienodins su aplinkos temperatūra.**
- **Prietaisą naudodamis su adapteriais ir reikmenimis, užtikrinkite, kad jis būtų gerai pritvirtintas.**



- ▶ Kad išvengtumėte klaidingų matavimų, kontroliuokite, kad lazerio spindulio išėjimo langeliai visada būtų švarūs.
- ▶ Nors prietaisais yra pritaikytas naudoti statybų aikštélėse, juo, kaip ir kitais optiniais bei elektriniai prietaisais (žiūronais, akiniais, fotoaparatais), reikia naudotis atsargiai.
- ▶ Nors prietaisais yra apsaugotas nuo drėgmės, prieš dėdami į transportavimo konteinerį, jį gerai nusausinkite.
- ▶ Prieš vykdymu svarbius matavimus, prietaisą tikrinkite.
- ▶ Prietaisą naudodami, kelis kartus tikrinkite jo tikslumą.
- ▶ Užtikrinkite, kad darbo zona būtų gerai apšviesta.
- ▶ Lazerinių nivelyrų saugokite nuo lietaus ir drėgmės.
- ▶ Nelieskite kontaktui.
- ▶ Prietaisą rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar besisukančios prietaiso dalys tinkamai veikia ir niekur neklūsta, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų prietaiso veikimą. Prieš naudojimą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Blogai prižiūrimi prietaisai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.

2.3 Tinkamas darbo vietų įrengimas

- ▶ Apsaugokite vietą, kurioje vykdote matavimus. Užtikrinkite, kad, lazerių pastatydami, jo spindulio nenukreipsite į kitus asmenis ar save.
- ▶ Jei dirbate stovédami ant kopėcių, venkite neiprastos kūno padėties. Visuomet dirbkite stovédami ant stabilaus pagrindo ir nepraskirkite pusiausvyros.
- ▶ Matuojant greta atspindinčių objektų ar paviršių, per lango stiklą ar panašias medžiagas, matavimo rezultatai gali būti iškreipti.
- ▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad prietaisais būtų pastatytas ant plokščio ir stabilaus (nevibruojančio) pagrindo.
- ▶ Prietaisą naudokite tik esant nurodytom eksplloatavimo sąlygoms.
- ▶ Prietaisą, reikmenis, keičiamuosius įrankius ir t. t. naudokite taip, kaip nurodyta jų instrukcijoje ir nustatytą šiam konkretčiam prietaiso tipui. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Prietaisus naudojant ne pagal paskirtį, dirbtį gali būti pavojinga.
- ▶ Draudžiama dirbtį su matavimo liniuotėmis netoli aukštos įtampos linijų.

2.4 Elektromagnetinis suderinamumas

Nors prietaisais tenkina griežtus specialiųjų direktyvų reikalavimus, Hilti negali garantuoti, kad nepasitaikys toliau nurodytu neigiamų poveikių.

- Dėl stiprios išorinės spinduliutės prietaiso veikimas gali sutrakti ir jis pats gali pradėti klaidingai funkcionuoti.
- Šiaisiai kaitas atvejais, kai kyla abejonių dėl prietaiso veikimo, reikia atlikti kontrolinius matavimus.
- Prietaisais gali sutrikdyti kitų prietaisų (pvz., lėktuvų navigacinės įrangos) veikimą.

2.5 Lazerio klasė pagal lazerinių prietaisų klasifikaciją – 2

Prietaisais atitinka 2 lazerio klasę pagal IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007. Šiuos prietaisus leidžiama naudoti, nesilinant jokių kitų saugos priemonių.



ATSARGIAI

Sužalojimo pavojus! Nenukreipkite lazerio spindulio į kitus žmones.

- ▶ Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio šviesos šaltinį. Spinduliu patekus tiesiogiai į akis, užsimerkite ir nusukite galvą nuo spinduliuavimo šaltinio.

2.6 Su akumulatoriniais prietaisais elgtis atsargiai

- ▶ Akumulatorius saugokite nuo aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir ugnies. Yra sprogimo pavojus.
- ▶ Akumulatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C (176 °F) temperatūros arba deginti. Priešingu atveju kyla gaisro, sprogimo ir nusideginimo cheminėmis medžiagomis pavojus.
- ▶ Akumulatorių saugokite nuo stiprių mechaninių poveikių ir kritimo.
- ▶ Akumulatoriai neturi patekti į vaikų rankas.
- ▶ Saugokite, kad į vidų nepatektų drėgmės. Prasiskverbusi drėgmė gali sukelti trumpajį jungimą, tapti nudegimui arba gaisro priežastimi.




- ▶ Netinkamai naudojant akumulatorių, iš jo gali ištekėti skystis. Venkite kontakto su šiuo skysčiu. Jei skysčio atsitiktinai pateko ant odos, nuplaukite ją vandeniu, jei pateko į akis – gerai praplaukite jas vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Akumulatoriaus skystis gali sudirginti ir chemiškai nudeginti odą.
- ▶ Prietaise naudokite tik tokius akumulatorius, kurie yra jam skirti. Naudojant kitokius negu nurodyta akumulatorius arba šiuos akumulatorius naudojant kitaip tikslais, kyla gaisro ir sprogimo pavojus.
- ▶ Akumulatorių laikykite vésioje ir sausoje vietoje. Akumulatoriaus jokiui būdu nelaiakykite saulės atokaitoje, ant šildymo prietaisų ar už automobilio lango stiklo.
- ▶ Nenaudojamo akumulatoriaus ar kroviklio nelaiakykite prie sąvarželių, monetų, raktų, vinių, varžtu arba kitų metalinių daiktų, kurie galėtų užtrumpinti akumulatoriaus arba kroviklio kontaktus. Trumpai sujungus akumulatorių arba kroviklių kontaktus, yra pavojus nusideginti arba sukelti gaisrą.
- ▶ Pažeistų akumulatorių (pavyzdžiu, ištrūkusių, su sulužusiais, sulinkusiais, suspaustais ir / arba ištrauktais kontaktais) nejkraukite ir nenaudokite.
- ▶ Akumulatoriams įkrauti naudokite tik tuos kroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Krovikli, tinkantį tik nurodytiems akumulatorių tipams, naudojant kitiemis akumulatoriams įkrauti, kyla gaisro pavojus.
- ▶ Laikykite Li-Ion akumulatorių specialiųjų transportavimo, sandėliavimo ir naudojimo direktyvų.
- ▶ Prietaisą išsiuždami, akumulatorius izoliuokite arba išimkite iš prietaiso. Kitaip iš akumulatoriaus ištakėjės elektrolitas gali sugadinti prietaisą.
- ▶ Jeigu į rankas paimtas akumulatorius atrodo karštas, jis arba prietaisais kartu su akumulatoriumi gali būti sugedęs. Prietaisą padėkite nedegioje vietoje toliau nuo degių medžiagų ir, nuolat stebédami, leiskite atvėsti.

3 Aprašymas

3.1 Prietaiso vaizdas

3.1.1 Rotacinis lazerinės nivelyras PR 30-HVSG A12 ①



3.1.2 PR 30-HVSG A12 valdymo skydelis ②

- | | | | |
|---|---|---|--|
| ① | Pasvirimo režimo mygtukas ir šviesos diodas | ③ | Mygtukas „Sukimosi greitis“ |
| ② | Ispėjimo apie smūgių funkcijos mygtukas ir šviesos diodas | ④ | Ijungimo / išjungimo ir automatinio nivelavimo būsenų šviesos diodas |



- ⑤ Ijungimo / išjungimo mygtukas
 ⑥ Stebėjimo režimo šviesos diodas (veikia tik naudojant vertikalų automatinį išlyginimą)
- ⑦ Akumulatoriaus jėkros lygio indikacijos šviesos diodas

3.1.3 Valdymo skydelis ir lazerio imtuvas PRA 30G 3

- | | |
|--|---|
| ① Meniu mygtukas | ⑤ Pliusinis pasvirimas į dešinę. Su PRA 90 aukštyn. Meniu navigacija. |
| ② Minusinis pasvirimas į kairę. Su PRA 90 žemyn. Meniu navigacija. | ⑥ Ijungimo / išjungimo mygtukas |
| ③ Automatinis išlyginimas / stebėjimo režimas / žymėjimo funkcija | ⑦ Indikatorius |
| ④ OK mygtukas | ⑧ Žymėjimo ipjova |
| | ⑨ Aptikimo langas |

3.1.4 Lazerio imtuvo PRA 30G indikatorius 4

- | | |
|---|---|
| ① Lazerio spindulio atstumas nuo žymėjimo ipjovos | ④ Maitinimo elementų būklės indikacija |
| ② Garso stiprumo indikacija | ⑤ Tikslo indikacija |
| ③ Lazerio spindulio zonų išjungimo indikacija | ⑥ Imtuvo padėties lazerio plokštumos aukščio atžvilgiu indikacija |

3.2 Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra rotacinis lazerinis nivelyras, turintis besišukantį matomą lazerio spindulį; prietaisai gali dirbti vienais žmogus. Prietaisais yra skirtas horizontalioms aukščio linijoms, vertikalioms ir pasviroms plokštumoms bei statiniams kampams nustatyti, perkelti ar tikrinti.

- Su šiuo prietaisu naudokite tik HiltiB12/2.6 arba B 12-30 ličio Jonų akumulatorių.
- Su šiuo prietaisu naudokite tik Hilti C 4/12-50 kroviklį.

3.3 Automatinis niveliavimas

Automatinis niveliavimas vyksta ižungus prietaisą. Šviesos diodai indikuoją esamą darbo režimą. Automatinis niveliavimas yra aktyvus ir gali būti išaktyvintas mygtuku . Prietaisai galima statyti tiesiog ant žemės, tvirtinti ant stovo ar naudoti su tinkamais laikikliais.

3.4 Automatinis išlyginimas

Automatinis išlyginimas leidžia vienam asmeniui išlyginti lazerio plokštumą pagal lazerio imtuvą. Rotacinis lazerinis nivelyras atpažįsta atitinkamą išlyginimą:

- Horizontalų, dirbant su automatiniu stovu PRA 90 ir lazerio imtuvu PRA 30G.
- Pasvirimą X ašyje, dirbant su lazerio imtuvu PRA 30G.
- Vertikalų, dirbant su lazerio imtuvu PRA 30G.

3.5 Pasvirimas

Pasvirimą galima nustatyti rankiniu būdu arba automatiškai. Esant didesniams nuolydžiui, galima naudoti pasvirimo adapterį PRA 79.

3.6 Stebėjimo funkcija

Dirbant su lazerio imtuvu PRA 30G, rotacinis lazerinis nivelyras stebi lazerio plokštumos išlyginimą. Esant išlyginimo nuikrimui, sistema koreguoja lazerio plokštumos kryptį, kad plokštumą išlaikytų imtuvo nuliniamame taške. Rotacinis lazerinis nivelyras koreguoja visas dėl temperatūros svyravimo, vėjo ar kitų poveikių atsiradusias paklaidas. Jeigu optimis ryšys tarp lazerio spindulio ir lazerio imtuvu yra pertrauktas ilgiau kaip dvi minutes, sistema informuoja apie klaidą. Stebėjimo funkciją galima suaktyvinti tik vykdant vertikalų matavimą – per AUTO meniu.

3.7 Automatinis išjungimas

Prietaisas automatiškai iššiungia, kai niveliavimas nepavyksta, nes rotacinis lazerinis nivelyras:

- Yra per daug palenktais horizontalės atžvilgiu (išskyrus pasvirimo režima).
- Yra mechaniskai blokuojamas.
- Dėl sukratymo ar patrito smūgio prietaisas praranda vertikalumą.



- Aptikta klaida.

Prietaisui išsijungus, jo sukimasis taip pat išjungiamas, visi šviesos diodai mirksi.

3.8 Ispėjimo apie smūgi funkcija

Kai eksplotavimo metu rotacinis lazerinis nivelyras praranda lygi, integruota įspėjimo apie smūgi funkcija perjungia prietaisą į įspėjimo režimą. Įspėjimo apie smūgi funkcija suaktyvinama tik nuo antrosios minutės po pasiekto niveliavimo. Jeigu per šias 2 minutes paspaudžiamas bet kuris valdymo skydelio mygtukas, vėl reikia laukti dvi minutes, kol bus suaktyvinta įspėjimo apie smūgi funkcija. Kai rotacinis lazerinis nivelyras yra įspėjimo režime:

- Mirksi visi šviesos diodai.
- Sustabdoma sukimosi galvutė.
- Gėsta lazerio spindulys.

Įspėjimo apie smūgi funkcijos jautrumą galima nustatyti per lazerio imtuvą PRA 30G.

Jeigu pastatymo paviršius néra nevibrnuojantis arba dirbama pasvirimo režime, įspėjimo apie smūgi funkciją galima išaktyvinti mygtuku .

- Išaktyvinkite įspėjimo apie smūgi funkciją. → psl. 97

3.9 Budėjimo režimas

Darbo pertraukų metu ar vykdant kitus darbus rotacinių lazerinių nivelyrų galima perjungti į budėjimo režimą. Šioje būsenoje išsaugomi visi lazerio plokštumos arba pasvirimo nustatymai. Budėjimo režime taupoma energija, todėl ilgėja akumulatorius veikimo trukmę.

Budėjimo režimas suaktyvinamas / išaktyvinamas lazerio imtuviu PRA 30G.



Prietaisas budėjimo režime lieka ne ilgiau kaip 4 h. Šiam laikui praėjus, sistema išsijungia.

3.10 Spindulio zonų išjungimas

Atskiras lazerio spindulio zonas galima išaktyvinti, kad:

- save patį ir kolegas būtų galima apsaugoti nuo lazerio spindulio.
- spindulys nedarytų įtakos kitiems netoliems vykdomiems matavimams.

3.11 Nuotolinio valdymo lazerio imtuvas

Hilti lazerio imtuvių skaitmeninė forma rodo atstumą tarp aptikimo lauke esančio lazerio spindulio (lazerio plokštumos) ir žymėjimo įpjovos lazerio imtuve. Lazerio spindulį galima priimti ir dideliametruje. PRA 30G galima naudoti ir kaip lazerio imtuvą, ir kaip rotacinių lazerinių nivelyrų nuotolinio valdymo pultą.

3.12 Reikmenų ir prietaiso jungimas į porą

Reikmenų ir prietaiso jungimas į porą

Jungimas į porą yra reikmenų ir prietaisu priskyrimas vienas kitam per radijo ryšį.

Rotacinis lazerinis nivelyras ir lazerio imtuvas yra tiekiami jau sujungti į porą. Taip yra užtikrinamas ju netrikdomas veikimas kitų radijo ryšiu valdomų prietaisų aplinkoje.

Kiti lazerio imtuvių arba automatiniai stovai PRA 90 be sujungimo į porą negali būti naudojami.

- Rotacinių lazerinių nivelyrų ir lazerio imtuvių sujungti į porą. → psl. 97
- Stovų ir lazerio imtuvių sujungti į porą. → psl. 97

3.13 Šviesos diodų indikacija

Rotaciniame lazeriniame nivelyre yra įrengta šviesos diodų indikacija.

Būsena	Reikšmė
Mirksi visi šviesos diodai	Prietaisas buvo kliudytas, prarado niveliavimą arba sutriko jo veikimas.
Automatinio niveliavimo šviesos diodas mirksi žalia spalva	Vyksta automatinis niveliavimas.



Būsena	Reikšmė
Automatinio niveliavimo šviesos diodas šviečia žalia spalva	Prietaisas baigė niveliuotis ir yra parengtas darbui.
Ispėjimo apie smūgi šviesos diodas šviečia oranžinė spalva	Ispėjimas apie smūgi išaktyvintas.
Pasvirimo indikacijos šviesos diodas šviečia oranžinė spalva	Suaktyvintas pasvirimo režimas.
Stebėjimo šviesos diodas mirksi oranžinė spalva	Prietaisas išlygina lazerio plokštumą pagal atraminį tašką (PRA 30G).
Stebėjimo šviesos diodas nuolat šviečia oranžinė spalva	Prietaisas yra stebėjimo režime. Išlyginimas pagal (PRA 30G) atraminį tašką yra tinkamas.

3.14 Li-Ion akumulatoriaus įkrovos lygio indikatorius

Ličio jonų akumulatorius turi įkrovos lygio indikatorių.

Būsena	Reikšmė
Šviečia 4 diodai.	Įkrovos lygis: nuo 75 iki 100 %
Šviečia 3 diodai.	Įkrovos lygis: nuo 50 iki 75 %
Šviečia 2 diodai.	Įkrovos lygis: nuo 25 iki 50 %
Šviečia 1 diodas.	Įkrovos lygis: nuo 10 iki 25 %
1 šviesos diodas mirksi.	Įkrovos lygis: < 10 %

 Dirbant akumulatoriaus įkrovos lygis rodomas prietaiso valdymo skydelyje.

Ramybės būsenoje įkrovos lygi galima pasižiūrėti paspaudus atblokovimo mygtuką.

Įkrovimo metu įkrovos lygi rodo akumulatoriaus indikatorius (žr. kroviklio naudojimo instrukciją).

3.15 Tiekiamas komplektas

Rotacinis lazerinis nivelyras PR 30-HVSG A12, nuotolinio valdymo lazerio imtuvas PRA 30G, 2 maitinimo elementai (AA tipo), taikinos PRA 54, naudojimo instrukcija.

Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite savo **Hilti Store** arba tinklalapyje www.hilti.group

4 Techniniai duomenys

4.1 Rotacinio lazerinio nivelyro techniniai duomenys

	PR 30-HVSG A12
Nominalioji įtampa	10,8 V
Vardinė srovė	120 mA
Maksimalus santykinis oro drėgnis	80 %
Maksimalus naudojimo aukštis virš jūros lygio	2 000 m
Priėmimo veikimo nuotolis (skersmuo) su PRA 30G	2 m ... 300 m
Ryšio veikimo nuotolis (PRA 30G)	200 m
Tikslumas 10 m nuotolyje (esant standartinėms aplinkos sąlygomis pagal MIL-STD-810G)	±1,0 mm
Lazerio klasė	2, matomas
Susinivelialimo diapazonas	±5°
Darbinė temperatūra	-10 °C ... 50 °C
Laikymo temperatūra	-25 °C ... 60 °C
Svoris (isk. akumuliatorių B12/2.6 arba B 12-30)	2,5 kg
Aukštis, atliekant kritimo bandymą (esant standartinėms aplinkos sąlygomis pagal MIL-STD-810G)	1,5 m



	PR 30-HVSG A12
Apsaugos laipsnis pagal IEC 60529 (išskyrus akumuliatoriu ir akumuliatoriaus déklą)	IP66
Statmenas spindulys	Nuolatinis spindulys, staciū kampu į sukimosi plokštumą
Maksimali išspinduliuojama galia	7,3 dBm
Dažnis	2 400 MHz ... 2 483,5 MHz

4.2 Lazerio imtuvo techniniai duomenys

Nominalioji įtampa	3 V
Vardinė srovė	150 mA
Maksimalus santykinis oro drėgnis	80 %
Maksimalus naudojimo aukštis virš jūros lygio	2 000 m
Atstumo indikacijos diapazonas	±52 mm
Lazerio plokštumos indikacijos ribos	±0,5 mm
Aptikimo lauko ilgis	≤ 120 mm
Centro indikacija nuo korpuso viršutinės briaunos	75 mm
Laukimo trukmė prieš išsiungimą, kai aptikimas nebevykdomas	15 min
Nuotolinio valdymo pulto veikimo nuotolis (skersmuo) iki PR 30-HVSG A12	2 m ... 150 m
Aukštis, atliekant kritimo bandymą, kai imtuvas yra PRA 83 laikiklyje (esant standartinėms aplinkos sąlygoms pagal MIL-STD-810G)	2 m
Darbinė temperatūra	-20 °C ... 50 °C
Laikymo temperatūra	-25 °C ... 60 °C
Svoris (su maitinimo elementais)	0,25 kg
Apsaugos klasė pagal IEC 60529, išskyrus maitinimo elementų déklą	IP66
Maksimali išspinduliuojama galia	-0,2 dBm
Dažnis	2 400 MHz ... 2 483,5 MHz

5 Rotacinio lazerinio nivelyro naudojimas

5.1 Pasiruošimas darbu

Iaikykite šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.

5.2 Tinkamas rotacinio lazerinio nivelyro ir akumuliatoriaus naudojimas 5

-  B12 tipo akumuliatorius neturi apsaugos laipsnio. Saugokite akumuliatorių nuo lietaus ir drėgmės.
Pagal Hilti direktyvas ši akumuliatorių leidžiama naudoti tik su atitinkamu prietaisu, be to, jis turi būti įdėtas į akumuliatoriaus déklą.

- 1 pav. Darbas su horizontaliu spinduliu.
- 2 pav. Pasvirimo režime rotacinį lazerinį nivelyrą reikia kelti valdymo skydelio pusėje.
- 3 pav. Padėjimas arba transportavimas pasviroje padėtyje. Darbas vertikalioje padėtyje.
 - Rotacinį lazerinį nivelyrą laikyti taip, kad akumuliatoriaus déklas arba akumuliatorius NEBŪTŲ nukreiptas aukštyn ir į vidų negalėtų prasiskverbtį drėgmę.



5.3 Akumulatoriaus įdėjimas / išémimas 6

⚠️ ATSARGIAI

Elektros srovės keliamas pavojus. Dėl užterštų kontaktų gali įvykti trumpasis jungimas.

- ▶ Prieš akumulatorių įdėdami, įsitikinkite, kad jo ir prietaiso kontaktuose nėra pašaliniai daiktai.

⚠️ ATSARGIAI

Sužalojimo pavojus. Netinkamai įdėtas akumulatorius dirbant gali iškristi / nukristi.

- ▶ Kad akumulatorius nekristų ir nesužalotų žmonių, nuolat tikrinkite, ar jis patikimai laikosi prietaise.

1. Akumulatorių stumkite, kol patikimai užsifiksuos.

- ▶ Rotacinis lazerinis nivelyras yra parengtas įjungti.

2. Spauskite ir laikykite atfiksavimo mygtuką.

3. Akumulatorių ištraukite.

5.4 Rotacinio lazerinio nivelyro įjungimas ir darbas su horizontaliu spinduliu 7



Prieš vykdymams svarbius matavimus, patikrinkite rotacinio lazerinio nivelyro tikslumą, ypač jeigu jis buvo nukritęs ant žemės, patyrė kitokių neįprastų poveikių arba ilgesnį laiką buvo sandėliuojamas.

1. Rotacinių lazerinių nivelyrų sumontuokite ant tinkamo laikiklio.

2. Spauskite mygtuką ①.

- ▶ Automatinio niveliavimo šviesos diodas mirksi žalia spalva.

- ▶ Pasiekius susiniveliavimo lygi, lazerio spindulys įsijungia, sukasi, o automatinio niveliavimo šviesos diodas šviečia nuolat.



Kaip laikikli galima naudoti sieninį laikiklį arba stovą. Leistinas padėjimo paviršiaus pasvirimo kampus neturi būti didesnis kaip $\pm 5^\circ$.

5.5 Rankinis horizontalumo išlyginimas su stovu PRA 90 8



Rotacinis lazerinis nivelyras yra sumontuotas ant automatinio stovo PRA 90.

Lazerio imtuvas PRA 30G, rotacinis lazerinis nivelyras ir automatinis stovas PRA 90 yra sujungti į porą.

Lazerio imtuvas PRA 30G ir automatinio stovo PRA 90 valdymo skydelis yra nukreipti vienas į kitą ir tarp jų yra tiesioginis optinis ryšys.

1. Ant rotacinių lazerinių nivelyrų, lazerio imtuvo PRA 30G ir ant automatinio stovo PRA 90 spauskite mygtuką ①.

- ▶ Prietaisai yra parengti naudoti.

2. Norédami lazerio plokštumą pastumti aukštyn, spauskite mygtuką , esantį ant lazerio imtuvo PRA 30G, arba automatinio stovo PRA 90 mygtuką su rodykle aukštyn.

3. Norédami lazerio plokštumą pastumti žemyn, spauskite mygtuką , esantį ant lazerio imtuvo PRA 30G, arba automatinio stovo PRA 90 mygtuką su rodykle žemyn.

5.6 Automatinis horizontalumo išlyginimas su stovu PRA 90 9



Rotacinis lazerinis nivelyras yra sumontuotas ant automatinio stovo PRA 90.

Lazerio imtuvas PRA 30G, rotacinis lazerinis nivelyras ir automatinis stovas PRA 90 yra sujungti į porą.

Lazerio imtuvas PRA 30G ir automatinio stovo PRA 90 valdymo skydelis yra nukreipti vienas į kitą ir tarp jų yra tiesioginis optinis ryšys.

1. Ant rotacinių lazerinių nivelyrų, lazerio imtuvo PRA 30G ir ant automatinio stovo PRA 90 spauskite mygtuką ①.

- ▶ Prietaisai yra parengti naudoti.

2. Lazerio imtuvo PRA 30G žymėjimo įpjovą laikykite taikinio aukštysteje, kurį reikia nustatyti. Lazerio imtuvą PRA 30G reikia laikyti ramaiai arba užfiksuoти.



3. Automatinij išlyginimą paleiskite du kartus spragtelėdami lazerio imtuvo PRA 30G mygtuką , arba šią funkciją pasirinkite per AUTO meniu.
 - Automatinis stovas PRA 90 jūda aukštyn ir žemyn, kol pasiekia šią padėtį. Tuo metu lazerio imtuve skamba pasikartojantis garsinis signalas.
 - Kai ši padėtis yra pasiektą, rotacinis lazerinis nivelyras niveliuoja. Apie sėkminges pabaigą informuoja 5 sekundžių trukmés ištisinis garsinis signalas. Trumpai rodomas simbolis .
 - Jeigu automatinio išlyginimo sėkminges užbaigtį negalima, skamba trumpi signalai ir trumpai parodos simbolis .
4. Indikatoriuje patikrinkite aukščio nustatymą.
5. Nuimkite lazerio imtuvą PRA 30G.
6. Jeigu automatinij išlyginimą norite baigtis ankšciau laiko, du kartus spragtelėkite mygtuką  ant lazerio imtuvo PRA 30G.

5.7 Rankinis vertikalumo išlyginimas 10

 Rotacinis lazerinis nivelyras yra vertikalai patikimai pritvirtintas (ant stovo, sieninio laikiklio, fasado ar aptvaro adapterio, arba stovi ant galinių rankenų). Atraminis taškas (A) yra po lazerio galvute (pvz., viniš aptvare arba spalvotas taškas ant žemės).

Lazerio imtuvas PRA 30G ir rotacinis lazerinis nivelyras yra sujungti į porą.

Lazerio imtuvas PRA 30G ir rotaciniu lazeriniu nivelyru priėmimo pusė yra nukreipti vienas į kitą ir tarp jų yra tiesioginis optinis ryšys. Geriausia rotaciniu lazeriniu nivelyru priėmimo pusė yra ta, kurioje yra įdedamas akumuliatorius.

1. Spauskite rotaciniu lazeriniu nivelyru mygtuką .
 - Rotacinis lazerinis nivelyras niveliuoja ir paskui projektuoja žemyn vertikalų spindulį.
2. Rotacinių lazerinių nivelyrų nustatykite taip, kad projektuojamas spindulys būtų nukreiptas tiksliai į atraminį tašką (A). Atraminis taškas néra vertikalės pagrindas!
3. Norédami lazerio plokštumą pastumti į dešinę ar į kairę, spauskite mygtuką  arba - Rotacinis lazerinis nivelyras pradeda suktis paspaudus vieną iš dviejų krypčių mygtukų.

5.8 Automatinis vertikalumo išlyginimas 11

 Rotacinis lazerinis nivelyras yra vertikalai patikimai pritvirtintas (ant stovo, sieninio laikiklio, fasado ar aptvaro adapterio, arba stovi ant galinių rankenų). Atraminis taškas (A) yra po lazerio galvute (pvz., viniš aptvare arba spalvotas taškas ant žemės).

Lazerio imtuvas PRA 30G ir rotacinis lazerinis nivelyras yra sujungti į porą.

Lazerio imtuvas PRA 30G ir rotaciniu lazeriniu nivelyru priėmimo pusė yra nukreipti vienas į kitą ir tarp jų yra tiesioginis optinis ryšys. Geriausia rotaciniu lazeriniu nivelyru priėmimo pusė yra ta, kurioje yra įdedamas akumuliatorius.

1. Spauskite rotaciniu lazeriniu nivelyru mygtuką .
 - Rotacinis lazerinis nivelyras niveliuoja ir paskui projektuoja žemyn vertikalų spindulį.
2. Rotacinių lazerinių nivelyrų nustatykite taip, kad projektuojamas spindulys būtų nukreiptas tiksliai į atraminį tašką (A). Atraminis taškas néra vertikalės pagrindas!
3. Lazerio imtuvo PRA 30G žymėjimo įpjovą laikykite taikinio plokštumoje, kurią reikia nustatyti. Lazerio imtuvą PRA 30G reikia laikyti ramiai arba užfiksuoti.
4. Automatinij išlyginimą paleiskite du kartus spragtelėdami lazerio imtuvo PRA 30G mygtuką , arba šią funkciją pasirinkite per AUTO meniu.
 - Lazerio galvutė pasisuka į dešinę ir į kairę, kol pasiekiamas reikiama padėtis. Tuo metu lazerio imtuve skamba pasikartojantis garsinis signalas.
 - Kai ši padėtis yra pasiektą, rotacinis lazerinis nivelyras niveliuoja. Trumpai rodomas simbolis .
 - Jeigu automatinio išlyginimo sėkminges užbaigtį negalima, skamba trumpi signalai ir trumpai parodos simbolis .
5. Dvigubas spragtelėjimas lazerio imtuvo PRA 30G mygtuku .
- Automatinio išlyginimo proceso metu: priešlaikinis automatinio išlyginimo baigimas.



5.9 Automatinis vertikalumo išlyginimas su stebėjimo funkcija



Rotacinis lazerinis nivelyras yra vertikaliai patikimai pritvirtintas (ant stovo, sieninio laikiklio, fasado ar aptvaro adapterio, arba stovi ant galinių rankenų). Atraminis taškas (A) yra po lazerio galvute (pvz., vinis aptvarė arba spalvotas taškas ant žemės).

Lazerio imtuvas PRA 30G ir rotacinis lazerinis nivelyras yra sujungti į porą.

Lazerio imtuvas PRA 30G ir rotaciniu lazeriniu nivelyru priėmimo pusė yra nukreipti vienas į kitą ir tarp jų yra tiesioginis optinis ryšys. Geriausia rotaciniu lazeriniu nivelyru priėmimo pusė yra ta, kurioje yra įdedamas akumuliatorius.

- Spauskite rotaciniu lazeriniu nivelyru mygtuką

 - Rotacinis lazerinis nivelyras niveliuoja ir paskui projekuoja žemyn vertikalų spindulį.

- Rotaciniu lazeriniu nivelyrą nustatykite taip, kad projekuoojamas spindulys būtų nukreiptas tiksliai į atraminį tašką (A). Atraminis taškas nėra vertikalės pagrindas!
- Lazerio imtuvo PRA 30G žymėjimo įpjovą laikykite taikinio plokštumoje, kurią reikia nustatyti. Lazerio imtuvo PRA 30G reikia laikyti ramiai arba užfiksuo.
- Norédami iškvesti meniu, spauskite PRA 30G mygtuką Paleiskite automatinį vertikalumo išlyginimą su stebėjimo funkcija

 - Lazerio galvutė pasisunka į dešinę ir į kairę, kol pasiekiamas reikiama padėtis. Tuo metu lazerio imtuve skamba pasirkartojuantis garsinis signalas.
 - Kai ši padėtis yra pasiektas, rotacinis lazerinis nivelyras niveliuoja. Trumpai parodomas ir garsinis signalas nutyla.
 - Rotacinis lazerinis nivelyras persijungia į stebėjimo funkciją. Nedidelis nukrypimai dėl išorinės įtakos automatiškai kompensojami ir lazerio spindulys laikomas lazerio imtuvo žymėjimo įpjovos aukštyste.
 - Jeigu automatinio išlyginimo sėkmengai užbaigtį negalima, skamba trumpi signalai ir trumpai parodomas simbolis

- Lazerio imtuvo PRA 30G **nepašalinkite** iš taikinio plokštumos tol, kol stebėjimo režimas yra aktyvus.
- Dvigubas spragtelėjimas lazerio imtuvo PRA 30G mygtuku

 - Automatinio išlyginimo proceso metu: priešlaikinis automatinio išlyginimo baigimas.
 - Kai stebėjimo funkcija yra aktyvi: stebėjimo funkcijos baigimas.

5.10 Rankinis pasvirimo nustatymas



Priklausomai nuo naudojimo atvejo, rotacinis lazerinis nivelyras yra sumontuotas arba patikimai pastatytas.

Lazerio imtuvas PRA 30G ir rotacinis lazerinis nivelyras yra sujungti į porą.

Lazerio imtuvas PRA 30G ir rotaciniu lazeriniu nivelyru priėmimo pusė yra nukreipti vienas į kitą ir tarp jų yra tiesioginis optinis ryšys. Geriausia rotaciniu lazeriniu nivelyru priėmimo pusė yra ta, kurioje yra įdedamas akumuliatorius.

- Rotaciniu lazeriniu nivelyrą nustatykite pagal viršutinį arba apatinį pasviros plokštumos kraštą.
- Rotaciniu lazeriniu nivelyrą per taikiklį sukimosi galvutėje nustatykite lygiagrečiai su pasviraja plokštuma.
- Spauskite rotaciniu lazeriniu nivelyru ir lazerio imtuvo PRA 30G mygtuką

 - Pasiekus susiniveliovimo lygi, lazerio spindulys įsijungia, sukas, o automatinio niveliavimo šviesos diodas šviečia nuolat.

- Spauskite rotaciniu lazeriniu nivelyru mygtuką

 - Rotaciiniame lazeriniame nivelyre nuolat šviečia pasvirimo režimo šviesos diodas.
 - Lazerio imtuvo PRA 30G ekrane atsiranda pasvirimo režimo simbolis.

- Lazerio plokštumą palenkite lazerio imtuvo mygtukais arba



Pasvirimą nustatant rankiniu būdu, rotacinis lazerinis nivelyras vieną kartą niveliuoja lazerio plokštumą ir po to viena kartą ją užfiksuoja. Atkreipkite dėmesį, kad šis rotacinis lazerinis nivelyras neišlygina galimo pasvirusios lazerio plokštumos nuokrypį, kuris atsiranda dėl aplinkos sąlygų pokyčio ir / arba perkėlus tvirtinimą. Vibracijos, temperatūros pokyčiai ir kiti poveikiai, galintys pasitaikyti per darbo dieną, gali turėti įtakos lazerio plokštumos padėčiai.



5.11 Pasvirimo nustatymas su pasvirimo adapteriu PRA 79

i Pasvirimo adapteris PRA 79, priklausomai nuo naudojimo atvejo, gali būti montuojamas ant stovo arba sieninio laikiklio.

Pasvirimo adapterio PRA 79 pasvirimo kampus yra nustatytais 0° .

1. Rotacinių lazerinių niveļų sumontuokite ant pasvirimo adapterio PRA 79. Laikykite pasvirimo adapterio PRA 79 instrukcijos nurodymų. Rotacinių lazerinių niveļų valdymo skydelis yra nukreiptas į Jus.
2. Rotacinių lazerinių niveļų nustatykite pagal viršutinį arba apatinį pasviros plokštumos kraštą.
3. Spauskite rotacinių lazerinių niveļų mygtuką

 - ▶ Pasiekus susiniveljavimo lygi, lazerio spindulys išjungia, suka, o automatinio niveliavimo šviesos diodas šviečia nuolat.

4. Spauskite rotacinių lazerinių niveļų mygtuką

 - ▶ Rotaciniame lazeriniame niveļe nuolat šviečia pasvirimo režimo šviesos diodas.

5. Pasvirimo adapteriu PRA 79 nustatykite norimą pasvirimo kampą.

i Pasvirimą nustatant rankiniu būdu, rotacinius lazerinius niveļus vieną kartą niveliuoja lazerio plokštumą ir po to vieną kartą ją užfiksuoja. Atkreipkite dėmesį, kad šis rotacinius lazerinius niveļus neišygyina galimo pasvirusios lazerio plokštumos nuokrypį, kuris atsiranda dėl aplinkos sąlygų pokyčio ir / arba perkėlus tvirtinimą. Vibracijos, temperatūros pokyčiai ir kiti poveikiai, galintys pasitaikyti per darbo dieną, gali turėti įtakos lazerio plokštumos padėčiai.

5.12 Automatinis pasvirimo nustatymas

i Priklausomai nuo naudojimo atvejo, rotacinius lazerinius niveļus yra sumontuotas arba patikimai pastatytais.

Lazerio imtuvas PRA 30G ir rotacinius lazerinius niveļus yra sujungti į porą.

Lazerio imtuvas PRA 30G ir rotacinių lazerinių niveļų priėmimo pusė yra nukreipti vienas į kitą ir tarp jų yra tiesioginis optinis ryšys. Geriausia rotacinių lazerinių niveļų priėmimo pusė yra ta, kurioje yra įdedamas akumuliatorius.

1. Rotacinių lazerinių niveļų nustatykite pagal viršutinį arba apatinį pasviros plokštumos kraštą.
2. Spauskite rotacinių lazerinių niveļų ir lazerio imtuvo PRA 30G mygtuką

 - ▶ Pasiekus susiniveljavimo lygi, lazerio spindulys išjungia, suka, o automatinio niveliavimo šviesos diodas šviečia nuolat.

3. Spauskite rotacinių lazerinių niveļų mygtuką

 - ▶ Rotaciniame lazeriniame niveļe nuolat šviečia pasvirimo režimo šviesos diodas.
 - ▶ Lazerio imtuvo PRA 30G ekrane atsiranda pasvirimo režimo simbolis.

4. Lazerio imtuvo PRA 30G žymėjimo įpjovą nustatykite ties kita pasviros plokštumos briauna.
5. Automatinį išlyginimą paleiskite du kartus spragtelėdami lazerio imtuvo PRA 30G mygtuką , arba šią funkciją pasirinkite per AUTO meniu.
 - ▶ Rotacinius lazerinius niveļus automatiškai palenkia lazerio plokštumą X ašyje, kol bus pasiekti lazerio imtuvo PRA 30G žyma. Tuo metu lazerio imtuve skamba pasikartoantis garsinis signalas.
 - ▶ Kai ši padėtis yra pasiekti, rotacinius lazerinius niveļus niveliuoja Y ašyje. Apie sėkmingesnę pabaigą informuoja 5 sekundžių trukmės ištiesinis garsinis signalas. Trumpai rodomas simbolis
 - ▶ Jeigu automatinio išlyginimo sėkmingesnai užbaigtai negalima, skamba trumpai signalai ir trumpai parodos simbolis
6. Jeigu automatinį pasvirimą norite baigti anksčiau laiko, du kartus spragtelėkite lazerio imtuvo PRA 30G mygtuką

i Jeigu rotacinius lazerinius niveļus automatiškai paiešką pradedą netinkama kryptimi, spauskite mygtuką , kad paieškos kryptį pakeistumėte.

5.13 Rankinė Scanline funkcija

1. Spauskite rotacinių lazerinių niveļų mygtuką
2. Lazerio plokštumą nustatykite į norimą padėtį / aukštį. Scanline funkcija galima naudotis dirbant tiek su horizontaliu ir vertikaliu spinduliais, tiek ir pasvirimo režime.



3. Norédami iškvesti meniu, spauskite PRA 30G mygtuką .
4. Pasirinkite meniu punktą „Scanline funkcija“ .
5. Per linijos pločio nustatymo submeniu galite nustatyti keturias Scanline pločio reikšmes.
6. Simboliais  ir  Scanline galite perstumti į kairę ir į dešinę. Tam lazerio imtuvas neturi būti lazerio spindulyje.

5.14 Automatinė Scanline funkcija

1. Spauskite rotacinio lazerinio nivelyro mygtuką .
2. Lazerio plokštumą nustatykite į norimą padėtį / aukštį. Scanline funkcija galima naudotis dirbant tiek su horizontaliu ir vertikaliu spinduliais, tiek ir pasvirimo režime.
3. Norédami iškvesti meniu, spauskite PRA 30G mygtuką .
4. Paleiskite automatinę Scanline funkciją .
5. Lazerio imtuvą nustatykite į norimą padėtį. Rotacinis lazerinis nivelyras automatiškai koncentruoja spindulį į sutrumpintą liniją lazerio imtuvo zonoje.



Scanline plotį galima nustatyti per PRA 30G meniu. Kuo Scanline siauresnė, tuo šviesesnė.

6. Per meniu punktą „Scanline funkcija“ simboliais  ir  galite liniją perstumti į kairę ir į dešinę. Tam lazerio imtuvas nebeturi būti lazerio spindulyje.

5.15 Ispėjimo apie smūgį funkcijos išaktyvinimas

1. Spauskite rotacinio lazerinio nivelyro mygtuką .
 2. Spauskite mygtuką .
- ▶ Nuolat šviečiantis išpėjimo apie smūgį funkcijos išaktyvinimo šviesos diodas rodo, kad ši funkcija yra išaktyvinta.



Norédami grįžti į standartinį režimą, rotacinių lazerinių nivelyrų išjunkite ir vėl įjunkite.

6 Lazerio imtuvo naudojimas

6.1 Maitinimo elementų įdėjimas į lazerio imtuvą

- ▶ Į lazerio imtuvą įdėkite maitinimo elementus.



Naudokite tik pagal tarptautinius standartus pagamintus maitinimo elementus.

6.2 Rotacinio lazerinio nivelyro ir lazerio imtuvo PRA 30G jungimas į porą

1. Abu prietaisus padėkite maždaug 0,5 m atstumu vienas nuo kito. Tuo pačiu metu ant abiejų prietaisų ne trumpiau kaip 3 sekundes spauskite mygtuką .
- ▶ Sékmingesnę sujungimą į porą patvirtina visų rotacinio lazerinio nivelyro šviesos diodų mirksėjimas ir lazerio imtuvo PRA 30G garsinis signalas. Lazerio imtuve trumpam parodomai simboliai  ir .
- ▶ Prietaisai yra sujungti į porą.
- ▶ Rotacinis lazerinis nivelyras ir lazerio imtuvas išsijungia.
2. Prietaisus vėl įjungti.

6.3 Stovo PRA 90 ir lazerio imtuvo PRA 30G jungimas į porą

1. Abu prietaisus padėkite maždaug 0,5 m atstumu vienas nuo kito. Tuo pačiu metu ant abiejų prietaisų ne trumpiau kaip 3 sekundes spauskite mygtuką .
- ▶ Sékmingesnę sujungimą į porą patvirtina visų automatinio stovo PRA 90 šviesos diodų mirksėjimas ir lazerio imtuvo PRA 30G garsinis signalas. Lazerio imtuve trumpam parodomai simboliai  ir .
- ▶ Prietaisai yra sujungti į porą.
- ▶ Automatinis stovas ir lazerio imtuvas išsijungia.



2. Prietaisus vėl įjungti.
 - Lazerio imtuvo ekrane rodomi rotacinius lazerinį nivelyras ir automatinis stovas.

6.4 Lazerio spindulio priėmimas lazerio imtuvu

1. Spauskite lazerio imtuvo mygtuką .
2. Lazerio imtuvo aptikimo langą laikykite lazerio spindulio plokštumoje.
3. Nustatymo metu lazerio imtuvą laikykite ramiai ir stebékite, kad niekas netrukdytų tiesioginiams optiniams ryšiui tarp lazerio imtuvo ir rotaciniu lazeriniu nivelyro.
 - Apie lazerio spindulio priėmimą signalizuojama optiniu ir garsiniu būdu.
 - Lazerio imtuvas rodo atstumą iki rotaciniu lazeriniu nivelyro.
 - Lazerio imtuvas gali būti naudojamas iki 300 m atstumams (spinduliams) matuoti.

6.5 Meniu parinkčių paaiškinimas

- Norédami iškvesti meniu, spauskite mygtuką .
- Navigavimui meniu naudokite mygtukus  ir .
- Pasirinktas simbolis rodomas juodame fone. Pavyzdys: .
- Aktyvus nustatymas rodomas juodame rėmelyje. Pavyzdys: .
- Kad patvirtintumėte pasirinkimą, spauskite mygtuką .

Pagrindinis meniu

	Žymėjimo funkcija
	Sukimosi greitis
	Rotaciniu lazeriniu nivelyro nustatymai
	Lazerio imtuvo nustatymai
	Informacija
	Atgal. Jūs patenkate be pakeitimų į aukštesnę plokštumą arba išeinate iš meniu.

Žymėjimo funkcijos meniu

	Linių pločio nustatymų meniu (indikacijoje rodomas dabar nustatytais plotis)
	Linių perstūmimas į kairę
	Linių perstūmimas į dešinę

Linių pločio nustatymų submeniu

	Plati
	Vidutinė
	Saura
	Taškas

Sukimosi greičio meniu

300 RPM	300 apsisukimų per minutę
600 RPM	600 apsisukimų per minutę



1200
RPM

1200 apsisukimų per minutę

Rotacinio lazerinio nivelyro nustatymų meniu

	Budėjimo režimas
	Ispėjimas apie smūgi
	Spindulio zonų išjungimas

Ispėjimo apie smūgi submeniu

	1 padėtis, didelis jautumas
	2 padėtis, vidutinis jautumas
	3 padėtis, mažas jautumas

Budėjimo režimo submeniu

	Budėjimo režimas įjungtas
	Budėjimo režimas išjungtas

Spindulio zonų išjungimo submeniu

	Pavyzdys: suaktyvinta viršutinė kairioji spindulio zona
	Pavyzdys: viršutinė kairioji spindulio zona išaktyvinta
	Kitos spindulio zonas suaktyvinamos ir išaktyvinamos tokiu pat būdu.

Lazerio imtuvo nustatymų meniu

	Garso stiprumas
	Tikslumas

Garso stiprumo submeniu

	Garsinis signalas išjungtas
	Garso stiprumo lygis 1
	Garso stiprumo lygis 2
	Garso stiprumo lygis 3

Tikslumo submeniu

	1 mm
	2 mm
	5 mm
	10 mm
	25 mm



2179603

Lietuvių

99

Informacijos meniu

	Programinės įrangos versijos
	Serviso terminas
	QR kodas

AUTO meniu

Norint iškvesti AUTO meniu, vieną kartą spausti mygtuką .

	Automatinis išlyginimas
	Automatinis išlyginimas su stebėjimo funkcija
	Automatinė Scanline funkcija

6.6 Lazerio imtuvas su laikikliu PRA 83 15

1. Lazerio imtuvą iš viršaus istrižai dėkite į laikiklio PRA 83 guminį apvalkalą.
2. Dabar lazerio imtuvą spauskite į guminį apvalkalą, kol šis lazerio imtuvą visiškai apglėbs.
3. Guminį apvalkalą įstatykite į magnetinę rankenėlę.
4. Spauskite mygtuką .
5. Atidarykite rankenėlės su kamają rankeną.
6. Imtuvo laikiklių PRA 83 pritvirtinkite prie teleskopinio arba niveliavimo strypo ir užfiksukite priverždami su kamają rankeną.
 - Lazerio imtuvas yra parengtas matavimams.

6.7 Lazerio imtuvas su laikikliu PRA 80 15

1. Atidarykite PRA 80 užraktą ir įdėkite lazerio imtuvą.
2. PRA 80 užraktą uždarykite.
3. Spauskite mygtuką .
4. Atidarykite rankenėlės su kamają rankeną.
5. Imtuvo laikiklių PRA 80 pritvirtinkite prie teleskopinio arba niveliavimo strypo ir užfiksukite priverždami su kamają rankeną.
 - Lazerio imtuvas yra parengtas matavimams.

6.8 Lazerio imtuvas su laikikliu PRA 81 15

1. Atidarykite PRA 81 užraktą ir įdėkite lazerio imtuvą.
2. PRA 81 užraktą uždarykite.
3. Spauskite mygtuką .
4. Lazerio imtuvo aptikimo langą laikykite lazerio spindulio plokštumoje.
5. Lazerio imtuvą nustatykite taip, kad atstumo indikatorius **rodytu 0**.
6. Matavimo juosta išmatuokite norimą atstumą.

7 Priežiūra ir einamasis remontas**7.1 Priežiūra ir einamasis remontas** **ISPĖJIMAS****Sužalojimo pavojus kai įstatytais akumuliatorius !**

- Priežiūrai bet kokius techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, akumuliatorių iš prietaiso išimkite!

Prietaiso priežiūra

- Amtsargiai pašalinti prilipusius nešvarumus.



- Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.

Ličio jonų akumulatorių priežiūra

- Akumulatorių saugoti nuo alyvos ir tepalo.
- Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
- Saugoti, kad į vidų neprasiskverbtų drėgmę.

Einamasis remontas

- Reguliarai tikrinti, ar matomos dalys néra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
- Pažeisto ir / arba turinčio veikimo sutrikimų akumulatorinio įrankio nenaudoti. Nedelsiant kreiptis į Hilti techninės priežiūros centrą dėl remonto.
- Baigus techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, sumontuoti visus apsauginius įtaisus ir patikrinti jų veikimą.

Lazerio spindulio išėjimo lanelio valymas

- Nuo lazerio spindulio išėjimo lanelio nupūskite dulkes.
- Lazerio spindulio išėjimo lanelio nelieskite pirštais.



Per šiurkščios valymo priemonės gali subražyti stiklą ir taip sumažinti prietaiso tikslumą. Jokių kitų skycių, išskyrus švarų alkoholį ar vandenį, nenaudoti, nes jie gali pakenkti plastikinėms detalėms. Savo įrangą džiovinkite laikydami ties temperatūros ribinių reikšmių.

7.2 Hilti matavimo įrangos techninis centras

Hilti matavimo įrangos techniniame centre vykdoma prietaisų patikra; aptikus paklaidą, prietaisų tikslumas atkuriamas, paskui vėl tikrinama prietaiso parametru atitiktis nustatytomis reikšmėmis. Prietaiso parametru atitiktį bandymo momentu patvirtinata techninio centro išduodamas sertifikatas. Rekomendacijos:

- Tikrinimo periodiškumą pasirinkti pagal naudojimo pobūdį.
- Prietaisą **Hilti** matavimo įrangos techniniame centre tikrinti po ypač didelės prietaiso darbinės apkrovos, prieš svarbius darbus, tačiau ne rečiau kaip kartą per metus.

Patikra **Hilti** matavimo įrangos techniniame centre neatleidžia naudotojo nuo pareigos prietaisą tikrinti pries naudojimą ir jo metu.

7.3 Matavimo tikslumo tikrinimas

Kad būtų galima išlaikyti techninės charakteristikas, prietaisą reikia reguliarai tikrinti (bent jau prieš kiekvieną didesnį ar svarbų darbą)!

Prietaisui nukritus ar nugriuvus iš didesnio aukščio, reikia patikrinti jo veikimą. Kad prietaisas veikia nepriekaištingai, galima spręsti iš šių aplinkybių:

- Krintant nebuvo viršytos skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodytas kritimo aukštis.
- Prietaisais nepriekaištingai veikė ir iki kritimo.
- Nukritęs prietaisas neturi mechaninių pažeidimų (pvz., pentaprizmė nesudužo).
- Prietaisą naudojant, lazerio spindulys sukasi.

7.4 Horizontalios pagrindinės ir skersinės ašies tikrinimas 16

- Stovą pastatyti maždaug 20 m nuo sienos, stovo galvutę gulsčiuju išlyginti horizontaliai.
- Prietaisą uždėti ant stovo; naudojant taikinio ipjovą, prietaiso galvutę nustatyti į sieną.
- a) pav. Naudojant imtuvą, pagauti vieną tašką (1 taškas) ir jį pažymėti ant sienos.
- Prietaisą aplink jo ašį pasukti 90° kampu pagal laikrodžio rodyklę. Prietaiso aukštis neturi pasikeisti.
- b) pav. Naudojant lazerio imtuvą, pagauti antrą tašką (2 taškas) ir jį pažymėti ant sienos.
- c) ir d) pav. Abu ankstesnius veiksmus pakartoti dar du kartus: naudojant lazerio imtuvą, pagauti 3 ir 4 taškus bei pažymėti juos ant sienos.



Rūpestingai atlikus šiuos veiksmus, vertikalus atstumas tarp 1 ir 3 (pagrindinė ašis) bei 2 ir 4 (skersinė ašis) pažymėtų taškų turi būti < 2 mm (kai nuotolis 20 m). Jeigu paklaida didesnė, išsiukskite prietaisą kalibruti į **Hilti** techninės priežiūros centrą.



7.5 Vertikalios ašies tikrinimas 17

- Prietaisą pastatyti darbui su vertikaliu spinduliu ant kiek įmanoma lygesnių grindų maždaug 1 – 10 m nuo sienos.
- Rankenas nustatyti lygiagrečiai su siena.
- Prietaisą įjungti, ant grindų pažymėti atraminį tašką (R).
- Naudojant imtuvą, sienos apačioje pažymėti tašką (A).
- Naudojant imtuvą, ant sienos maždaug 10 m aukštyste pažymėti tašką (B).
- Prietaisą pasukti 180° kampu ir išlyginti pagal atraminį tašką (R) grindyse bei apatinį, ant sienos pažymėtą tašką (A). Tam galite naudoti ir automatinį išlyginimą.
- Vertikalių lazerio plokštumą išlyginkite automatiškai. → psl. 94
- Naudojant imtuvą, ant sienos maždaug 10 m aukštyste pažymėti tašką (C).
 - Rūpestingai atlikus šiuos veiksmus, horizontalus atstumas tarp pažymėtų taškų (B) ir (C) turi būti < 2 mm (kai nuotolis 10 m). Jeigu paklaida didesnė, išsiūskite prietaisą kalibruti į Hilti techninės priežiūros centrą.

8 Transportavimas ir sandėliavimas

8.1 Transportavimas ir sandėliavimas

Akumulatorinių įrankių ir akumulatorių transportavimas

ATSARGIAI

Atsitiktinis įjungimas transportuojant !

- Savo prietaisus visada transportuokite tik išémę akumulatorius!
- Išimkite akumulatorių/akumulatorius.
- Akumulatorių niekada netransportuokite sumetę į krūvą su kitais daiktais. Transportuojamus akumulatorius būtina saugoti nuo stiprių smūgių ir vibracijos, taip pat izoliuoti nuo bet kokių elektrai laidžių medžiagų ir kitų akumulatorių, kad jie nesiliestyti su kitų akumulatorių poliais ir nesukelty trumpojo jungimo. **Laikykites eksploatavimo vietoje galiojančių akumulatorių transportavimo direktyvų.**
- Akumulatorius draudžiama siusti paštu. Jei norite siusti nepažeistus akumulatorius, kreipkitės į pervežimų įmonę.
- Prieš kiekvieną naudojimą ir po ilgesnio transportavimo patikrinkite, ar prietaisas ir akumulatoriai nepažeisti.

Akumulatorinių įrankių ir akumulatorių sandėliavimas

ISPĖJIMAS

Atsitiktinis pažeidimas dėl sugedusių ar išsiliejusių akumulatorių !

- Savo prietaisus visada laikykite tik išémę akumulatorius!
- Prietaisais ir akumulatorių laikykite vėsioje ir sausoje vietoje. Atnkreipkite dėmesį į ribines temperatūros vertes, nurodytas skyriuje „Techniniai duomenys“.
- Akumulatorius nelaikykite ant kroviklio. Akumulatorių visada nuimkite nuo kroviklio po įkrovimo proceso.
- Nelaikykite akumulatoriaus saulėje, ant šilumos šaltinių ar už lango stiklo.
- Prietaisai ir akumulatorius laikykite vaikams bei neįgaliojiems asmenims neprieinamoje vietoje.
- Prieš kiekvieną naudojimą ir po ilgesnio laikymo patikrinkite, ar prietaisas ir akumulatoriai nepažeisti.

9 Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Sutrikimas	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisais neveikia.	Akumulatorius netinkamai įstatytas.	<ul style="list-style-type: none"> Užliksiukite akumulatorių – turi pasigirsti spragtelėjimas.
	Akumulatorius yra išsekės.	<ul style="list-style-type: none"> Akumulatorių pakeiskite, o išsekusį įkraukite.



Sutrikimas	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Prietaise aptikta klaida.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite. Jeigu klaida išlieka, susisiekitė su Hilti techninės priežiūros centru.
Akumulatorius išsenka greičiau negu įprastai.	Labai žema aplinkos temperatūra.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Akumulatorių lėtai pašildyti iki patalpos temperatūros.
Akumulatorius neužsifikuoją girdimui spragtelėjimu.	Užterštū akumulatoriaus fiksatoriai.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fiksatorius išvalykite ir akumulatorių įdėkite iš naujo.
Prietaisas arba akumulatorius stipriai kaista.	Elektrinis gedimas	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prietaisą nedelsdami išjunkite, išimkite akumulatorių ir stebékite jį, leiskite jam atvėsti ir susisiekitė su Hilti techninės priežiūros centru.
	Rimta kлаida. Mirksi visi rotacinių lazerinio nivelyro šviesos diodai.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Toliau dirbtį nebegalima. Visus prietaisus išjunkite ir vėl įjunkite.
	Ispėjantysis pranešimas visada rodomas su atitinkamu simboliumi.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sprendimus rinkitės priklausomai nuo simbolio.
	Jungimas į porą nepavyko	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tiksliai vykdyti prietaisu jungimo į porą instrukciją. ▶ Rotacinių lazerinjų nivelyrų ir lazerio imtuvių sujungti į porą. → psl. 97
	Jungimas į porą nepavyko	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tiksliai vykdyti prietaisu jungimo į porą instrukciją. ▶ Stovų ir lazerio imtuvių sujungti į porą. → psl. 97
	Ispėjimas apie smūgi	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Užtikrinkite, kad rotacinis lazerinis nivelyras stovėtų saugiai ir jo neveiktų vibracijos. ▶ Pakeisite įspėjimo apie smūgi funkcijos jautrumą. ▶ Išaktyvinkite įspėjimo apie smūgi funkciją. → psl. 97
	Ispėjimas apie lazerinio nivelyro padėtį	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lazerinjų nivelyrų nustatykite į kiek galima tiesesnę padėtį. ▶ Rotacinių lazerinjų nivelyrų įjunkite. → psl. 93



Sutrikimas	Galima priežastis	Sprendimas
	Lazerio imtuvas yra už automatinio pasvirimo diapazono ribų.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lazerio plokštumos pasvirimą nustatykite naudodami pasvirimo adapterį PRA 79. → psl. 96
	Ispėjimas apie stebėjimo režimą	<p>Stebėjimo funkcija negalima arba pertraukta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Patikrinkite rotacinių lazerinių nivelyrų ir lazerio imtuvo padėtį ir, jeigu reikia, šiuos prietaisus išlyginkite iš naujo. ▶ Iš lazerio plokštumos pašalinkite kliūtis. ▶ Paskui stebėjimo funkciją paleiskite iš naujo.
	Ispėjimas apie aukščio reguliavimą	<p>Automatinis aukščio reguliavimas negalimas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stovas nesujungtas į porą. Stova, rotacinių lazerinių nivelyrų ir lazerio imtuvų sujungti į porą. ▶ I jungti stovą. ▶ I jungti rotacinių lazerinių nivelyrų.
	Žemas rotacinių lazerinių nivelyrų akumuliatoriaus įkrovos lygis.	<p>Rotacinių lazerinių nivelyrų akumuliatoriaus įkrovos lygis žemas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Akumuliatorių įkraukite.
	Žemas lazerio imtuvo akumuliatoriaus įkrovos lygis.	<p>Žemas lazerio imtuvo akumuliatoriaus įkrovos lygis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Akumuliatorių įkraukite.
	Žemas stovo akumuliatoriaus įkrovos lygis.	<p>Žemas stovo akumuliatoriaus įkrovos lygis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Akumuliatorių įkraukite.
	Budėjimo režimas suaktyvintas.	<p>Prietaisas yra budėjimo režime.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Suaktyvinkite / išaktyvinkite budėjimo režimą.



10 RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)

Pavojingų medžiagų lentelę rasite spausdami šią nuorodą: qr.hilti.com/r7677226.
Nuorodą į RoHS lentelę rasite kaip QR kodą šios instrukcijos gale.

11 Utilizavimas

ISPĖJIMAS

Sužalojimo pavoju dėl netinkamo utilizavimo! Išeinančios dujos ir ištakantis skystis kelia pavoju sveikatai.

- ▶ Pažeistų akumulatorių nesiūskite paštu ir nepervežkite!
- ▶ Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.
- ▶ Akumulatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas.
- ▶ Akumulatorių pristatykite utilizuoti į savo **Hilti Store** arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę.

 Didelė **Hilti** prietaisų dalis yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių **Hilti** priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiaame **Hilti** techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.



- ▶ Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumulatorių neišmeskite į būtinius šiuukšlynus!

12 Gamintojo teikama garantija

- ▶ Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį **Hilti** partnerį.

Originaalkasutusjuhend

1 Andmed kasutusjuhendi kohta

1.1 Käesoleva käsitsimisjuhendi kohta

- Enne seadme kasutuselevööttu lugege läbi kasutusjuhend. See on ohutu kasutamise ja tõrgeteta töö eeldus.
- Järgige käesolevas kasutusjuhendis ja seadmel esitatud ohutusnõudeid ja hoiatusi.
- Hoidke kasutusjuhend alati toote juures ja andke toode teistele isikutele edasi ainult koos käesoleva kasutusjuhendiga.

1.2 Märkide selgitus

1.2.1 Hoitatused

Hoitatused annavad märku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Kasutatakse alljärgnevaid märksõnu:

OHT

OHT !

- ▶ Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.

HOIATUS

HOIATUS !

- ▶ Võimalik ohtlik olukord, mis võib põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.

ETTEVAATUST

ETTEVAATUST !

- ▶ Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.



1.2.2 Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

Selles dokumentis kasutatakse järgmisi sümboleid.

	Lugege enne kasutamist läbi kasutusjuhend!
	Soovitused seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave
	Taaskasutatavate materjalide käsitsimine
	Elektriseadmeid ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

1.2.3 Joonistel kasutatud sümbolid

Joonistel kasutatakse järgmisi sümboleid.

	Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi alguses
3	Numeratsioon kajastab tööetappide järjekorda pildi kujul ja võib tekstis kirjeldatud tööetappidest erineda
	Positsiooninumbreid kasutatakse ülevaatejoonisel ja need viitavad selgituste numbritele toote ülevaates
	See märk näitab, et toote käsitsimisel tuleb olla eriti tähelepanelik.

1.3 Tootepõhised sümbolid**1.3.1 Sümbolid toote peal**

Tootel võib kasutada järgmisi sümboleid:

	Seade võimaldab juhtmevaba andmeedastust ja ühildub iOS- ja Android-platvormidega.
	Kasutatud Hilti liitiumioonaku seeria. Pidage kinni juhistest peatükis Sihipärane kasutamine .
Li-Ion	Liitiumioonaku
	Ärge kasutage akut kunagi lõögiriistana.
	Ärge laske akul kunagi maha kukkuda. Ärge kasutage akut, mis on saanud lõögi või on muul moel kahjustada saanud.

1.4 Tootel**Info laseri kohta**

	Laseri klass 2, tugineb normile IEC60825-1/EN60825-1:2007 ja vastab CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
	Ärge vaadake laserkiire sisse.

1.5 Tooteinfo

HILTI tooted on ette nähtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad käsitseta, hooldada ja korras hoida ainult volitatud ja asjaomase väljaõppega isikud. Nimetatud personal peab olema teadlik köökidest kaasnevatest ohtudest. Seade ja sellega ühendavad abivahendid võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab vastava väljaõppeta isik.

Tüübithäis ja seerianumber on tüübisisildil.



- Kandke seerianumber järgmisesse tabelisse. Andmeid toote kohta vajate meie esindusele või hooldekeskusele pärtingute esitamisel.

Toote andmed

Pöördlaser Laserkiire vastuvõtja	PR 30-HVSG A12 PRA 30G
Põlvkond	02
Seerianumber	

1.6 Vastavusdeklaratsioon

Kinnitame ainuvastutajana, et käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud seade vastab kehtivate direktiivide ja standardite nõuetele: Vastavustunnistuse koopia leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.

Tehnilised dokumentid on saadaval:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 Ohutus

2.1 Peamised ohutusnõuded

Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised. Järgmiste ohutusnõuete eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised alles, et need oleksid ka edaspidi käepärast. Ohutusjuhistes kasutatud mõiste „elektriline tööriist“ käib nii võrgutoitega (toitejuhtmega) kui ka akutoitega (ilmata toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.

2.2 Üldised ohutusnõuded

- Olge tähelepanelik, jälgige oma tegevust ning toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge töötage elektrilise tööriistaga, kui olete väsinud või alkoholi, narkootikumide või ravimit möjul! Hetkeline tähelepanematus elektritööriista kasutamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi ja varalist kahju.
- Ärge kõrvaldage ühtegi ohutusseadist ega eemaldage siite hoiatuste või märkustega.
- Hoidke lapsed laserseadmetest eemal.
- Seadme asjatundmul paigaldamisel võib tekkida laserkiirgus, mis ületab klassi 2. **Laske seadet remontida ainult Hilti hoolduskeskustes.**
- Laserkiired peaksid kulgeda silmade kõrgusest tunduvalt kõrgemal või tunduvalt madalamal.
- **Arvestage ümbritseva keskkonna mõjudega. Ärge kasutage seadet tule- või plahvatusohtlikus keskkonnas.**
- Märkus vastavalt juhendile FCC§15.21: Muudatused ja modifikatsioonid, mille tegemiseks puudub Hilti selgesõnaline nõusolek, võivad piirata kasutaja õigust seadme töölerakendamiseks.
- **Pärast kukkumist või muid mehaanilisi mõjutusi tuleb kontrollida seadme täpsust.**
- Kui seade tuuakse väga külmaст keskkonnast soojemasse keskkonda või vastupidi, tuleks seadmel enne töölerakendamist temperatuuriga kohaneda lasta.
- Adapterite ja lisatarvikute kasutamisel veenduge, et seade on kindlalt kinnitatud.
- Ebaõigete mõõtetulemuste vältimeks tuleb laserkiire väljumise ava hoida puhas.
- Kuigi seade on välja töötatud kasutamiseks ehitusplatside rasketes tingimustes, tuleks seda nagu kõiki teisi optikaseadmeid (näiteks binoklit, prille või fotoaparaati) käsitseda ettevaatlikult.
- Kuigi seade on kaitstud niiskuse sissetungimise eest, tuleks seade enne transpordipakendisse paigutamist kuivaks pühkida.
- Enne olulisi mõõtmisi kontrollige seadme üle.
- Kasutamise ajal kontrollige seadme täpsust mitu korda.
- Hoolitsege töökoha hea valgustuse eest.
- Kaitske laserit vihma ja niiskuse eest.
- Ärge puudutage aku kontaktide.
- **Hooldage seadet hoolikalt. Kontrollige, kas seadme liikuvad detailid töötavad veatult ja ei kiili kinni. Veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis halvendab seadme funktsioneerimist. Laske kahjustatud osad enne seadme kasutamist parandada. Paljud önnnetused toimuvad halvasti hooldatud seadmete töötu.**



2.3 Töökohtade nõuetekohane sisseseadmine

- ▶ Tagage turvalisus mõõtekohas. Veenduge, et te ei suuna paigaldamisel laseri laserkürt teiste inimeste ega iseenda poole.
- ▶ Redelil töötades vältige ebatavalist kehaasendit. Veenduge oma asendi ohutuses ja säilitage alati tasakaal.
- ▶ Mõõtmised, mida tehakse peegelduvate objektide või pindade lähedal, läbi klaasi või muude sarnaste materjalide, ei pruugi olla täpsed.
- ▶ Veenduge, et seade on asetatud tasasele stabiilsele alusele (ei esine vibratsiooni!).
- ▶ Kasutage seadet üksnes ettenähtud otstarbel.
- ▶ Kasutage seadet, lisavarustust, tarvikuid jmt vastavalt siin esitatud suunistele ning nii, nagu seadme konkreetse mudeli jaoks on ette nähtud. Arvestage seejuures tööttingimuste ja tehtava töö iseloomuga. Seadmete kasutamine otstarvel, milleks need ei ole ette nähtud, võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- ▶ Mõõtelattide kasutamine kõrgepingejuhtmete läheduses ei ole lubatud.

2.4 Elektromagnetiline ühilduvus

Kuigi seade vastab asjaomaste direktiivide rangutele nõuetele, ei saa Hilti välistada järgmisi olukordi.

- Väga tugev kiirgus võib häirida seadme tööd, millest tingituna ei pruugi seade toimida õigesti. Sellistel juhtudel või mõnes muus ebakindlust tekitavas olukorras tuleb teha kontrollmõõtmised.
- Seade võib häirida teiste seadmete (nt lennukite navigatsioneerimise) tööd.

2.5 Laseri klassi 2 kuuluvate seadmete klassifitseerimine

Seade vastab standardi IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007 järgi laseri klassile 2. Neid seadmeid tohib kasutada ilma täiendavate kaitsemeetmeteta.

ETTEVAATUST

Vigastusoht! Ärge suunake laserikiirt inimeste poole.

- ▶ Ärge kunagi vaadake laseri valgusallikasse. Otsese silmside korral sulgege silmad ja tõmmake pea laseritsoonist kõrvale.

2.6 Akuga käitatakavate seadmete nõuetekohane kasutamine

- ▶ Kaitske akusid kõrge temperatuuri, otsese päikesekiirguse ja lahtise tule eest. Plahvatusoht!
- ▶ Akusid ei tohi lahti lammutada, muljuda, kuumutada üle 80 °C (176 °F) ega põletada. Tule-, plahvatus- ja söövitusoht!
- ▶ Aku ei tulu tugevaid mehaanilisi lõöke ega loopimist.
- ▶ Akud ei tohi sattuda laste kätte.
- ▶ Vältige niiskuse tungimist seadmesse. Sissetunginud niiskus võib põhjustada lühist ja tuua kaasa põletuse või tulekahju.
- ▶ Väärikasutuse tagajärjel võib akovedelik akust välja lekkida. Vältige sellega kokkupuudet. Juhusliku kokkupuuete korral loputage kahjustatud kohta veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge ka arsti poolle. Lekkiv akvedelik võib põhjustada nahaärritust või põletust.
- ▶ Kasutage eranditult vaid selle tööriista jaoks lubatud akusid. Teiste akude kasutamisel või akude kasutamisel muul otstarbel valitseb tulekahju- ja plahvatusoht.
- ▶ Hoidke akut võimalikult jahedas ja kuivas kohas. Ärge hoidke akut kunagi päikese käes või aknalaual ega laske sel kuumeneda.
- ▶ Kasutusvälisil ajal hoolitsege selle eest, et akule ja laadimisseadmele ei satuks kirjaklambrid, mündid, võtmeh, naelad, kruvid ja teised väikesed metallsemed, sest need võivad luua ühenduse aku kontaktide vahel. Akude või laadimisseadmete kontaktide lühistamine võib põhjustada põletusi ja tulekahju.
- ▶ Kahjustada saanud akusid (nt pragudega, murdunud tükkidega, kõverdunud, sisselükatud ja/või väljatõmmatud kontaktidega akusid) ei tohi laadida ega kasutada.
- ▶ Laadige akusid ainult tootja soovitatud laadimisseadmega. Kui teatud tüüpi aku laadimiseks ette nähtud laadimisseadet kasutatakse teist tüüpi akude laadimiseks, tekib tulekahjuoht.
- ▶ Järgige liitiumionakude transpordi, ladustamise ja käsitsimise kohta kehtivaid erinõudeid.
- ▶ Seadme saamiseks tuleb akud alati isoleerida või seadmest eemaldada. Akudest lekkiv vedelik võib seadet kahjustada.




- Kui mitte kasutusel olev aku on tuntavalt kuumenenud, siis võib aku või seadme süsteem olla defektne. **Asetage aku tulekindlasse kohta, nii et see on hästi jälgitav ja jäab süttivatest materjalidest piisavalt kaugele, ning laske akul jahtuda.**

3 Kirjeldus

3.1 Toote ülevaade

3.1.1 Pöördlaser PR 30-HVSG A12 1



- ① Laserikiir (pöördetasand)
- ② Pöördepea
- ③ Sihtpunktirihtija
- ④ Käepide
- ⑤ Aku vabastusnupp
- ⑥ Liitiumionaku
- ⑦ Aku laetuse astme näidik
- ⑧ Juhtpaneel
- ⑨ Alusplaat keermega 5/8"



3.1.2 Juhtpaneel PR 30-HVSG A12 2

- ① Kalderežiimi nupp ja LED-tuli
- ② Hoiatusfunktsiooni nupp ja LED-tuli
- ③ Pöörlemiskiiruse nupp
- ④ Sisse-/väljalülituse oleku ja automaatse nivelleerumise LED-tuli

- ⑤ Nupp (sisse/välja)
- ⑥ Järelevalverežiimi LED-tuli (vaid vertikaalse automaatse loodimise puhul)
- ⑦ Aku laetuse astme LED-tuli

3.1.3 Juhtpaneel ja laserikiire vastuvõtja PRA 30G 3

- ① Menüünupp
- ② Kalle "miinus" vasaksuunas. PRA 90 puhul allpool. Menüs navigeerimine.
- ③ Automaatne loodimine / järelevalverežiimi / märkifunktsioon
- ④ OK-nupp

- ⑤ Kalle "pluss" paremale. PRA 90-ga üleval. Menüs navigeerimine.
- ⑥ Sisse-/väljalülitusnupp
- ⑦ Näidik
- ⑧ Märgistussälk
- ⑨ Tuvastusaken

3.1.4 Laserikiire vastuvõtja PRA 30G näidik 4

- ① Laserikiire kaugus märgistussälgust
- ② Helitugevuse näit
- ③ Kiirguspriirkonna väljalülituse näit

- ④ Patarei laetuse astme näit
- ⑤ Täpsuse näidik
- ⑥ Vastuvõtja asendi näit laserikiire tasandi kõrguse suhtes



2179603

3.2 Sihipärane kasutamine

Kirjeldatud toode on pöörleva nähtava laserkiirega pöördlaser, mille käsitsemiseks piisab ühest inimesest. Seade on ette nähtud horisontaal-, vertikaal- ja kaldpindade ning täisnurkade kindlaksmääramiseks, ülekandmiseks ja kontrollimiseks.

- Kasutage selle toote puhul ainult **Hilti**B12/2.6 või B 12-30 liitiumioonakusid.
- Kasutage selle toote puhul ainult **Hilti** C 412-50 laadimisseadet.

3.3 Automaatne nivelleerumine

Automaatne nivelleerumine toimub pärast seadme sisselülitamist. LED-tuled näitavad kasutatavat töörežiimi. Automaatne nivelleerimine on aktiivne ja selle saab välja lülitada nupust . Seadme võib üles seada otse pörandale, statiivile või vastavate hoidikute abil.

3.4 Automaatne loodimine

Automaatne loodimine võimaldab ühel inimesel laseri tasapinda joondada laserkiire vastuvõtja suhtes. Pöördlaser tuvastab vastava loodimise:

- Horisontaal seoses automaatse statiivi PRA 90 ja laservastuvõtjaga PRA 30G.
- Kalle X-telje suhtes seoses laservastuvõtjaga PRA 30G.
- Vertikaal seoses laservastuvõtjaga PRA 30G.

3.5 Kalle

Kallet saab reguleerida käsitsi või automaatselt. Suuremate kallete puhul võib kasutada kaldeadapterit PRA 79.

3.6 Järelevalvefunktsioon

Koos laservastuvõtjaga PRA 30G jälgib pöördlaser laseri tasapinna loodmist. Loodimise kõrvalekalde puhul korrigeerib süsteem laserkiire tasandi suunda, et hoida seda vastuvõtja nullpunktis. Pöördlaser korrigeerib kõiki temperatuuri kõikumise, tuule või muude mõjude tõttu tekinud vigu. Kui laserkiire ja laservastuvõtja vaheline optiline ühendus katkeb kauemaks ajaks kui kaks minutit, annab süsteem märku veaga. Järelevalvefunktsiooni saab vertikaalsuunas mõõtmise puhul aktiveerida ainult automaatrežiimi menüü kaudu.

3.7 Automaatne väljalülitumine

Automaatne väljalülitus toimub siis, kui nivelleerimine ei ole võimalik, sest pöördlaser:

- on liiga tugevasti horisontaali suunas kaldu (v.a kalderežiimis).
- on mehaaniliselt blokeeritud;
- on rappumise või tõugete tõttu loodist välja läinud.
- on tuvastatud viga.

Pärast väljalülitumist seisub pöördumine ja kõik LED-tuled vilguvad.

3.8 Hoiatusfunktsioon

Kui pöördlaser läheb töötamise ajal loodist välja, lülitub seade integreeritud hoiatusfunktsiooni abil hoiatusrežiimile. Hoiatusfunktsioon on aktiivne alles alates teisest minutist pärast nivelleerumist. Kui nende 2 minuti jooksul vajutatakse juhtpaneeli mis tahes nupule, aktiveerub hoiatusfunktsioon uesti alles kahe minuti pärast. Kui pöördlaser on hoiatusrežiimil:

- vilguvad kõik märgutuled;
- seisub pöördpea;
- kustub laserkiiri.

Hoiatusfunktsiooni tundlikkust saab reguleerida laservastuvõtja PRA 30G kaudu.

Hoiatusfunktsiooni saab nupust välja lülitada, kui pind ei ole stabiiline või kui töötatakse kalderežiimis.

- Lülitage hoiatusrežiim välja. → Lehekülg 117



3.9 Unterežiim

Töövaheagade või muude tegevuste korral võib kasutada pöördlaseri ooterežiimi. Selles olekus säiluvad laserkiire tasapinna või kalde kõik seadistused. Ooterežiim säästab voolu ja pikendab aku kasutusaega. Ooterežiim aktiveeritakse/deaktiveeritakse laservastuvõtja PRA 30G abil.



Ooterežiim võib olla sisse lülitatud maksimaalselt 4 tundi. Selle aja möödumisel lülitub süsteem välja.

3.10 Kiirgusala väljalülitamine

Laserkiire üksikud piirkonnad võidakse deaktiveerida, kui:

- ennast või kollegee on vaja kaitsta laserkiire eest;
- muid lähedal tehtavaid möötmisi on vaja kaitsta möjutuste eest.

3.11 Laserkiire vastuvõtja / kaugjuhtimispult

Hilti laservastuvõtjad näitavad digitaalselt tuvastusväljale langeva laserkiire (laserkiire tasandi) ja laservastuvõtja märgistussälgu vahekaugust. Laserkiir on vastuvõetav ka suurematel kaugustel. PRA 30G saab pöördlaseri juures kasutada laservastuvõtja ja kaugjuhtimispuldina.

3.12 Tarvikute ja seadmete paarimine

Tarvikute ja seadmete paarimine

Paarimine on tarvikute ja seadmete raadio teel koos töötamiseks häälestamine.

Pöördlaser ja laservastuvõtja on tarneolukorras paaritud. See tagab häireteta töötamise muude raadio teel juhitavate seadmete möjupiirkonnas.

Muud laservastuvõtjad võivat automaatsed statiivid PRA 90 ei ole ilma paarina häälestamiseta töövalmis.

- ▶ Pöördlaser ja laserkiire vastuvõtja paarina häälestamine → Lehekülg 118
- ▶ Statiivi ja laserkiire vastuvõtja paarina häälestamine. → Lehekülg 118

3.13 LED-näidikud

Pöördlaser on varustatud LED-näidikutega.

Seisund	Tähendus
Kõik LED-tuled vilguvad	Seade on saanud löögi, on läinud loodist välja või on tegemist muu veaga.
Automaatse nivelleerumise LED-tuli vilgub rohelise tulega.	Seade on nivelleerumisfaasis.
Automaatse nivelleerumise LED-tuli põleb pideva rohelise tulega.	Seade on nivelleerunud / töötab nõuetekohaselt.
Hoiatusrežiimi LED-tuli põleb pideva oranži tulega.	Hoiatusfunktsioon on välja lülitatud.
Kaldenäidiku LED-tuli põleb pideva oranži tulega.	Kalderežiim on aktiveeritud.
Järelevalve märgutuli vilgub oranžina	Seade joondab laserkiire võrdluspunktiga (PRA 30G).
Järelevalve märgutuli põleb pidevalt oranžilt	Seade on järelevalverežiimil. Joondamine võrdluspunktiga (PRA 30G) on õige.

3.14 Liitiumionaku laetuseaste näidik

Liitiumionaku on varustatud aku laetuse astme näidikuga.

Seisund	Tähendus
Neli LED-tuld põlevad.	Laetuse aste: 75% kuni 100%
Kolm LED-tuld põlevad.	Laetuse aste: 50% kuni 75%
Kaks LED-tuld põlevad.	Laetuse aste: 25% kuni 50%
Üks LED-tuli põleb.	Laetuse aste: 10% kuni 25%
Üks LED vilgub.	Laetuse aste: < 10%





Töötamise ajal kuvatakse seadme juhtpaneelil aku laetuse astet.

Puhkeolekus kuvatakse aku laetuse astet vabastusnuppu puudutades.

Laadimise ajal kuvatakse näidikul aku laetuse astet (vt laadimisseadme kasutusjuhend).

3.15 Tarnekomplekt

Pöördlaser PR 30-HVSG A12, laservastuvõtja/kaugjuhtimispult PRA 30G, 2 akut (AA-elemendid), siittahvel PRA 54, kasutusjuhend.

Muud süsteemitooted leiate müügiesindusest **Hilti Store** või veebisaidilt: www.hilti.group

4 Tehnilised andmed

4.1 Tehnilised andmed Pöördlaser

	PR 30-HVSG A12
Nimipinge	10,8 V
Nimivool	120 mA
Maksimaalne suhteline õhuniiskus	80 %
Maksimaalne kasutamiskõrgus üle võrdluskõrguse	2 000 m
Vastuvõtupiirkond (läbimõõt) vastuvõtjaga PRA 30G	2 m ... 300 m
Side vastuvõtupiirkond (PRA 30G)	200 m
Täpsus 10 m (standardsete keskkonnatingimuste juures MIL-STD-810G järgi)	±1,0 mm
Laseri klass	2, nähtav
Isenivelleerumisulatus	±5°
Töötemperatuur	-10 °C ... 50 °C
Hoiutemperatuur	-25 °C ... 60 °C
Kaal (koos akuga B12/2.6 või B 12-30)	2,5 kg
Kukkumiskatse kõrgus (standardsete keskkonnatingimuste juures MIL-STD-810G järgi)	1,5 m
Kaitseklass vastavalt standardile IEC 60529 (välja arvatud aku ja akukorpus)	IP66
Loodikiir	Püsikiir, pöördetasapinna suhtes täisnurga all
Maksimaalne kiiratud saatevõimsus	7,3 dBm
Sagedus	2 400 MHz ... 2 483,5 MHz

4.2 Tehnilised andmed Laserkiire vastuvõtja

Nimipinge	3 V
Nimivool	150 mA
Maksimaalne suhteline õhuniiskus	80 %
Maksimaalne kasutamiskõrgus üle võrdluskõrguse	2 000 m
Vahetauguse näidu ulatus	±52 mm
Laserkiire tasandi kuvamise piirkond	±0,5 mm
Vastuvõtvälja pikkus	≤ 120 mm
Keskoha näit korpusse ülaservast	75 mm
Vastuvõtvaba ooteaeg enne automaatset väljalülitust	15 min
Kaugjuhtimispuldi tööpiirkond (läbimõõt) PR 30-HVSG A12	2 m ... 150 m
Kukkumistesti tegemise kõrgus vastuvõtja kanduris PRA 83 (standardsetes keskkonnatingimustes kooskõlas standardiga MIL-STD-810G)	2 m
Töötemperatuur	-20 °C ... 50 °C



Hoiutemperatuur	-25 °C ... 60 °C
Kaal (koos patareidega)	0,25 kg
Kaitseklass vastavalt standardile IEC 60529, välja arvatud patareikorpus	IP66
Maksimaalne kiiratud saatevõimsus	-0,2 dBm
Sagedus	2 400 MHz ... 2 483,5 MHz

5 Käsitsemine Pöördlaser

5.1 Töö ettevalmistamine

Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.

5.2 Pöördlaseri ja aku õige käsitsemine 5



B12 tüpi akul kaitseklass puudub. Kaitske akut vihma ja niiskuse eest.

Vastavalt Hilti suunistele tohib akut kasutada üksnes selles tööriistas, mille jaoks on aku ette nähtud ningaku tuleb asetada akukorpusesse.

1. Joonis 1: Horisontaalrežiimil töötamine.
2. Joonis 2: Kalderežiimis tuleb pöördlaserit juhtpaneeli küljelt kergitada.
3. Joonis 3: Käestpanek või transportimine kaldasendis. Töötamine vertikaalses asendis.
 - ▶ Hoidke pöördlaserit nii, et akukast või aku EI OLEKS pööratud üles ja niiskus ei saaks sisse tungida.

5.3 Aku paigaldamine /eemaldamine 6



ETTEVAATUST

Elektrilöögi oht! Määrdunud kontaktid võivad tekitada lühise.

- ▶ Enne aku paigaldamist veenduge, et aku ja seadme kontaktidel ei ole võõrkehri.



ETTEVAATUST

Vigastusoht! Kui aku ei ole korrektelt paigaldatud, võib see maha kukkanuda.

- ▶ Kontrollige, et aku oleks kindlasti seadmesse kinnitatud, et vältida aku mahakukkumist ja sellest tingitud vigastusi.
- 1. Lükake aku sisse, kuni see fikseerub kindlasti kohale.
 - ▶ Pöördlaser on sisselülitamiseks valmis.
- 2. Vajutage vabastusnupule ja hoidke seda all.
- 3. Tõmmake aku välja.

5.4 Pöördlaseri sisselülitamine ja horisontaalne töötamine 7



Enne tähtsate mõõtmiste tegemist kontrollige pöördlaseri täpsust, seda eriti siis, kui seade on kukkanud maha, oli allutatud ebatalalistele mõjudele või kui seda hoiti pikemat aega kasutamata.

1. Monteeringe pöördlaser sobivale kandurile.
2. Vajutage nupule ①.
 - ▶ Automaatse nivelleerumise LED-tuli vilgub rohelise tulega.
 - ▶ Kui nivelleerumine on lõppenud, lülitub laserkiir sisse ja hakkab pöörlema ning automaatse nivelleerumise LED-tuli pöleb pidevalt.



Alusena võib kasutada seinahoidikut või statiivi. Aluspinna kaldenurk võib olla maksimaalselt $\pm 5^\circ$.



5.5 Horisontaalne käsitsi loodimine statiiviga PRA 90 8



Pöördlaser on paigaldatud automaatsele statiivile PRA 90.

Laservastuvõtja PRA 30G, pöördlaser ja automaatne statiiv PRA 90 on paarina häälestatud.

Laservastuvõtja PRA 30G ja automaatse statiivi PRA 90 juhtpaneel on pööratud teineteise poole ja nendel on otsene visuaalne kontakt.

1. Vajutage pöördlaseril, laservastuvõtjal PRA 30G ja automaatsel statiivil PRA 90 nuppu ①.
 - Seadmed on töövalmis.
2. Laseri tasapinna ülespoole reguleerimiseks vajutage nuppu laservastuvõtjal PRA 30G või automaatsel statiivil PRA 90 ülesnoole nuppu.
3. Laseri tasapinna allapoole reguleerimiseks vajutage nuppu laservastuvõtjal PRA 30G või automaatsel statiivil PRA 90 allanoole nuppu.

5.6 Automaatne joondamine horisontaalsuunas statiiviga PRA 90 9



Pöördlaser on paigaldatud automaatsele statiivile PRA 90.

Laservastuvõtja PRA 30G, pöördlaser ja automaatne statiiv PRA 90 on paarina häälestatud.

Laservastuvõtja PRA 30G ja automaatse statiivi PRA 90 juhtpaneel on pööratud teineteise poole ja nendel on otsene visuaalne kontakt.

1. Vajutage pöördlaseril, laservastuvõtjal PRA 30G ja automaatsel statiivil PRA 90 nuppu ①.
 - Seadmed on töövalmis.
2. Hoidke laservastuvõtja PRA 30G märgistussäält seadistataval sihtkõrgusel. Laservastuvõtjal PRA 30G tuleb kas tugevasti kinni hoida või kinnitada.
3. Automaatse loodimise käivitamiseks tehke topeltklöps laservastuvõtja PRA 30G nupuga või valige funktsioon menüü AUTOMAATREŽIIM kaudu.
 - Automaatne statiiv PRA 90 liigub üles ja alla, kuni saavutab õige asendi. Seejuures kõlab laserikiire vastuvõtja korduv helisignaal.
 - Õige asendi saavutamisel nivelleerub pöördlaser. Edukast lõpetamisest annab märku pidev 5-sekundiline helisignal. Koriks kuvatakse sümbol .
 - Kui automaatne loodimine ei olnud edukas, kõlavad lühikesed helisignaalid ja kuvatakse koriks sümbol .
4. Kontrollige näidikul kõrguse seadistust.
5. Eemaldage laservastuvõtja PRA 30G.
6. Automaatse loodimise enneaegseks lõpetamiseks tehke topeltklöps laserikiire vastuvõtja nupul PRA 30G.

5.7 Vertikaalne käsitsi loodimine 10



Pöördlaser on tugevasti kinnitatud vertikaalasendisse (statiiv, seinahoidik, fassaadi- või loodnööriadapter või toetub tagumistele käepidemetele). Vördluspunkt (A) on paigutatud laseripea alla (nt nael loodnööril või värviline punkt põrandal).

Laserikiire vastuvõtja PRA 30G ja pöördlaser on paarina häälestatud.

Laserikiire vastuvõtja PRA 30G ja pöördlaseri vastuvõtukülg on pööratud teineteise poole ja nende vahel on otsene nähtavus. Pöördlaseri parima vastuvõtuga külg on akuga külg.

1. Vajutage pöördlaseril nuppu ①.
 - Pöördlaser nivelleerub ja projitseerib seejärel allapoole paigalseisva laserikiire.
2. Loodige pöördlaseri nii, et projitseeritud laserikiir oleks suunatud täpselt vördluspunktile (A). Vördluspunkt ei ole loodimispunkt!
3. Laseri tasapinna vasakule või paremale reguleerimiseks vajutage nuppu või laserikiire vastuvõtjal PRA 30G.
 - Pöördlaser kävitub ja hakkab pöörama, kui vajutada ühte kahest suunanupust.



5.8 Vertikaalne automaatne loodimine

i Pöördlaser on tugevasti kinnitatud vertikaalasendisse (statiiv, seinahoidik, fassaadi- või loodnööriapter või toetub tagumistele käepidemetele). Vördluspunkt (A) on paigutatud laseripea alla (nt nael loodnööril või värviline punkt pörandal).

Laserikiire vastuvõtja PRA 30G ja pöördlaser on paarina hälestatud.

Laserikiire vastuvõtja PRA 30G ja pöördlaseri vastuvõtukülg on pööratud teineteise poole ja nende vahel on otsene nähtavus. Pöördlaseri parima vastuvõtuga külg on akuga külg.

1. Vajutage pöördlaseril nuppu .

- ▶ Pöördlaser nivelleerub ja projitseerib seejärel allapoole paigalseisva laserikiire.
- 2. Loodige pöördlaser nii, et projitseeritud laserikiir oleks suunatud täpselt vördluspunktile (A). Vördluspunkt ei ole loodimispunkt!
- 3. Hoidke laserikiire vastuvõtja PRA 30G märgistussäälk seadistataval sihtasandil (B). Laservastuvõtjat PRA 30G tuleb kas tugevasti kinni hoida või kinnitada.
- 4. Automaatse loodimise käivitamiseks tehke topeltklöps laservastuvõtja PRA 30G nupuga  valige funktsioon menüü AUTOMAATREŽIIM kaudu.
 - ▶ Laseripea pöördub vasakule ja paremale, kuni saavutatakse õige asend. Seejuures kõlab laserikiire vastuvõtja korduv helisignal.
 - ▶ Õige asendi saavutamisel nivelleerub pöördlaser. Korraks kuvatakse sümbol .
 - ▶ Kui automaatne loodimine ei olnud edukas, kõlavad lühikesed helisignaalid ja kuvatakse korraks sümbol .
- 5. Tehke topeltklöps laserikiire vastuvõtja PRA 30G nupuga .
 - ▶ Automaatse loodimise ajal: Automaatse loodimise enneaegne lõpetamine.

5.9 Vertikaalne automaatne loodimine koos järelevalvefunktsiooniga

i Pöördlaser on tugevasti kinnitatud vertikaalasendisse (statiiv, seinahoidik, fassaadi- või loodnööriapter või toetub tagumistele käepidemetele). Vördluspunkt (A) on paigutatud laseripea alla (nt nael loodnööril või värviline punkt pörandal).

Laserikiire vastuvõtja PRA 30G ja pöördlaser on paarina hälestatud.

Laserikiire vastuvõtja PRA 30G ja pöördlaseri vastuvõtukülg on pööratud teineteise poole ja nende vahel on otsene nähtavus. Pöördlaseri parima vastuvõtuga külg on akuga külg.

1. Vajutage pöördlaseril nuppu .

- ▶ Pöördlaser nivelleerub ja projitseerib seejärel allapoole paigalseisva laserikiire.
- 2. Loodige pöördlaser nii, et projitseeritud laserikiir oleks suunatud täpselt vördluspunktile (A). Vördluspunkt ei ole loodimispunkt!
- 3. Hoidke laserikiire vastuvõtja PRA 30G märgistussäälk seadistataval sihtasandil (B). Laservastuvõtjat PRA 30G tuleb kas tugevasti kinni hoida või kinnitada.
- 4. Automaatrežiimi menüü avamiseks vajutage PRA 30G nuppu . Käivitage automaatne joondamine koos järelevalvefunktsiooniga .

 - ▶ Laseripea pöördub vasakule ja paremale, kuni saavutatakse õige asend. Seejuures kõlab laserikiire vastuvõtja korduv helisignal.
 - ▶ Õige asendi saavutamisel nivelleerub pöördlaser. Korraks kuvatakse sümbol  ja kõlab helisignal.
 - ▶ Pöördlaser lülitub järelevalvefunktsiooni. Välimõjudest tingitud väiksemad kõrvalekalded tasandatakse automatastelt ja laserikiir hoitakse laserikiire vastuvõtja märgistussälgu kõrgusel.
 - ▶ Kui automaatne loodimine ei olnud edukas, kõlavad lühikesed helisignaalid ja kuvatakse korraks sümbol .

- 5. PRA 30G **Ärge** eemaldage laserikiire vastuvõtjat sihtsapinnast sel ajal, kui järelevalverežiim on aktiveeritud.
- 6. Tehke topeltklöps laserikiire vastuvõtja PRA 30G nupuga .
 - ▶ Automaatse loodimise ajal: Automaatse loodimise enneaegne lõpetamine.
 - ▶ Kui järelevalvefunktsioon on aktiveeritud: Lõpetage järelevalvefunktsioon.



5.10 Kalde käsitsi seadistamine 12



Pöördlaser on rakendusest sõltuvalt paigaldatud või tugevasti oma kohale kinnitatud.

Laserkiire vastuvõtja PRA 30G ja pöördlaser on paarina häälestatud.

Laserkiire vastuvõtja PRA 30G ja pöördlaseri vastuvõtukülg on pööratud teineteise poole ja nende vahel on otsene nähtavus. Pöördlaseri parima vastuvõtuga külg on akuga külg.

- Seadke pöördlaser kaldetasandi ülemisele või alumisele servale.
- Loodige pöördlaser laserpea sihitimisseadme abil kaldetasandiga paralleelseks.
- Vajutage pöördlaseril ja laserkiire vastuvõtjal PRA 30G nuppu ①.
 - Kui nivelleerumine on lõppenud, lülitub laserkiir sisse ja hakkab pöörlema ning automaatse nivelleerumise LED-tuli põleb pidevalt.
- Vajutage pöördlaseril nuppu ②.
 - Pöördlaseril põleb pidevalt kallutusrežiimi LED-märgutuli.
 - Laserkiire vastuvõtja PRA 30G näidikule ilmub kallutusrežiimi sümbol.
- Kallutage lasertasandit laserkiire vastuvõtja nuppudega ③ või ④.



i Kalde manuaalsel seadistamisel nivelleerib pöördlaser laserkiire tasandi üks kord ja fikseerib selle seejärel välja. Pidage meeles, et pöördlaser ei kompenseeri kalde all oleva laserkiire tasandi võimalikku kõrvalekalvet, mis on põhjustatud ümbritseva keskkonna tingimuste muutumisest ja/või kinnituse nihkumisest. Vibratsioon, temperatuurimuutused ja muud päeva jooksul tekkida võivad häiringud võivad mõjutada laserkiire asendit.

5.11 Kalde PRA 79 seadistamine kaldeadapteriga



Kaldeadapteri PRA 79 saab sõltuvalt rakendusest statiivile või seinakinnitusrakisele paigaldada.

Kaldeadapteri PRA 79 kaldenurgaks on seadistatud 0°.

- Paigaldage pöördlaser kaldeadapterile PRA 79. Järgige kaldeadapteri juhendit PRA 79. Pöördlaseri juhtpaneel on pööratud teie poole.
- Seadke pöördlaser kaldetasandi ülemisele või alumisele servale.
- Vajutage pöördäseril nuppu ①.
 - Kui nivelleerumine on lõppenud, lülitub laserkiir sisse ja hakkab pöörlema ning automaatse nivelleerumise LED-tuli põleb pidevalt.
- Vajutage pöördlaseril nuppu ②.
 - Pöördlaseril põleb pidevalt kallutusrežiimi LED-märgutuli.
- Reguleerige kaldeadapteril PRA 79 välja soovitud kaldenurk.



i Kalde manuaalsel seadistamisel nivelleerib pöördlaser laserkiire tasandi üks kord ja fikseerib selle seejärel välja. Pidage meeles, et pöördlaser ei kompenseeri kalde all oleva laserkiire tasandi võimalikku kõrvalekalvet, mis on põhjustatud ümbritseva keskkonna tingimuste muutumisest ja/või kinnituse nihkumisest. Vibratsioon, temperatuurimuutused ja muud päeva jooksul tekkida võivad häiringud võivad mõjutada laserkiire asendit.

5.12 Kalde automaatne seadistamine 13



Pöördlaser on rakendusest sõltuvalt paigaldatud või tugevasti oma kohale kinnitatud.

Laserkiire vastuvõtja PRA 30G ja pöördlaser on paarina häälestatud.

Laserkiire vastuvõtja PRA 30G ja pöördlaseri vastuvõtukülg on pööratud teineteise poole ja nende vahel on otsene nähtavus. Pöördlaseri parima vastuvõtuga külg on akuga külg.

- Seadke pöördlaser kaldetasandi ülemisele või alumisele servale.
- Vajutage pöördlaseril ja laserkiire vastuvõtjal PRA 30G nuppu ①.
 - Kui nivelleerumine on lõppenud, lülitub laserkiir sisse ja hakkab pöörlema ning automaatse nivelleerumise LED-tuli põleb pidevalt.



3. Vajutage pöördlaseril nuppu .

 - ▶ Pöördlaseril pöleb pidevalt kallutusrežiimi LED-märgutuli.
 - ▶ Laserkiire vastuvõtja PRA 30G näidikule ilmub kallutusrežiimi sümbol.

4. Asetage laserkiire vastuvõtja märgistussäält PRA 30G kallutustasapinna teisele servale.
5. Automaatse loodimise käivitamiseks tehke topeltklõps laservastuvõtja PRA 30G nupuga  või valige funktsioon menüü AUTOMAATREŽIIM kaudu.
 - ▶ Pöördlaser kallutab automaatselt laseri tasapinda X-teljel, kuni saavutatakse laserkiire vastuvõtja PRA 30G märgistussäält. Seejuures kõlab laserkiire vastuvõtja korduv helisignaal.
 - ▶ Õige asendi saavutamisel nivelleerub pöördlaser Y-teljel. Edukast lõpetamisest annab märku pidev 5-sekundiline helisignaal. Korraks kuvatakse sümbol .
 - ▶ Kui automaatne loodimine ei olnud edukas, kõlavad lühikesed helisignaalid ja kuvatakse korraks sümbol .
6. Automaatse kalde saab enneaegselt lõpetada, kui teha topeltklõps laserkiire vastuvõtja PRA 30G nupul .



Kui pöördlaser alustab automaatset otsingut vales suunas, vajutage otsingusuuna muutmiseks nuppu .

5.13 Käsitsi skannimisjoone funktsioon

1. Vajutage pöördlaseril nuppu .
2. Seadke laserkiire tasand soovitud asendisse / kõrgusele. Scanline-funktsiooni saab kasutada nii horisontaalses ja vertikaalses režiimis kui ka kallutusrežiimis.
3. Menüü avamiseks vajutage PRA 30G nuppu .
4. Valige skannimisjoone funktsiooni menüüpunkt .
5. Joone laiuse seadistamise allammenüü kaudu saate skannimisjoone laiust seadistada neljas astmes.
6. Sümbolite  ja  abil saate skannimisjoont nihutada vasakule ja paremale. Selleks ei tohi laserkiire vastuvõtja olla laserkiires.

5.14 Automaatne Scanline-funktsioon

1. Vajutage pöördlaseril nuppu .
2. Seadke laserkiire tasand soovitud asendisse / kõrgusele. Scanline-funktsiooni saab kasutada nii horisontaalses ja vertikaalses režiimis kui ka kallutusrežiimis.
3. Automaatrežiimi menüü avamiseks vajutage PRA 30G nuppu .
4. Käivitage automaatne Scanline-funktsioon .
5. Seadke laserkiire vastuvõtja soovitud asendisse. Pöördlaser kontsenterib kiire laserkiire vastuvõtja piirkonnas automaatselt lühendatud joonele.



Skannimisjoone laiust saab reguleerida PRA 30G menüü kaudu. Mida kitsam skannimisjoon valida, seda heledam see kuvatakse.

6. Menüüpunkti "Skannimisjoone funktsioon" kaudu saate sümbolite  ja  abil joont nihutada vasakule ja paremale. Selle jaoks ei tohi laserkiire vastuvõtja olla laserkiires.

5.15 Hoiatusfunktsiooni väljalülitamine

1. Vajutage pöördlaseril nuppu .
2. Vajutage nupule .

 - ▶ Pidevalt pölev hoiatusfunktsiooni LED-tuli näitab, et funktsioon on välja lülitatud.



Standardrežiimi tagasipöördumiseks lülitage pöördlaser välja ja käivitage see uuesti.



6 Käsitsemine Laserkiire vastuvõtja

6.1 Patareide paigaldamine laserkiire vastuvõtjasse 14

- Paigaldage patareid laserkiire vastuvõtjasse.



Kasutage üksnes rahvusvaheliste standardite kohaselt toodetud patareisid.

6.2 Pöördlaseri ja laserkiire vastuvõtja paarina häälestamine PRA 30G

1. Seadke seadmete vahekauguseks u 0,5 m. Vajutage mölemal seadmeli vähemalt 3 sekundit üheaegselt nuppu ①.
 - Edukat paarina häälestamist kinnitavad pöördlaseri kõigi märgutulede vilkumine ja laserkiire vastuvõtja PRA 30G helisignaal. Laserkiire vastuvõtja ekraanile ilmuvad korras sümbolid ja .
 - Seadmed on paarina häälestatud.
 - Pöördlaser ja laserkiire vastuvõtja lülituvad välja.
2. Lülitage seadmed uuesti sisse.

6.3 Statiivi PRA 90 ja laserkiire vastuvõtja PRA 30G paarina häälestamine

1. Seadke seadmete vahekauguseks u 0,5 m. Vajutage mölemal seadmeli vähemalt 3 sekundit üheaegselt nuppu ①.
 - Eduka paarina häälestamise kinnitamiseks vilguvad automaatse statiivi PRA 90 kõik märgutuled ja kõlab laserkiire vastuvõtja PRA 30G helisignaal. Laserkiire vastuvõtja ekraanile ilmuvad korras sümbolid ja .
 - Seadmed on paarina häälestatud.
 - Automaatne statiiv ja laserkiire vastuvõtja lülituvad välja.
2. Lülitage seadmed uuesti sisse.
 - Laserkiire vastuvõtjal kuvatakse pöördlaser ja automaatne statiiv.

6.4 Laserkiire vastuvõtmise laserkiire vastuvõtjaga

1. Vajutage laserkiire vastuvõtja nupule ①.
2. Hoidke vastuvõtjat nii, et aken on suunatud laserkiire tasandi poole.
3. Hoidke laserkiire vastuvõtjat joondamise ajal stabiilses asendis ja veenduge, et pöördlaseri ja laserkiire vastuvõtja vahel ei jää takistusi.
 - Laserkiire vastuvõtmist signaliseeritakse optimiselt ja akustiliselt.
 - Laserkiire vastuvõtja näitab kaugust pöördlaserini.
 - Laserkiire vastuvõtjat võib kasutada kuni 300 m kaugusele (raadius).

6.5 Menüüvalikute selgitus

- Menüü avamiseks vajutage nuppu .
- Menüs navigeerimiseks vajutage nuppe ja .
- Valitud sümbolit näidatakse musta taustaga. Näide: .
- Aktiveeritud seadistust näidatakse musta raamiga. Näide: .
- Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu .

Põhimenuü

	Märkimisfunktsioon
	Pöörlemiskiirus
	Pöördlaseri seadistused
	Laserkiire vastuvõtja seadistused



	Teave
	Tagasi. Sattute ilma muudatusi salvestamata kõrgmalpaiknevale tasandile või väljute menüüst.

Menüü Märgistusfunktsioon

	Menüü Joone laiuse seadistamine (näidikul näidatakse parajasti seadistatud laiust)
	Joone nihutamine vasakule
	Joone nihutamine paremale

Alammenüü Joone laiuse seadistamine

	Lai
	keskmine
	kitsas
	Punkt

Menüü Pöörlemiskiirus

300 RPM	300 pööret minutis
600 RPM	600 pööret minutis
1200 RPM	1200 pööret minutis

Menüü Pöördlaseri seadistused

	Unerežiim
	Löögihoiatus
	Kiirgusala väljalülitamine

Alammenüü Löögihoiatus

	1. aste, suur tundlikkus
	2. aste, keskmise tundlikkus
	3. aste, väike tundlikkus

Alammenüü Unerežiim

	Ooterežiim sisse lülitatud
	Ooterežiim välja lülitatud

Alammenüü Kiirepiirkonna väljalülitamine

	Näide: Kiirepiirkond üleval vasakul aktiveeritud
	Näide: Kiirepiirkond ülal vasakul aktiveeritud
	Muud kiirepiirkonnad aktiveeritakse ja deaktiveeritakse samal viisil.



Menüü Laserikiire vastuvõtja seadistused

	Helitugevus
	Täpsus

Alammenüü Helitugevus

	Helisignal väljas
	Helitugevuse aste 1
	Helitugevuse aste 2
	Helitugevuse aste 3

Alammenüü Täpsus

	1 mm
	2 mm
	5 mm
	10 mm
	25 mm

Menüü Informatsioon

	Tarkvara versioonid
	Hooldustähtaeg
	QR-kood

AUTOMAATREŽIIMI menüü

Automaatrežiimi menüü avamiseks vajutage üks kord nuppu .

	Automaatne joondamine
	Automaatne joondamine koos järelevalvefunktsiooniga
	Automaatne Scanline-funktsioon

6.6 Laserikiire vastuvõtja koos kanduriga PRA 83 15

1. Asetage laserikiire vastuvõtja diagonaalselt ülalt PRA 83 kummikatte sisse.
2. Vajutage laserikiire vastuvõtja nüüd kummikattesse, kuni kate ümbritseb laserikiire vastuvõtjat täielikult.
3. Kinnitage kummikate magnetilise pideme külge.
4. Vajutage nupule ①.
5. Avage pöördpide.
6. Kinnitage vastuvõtja kandur PRA 83 teleskoopi või nivelleerimislati külge ja keerake pöördpide kinni.
 - Laserikiire vastuvõtja on mõõtmiseks valmis.

6.7 Laserikiire vastuvõtja koos kanduriga PRA 80 15

1. Avage PRA 80 lukk ja sisestage laserikiire vastuvõtja.
2. Sulgege PRA 80 lukk.



3. Vajutage nupule ①.
4. Avage pöördpide.
5. Kinnitage vastuvõtja kandur PRA 80 teleskoop- või nivelleerimislati külge ja kinnitage pöördkäepideme keeramise teel.
 - ▶ Laserkiire vastuvõtja on mõõtmiseks valmis.

6.8 Laserkiire vastuvõtja koos kanduriga PRA 81 15

1. Avage PRA 81 lukk ja sisestage laserkiire vastuvõtja.
2. Sulgege PRA 81 lukk.
3. Vajutage nupule ①.
4. Hoidke vastuvõtjat nii, et aken on suunatud laserkiire tasandi poole.
5. Seadke laserkiire vastuvõtja selliselt, et vahekauguse näit on 0.
6. Mõõtke mõõtelindi abil soovitud vahekaugus.

7 Hooldus ja korrasroid

7.1 Hooldus ja korrasroid

HOIATUS

Vigastuste oht paigaldatud aku korral !

- ▶ Enne mis tahes hooldus- ja korrashoiutöid eemaldage seadmestaku!

Seadme hooldamine

- Eemaldage kõvasti kinni olev mustus ettevaatlikult.
- Puhastage korput kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldaavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.

Liitumioonakude hooldus

- Hoidke aku puhas ja vaba õlist ja rasvast.
- Puhastage korput kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldaavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
- Vältige vedeliku sissetungimist.

Korrasroid

- Kontrollige regulaarselt, kas köök nähtavad osad on terved ja kas juhtelemendid toimivad veatult.
- Kahjustuste ja/või tõrgete korral ei saa akutööriista kasutada. Laske tööriist kohe **Hilti** hooldekeskuses parandada.
- Pärast hooldus- ja korrashoiutöid paigaldage köök kaitseeadised ja kontrollige nende toimivust.

Laserkiire väljumisava puhastamine

- ▶ Puhuge tolmi laserkiire väljumisavalt ära.
- ▶ Ärge puudutage laserkiire väljumisava sõrmedeega.



Liiga karedast materjalist lapp võib klaasi kriimustada ja mõjutada seadme täpsust. Ärge kasutage muid vedelikke peale puhta alkoholi või vee, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
Kuivatage varustus, järgides temperatuuripliiranguid.

7.2 Hilti mõõtetehnika hooldekeskus

Hilti mõõtetehnika hooldekeskus kontrollib seadet ja taatab kõrvalekallete korral seadme vastavuse spetsifikatsioonidele ning kontrollib uuesti. Spetsifikatsioonidele vastavust kontrollimise ajal kinnitab kirjalikult hoolduse sertifikaat. Soovitatav on:

- Valida sobiv, kasutamisele vastav kontrollimisvälj.
- Pärast seadme erakordset koormamist, enne tähtsaid töid, kuid vähemalt kord aastas, laske seadet **Hilti** mõõtetehnika hooldekeskuses kontrollida.

Hilti mõõtetehnika hooldekeskuses tehtud kontroll ei vabasta kasutajat kohustusest kontrollida seadet enne kasutamist ja kasutamise ajal.



7.3 Mõõtetäpsuse kontrollimine

Seadme tehniliste spetsifikatsioonide täitmiseks tuleb seade regulaarselt (vähemalt enne iga suuremat/olulisemat tööd) üle kontrollida.

Kui seade on kõrgelt kukkunud, tuleb kontrollida, kas see on töökoras. Järgmistel tingimustel võib eeldada, et seade töötab laitmatult.

- Kukkumiskõrgus ei olnud suurem tehnilistes andmetes toodud kõrgusest.
- Seade töötas ka enne kukkumist laitmatult.
- Seade ei saanud kukkudes mehaaniliselt viga (nt Penta-prisma ei purunenud).
- Seade tekitab töötamisel pöörleva laserkiire.

7.4 Horisontaalse põhi- ja rõhttelje kontrollimine 16

1. Seadke statiiv seinast ca 20 m kaugusele ja loodige statiivi pea vesiloodi abil horisontaalselt välja.
2. Montereige seade statiivile ja rihtige seadme pea rihtimissälgu abil seina suunas välja.
3. Joonis a: Fikseerige vastuvõtja abil punkt (punkt 1) ja märkige see seinale.
4. Keerake seadet 90° päripäeva ümber telje. Seejuures ei tohi seadme kõrgust muuta.
5. Joonis b: Vastuvõtja abil fikseerige teine punkt (punkt 2) ja märkige see seinale.
6. Joonis c ja d: Korrale eespool kirjeldatud samme veel kaks korda, fikseerige vastuvõtja abil punkt 3 ja punkt 4 ning märkige need seinale.



Toimingute korrektse teostamise puhul peaks seinale märgitud punktide 1 ja 3 (põhitelg) või vastavalt punktide 2 ja 4 (rõhttelg) vertikaalkaugus olema < 2 mm (20 m kohta). Suurema kõrvalekalde korral saatke seade kalibreerimiseks **Hilti** hoolduskeskusesse.

7.5 Vertikaalse telje kontrollimine 17

1. Asetage seade vertikaalselt võimalikult ühetasasele pinnale seinast ca 1 kuni 10 m kaugusele.
2. Joondage käepidemed seinaga paralleelseks.
3. Lülitage seade sisse ja märkige põrandale võrdluspunkt (R).
4. Märkige vastuvõtja abil seina alumisse serva punkt (A).
5. Vastuvõtja abil märkige ca 10 m kõrgusele punkt (B).
6. Keerake seadet 180° ja rihtige põrandal oleva võrdluspunkti (R) ja seinal oleva alumise märgistuspunkti (A) järgi välja. Selleks võib kasutada ka automaatset loodimist.
7. Loodige laseri vertikaalne tasapind automaatselt. → Lehekülg 115
8. Vastuvõtja abil märkige ca 10 m kõrgusele punkt (C).
 - ▶ Toimingute korrektse teostamise puhul peaks kahe märgitud punkti (B) ja (C) vahekaugus olema < 2 mm (10 m puhul). Suurema kõrvalekalde korral saatke seade kalibreerimiseks **Hilti** hoolduskeskusesse.

8 Transport ja hoiustamine

8.1 Transport ja hoiustamine

Akuga tööriistade ja akude transport

⚠ ETTEVAATUST

Soovimatu käävitumine transportimisel !

- ▶ Transportige tooteid ilma akudeta!
- ▶ Eemaldage aku/akud.
- ▶ Ärge kunagi transportige akusid lahtiselt. Enneaku transportimist tuleb aku pakendada nii, et see oleks kaitstud lõökide ja vibratsiooni eest ning isoleeritud kõikidest elektrit juhtivatest materjalidest või teistest akudest, et vältida kokkupuudet teise aku poolustega ning lühise teket. **Järgige akude transpordi suhtes kehtivaid riigisiseseid nõudeid.**
- ▶ Akusid ei tohi saatia posti teel. Kahjustamata akude saatmiseks pöörduge logistikaettevõtja poole.
- ▶ Iga kord enne kasutamist ning enne ja pärast pikemat transporti või hoiustamist kontrollige seadet ja akusid vigastuste suhtes.



Akuga tööriistade ja akude hoiustamine

HOIATUS

Defektsed akud või lekkivad akud võivad tekitada vigastusi !


- ▶ Kasutusvälisel ajal eemaldage seadmest aku!
- ▶ Hoidke seadet ja akusid jahedas ja kuivas kohas. Pidage kinni tehnilistes andmetes toodud temperatuuri-ripiirangustest.
- ▶ Ärge hoidke akusid laadimisseadmes. Pärast laadimist eemaldage aku laadimisseadmest.
- ▶ Ärge hoidke akusid pääkese käes, radiaatori peal või klaasi taga.
- ▶ Hoidke seadet ja akusid lastele ja kõrvalistele isikutele ligipääsmatus kohas.
- ▶ Iga kord enne kasutamist ning enne ja pärast pikemaajalist seismist kontrollige seadet ja akusid kahjustuste suhtes.

9 Abi törgete korral

Kui peaks esinema törge, mida ei ole järgmises tabelis nimetatud või mida te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge **Hilti** hooldekeskusse.

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei tööta.	Aku ei ole täielikult sisse pandud.	▶ Laske akul kuuldaava klöpsuga kohale fikseeruda.
	Aku on tühi.	▶ Vahetage aku välja ja laadige tühi aku täis.
	Seadmel on rike.	▶ Lülitage seade välja ja uesti sisse. Kui rike jäab alles, pöörduge Hilti hoolduskeskuse poole.
Aku tühjeneb tavalisest kiiremini.	Ümbritseva keskkonna väga madal temperatuur.	▶ Laske akul aeglaselt ruumitemperatuurini soojeneda.
Aku ei fikseeru kuuldaava klöpsuga kohale.	Aku fiksatornid on määrdunud.	▶ Puhastage fiksatornid ja paigaldage aku uesti.
Seade võiaku muutuvad väga kuumaks.	Elektriline rike	▶ Lülitage seade kohe välja, eemaldage aku, jälgige seda, laske akul jahtuda ja võtke ühenust Hilti hooldekeskusega.
	Raske viga. Teatele lisandub alati juurdekuuluv sümbol.	▶ Edasitöötamine ei ole võimalik. Lülitage kõik seadmed välja ja uesti sisse.
	Seadme hoiatusteade antakse alati koos juurdekuuluva sümboliga.	▶ Lahenduse valimisel järgige vastavat sümbolit.
Hoiatus	Pöördlaseri ja laserikiire vastuvõtja paarimine ei ole võimalik.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Järgige täpselt seadmete paarimise juhendit. ▶ Pöördlaseri ja laserikiire vastuvõtja paarina häälestamine → Lehekülg 118
	Paarina häälestamine nurjus	



Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
	Paarung von Stativ und Laserempfänger möglich.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Järgige täpselt seadmete paariumise juhendit. ▶ Statiivi ja laserikiire vastuvõtja paarina häällestamine. → Lehekülg 118
Paarina häällestamine nurjus		
	On rakendunud lõögihoiatus.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tagage pöördlaseri kindel ja väikese vibratsiooniga seisund. ▶ Muutke lõögihoiatusfunktsiooni tundlikkust. ▶ Lülitage hoiatusrežiim välja. → Lehekülg 117
Lõögihoiatus		
	Laser on liiga tugevasti kaldu, nivelleerimine ei ole võimalik.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Seadke laser võimalikult püstisesse asendisse. ▶ Lülitage pöördlaser sisse. → Lehekülg 113
Laseri asukoha hoiatus		
	Laserkiire vastuvõtja on väljaspool automaatset kaldepiirkonda.	▶ Reguleerige kallet laserkiire tasandi joondamise PRA 79 kaldeadapteriga. → Lehekülg 116
Kalde hoiatus		
	Järelevalvefunktsioon ei ole võimalik või on katkenud.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontrollige pöördlaseri ja laserkiire vastuvõtja positsioneerimist ja joondage seadmed vajaduse korral uuesti välja. ▶ Eemaldage laserkiire tasapinnast takistused. ▶ Taaskäivitage järelevalvefunktsioon. ▶ Kasutage vertikaalset automaatset joondamist koos järelevalvefunktsiooniga. → Lehekülg 115
Järelevalverežiimi hoiatus		
	Kõrguse automaatne reguleerimine ei ole võimalik.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Statiiv ei ole paarina häällestatud. Häällestage stativ, pöördlaser ja laservastuvõtja paarina. ▶ Lülitage stativ sisse. ▶ Lülitage pöördlaser sisse.
Kõrguse reguleerimise hoiatus		
	Pöördlaseri aku laetuse aste on madal.	▶ Laadige akut.
Pöördlaseriaku laetuse aste on madal.		



Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
	Laserkiire vastuvõtja aku laetuse aste on madal.	► Laadige akut.
	Statiivi aku laetuse aste on madal.	► Laadige akut.
	Ooterežiim on aktiveeritud.	► Lülitage ooterežiim sisse/välja.

10 RoHS (direktiiv ohtlike ainete kasutamise piirangute kohta)

Järgmiselt lingilt leiate ohtlike ainete tabeli: qr.hilti.com/r7677226.

RoHS-tabeli juurde viiva lingi leiate käesoleva dokumendi lõpust QR-koodina.

11 Utiliseerimine



HOIATUS

Valest käitlemisenest tingitud vigastuste oht! Eralduvad gaasid või vedelikud on terviseohlikud.

- Ärge saatke kahjustada saanud akusid posti teel!
- Lühise väitimiseks katke akukontaktid elektrit mittejuhtiva materjaliga.
- Käidelge akusid nii, et need ei satu laste kätte.
- Utiliseerige aku **Hilti Store** esinduses või pöörduge asjaomase jäätmeäitluseettevõtte poole.

 Enamik **Hilti** seadmete valmistamisel kasutatud materjalidest on taaskasutatavad. Taaskasutuse eelduseks on materjalide korralik sorteerimine. Paljudes riikides kogub **Hilti** kasutusressursi ammendantud seadmed kokku. Lisateavet saate **Hilti** müügiesindusest.



- Ärge visake kasutusressursi ammendantud elektrilisi tööriisti, elektroonikaseadmeid ja akusid olmejäätmete hulka!

12 Tootja garantii

- Garantiititingimusi puudutavates küsimustes pöörduge oma kohaliku **Hilti** partneri poole.



Оригінальна інструкція з експлуатації

1 Інформація щодо інструкції з експлуатації

1.1 Про цю інструкцію з експлуатації

- Перш ніж розпочинати роботу з інструментом, прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Це є передумовою безпечної роботи та відсутності несправностей під час застосування інструмента.
- Дотримуйтесь попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цій інструкції з експлуатації та на корпусі інструмента.
- Завжди зберігайте інструкцію з експлуатації поблизу виробу та передавайте її іншим особам тільки разом із цією інструкцією з експлуатації.

1.2 Пояснення символів

1.2.1 Попереджувальні вказівки

Попереджувальні вказівки інформують користувача про фактори небезпеки, пов'язані із застосуванням інструмента. Використовуються такі сигнальні слова:

НЕБЕЗПЕКА

НЕБЕЗПЕКА !

- Указує на безпосередню небезпеку, що може привести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ !

- Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може привести до отримання тяжких тілесних ушкоджень або навіть смерті.

ОБЕРЕЖНО

ОБЕРЕЖНО !

- Указує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може привести до отримання тілесних ушкоджень або до матеріальних збитків.

1.2.2 Символи у документі

У цьому документі використовуються такі символи:

	Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації
	Указівки щодо експлуатації та інша корисна інформація
	Поводження з матеріалами, придатними для вторинної переробки
	Не викидайте електроінструменти і акумуляторні батареї у баки для побутового сміття

1.2.3 Символи на ілюстраціях

На ілюстраціях використовуються такі символи:

	Цифрами позначаються відповідні ілюстрації, наведені на початку цієї інструкції
	Нумерація відображає послідовність робочих кроків на ілюстраціях та може відрізнятися від нумерації у тексті
	Номера позицій, наведені на оглядовій ілюстрації, відповідають номерам у легенді, що представлена у розділі « Огляд продукту »
	Цей символ позначає аспекти, на які слід звернути особливу увагу під час застосування інструмента.



1.3 Символи, що обумовлені типом інструмента

1.3.1 Символи на інструменті

На інструменті можуть бути наведені такі символи:

	Інструмент підтримує бездротову передачу даних та є сумісним із платформами iOS та Android.
	Використовуваний тип літій-іонної акумуляторної батареї Hilti . Дотримуйтесь вказівок, наведених у розділі « Використання за призначенням ».
	Літій-іонна акумуляторна батарея
	Ніколи не використовуйте акумуляторну батарею у якості ударного інструмента.
	Не допускайте падіння акумуляторної батареї. Не використовуйте акумуляторну батарею, яка зазнала ударного навантаження або була пошкоджена іншим чином.

1.4 На інструменті

Інформація про лазерний промінь

	Клас лазера 2 згідно зі стандартом IEC60825-1/EN60825-1:2007 та CFR 21 § 1040 (зауваження щодо використання лазерів № 50). Не направляйте лазерний промінь в очі.
--	--

1.5 Інформація про інструмент

HILTI Інструменти призначенні для професійного використання, а тому їхню експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт слід доручати лише авторизованому персоналу зі спеціальною підготовкою. Цей персонал повинен бути спеціально проінструктований про можливі ризики. Інструмент та допоміжне приставки можуть стати джерелом небезпеки у разі їхнього неправильного застосування некваліфікованим персоналом або у разі використання не за призначенням.

Тип та серійний номер зазначені на заводській табличці.

- Перепишіть серійний номер у наведену нижче таблицю. При оформленні запитів до нашого представництва та до сервісної служби вказуйте інформацію про інструмент.

Інформація про інструмент

Ротаційний лазерний нівелір приймач лазерних променів	PR 30-HVSG A12 PRA 30G
Версія	02
Серійний номер	

1.6 Сертифікат відповідності

Зі всією належною відповіальністю заявляємо, що описаний у цьому документі інструмент відповідає діючим директивам і стандартам. Копія сертифіката відповідності наведена у кінці цього документа.

Технічна документація зазначена нижче:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 Безпека

2.1 Основні вимоги щодо безпеки

Уважно прочитайте усі вказівки та інструкції з техніки безпеки. Щонайменше недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може привести до ураження електричним струмом, займання та/або отримання тяжких травм.

Зберігайте всі інструкції та вказівки з техніки безпеки – вони можуть знадобитися Вам у майбутньому. Термін «електроінструмент», який використовується у вказівках з техніки безпеки, позначає як електроінструменти, що працюють від електричної мережі (із кабелем живлення), так і електроінструменти, що працюють від акумуляторної батареї (без кабелю живлення).



2.2 Загальні вимоги щодо техніки безпеки

- **Будьте уважними, зосередьтеся на виконуваній операції, до роботи з електроінструментом ставтеся серйозно.** Не користуйтесь електроінструментом, якщо Ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголь або лікарських засобів. Під час роботи з електроінструментом не відволікайтесь ні на мить, оскільки це може привести до отримання серйозних травм.
- **Не відключайте жодних засобів безпеки і не знімайте вказівні та попереджувальні щитки.**
- **Зберігайте лазерні інструменти в недоступному для дітей місці.**
- У разі розгинчування інструмента некваліфікованою особою назовні може потрапити випромінювання, інтенсивність якого перевищує клас 2. **Ремонт інструмента повинен виконуватися лише в сервісних центрах Hilti.**
- Лазерні промені повинні проходити значно нижче абовище рівня очей.
- **Обов'язково врахуйте умови навколошнього середовища. Не застосовуйте інструмент у пожежонебезпечних і вибухонебезпечних умовах.**
- Указівка відповідно до вимог FCC §15.21: Унесення змін до конструкції інструмента без дозволу на це компанії Hilti може привести до обмеження права користувача на введення інструмента в експлуатацію.
- Якщо інструмент впав або зазнав впливу інших механічних навантажень, необхідно перевірити точність його роботи.
- Якщо Ви переносите інструмент із сильного холоду в більш тепле оточення або навпаки, то перед початком роботи слід зачекати, доки інструмент не акліматизується.
- Якщо Ви працюєте з адаптерами та приладдям, переконайтесь, що інструмент надійно закріплений.
- Щоб уникнути помилок під час вимірювання, утримуйте вихідні віконця лазерного променя в чистоті.
- Хоча інструмент і призначений для застосування у важких умовах експлуатації на будівельних майданчиках, поводитися з ним, як і з іншими оптичними та електричними пристроями (пальовими біноклями, окулярами, фотоапаратами), слід дуже акуратно й обережно.
- Незважаючи на те що інструмент захищений від проникнення вологи, його слід витирати насухо, перш ніж класти у транспортний контейнер.
- Перевіряйте інструмент також щоразу перед важливими вимірюваннями.
- Під час застосування неодноразово перевіряйте точність вимірювання інструмента.
- Подбайте про належне освітлення робочої ділянки.
- Захищайте лазерний пристрій від впливу дощу та вологи.
- Намагайтесь не торкатися контактів.
- Дбайливо доглядайте за інструментом. Ретельно перевіряйте, чи бездоганно працюють та чи не заклинюють рухомі частини інструмента, чи не зламалися або не зазнали інших пошкоджень деталі, від яких залежить його справна робота. Пошкоджені деталі завчасно, ще до початку роботи з інструментом, здайте в ремонт. Багатьох нещасних випадків можна уникнути за умови належного технічного обслуговування інструментів.

2.3 Належне облаштування робочого місця

- Огородіть місце виконання вимірювань. Під час установлення інструмента переконайтесь, що лазерний промінь не направлений на Вас або на інших осіб.
- Під час виконання робіт на драбині подбайте про зручну позу. Намагайтесь працювати у стійкій позі та повсякчас утримувати рівновагу.
- Якщо вимірювання проводяться поблизу об'єктів із високою відбивною здатністю, через поверхню зі скла або з інших подібних матеріалів, це може негативно позначитися на точності результатів вимірювань.
- Переконайтесь, що інструмент встановлений на стійкій надійній опорі (захищений від впливу вібрацій!).
- **Застосовуйте інструмент лише в межах його робочого діапазону.**
- **Застосовуйте інструмент, приладдя до нього, змінний робочий інструмент та інші деталі згідно з цими вказівками і лише так, як це передбачено для конкретного типу інструмента.** При цьому завжди врахуйте умови в місці виконання робіт та дії, яких вимагає поставлене завдання. Використання інструментів не за призначенням може привести до виникнення небезпечних ситуацій.
- Користуватися нівелірними рейками поблизу ліній високої напруги не дозволяється.



2.4 Електромагнітна сумісність

Неважаючи на те що інструмент відповідає суворим вимогам відповідних директив, компанія Hilti не виключає можливості виникнення таких ситуацій:

- Сильне випромінювання інших пристріїв може негативно позначитися на роботі інструмента та привести до виникнення помилок.
У цих та в інших випадках повинні виконуватися контрольні вимірювання.
- Використання інструмента може становити перешкоди для роботи інших пристріїв (наприклад, навігаційного обладнання літаків).

2.5 Класифікація лазерних пристрій із лазером класу 2

Цей інструмент відповідає класу лазера 2 згідно зі стандартами IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007. Такі інструменти дозволяється використовувати без додаткових засобів безпеки.



ОБЕРЕЖНО

Ризик отримання травм! Не спрямовуйте лазерний промінь на людей.

- ▶ Ніколи не дивіться безпосередньо на джерело лазерного випромінювання. У разі прямого потрапляння променя в очі закрійте їх і відведіть голову від області випромінювання.

2.6 Належне використання акумуляторних інструментів

- ▶ Не піддавайте акумуляторні батареї впливу високих температур, прямих сонячних променів та відкритого вогню. У разі недотримання цієї вимоги існує загроза вибуху.
- ▶ Акумуляторні батареї забороняється розбирати, роздавлювати, нагрівати до температури понад 80 °C (176 °F) або спалювати. У разі недотримання цієї вимоги існує небезпека займання, вибуху та отримання хімічних опіків.
- ▶ Не піддавайте акумуляторну батарею значним механічним навантаженням та не кидайте її.
- ▶ Тримайте акумуляторні батареї подалі від дітей.
- ▶ Уникайте потрапляння води всередину акумуляторної батареї. Якщо волога потрапить усередину, це може привести до короткого замикання, спричинити опік або пожежу.
- ▶ У разі неправильного застосування з акумуляторної батареї може пролитися рідина. Уникайте контакту з нею. У разі випадкового контакту цієї рідини зі шкірою негайно промийте уражене місце достатньою кількістю води. Якщо рідина потрапила в очі, рекомендується додатково звернутися по лікарському допомогу. Пролита з елементів живлення рідина може привести до подразнення шкіри або опіків.
- ▶ Використовуйте тільки ті акумуляторні батареї, що допущені до експлуатації з відповідним інструментом. У разі використання інших акумуляторних батарей або у разі використання акумуляторних батарей не за призначенням існує небезпека займання або вибуху.
- ▶ Зберігайте акумуляторну батарею в якомога більш прохолодному та сухому місці. Забороняється зберігати акумуляторну батарею на сонці, на опалювальних приладах або на підвіконні.
- ▶ Акумуляторну батарею або зарядний пристрій, що не використовуються, тримайте подалі від канцелярських скріпок, монет, ключів, цвяхів, гвинтів та інших дрібних металевих предметів, які можуть спричинити коротке замикання контактів. Коротке замикання контактів акумуляторних батарей або зарядних пристріїв може привести до опіків або до пожежі.
- ▶ Пошкоджені акумуляторні батареї (наприклад, з тріщинами, відламаними деталями, погнутими, вдвідленими або витянутими контактами) не можна ані заряджати, ані продовжувати використовувати.
- ▶ Для заряджання акумуляторних батарей застосовуйте лише зарядні пристрій, рекомендовані виробником. Зарядний пристрій, придатний для заряджання акумуляторних батарей певного типу, може спричинити пожежу, якщо його застосовувати для заряджання акумуляторних батарей інших типів.
- ▶ Дотримуйтеся також особливих узакінок щодо транспортування, складського зберігання та застосування літій-іонних акумуляторних батарей.
- ▶ Якщо необхідно відрізнити інструмент поштою, то акумуляторні батареї слід ізольювати або дістати з інструмента. У разі витоку електроліту з акумуляторних батарей інструмент може бути серйозно пошкоджений.
- ▶ Якщо акумуляторна батарея значно нагрівається у вимкненому інструменті, це свідчить про можливу несправність самої акумуляторної батареї або системи інструмента та акумуляторної батареї. Залиште інструмент у захищенному від вогню місці на достатній відстані від горючих матеріалів, де за ним можна спостерігати, і дайте йому охолонути.



3.1 Огляд продукту

3.1.1 Ротаційний лазерний нівелір PR 30-HVSG A12 1



3.1.2 Панель керування PR 30-HVSG A12 2

- | | |
|---|--|
| ① Кнопка та світлодіод режиму нахилу | ⑤ Кнопка «Увімкн./Вимкн.» |
| ② Кнопка та світлодіод функції «антишок» | ⑥ Світлодіод режиму контролю (тільки при вертикальному автоматичному вирівнюванні) |
| ③ Кнопка регулювання швидкості обертання | ⑦ Світлодіод стану заряду акумуляторної батареї |
| ④ Світлодіод увімкнення/вимкнення автоматичного нівелювання | |

3.1.3 Панель керування та приймач лазерних променів PRA 30G 3

- | | |
|--|--|
| ① Кнопка меню | ⑤ Збільшення нахилу у напрямку «вправо». Підймання штатива PRA 90. Навігація у меню. |
| ② Зменшення нахилу у напрямку «вліво». Опускання штатива PRA 90. Навігація у меню. | ⑥ Кнопка «Увімкн./Вимкн.» |
| ③ Автоматичне вирівнювання / режим контролю / функція маркування | ⑦ Дисплей |
| ④ Кнопка OK | ⑧ Маркувальна позначка |
| | ⑨ Вікно детекції |

3.1.4 Індикатори приймача лазерних променів PRA 30G 4

- | | |
|--|--|
| ① Відстань між лазерним променем та маркувальною позначкою | ④ Індикатор стану заряду елементів живлення |
| ② Індикатор рівня гучності | ⑤ Індикатор точності вимірювання |
| ③ Індикатор вимкнення областей випромінювання | ⑥ Індикатор положення приймача лазерних променів відносно висоти площини лазерного променя |



3.2 Використання за призначенням

Інструмент, описаний у цьому документі, являє собою ротаційний лазерний нівелір із видимим лазерним променем, що обертається; керування інструментом може здійснювати одна особа. Інструмент призначений для розмічення, перенесення та перевірки горизонтальних, вертикальних та нахилених площин, а також прямих кутів.

- Використовуйте з цим інструментом тільки літій-іонні акумуляторні батареї HiltiB12/2.6 та В 12-30.
- Використовуйте з цим інструментом тільки зарядний пристрій Hilti C 4/12-50.

3.3 Автоматичне нівелювання

Після увімкнення інструмента здійснюється автоматичне нівелювання. Про відповідний робочий режим сигналізують світлодіоди. Якщо автоматичне нівелювання активоване, його можна деактивувати за допомогою кнопки . Інструмент можна встановлювати безпосередньо на підлогу, на штатив або на відповідне кріплення.

3.4 Автоматичне вирівнювання

Функція автоматичного вирівнювання дозволяє спрямувати площину лазерного променя на приймач лазерних променів. Ротаційний лазерний нівелір здійснює вирівнювання за таких умов:

- У горизонтальній площині – у поєднанні з автоматичним штативом PRA 90 та приймачем лазерних променів PRA 30G.
- Нахил по осі X у поєднанні з приймачем лазерних променів PRA 30G.
- У вертикальній площині – у поєднанні з приймачем лазерних променів PRA 30G.

3.5 Нахил

Нахил можна регулювати вручну або автоматично. Якщо нахил площини дуже великий, Ви можете скористатися адаптером кута нахилу PRA 79.

3.6 Функція контролю

Ротаційний лазерний нівелір контролює вирівнювання площини лазерного променя, коли він використовується у поєднанні з приймачем лазерних променів PRA 30G. Якщо інструмент виявляє відхилення вирівнювання, система корегує положення площини лазерного променя, щоб утримувати її на нульовій відмітці приймача лазерних променів. Ротаційний лазерний нівелір виправляє усі помилки, спричинені перепадами температури, вітром або іншими факторами. Якщо візуальний зв'язок між лазерним променем та приймачем лазерних променів переривається більше ніж на дві хвилини, система видає сигнал про помилку. Функцію контролю можна активувати у меню «AUTO» виключно під час вимірювання у вертикальній площині.

3.7 Автоматичне вимкнення

Автоматичне вимкнення здійснюється за неможливості нівелювання, оскільки ротаційний лазерний нівелір:

- занадто сильно нахилений відносно горизонтальної площини (за винятком роботи у режимі нахилу);
- заблокований механічно;
- виведений із вертикального положення внаслідок дії вібрації або поштовху;
- виявив помилку.

Після вимкнення лазерний промінь перестає обертатися, а всі світлодіоди мигають.

3.8 Функція «антишок»

Якщо ротаційний лазерний нівелір під час роботи виведений із горизонтального положення, то він переходить у режим попереджуvalьної індикації за допомогою інтегрованої функції «антишок». Функція «антишок» активується тільки через одну хвилину після виконання нівелювання. Якщо протягом цих 2 хвилин натиснуту будь-яку кнопку на панелі керування, то функція «антишок» активується знову тільки через дві хвилини. Якщо ротаційний лазерний нівелір знаходиться у режимі попереджуvalьної індикації:

- усі світлодіоди мигають;
- ротаційна головка зупиняється;
- лазерний промінь згасає.



Чутливість функції «антишок» можна встановити за допомогою приймача лазерних променів PRA 30G. Функцію «антишок» можна деактивувати за допомогою кнопки , якщо основа є нестійкою або якщо інструмент використовується у режимі нахилу.

- Деактивуйте функцію «антишок». → стор. 139

3.9 Режим очікування

Якщо Ви вирішили зробити перерву або перейти до виконання інших завдань, Ви можете активувати режим очікування на ротаційному лазерному нівелірі. У цьому випадку будуть збережені всі налаштування площини лазерного променя або нахилу. Режим очікування також дозволяє економити електроенергію та подовжує строк служби акумуляторної батареї.

Режим очікування активується та деактивується за допомогою приймача лазерних променів PRA 30G.

 Режим очікування може залишатися активованим протягом не більше 4 годин. Після закінчення цього періоду часу система вимикається.

3.10 Вимкнення областей випромінювання

Ви можете деактивувати окремі області лазерного променя, щоб:

- захистити себе та своїх колег від лазерного променя;
- не впливати на інші вимірювання, що здійснюються поблизу.

3.11 Приймач лазерних променів/пульт дистанційного керування

Приймач лазерних променів Hilti показує у цифровому форматі відстань між лазерним променем (його площиною), що потрапляє на поле детекції, та маркувальною позначкою на приймачі лазерних променів. Приймати лазерний промінь можна і на великий відстані. Виріб PRA 30G може використовуватися як приймач лазерних променів або як пульт дистанційного керування для ротаційного лазерного нівеліра.

3.12 Об'єднання приладдя та інструмента у пару

Об'єднання приладдя та інструмента у пару

Об'єднання у пару – це поєднання приладдя та інструментів у єдину систему за допомогою радіозв'язку. Ротаційний лазерний нівелір та приймач лазерних променів, що належать до одного комплекту постачання, вже об'єднані у пару. Це гарантує їх справну роботу під час застосування поблизу інших інструментів, керування якими здійснюється за допомогою радіозв'язку.

Інші приймачі лазерних променів або автоматичні штативи PRA 90 не можна використовувати без об'єднання у пару.

- Об'єднайте у пару ротаційний лазерний нівелір та приймач лазерних променів. → стор. 140
- Об'єднайте у пару штатив та приймач лазерних променів. → стор. 140

3.13 Світлодіодні індикатори

Світлодіодні індикатори вимикаються разом із ротаційним лазерним нівеліром.

Стан	Значення
Усі світлодіоди мигають	Інструмент був зсунутий з місця, нівелювання збілося або виникла інша помилка.
Світлодіод автоматичного нівелювання мигає зеленим кольором	Інструмент перебуває в режимі нівелювання.
Світлодіод автоматичного нівелювання світиться зеленим кольором	Інструмент віднівельований/працює належним чином.
Світлодіод функції «антишок» світиться оранжевим кольором	Функція «антишок» деактивована.
Світлодіод індикації нахилу світиться оранжевим кольором	Режим нахилу активований.
Світлодіод режиму контролю мигає оранжевим кольором	Інструмент спрямовує площину лазерного променя на опорну точку (PRA 30G).



Стан	Значення
Світлодіод режиму контролю світиться оранжевим кольором	Інструмент знаходитьться у режимі контролю. Вирівнювання відносно опорної точки (PRA 30G) вірне.

3.14 Індикатор стану заряду літій-іонної акумуляторної батареї

Літій-іонна акумуляторна батарея оснащена індикатором стану заряду.

Стан	Значення
4 світлодіоди горять.	Стан заряду: від 75 % до 100 %
3 світлодіоди горять.	Стан заряду: від 50 % до 75 %
2 світлодіоди горять.	Стан заряду: від 25 % до 50 %
Горить 1 світлодіод.	Стан заряду: від 10 % до 25 %
Мигає 1 світлодіод.	Стан заряду: < 10 %

 Під час роботи стан заряду акумуляторної батареї відображається на панелі керування інструмента.

Під час перерви у роботі для перевірки стану її заряду досить злегка натиснути на деблокувальну кнопку.

Під час заряджання стан заряду показує індикатор на акумуляторній батареї (додаткова інформація наведена в інструкції з експлуатації зарядного пристрою).

3.15 Комплект постачання

Ротаційний лазерний нівелір PR 30-HVSG A12, приймач лазерних променів/пульт дистанційного керування PRA 30G, 2 елементи живлення (типу AA), мішень PRA 54, інструкція з експлуатації.

Інше приладдя, допущене до експлуатації з Вашим інструментом, Ви можете знайти у **Hilti Store** або на веб-сайті www.hilti.group

4 Технічні дані

4.1 Технічні дані ротаційного лазерного нівеліра

	PR 30-HVSG A12
Номінальна напруга	10,8 В
Номінальний струм	120 мА
Максимальна відносна вологість	80 %
Максимальна робоча висота над рівнем моря	2 000 м
Дальльність прийому PRA 30G (діаметр робочої зони)	2 м ... 300 м
Дальльність передачі даних (PRA 30G)	200 м
Точність вимірювань на відстані 10 м (за умов, які відповідають стандарту MIL-STD-810G щодо рівня захисту обладнання від зовнішнього впливу)	±1,0 мм
Клас лазера	2, видимий
Діапазон автоматичного нівелювання	±5°
Робоча температура	-10 °C ... 50 °C
Температура зберігання	-25 °C ... 60 °C
Маса (разом з акумуляторною батареєю B12/2.6 або B 12-30)	2,5 кг
Висота при випробуванні на стійкість до падіння (за умов, які відповідають стандарту MIL-STD-810G щодо рівня захисту обладнання від зовнішнього впливу)	1,5 м
Клас захисту згідно з IEC 60529 (окрім акумуляторної батареї та відсіку для акумуляторної батареї)	IP66



	PR 30-HVSG A12
Вертикальний промінь	Безперервний промінь, перпендикулярний до площини обертання
Максимальна випромінювана потужність передачі	7,3 дБм
Частота	2 400 МГц ... 2 483,5 МГц

4.2 Технічні дані приймача лазерних променів

Номінальна напруга	3 В
Номінальний струм	150 мА
Максимальна відносна вологість	80 %
Максимальна робоча висота над рівнем моря	2 000 м
Діапазон індикації відстані	±52 мм
Діапазон індикації площини лазерного променя	±0,5 мм
Довжина поля детекції	≤ 120 мм
Індикація центру від верхнього краю корпуса	75 мм
Час простою перед автоматичним вимкненням	15 хв
Дальність дії пульта дистанційного керування для інструмента PR 30-HVSG A12 (діаметр робочої зони)	2 м ... 150 м
Висота при випробуванні фіксатора приймача лазерних променів PRA 83 на стійкість до падіння (за умов, які відповідають стандарту MIL-STD-810G щодо рівня захисту обладнання від зовнішнього впливу)	2 м
Робоча температура	-20 °C ... 50 °C
Температура зберігання	-25 °C ... 60 °C
Маса (разом з елементами живлення)	0,25 кг
Клас захисту згідно з IEC 60529, за винятком батарейного відсіку	IP66
Максимальна випромінювана потужність передачі	-0,2 дБм
Частота	2 400 МГц ... 2 483,5 МГц

5 Експлуатація ротаційного лазерного нівеліра

5.1 Підготовка до роботи

Дотримуйтесь попереджувальних вказівок та вказівок з техніки безпеки, наведених у цьому документі та на корпусі інструмента.

5.2 Належне застосування ротаційного лазерного нівеліра та акумуляторної батареї 5

 Акумуляторна батарея типу B12 не має класу захисту. Захищайте акумуляторну батарею від впливу дощу та вологи.

Згідно з указівками компанії Hilti акумуляторну батарею дозволяється використовувати тільки з призначеним для неї інструментом; для цього акумуляторну батарею слід уставити у батарейний відсік.

1. Рис. 1: Робота у горизонтальній площині.
2. Рис. 2: У режимі нахилу ротаційний лазерний нівелір можна трохи підняти з боку панелі керування.
3. Рис. 3: Зберігання та транспортування у належному положенні. Робота у вертикальному положенні.
 - Ротаційний лазерний нівелір слід утримувати таким чином, щоб відсік для акумуляторної батареї або сама акумуляторна батарея НЕ БУЛИ спрямовані вгору, інакше до них може потрапити влага.



5.3 Установлення/виймання акумуляторної батареї 6

⚠ ОБЕРЕЖНО

Електрична небезпека. Якщо контакти забруднені, існує можливість короткого замикання.

- ▶ Перш ніж уставляти акумуляторну батарею, переконайтесь, що на контактах акумуляторної батареї та інструмента немає сторонніх предметів.

⚠ ОБЕРЕЖНО

Ризик отримання травм. Якщо акумуляторна батарея встановлена неналежним чином, вона може впасти.

- ▶ Щоб акумуляторна батарея не впала та не травмувала Вас, переконайтесь, що вона надійно закріплена в інструменті.

1. Установте акумуляторну батарею до кінця, щоб вона належним чином зафіксувалася.

- ▶ Ротаційний лазерний нівелір готовий до увімкнення.

2. Натисніть та утримуйте деблокувальну кнопку.

3. Дістаньтесь акумуляторну батарею.

5.4 Увімкнення ротаційного лазерного нівеліра та робота у горизонтальній площині 7



Перевірійте точність роботи ротаційного лазерного нівеліра, зокрема – якщо потрібно провести відповідальне вимірювання, а також якщо інструмент впав, зазнав впливу значних навантажень, або довгий час знаходився на зберіганні.

1. Установіть ротаційний лазерний нівелір на відповідний тримач.

2. Натисніть кнопку ①.

- ▶ Світлодіод автоматичного нівелювання починає мигати зеленим.

- ▶ Коли нівелювання успішно завершене, лазерний промінь вмикається і починає обертатися; при цьому світлодіод автоматичного нівелювання світиться постійно.



У якості тримача можна використовувати настінний фіксатор або штатив. Кут нахилу поверхні, на якій встановлюється інструмент, не має перевищувати $\pm 5^\circ$.

5.5 Ручне вирівнювання у горизонтальній площині за допомогою штатива PRA 90 8



Ротаційний лазерний нівелір повинен бути установлений на автоматичний штатив PRA 90.

Приймач лазерних променів PRA 30G, ротаційний лазерний нівелір та автоматичний штатив PRA 90 повинні бути об'єднані у пару.

Направте приймач лазерних променів PRA 30G та панель керування автоматичного штатива PRA 90 один до одного та розташуйте їх у зоні прямого візуального контакту.

1. На ротаційному лазерному нівелірі, на приймачі лазерних променів PRA 30G та на автоматичному штативі PRA 90 натисніть кнопку ①.

- ▶ Інструменти готові до використання.

2. Щоб підняти площину лазерного променя, натисніть кнопку на приймачі лазерних променів PRA 30G або кнопку зі стрілкою вгору на автоматичному штативі PRA 90.

3. Щоб опустити площину лазерного променя, натисніть кнопку на приймачі лазерних променів PRA 30G або кнопку зі стрілкою вниз на автоматичному штативі PRA 90.

5.6 Автоматичне вирівнювання у горизонтальній площині за допомогою штатива PRA 90 9



Ротаційний лазерний нівелір повинен бути установлений на автоматичний штатив PRA 90.

Приймач лазерних променів PRA 30G, ротаційний лазерний нівелір та автоматичний штатив PRA 90 повинні бути об'єднані у пару.

Направте приймач лазерних променів PRA 30G та панель керування автоматичного штатива PRA 90 один до одного та розташуйте їх у зоні прямого візуального контакту.



1. На ротаційному лазерному нівелірі, на приймачі лазерних променів PRA 30G та на автоматичному штативі PRA 90 натисніть кнопку ①.
 - Інструменти готові до використання.
2. Утримуйте маркувальну позначку приймача лазерних променів PRA 30G на потрібній висоті. Приймач лазерних променів PRA 30G слід утримувати нерухомо або зафіксувати.
3. Запустіть автоматичне вирівнювання, двічі натиснувши кнопку  на приймачі лазерних променів PRA 30G, або оберіть відповідну функцію у меню «AUTO».
 - Автоматичний штатив PRA 90 рухається вгору та вниз, доки не досягне потрібного положення. При цьому приймач лазерних променів видає багаторазовий акустичний сигнал.
 - Коли потрібне положення досягнуте, починається нівелювання ротаційного лазерного нівеліра. Успішне завершення операції позначається безперервним сигналом тривалістю 5 секунд. На дисплей короткочасно відображається символ .
 - Якщо виконати автоматичне вирівнювання не вдається, інструмент видасть короткі акустичні сигнали, а на дисплей буде короткочасно відображеній символ .
4. Перевірте індикацію налаштування висоти.
5. Зніміть приймач лазерних променів PRA 30G.
6. Щоб перервати автоматичне вирівнювання, двічі натисніть кнопку  на приймачі лазерних променів PRA 30G.

5.7 Вирівнювання у вертикальній площині вручну

i Подбайте про те, щоб ротаційний лазерний нівелір був надійно закріпленим (на штативі, настінному фікторі, на адаптері для кріплення до фасаду або контрольної рейки), або установіть його на задні рукоятки. Відмітьте опорну точку (A) під головкою лазерного нівеліра (наприклад, підвісивши цвяхи на нитці розмітки або намалювавши точку на підлозі).

Об'єднайте у пару приймач лазерних променів PRA 30G та ротаційний лазерний нівелір. Приймач лазерних променів PRA 30G та сторона ротаційного лазерного нівеліра, яка використовується для прийому лазерних променів, повинні бути направлені один до одного та розташовані у зоні прямого візуального контакту. Для прийому лазерних променів найкраще підходить та сторона ротаційного лазерного нівеліра, де розташована акумуляторна батарея.

1. Натисніть кнопку ① на ротаційному лазерному нівелірі.
 - Ротаційний лазерний нівелір виконує нівелювання, а потім проецирує безперервний лазерний промінь униз.
2. Вирівняйте ротаційний лазерний нівелір таким чином, щоб лазерний промінь був точно спрямований на опорну точку (A). Опорна точка не є основою перпендикуляра!
3. Щоб перемістити площину лазерного променя вправо або вліво, скористайтесь кнопками  та  на приймачі лазерних променів PRA 30G.
 - Ротаційний лазерний нівелір починає обертатися після натискання однієї з двох кнопок вибору напряму.

5.8 Автоматичне вирівнювання у вертикальній площині

i Подбайте про те, щоб ротаційний лазерний нівелір був надійно закріпленим (на штативі, настінному фікторі, на адаптері для кріплення до фасаду або контрольної рейки), або установіть його на задні рукоятки. Відмітьте опорну точку (A) під головкою лазерного нівеліра (наприклад, підвісивши цвяхи на нитці розмітки або намалювавши точку на підлозі).

Об'єднайте у пару приймач лазерних променів PRA 30G та ротаційний лазерний нівелір. Приймач лазерних променів PRA 30G та сторона ротаційного лазерного нівеліра, яка використовується для прийому лазерних променів, повинні бути направлені один до одного та розташовані у зоні прямого візуального контакту. Для прийому лазерних променів найкраще підходить та сторона ротаційного лазерного нівеліра, де розташована акумуляторна батарея.

1. Натисніть кнопку ① на ротаційному лазерному нівелірі.
 - Ротаційний лазерний нівелір виконує нівелювання, а потім проецирує безперервний лазерний промінь униз.
2. Вирівняйте ротаційний лазерний нівелір таким чином, щоб лазерний промінь був точно спрямований на опорну точку (A). Опорна точка не є основою перпендикуляра!



3. Утримуйте маркувальну позначку приймача лазерних променів PRA 30G на потрібній висоті. Приймач лазерних променів PRA 30G слід утримувати нерухомо або зафіксувати.
4. Запустіть автоматичне вирівнювання, двічі натиснувши кнопку  на приймачі лазерних променів PRA 30G, або оберіть відповідну функцію у меню «AUTO».
 - Головка лазерного нівеліра рухатиметься вправо та вліво, доки не досягне потрібного положення. При цьому приймач лазерних променів видає багаторазовий акустичний сигнал.
 - Коли потрібне положення досягнуте, починається нівелювання ротаційного лазерного нівеліра. На дисплей короткочасно відображається символ .
 - Якщо виконати автоматичне вирівнювання не вдається, інструмент видасть короткі акустичні сигнали, а на дисплеї буде короткочасно відображенний символ .
5. Двічі натисніть кнопку  на приймачі лазерних променів PRA 30G.
 - Під час автоматичного вирівнювання: переривання автоматичного вирівнювання.

5.9 Автоматичне вирівнювання у вертикальній площині із функцією контролю

i Подбайте про те, щоб ротаційний лазерний нівелір був надійно закріпленим (на штативі, настінному фіксаторі, на адаптері для кріплення до фасаду або контрольної рейки), або установіть його на задні рукотякти. Відмітьте опорну точку (A) під головкою лазерного нівеліра (наприклад, підвісивши цвях на нитці розмітки або намалювавши точку на підлозі).

Об'єднайте у пару приймач лазерних променів PRA 30G та ротаційний лазерний нівелір.

Приймач лазерних променів PRA 30G та сторона ротаційного лазерного нівеліра, яка використовується для прийому лазерних променів, повинні бути направлені один до одного та розташовані у зоні прямого візуального контакту. Для прийому лазерних променів найкраще підходить та сторона ротаційного лазерного нівеліра, де розташована акумуляторна батарея.

1. Натисніть кнопку  на ротаційному лазерному нівелірі.
 - Ротаційний лазерний нівелір виконує нівелювання, а потім проецирує безперервний лазерний промінь униз.
2. Вирівнійте ротаційний лазерний нівелір таким чином, щоб лазерний промінь був точно спрямований на опорну точку (A). Опорна точка не є основою перпендикуляра!
3. Утримуйте маркувальну позначку приймача лазерних променів PRA 30G на потрібній висоті. Приймач лазерних променів PRA 30G слід утримувати нерухомо або зафіксувати.
4. На інструменті PRA 30G натисніть кнопку , щоб викликати меню «AUTO». Запустіть автоматичне вирівнювання із функцією контролю  .
 - Головка лазерного нівеліра рухатиметься вправо та вліво, доки не досягне потрібного положення. При цьому приймач лазерних променів видає багаторазовий акустичний сигнал.
 - Коли потрібне положення досягнуте, починається нівелювання ротаційного лазерного нівеліра. На дисплей короткочасно відображається символ , а акустичний сигнал зникає.
 - Ротаційний лазерний нівелір активує функцію контролю. Невеликі відхилення, спричинені зовнішніми факторами, автоматично компенсиуються, а лазерний промінь утримується на висоті маркувальної позначки приймача лазерних променів.
 - Якщо виконати автоматичне вирівнювання не вдається, інструмент видасть короткі акустичні сигнали, а на дисплеї буде короткочасно відображенний символ .
5. Не змінюйте висоту приймача лазерних променів PRA 30G, поки інструмент знаходиться у режимі контролю.
6. Двічі натисніть кнопку  на приймачі лазерних променів PRA 30G.
 - Під час автоматичного вирівнювання: переривання автоматичного вирівнювання.
 - Якщо функція контролю активована: Вимкнення функції контролю.

5.10 Налаштування нахилу вручну

i Ротаційний лазерний нівелір повинен бути встановлений або закріплений відповідно до способу його застосування.

Об'єднайте у пару приймач лазерних променів PRA 30G та ротаційний лазерний нівелір.

Приймач лазерних променів PRA 30G та сторона ротаційного лазерного нівеліра, яка використовується для прийому лазерних променів, повинні бути направлені один до одного та розташовані у зоні прямого візуального контакту. Для прийому лазерних променів найкраще підходить та сторона ротаційного лазерного нівеліра, де розташована акумуляторна батарея.



1. Розмістіть ротаційний лазерний нівелір на верхньому або на нижньому краю площини нахилу.
2. За допомогою візорного пристрою, розташованого на головці ротаційного лазерного нівеліра, вирівняйте ротаційний лазерний нівелір паралельно до площини нахилу.
3. На ротаційному лазерному нівелірі та на приймачі лазерних променів PRA 30G натисніть кнопку ①.
 - Коли нівелювання успішно завершене, лазерний промінь вмикається і починає обертатися; при цьому світлодіод автоматичного нівелювання світиться постійно.
4. Натисніть кнопку ② на ротаційному лазерному нівелірі.
 - На ротаційному лазерному нівелірі загориться світлодіод режиму нахилу.
 - На дисплеї приймача лазерних променів PRA 30G з'явиться символ режиму нахилу.
5. Щоб нахилити площину лазерного променя, натискайте кнопки ③ та ④ на приймачі лазерних променів.



Якщо Ви встановлюєте нахил вручну, то ротаційний лазерний нівелір одноразово нівелює площину лазерного променя та після цього одноразово фіксує її. Зверніть увагу, що ця модель ротаційного лазерного нівеліра не компенсує коливання нахилу площини лазерного променя, які можуть виникати внаслідок зміни умов навколошнього середовища та/або зміщення положення кріплення. Вібрації, коливання температури або інші навантаження, які виникають протягом дня, можуть впливати на положення площини лазерного променя.

5.11 Налаштування нахилу за допомогою адаптера кута нахилу PRA 79



Залежно від способу застосування адаптер кута нахилу PRA 79 можна встановити на штатив або настінний фіксований.

Виставте кут нахилу адаптера PRA 79 на 0°.

1. Установіть ротаційний лазерний нівелір на адаптер кута нахилу PRA 79. Дотримуйтесь вказівок, наведених в інструкції з експлуатації адаптера кута нахилу PRA 79. Панель керування ротаційного лазерного нівеліра повинна бути спрямована до Вас.
2. Розмістіть ротаційний лазерний нівелір на верхньому або на нижньому краю площини нахилу.
3. Натисніть кнопку ① на ротаційному лазерному нівелірі.
 - Коли нівелювання успішно завершене, лазерний промінь вмикається і починає обертатися; при цьому світлодіод автоматичного нівелювання світиться постійно.
4. Натисніть кнопку ② на ротаційному лазерному нівелірі.
 - На ротаційному лазерному нівелірі загориться світлодіод режиму нахилу.
5. Установіть потрібний кут нахилу на адаптері кута нахилу PRA 79.



Якщо Ви встановлюєте нахил вручну, то ротаційний лазерний нівелір одноразово нівелює площину лазерного променя та після цього одноразово фіксує її. Зверніть увагу, що ця модель ротаційного лазерного нівеліра не компенсує коливання нахилу площини лазерного променя, які можуть виникати внаслідок зміни умов навколошнього середовища та/або зміщення положення кріплення. Вібрації, коливання температури або інші навантаження, які виникають протягом дня, можуть впливати на положення площини лазерного променя.

5.12 Автоматичне налаштування нахилу 13



Ротаційний лазерний нівелір повинен бути встановлений або закріплений відповідно до способу його застосування.

Об'єднайте у пару приймач лазерних променів PRA 30G та ротаційний лазерний нівелір.

Приймач лазерних променів PRA 30G та сторона ротаційного лазерного нівеліра, яка використовується для прийому лазерних променів, повинні бути направлені один до одного та розташовані у зоні прямого візуального контакту. Для прийому лазерних променів найкраще підходить та сторона ротаційного лазерного нівеліра, де розташована акумуляторна батарея.

1. Розмістіть ротаційний лазерний нівелір на верхньому або на нижньому краю площини нахилу.
2. На ротаційному лазерному нівелірі та на приймачі лазерних променів PRA 30G натисніть кнопку ①.
 - Коли нівелювання успішно завершене, лазерний промінь вмикається і починає обертатися; при цьому світлодіод автоматичного нівелювання світиться постійно.



3. Натисніть кнопку  на ротаційному лазерному нівелірі.
 - ▶ На ротаційному лазерному нівелірі загориться світлодіод режиму нахилу.
 - ▶ На дисплей приймача лазерних променів PRA 30G з'явиться символ режиму нахилу.
4. Розташуйте маркувальну позначку приймача лазерних променів PRA 30G на іншому краю площини нахилу.
5. Запустіть автоматичне вирівнювання, двічі натиснувши кнопку  на приймачі лазерних променів PRA 30G, або оберіть відповідну функцію у меню «AUTO».
 - ▶ Ротаційний лазерний нівелір автоматично нахилятиме площину лазерного променя по осі X, доки не буде досягнута маркувальна позначка приймача лазерних променів PRA 30G. При цьому приймач лазерних променів видає багаторазовий акустичний сигнал.
 - ▶ Коли потрібне положення досягнуте, починається нівелювання ротаційного лазерного нівеліра по осі Y. Успішне завершення операції позначається безперервним сигналом тривалістю 5 секунд. На дисплей короткочасно відображається символ .
 - ▶ Якщо виконати автоматичне вирівнювання не вдається, інструмент видасть короткі акустичні сигнали, а на дисплей буде короткочасно відображенний символ .
6. Щоб перервати автоматичне налаштування нахилу, на приймачі лазерних променів PRA 30G двічі натисніть кнопку .



Якщо ротаційний лазерний нівелір розпочне автоматичний пошук у невірному напрямку, натисніть кнопку , щоб змінити напрямок пошуку.

5.13 Ручна функція «Scanline»

1. Натисніть кнопку  на ротаційному лазерному нівелірі.
2. Установіть площину лазерного променя у потрібне положення на належній висоті. Функція «Scanline» може використовуватися у горизонтальному та вертикальному положенні, а також у режимі нахилу.
3. Щоб викликати меню, натисніть кнопку  на приймачі лазерних променів PRA 30G.
4. Виберіть пункт меню функції «Scanline» .
5. У підменю для налаштування ширини лінії Ви можете налаштовувати ширину лінії сканування, вибрали один із чотирьох ступенів.
6. Ви зможете переміщати лінію сканування ліворуч або праворуч за допомогою символів  та  . Для цього лазерний промінь не повинен бути направленний на приймач лазерних променів.

5.14 Автоматична функція «Scanline»

1. Натисніть кнопку  на ротаційному лазерному нівелірі.
2. Установіть площину лазерного променя у потрібне положення на належній висоті. Функція «Scanline» може використовуватися у горизонтальному та вертикальному положенні, а також у режимі нахилу.
3. На інструменті PRA 30G натисніть кнопку , щоб викликати меню «AUTO».
4. Запустіть автоматичну функцію «Scanline» .
5. Установіть приймач лазерних променів у потрібне положення. Ротаційний лазерний нівелір автоматично сконцентрує промінь на короткій лінії в області приймача лазерних променів.
6. Вибрали пункт меню функції «Scanline», Ви зможете переміщати лінію ліворуч або праворуч за допомогою символів  та  . Для цього лазерний промінь не повинен бути направленний на приймач лазерних променів.



Ширину лінії сканування можна відрегулювати у меню інструмента PRA 30G. Чим тоншу лінію сканування Ви обираєте, тим вищою буде її яскравість.

5.15 Деактивація функції «антишок»

1. Натисніть кнопку  на ротаційному лазерному нівелірі.
2. Натисніть кнопку  .
 - ▶ Якщо світлодіод деактивації функції «антишок» світиться постійно, це означає, що функція деактивована.



Щоб повернутися до стандартного режиму роботи, вимкніть ротаційний лазерний нівелір, а потім увімкніть його знову.



6 Експлуатація приймача лазерних променів

6.1 Установлення елементів живлення у приймач лазерних променів 14

- Установте елементи живлення у приймач лазерних променів.



Використовуйте тільки ті елементи живлення, які виготовлені згідно з міжнародними стандартами.

6.2 Об'єднання ротаційного лазерного нівеліра та приймача лазерних променів PRA 30G у пару

- Розташуйте обидва інструменти на відстані приблизно 0,5 м один від одного. На обох інструментах одночасно натисніть та утримуйте протягом 3 секунд кнопку ①.
Якщо об'єднання у пару завершено успішно, то усі світлодіоди на ротаційному лазерному нівелірі починають мигати, а приймач лазерних променів PRA 30G видає акустичний сигнал. На дисплей приймача лазерних променів на короткий час з'являться символи та .
- Інструменти об'єднані у пару.
- Після цього ротаційний лазерний нівелір та приймач лазерних променів вимикаються.
- Увімкніть інструменти знову.

6.3 Об'єднання штатива PRA 90 та приймача лазерних променів PRA 30G у пару

- Розташуйте обидва інструменти на відстані приблизно 0,5 м один від одного. На обох інструментах одночасно натисніть та утримуйте протягом 3 секунд кнопку ①.
Якщо об'єднання у пару завершено успішно, то усі світлодіоди на автоматичному штативі PRA 90 починають мигати, а приймач лазерних променів PRA 30G видає акустичний сигнал. На дисплей приймача лазерних променів на короткий час з'являться символи та .
- Інструменти об'єднані у пару.
- Після цього автоматичний штатив та приймач лазерних променів вимикаються.
- Увімкніть інструменти знову.
- На дисплей приймача лазерних променів з'явиться індикація ротаційного лазерного нівеліра та автоматичного штатива.

6.4 Приймання лазерного променя за допомогою приймача лазерних променів

- Натисніть кнопку ① на приймачі лазерних променів.
- Утримуйте приймач лазерних променів таким чином, щоб його вікно детекції було спрямоване безпосередньо до площини лазера.
- Під час вирівнювання не переміщайте приймач лазерних променів та подбайте про те, щоб між ним та ротаційним лазерним нівеліром не було ніяких перешкод.
 - Приймання лазерного променя позначається оптичним та акустичним сигналом.
 - Приймач лазерних променів відображатиме відстань до ротаційного лазерного нівеліра.
 - Приймач лазерних променів можна використовувати на відстані (у радіусі) до 300 метрів.

6.5 Пояснення опцій меню

- Щоб викликати меню, натисніть кнопку .
- Для навігації у меню скористайтесь кнопками та .
- Вибраний символ відображається на чорному фоні. Приклад: .
- Активне налаштування відображається у чорній рамці. Приклад: .
- Щоб підтвердити вибір, натисніть кнопку .

Головне меню

	Функція маркування
	Швидкість обертання
	Налаштування ротаційного лазерного нівеліра



	Налаштування приймача лазерних променів
	Інформація
	Назад. Не зберігаючи зміни, Ви повертаєтесь на рівень вище або залишаєте меню.

Меню «Функція маркування»

	Меню «Налаштування ширини лінії» (індикація відображає поточну встановлену ширину)
	Перемістити лінію ліворуч
	Перемістити лінію праворуч

Підменю «Налаштування ширини лінії»

	Широка
	Середня
	Вузька
	Точка

Меню «Швидкість обертання»

300 RPM	300 обертів на хвилину
600 RPM	600 обертів на хвилину
1200 RPM	1200 обертів на хвилину

Меню «Налаштування ротаційного лазерного нівеліра»

	Режим очікування
	Функція «антишок»
	Вимкнення областей випромінювання

Підменю «Функція “антишок”»

	Ступінь 1, висока чутливість
	Ступінь 2, середня чутливість
	Ступінь 3, низька чутливість

Підменю «Режим очікування»

	Режим очікування увімкнений
	Режим очікування вимкнений

Підменю «Вимкнення областей випромінювання»

	Приклад: Область випромінювання зверху зліва активована
	Приклад: Область випромінювання зверху зліва деактивована



	Інші області випромінювання активуються та деактивуються аналогічним чином.
--	---

Меню «Налаштування приймача лазерних променів»

	Гучність
	Точність

Підменю «Гучність»

	Звук вимкнено
	Ступінь гучності 1
	Ступінь гучності 2
	Ступінь гучності 3

Підменю «Точність»

	1 ММ
	2 ММ
	5 ММ
	10 ММ
	25 ММ

Меню «Інформація»

	Версія програмного забезпечення
	Строк технічного обслуговування
	QR-код

Меню «AUTO»

Щоб викликати меню «AUTO», один раз натисніть кнопку .

	Автоматичне вирівнювання
	Автоматичне вирівнювання із функцією контролю
	Автоматична функція «Scanline»

6.6 Приймач лазерних променів із фіксатором PRA 83

1. Нахиліть приймач лазерних променів та вставте його зверху у гумову оболонку штатива PRA 83.
2. Після цього вставте приймач лазерних променів у гумову оболонку штатива, доки вона не буде повністю охоплювати приймач лазерних променів.
3. Установіть гумову оболонку на магнітну рукоятку.
4. Натисніть кнопку .
5. Відкрийте поворотну ручку рукоятки.
6. Надійно закріпіть фіксатор приймача лазерних променів PRA 83 на телескопічній або нівелірній штанзі, закривши для цього поворотну ручку.
 - ▶ Приймач лазерних променів готовий для вимірювання.



6.7 Приймач лазерних променів із фіксатором PRA 80 [15]

1. Відкрийте затисну скобу на фіксаторі PRA 80 та установіть на нього приймач лазерних променів.
2. Закрійте затисну скобу на фіксаторі PRA 80.
3. Натисніть кнопку ①.
4. Відкрийте поворотну ручку рукоятки.
5. Надійно закріпіть фіксатор приймача лазерних променів PRA 80 на телескопічній або нівелірній штанзі, закривши для цього поворотну ручку.
 - ▶ Приймач лазерних променів готовий до вимірювання.

6.8 Приймач лазерних променів із фіксатором PRA 81 [15]

1. Відкрийте затисну скобу на фіксаторі PRA 81 та установіть на нього приймач лазерних променів.
2. Закрійте затисну скобу на фіксаторі PRA 81.
3. Натисніть кнопку ①.
4. Утримуйте приймач лазерних променів таким чином, щоб його вікно детекції було спрямоване безпосередньо до площини лазера.
5. Розташуйте приймач лазерних променів таким чином, щоб індикація відстані дорівнювала 0.
6. Виміряйте бажану відстань за допомогою вимірювальної рулетки.

7 Догляд і технічне обслуговування

7.1 Догляд і технічне обслуговування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування під час виконання робіт на інструменті з установленою акумуляторною батареєю!

- ▶ Завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею, перш ніж розпочинати будь-які роботи з догляду та технічного обслуговування!

Догляд за інструментом

- Обережно видалайте накопичення бруду.
- Протирайте корпус вологою тканиною. Забороняється використовувати миючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.

Догляд за літій-іонними акумуляторними батареями

- Тримайте акумуляторну батарею у чистоті, не допускайте її забруднення мастильними матеріалами.
- Протирайте корпус вологою тканиною. Забороняється використовувати муючі засоби, що містять силікон, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі.
- Уникайте потрапляння води всередину інструмента.

Технічне обслуговування

- Регулярно перевіряйте усі зовнішні частини на наявність пошкоджень, а органи керування інструмента – на предмет справної роботи.
- Якщо Ви виявили пошкодження та/або порушення функціональності інструмента, припиніть його використання. Негайно зверніться до сервісної служби компанії Hilti для здійснення ремонту.
- Після проведення догляду і технічного обслуговування встановіть усі захисні пристрої та перевірте їх роботу.

Чищення вихідного віконця лазера

- ▶ Здувайте пил з вихідного віконця лазера.
- ▶ Не торкайтесь пальцями поверхні вихідного віконця лазера.



Занадто грубий засіб для чищення може подряпти скло, завдавши шкоди точності вимірювань інструмента. За винятком чистого спирту або води, забороняється використовувати будь-які інші рідкі муючі засоби, оскільки вони можуть пошкодити пластикові деталі.

Під час просушки обладнання температура повинна знаходитися у межах зазначеного діапазону.



7.2 Служба технічного обслуговування вимірювальних пристрій Hilti

Служба технічного обслуговування вимірювальних пристрій Hilti перевіряє інструмент та, якщо виявлені відхилення, відновлює його відповідність технічним умовам, після чого проводиться повторна перевірка інструмента. Відповідність технічним умовам на момент перевірки підтверджується письмовим сертифікатом служби технічного обслуговування. Рекомендується:

- Дотримуватися належних інтервалів проведення перевірок залежно від інтенсивності використання інструмента.
- Після інтенсивного використання інструмента та перед виконанням важливих робіт, однак не рідше ніж один раз на рік, слід передавати інструмент до служби технічного обслуговування вимірювальних пристрій Hilti для здійснення перевірки.

Перевірка у службі технічного обслуговування вимірювальних пристрій Hilti не звільняє користувача від необхідності проведення перевірки інструмента перед його використанням і під час роботи з ним.

7.3 Перевірка точності вимірювання

Щоб інструмент відповідав технічним вимогам, слід регулярно здійснювати його перевірку (принаймні перед кожним значним або відповідальним вимірюванням).

Якщо інструмент впав з великої висоти, слід перевірити його функціональність. За наступних умов інструмент можна вважати таким, що працює точно і без збоїв:

- Висота падіння інструмента не перевищує висоту, зазначену у технічних характеристиках.
- До падіння інструмент працював точно і без збоїв.
- Після падіння інструмент не зазнав механічних пошкоджень (наприклад, поломки пентапризми).
- У робочому режимі інструмент генерує лазерний промінь, що обертається.

7.4 Перевірка головної та поперечної горизонтальної осі 16

1. Установіть штатив на відстані приблизно 20 м від стіни та вирівняйте головку штатива по горизонталі за допомогою рівня.
2. Установіть інструмент на штатив та направте головку інструмента на стіну, використовуючи для цього цільову позначку.
3. Рис. а: За допомогою приймача лазерних променів захопіть точку (точка 1) та відмітьте її на стіні.
4. Поверніть інструмент навколо його осі на 90° за годинниковою стрілкою. При цьому висота інструмента має залишатись незмінною.
5. Рис. b: За допомогою приймача лазерних променів захопіть другу точку (точка 2) та відмітьте її на стіні.
6. Рис. с та d: Повторіть два наведені вище кроки ще двічі – захопіть точку 3 та точку 4 за допомогою приймача та відмітьте їх на стіні.



Якщо зазначені дії виконані належним чином, відстань по вертикалі між відміченими точками 1 та 3 (головна висота), а також між точками 2 та 4 (поперечна висота) має бути менше 2 мм (на відстані 20 м). У разі більшого відхилення відправте інструмент до сервісної служби компанії Hilti для його калібрування.

7.5 Перевірка вертикальної осі 17

1. Установіть інструмент на якомога рівнішій поверхні на відстані приблизно 1–10 м від стіни.
2. Установіть рукоятки паралельно до стіни.
3. Увімкніть інструмент та відмітьте опорну точку (R) на підлозі.
4. За допомогою приймача лазерних променів відмітьте точку (A) з нижнього краю стіни.
5. За допомогою приймача лазерних променів відмітьте точку (B) приблизно 10 метрами вище.
6. Поверніть інструмент на 180° і вирівняйте його по опорній точці (R) на підлозі та по нижній точці (A), відміченій на стіні. Для цього Ви також можете скористатися функцією автоматичного вирівнювання.
7. Вирівняйте вертикальну площину лазерного променя в автоматичному режимі. → стор. 136
8. За допомогою приймача лазерних променів відмітьте точку (C) приблизно 10 метрами вище.
 - За умов належного виконання відстань по горизонталі між відміченими точками (B) та (C) має бути менше 2 мм (на відстані 10 м). У разі більшого відхилення відправте інструмент до сервісної служби компанії Hilti для його калібрування.



8 Транспортування та зберігання

8.1 Транспортування та зберігання

Транспортування акумуляторних інструментів та акумуляторних батарей

⚠ ОБЕРЕЖНО

Непередбачене увімкнення інструмента під час транспортування !

- ▶ На час транспортування завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею!
- ▶ Діставайте акумуляторну(-i) батарею(-i).
- ▶ Ніколи не перевозьте акумуляторні батареї у незапакованому вигляді. Під час перевезення акумуляторні батареї повинні бути захищені від сильних поштовхів та вібрацій, а також ізольовані від будь-яких струмопровідних матеріалів та від інших акумуляторних батарей. Це дозволить уникнути короткого замикання, яке може статися через контакт полюсів різних акумуляторних батарей. **Дотримуйтесь місцевих правил, які регламентують порядок перевезення акумуляторних батарей.**
- ▶ Забороняється пересилати акумуляторні батареї поштою. Для пересилання непошкоджених акумуляторних батарей зверніться до кур'єрської служби.
- ▶ Перед кожним використанням, а також перед тривалим транспортуванням і після його завершення перевірійте інструмент та акумуляторні батареї на наявність пошкоджень.

Зберігання акумуляторних інструментів та акумуляторних батарей

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Непередбачене пошкодження інструмента через несправність акумуляторної батареї або через виток електроліту з акумуляторної батареї !

- ▶ На час зберігання завжди діставайте з інструмента акумуляторну батарею!
- ▶ Зберігайте інструмент та акумуляторні батареї у сухому прохолодному місці. Дотримуйтесь діапазону температур, зазначеного у технічних даних інструмента.
- ▶ Не зберігайте акумуляторні батареї на зарядному пристрої. Після закінчення процесу заряджання завжди від'єднуйте акумуляторну батарею від зарядного пристрою.
- ▶ Не зберігайте акумуляторні батареї на сонці, біля джерел тепла або на підвіконні.
- ▶ Зберігайте інструмент та акумуляторні батареї у сухому місці, недоступному для дітей та сторонніх осіб.
- ▶ Перед кожним використанням, а також перед тривалим зберіганням і після його завершення перевірійте інструмент та акумуляторні батареї на наявність пошкоджень.

9 Допомога у разі виникнення несправностей


У разі виникнення несправностей, які не зазначені у цій таблиці або які Ви не можете полагодити самостійно, зверніться до сервісної служби компанії Hilti.

Несправність	Можлива причина	Рішення
Інструмент не працює.	Акумуляторна батарея встановлена в інструмент не до кінця.	▶ Зафіксуйте акумуляторну батарею із чітко відчутним клапанням.
	Акумуляторна батарея розряджена.	▶ Замініть акумуляторну батарею та зарядіть розряджену акумуляторну батарею.
	Під час роботи інструмента виникла помилка.	▶ Вимкніть інструмент, а потім увімкніть його знову. Якщо помилка виникає знову, зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
Акумуляторна батарея розряджається швидше, ніж звичайно.	Занадто низька температура навколошнього середовища.	▶ Дайте акумуляторній батареї повільно прогрітися до кімнатної температури.
Акумуляторна батарея не зафіксовується з чітко відчутним клапанням.	Фіксатори акумуляторної батареї засмічені.	▶ Прочистіть зачіпки фіксаторів та вставте акумуляторну батарею знову.



Несправність	Можлива причина	Рішення
Інструмент або його акумуляторна батарея сильно перегріваються.	Електрична несправність	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Негайно вимкніть інструмент, дістаньте акумуляторну батарею, поспостерігайте за нею, дайте їй охолонути, після чого зверніться до сервісної служби компанії Hilti .
	Серйозна помилка. Система постійно видає повідомлення, відображаючи відповідний символ.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Подальша робота неможлива. Вимкніть усі інструменти, а потім увімкніть їх знову.
	Система постійно видає попереджувальне повідомлення, відображаючи відповідний символ.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Рішення проблеми залежить від значення відображеного символу.
	Об'єднання ротаційного лазерного нівеліра та приймача лазерних променів у пару неможливе.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Точно виконайте інструкції з об'єднання інструментів у пару. ▶ Об'єднайте у пару ротаційний лазерний нівелір та приймач лазерних променів. → стор. 140
	Об'єднання штатива та приймача лазерних променів у пару можливе.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Точно виконайте інструкції з об'єднання інструментів у пару. ▶ Об'єднайте у пару штатив та приймач лазерних променів. → стор. 140
	Спрацювала функція «антишок».	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Подбайте про те, щоб ротаційний лазерний нівелір знаходився у стійкому положенні та був захищений від впливу вібрацій. ▶ Змініть налаштування чутливості функції «антишок». ▶ Деактивуйте функцію «антишок». → стор. 139
	Задовільно сильний нахил лазерного нівеліра, нівелювання неможливе.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Установіть лазерний нівелір у положення, яке є якомога близчим до вертикального. ▶ Увімкніть ротаційний лазерний нівелір. → стор. 135
	Приймач лазерних променів знаходитьться поза межами області автоматичного налаштування нахилу.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Налаштуйте нахил площини лазерного променя за допомогою адаптера кута нахилу PRA 79. → стор. 138
Попередження про нахил		



Несправність	Можлива причина	Рішення
	Попередження режиму контролю	<p>Застосування функції контролю є неможливим або було переване.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірте положення ротаційного лазерного нівеліра й приймача лазерних променів та за необхідності виконайте їх вирівнювання знову. ▶ Приберіть перешкоди, що знаходяться у площині лазерного променя. ▶ Після цього перезапустіть функцію контролю. ▶ Здійсніть автоматичне вирівнювання у вертикальній площині із функцією контролю. → стор. 137
	Попередження про регулювання висоти	<p>Автоматичне регулювання висоти неможливе.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Штатив не об'єднаний у пару. Об'єднайте у пару штатив, ротаційний лазерний нівелір та приймач лазерних променів. ▶ Увімкніть штатив. ▶ Увімкніть ротаційний лазерний нівелір.
	Низький заряд акумуляторної батареї ротаційного лазерного нівеліра.	<p>Низький заряд акумуляторної батареї ротаційного лазерного нівеліра.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Зарядіть акумуляторну батарею.
	Низький заряд акумуляторної батареї приймача лазерних променів.	<p>Низький заряд акумуляторної батареї приймача лазерних променів.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Зарядіть акумуляторну батарею.
	Низький заряд акумуляторної батареї штатива.	<p>Низький заряд акумуляторної батареї штатива.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Зарядіть акумуляторну батарею.
	Активований режим очікування.	<p>Інструмент знаходитьться у режимі очікування.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Активуйте/деактивуйте режим очікування.

10 RoHS (директива КНР про обмеження використання небезпечних речовин)

Щоб переглянути таблицю з інформацією про небезпечні речовини, будь ласка, перейдіть за таким посиланням: qr.hilti.com/r7677226.



Посилання на таблицю з інформацією про речовини, включені до директиви RoHS, наведене наприкінці цього документа у вигляді QR-коду.

11 Утилізація

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ризик отримання травм внаслідок неналежної утилізації! Небезпека для здоров'я внаслідок контакту з газами або рідинами, що виходять з акумуляторної батареї.

- ▶ Пошкоджені акумуляторні батареї забороняється пересилати поштою або кур'єрською службою!
- ▶ Закріпіть контакти акумуляторних батарей електронепровідним матеріалом, щоб запобігти короткому замиканню.
- ▶ Утилізуйте акумуляторні батареї таким чином, щоб вони не потрапили до рук дітей.
- ▶ Щоб утилізувати акумуляторну батарею, передайте її до найближчого магазину **Hilti Store** або зверніться до представника відповідної компанії з утилізації відходів.

 Більшість матеріалів, з яких виготовлено інструменти компанії **Hilti**, придатні для вторинної переробки. Передумовою для їхньої вторинної переробки є належне сортування відходів за типом матеріалу. У багатьох країнах світу компанія **Hilti** приймає старі інструменти для їхньої утилізації. Щоб отримати додаткову інформацію, звертайтесь до сервісної служби компанії **Hilti** або до свого торгового консультанта.

-  ▶ Не викидайте електроінструменти, електронні пристрої та акумуляторні батареї у баки для побутового сміття!

12 Гарантійні зобов'язання виробника

- ▶ З питань гарантії, будь ласка, звертайтесь до найближчого партнера компанії **Hilti**.

Түпнұсқа пайдалану бойынша нұсқаулық

1 Пайдалану бойынша нұсқаулық туралы мәліметтер

1.1 Бұл құжаттама туралы



Импортtauыш және өндірушінің өкілетті үйімы

- (RU) Ресей Федерациясы
"Хилти Дистрибуишн ЛТД" АҚ, 141402, Мәскеу облысы, Химки қ., Ленинградская көш., ғим. 25
- (BY) Беларусь Республикасы
222750, Минск облысы, Дзержинский ауданы, Р-1, 18-ші км, 2 (Слободка ауылының жаңында), 1-34 бөлімі
- (KZ) Қазақстан Республикасы
Қазақстан Республикасы, индекс 050011, Алматы қ., Пугачев көш., 4-үй
- (KG) Қыргыз Республикасы
"T AND T" ЖШК, 720021, Қыргызстан, Бішкек қ., Ибраимов көш., 29 А үйі
- (AM) Армения Республикасы
Эйч-Кон ЖШК, Армения Республикасы, Ереван қ., Бабаян көш., 10/1 үйі

Өндірілген елі: жабдықтағы белгілеу тақтайшасын қараныз.

Өндірілген куні: жабдықтағы белгілеу тақтайшасын қараныз.

Тиісті сертификатты мына мекенжай бойынша табуға болады: www.hilti.ru

Сақтау, тасымалдау және пайдалану шарттарына пайдалану бойынша нұсқаулықта белгіленгеннен басқа арнайы талаптар қойылмайды.

Өнімнің қызмет ету мерзімі 5 жыл.

- Іске қосу алдында осы пайдалану бойынша нұсқаулықты оқып шығыныз. Бұл қауіпсіз жұмыс пен ақасузыз басқару үшін алғышарт болып табылады.



- Осы пайдалану бойынша нұсқаулықтағы және өнімдегі қауіпсіздік және ескерту нұсқауларын орындаңыз.
- Пайдалану бойынша нұсқаулықты әрдайым өнімде сақтаңыз және өнімді басқа тұлғаларға тек осы пайдалану бойынша нұсқаулықпен бірге тапсырыңыз.

1.2 Шартты белгілердің анықтамасы

1.2.1 Ескерту

Ескертулер өнімді қолдану барысындағы қауіптер туралы ескерtedі. Тәмендегі сигналдық сөздер пайдаланылады:

ҚАУІПТІ

ҚАУІПТІ !

- Ауыр жарақаттарға әкелетін немесе өмірге қауіп тәндіретін тікелей қауіпті жағдайдың жалпы белгіленуі.

ЕСКЕРТУ

ЕСКЕРТУ !

- Ауыр жарақаттарға әкелуі немесе өмірге қауіп тәндіріү мүмкін ықтимал қауіпті жағдайдың жалпы белгіленуі.

АБАЙЛАҢЫЗ

АБАЙЛАҢЫЗ !

- Жарақат алуға немесе мүліктің зақымдалуына әкелуі мүмкін ықтимал қауіпті жағдайдың жалпы белгіленуі.

1.2.2 Құжаттамадағы белгілер

Бұл құжаттамада тәмендегі белгілер пайдаланылады:

	Пайдалану алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты оқу қажет
	Аспапты пайдалану бойынша нұсқаулар және басқа пайдалы ақпарат
	Қайта пайдалануға болатын материалдармен жұмыс істеу
	Электр аспаптарды және аккумуляторларды тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз

1.2.3 Суреттердегі белгілер

Суреттерде тәмендегі белгілер қолданылады:

	Бұл сандар осы нұсқаулықтың басындағы әр суретке сәйкес келеді
	Немірлеу суреттегі жұмыс қадамдарының реттілігін білдіреді және мәтіндегі жұмыс қадамдарынан вәзешеленуі мүмкін
	Позиция нәмірлері Шолу суретінде қолданылады және Өнімге шолу мақаласындағы шартты белгілердің нәмірлеріне сілтейді
	Аталмыш белгілер өнімді қолдану барысында айрықша назарыңызы аудартады.

1.3 Өнімге қатысты белгілер

1.3.1 Өнімдегі белгілер

Өнімде тәмендегі белгілер пайдаланылуы мүмкін:

	Өнім iOS және Android платформаларымен үйлесімді сымсыз дерек тасымалдау мүмкіндігіне қолдау көрсетеді.
---	---



	Пайдаланылған Hilti литий-ион аккумуляторларының сериясы. Қолдану мақсаты бөлімінде нұсқауларды орындаңыз.
Li-Ion	Литий-иондық аккумулятор
	Аккумуляторды еш жағдайда соқпа құрал ретінде пайдаланбаңыз.
	Аккумуляторды құлатып жіберменіз. Соққы тиғен немесе басқа жолмен зақымдалған аккумуляторды пайдаланбаңыз.

1.4 Өнімде

Лазер туралы ақпарат

	2-ші лазер класы, IEC60825-1/EN60825-1:2007 стандартына негізделген CFR 21 § 1040 (лазер бойынша 50-ескертпеге) сай келеді. Лазер сәулемесіне қарамаңыз.
--	---

1.5 Өнім туралы ақпарат

HILTI өнімдері кәсіби пайдаланушыларға арналған және оларды тек қана өкілетті, білікті қызметкерлер пайдалануы, күтім және техникалық қызмет көрсетуі тиіс. Қызметкерлер қауіпсіздік техникасы бойынша арнайы нұсқау алуы керек. Өнім мен оның қосалқы құралдарын басқа мақсатта қолдану немесе олардың оқытылмаған қызметкерлердің тарарапынан пайдаланылуы қауіпті.

Түр сипаттамасы мен сериялық нөмір фирмалық тақтайшада берілген.

- Сериялық нөмірді тәмемдегі кестеге көшіріп койыңыз. Өнім туралы мәліметтерді өкілдігімізге немесе қызмет көрсету белімімізге сұрау беру арқылы алуға болады.

Өнім туралы мәліметтер

Ротациялық лазер Лазер қабылдағышы	PR 30-HVSG A12 PRA 30G
Буын	02
Сериялық нөмір	

1.6 Сәйкестілік декларациясы

Біз осы нұсқаулықта сипатталған өнімнің қолданыстағы директивалар мен нормативтерге сәйкес келетінін толық жауапкершілікten жариялаймыз. Сәйкестілік декларациясының суреті осы құжаттаманың соңында орналасқан.

Техникалық құжаттама мына жерде сақталған:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 Қауіпсіздік

2.1 Негізгі қауіпсіздік шаралары

Сақтық шаралары бойынша барлық нұсқауларды және нұсқауларды оқып шығыңыз. Тәменде берілген нұсқауларды орындауда электр тогының соғуына, өрткे өкелуі мүмкін және/немесе ауыр жаракаттарды тудыруы мүмкін.

Қауіпсіздік техникасы бойынша барлық нұсқауларды және нұсқауларды келесі пайдалануыш үшін сақтаңыз. Бұдан әрі қолданылатын «электр құрал» термині электр желісінен (желілік кабельмен) және аккумулятордан (желілік кабельсіз) жұмыс істейтін электр құралға қатысты.

2.2 Жалпы қауіпсіздік шаралары

- Ұқыпты болыңыз, әрекеттеріңізге көніл белінің және электр құралмен жұмыс істейуге дұрыс қараңыз. Шаршаған кезде немесе есірткі, алкоголь не дәрі қабылдаған соң электр құралды қолданбаңыз. Электр құралды қолданған кездеңіз зейінсіздік ауыр жаракаттарға апарып соғуы мүмкін.
- Сақтандырыш құрылғыларды ешірменіз және ескертетін жазулар мен белгілерді алмаңыз.
- Аспалты балалар жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Аспалты қате бұрап шығарғанда 2-кластан асyrатын лазерлік сәуле пайда болады. Аспалты тек Hilti қызмет көрсету орталықтарында жөндөтіңіз.



- ▶ Лазерлік сөулелер көз деңгейінен айтарлықтай төмен немесе жоғары етуі керек.
- ▶ Қоршаган ортасың әсерін ескеріңіз. Аспалты өрт немесе жарылыс қаупі бар жerde қолданбаңыз.
- ▶ FCC§15.21 директивасы бойынша нұсқау: **Hilti** компаниясы рүқсат етпеген өзгертулер немесе модификациялар пайдаланушының аспалты пайдалану құқықтарын шектеуі мүмкін.
- ▶ Аспал құлаған жағдайда немесе оған басқа механикалық әсерлер тиғенде, оның жұмысқа қабілеттілігін тексеру керек.
- ▶ Аспалты өте сүзық жерден жылы ортага немесе көрініше апарған жағдайда, аспал қоршаган орта температурасын қабылдағанша күтіңіз.
- ▶ Адаптерлерді және жабдықтарды қолданғанда құрал берік бекітілгеніне міндettі түрде көз жеткізіңіз.
- ▶ Дұрыс емес өлшеулерді болдырмау үшін лазерлік сөүленің шығу терезесін таза ұстая керек.
- ▶ Аспал құрылыс аландарының қатаң жағдайларында қолдануға арналғанымен оған дәл басқа оптикалық және электр құрылғыларына (жорық, дүрбісі, көзілдірік, фотоаппарат) сияқты үқыпты қараша керек.
- ▶ Аспал ылғалдың кіруінен қорғалғанмен, оны тасымалды сөмкеге салу алдында құрғатып сұрту керек.
- ▶ Маңызды өлшеулер алдында аспалты тексеріңіз.
- ▶ Аспал дәлдігін өр кез маңызды өлшеулер алдында тексеріңіз.
- ▶ Жұмыс орнын жақсы жарық түсүмен қамтамасыз етіңіз.
- ▶ Лазерді жақбыр мен ылғалдан алашақ ұстаңыз.
- ▶ Контакттерге тименіз.
- ▶ Электр құралының күйін мүқият қадағалаңыз. Қозғалатын бөліктердің мұлтікісін қызмет ететінін, олардың жүрісінің жеңілдігін, барлық бөліктердің тұтастығын және аспалтың қызмет етүіне әсер етуі мүмкін зақымдардың жоқ екенін тексеріңіз. Қолдану алдында аспалтың зақымдалған бөліктерін жөндеуге өткізіңіз. Нашар жәндеген аспалтар көптеген жазатайым оқиғалардың себебі болып табылады.

2.3 Жұмыс орнын жақсылап жабдықтау

- ▶ Өлшеу орнын қорғаңыз. Лазерді орнатқан кезде сөүленің басқа адамдарға не өзінізге бағытталмағанына көз жеткізіңіз.
- ▶ Сатыларды және басқыштарды қолданғанда сақ болыңыз. Үнемі тұрақты қүйді және тепеңдікті сақтаңыз.
- ▶ Қайтаратын нысандар немесе беттер жаңында орындалған өлшемдер, әйнек немесе үқас материалдар өлшеу нәтижелерін бүрмалалуы мүмкін.
- ▶ Аспалты тегіс, қозғалмайтын бетте (вибрациялар әсерін тигізбей) орнату керек екенін есте сақтаңыз.
- ▶ Аспалты тек техникалық сипаттамаларының шектерінде қолданыңыз.
- ▶ Аспалты, қосалқы құралдарды, алынбалы құралдарды және т.б. нұсқауларына сай және дәл осы құрылғылар түрін қолдану бойынша нұсқауларға сай пайдаланыңыз. Бұл кезде жұмыс жағдайларын және орындалатын жұмыстың сипаттың ескеріңіз. Аспалты басқа мақсатта қолдану қауіпті жағдайларға әкелу мүмкін.
- ▶ Өлшеу рейкаларымен жоғары кернеу желілерінің жаңында жұмыс істеуге тыйым салынады.

2.4 Электромагниттік үйлесімділік

Аспал тиісті директивалардың қатал талаптарына сәйкес келсе де, **Hilti** төмөнделгілерді есептен шығара алмайды:

- Аспал қатты сөүлеленуден бұзылып, жұмыста ақаулықтар пайда болуы мүмкін. Мұндай жөн басқа да қауіпті жағдайларда бақылау өлшем ерекеттері орындалуы тиіс.
- Аспал басқа аспалтарға (мысалы, ұшақтардағы навигация жүйелеріне) кедергі келтіре алады.

2.5 2-ші лазер класындағы аспал үшін лазерлік жіктеу

Аспал IEC60825--1:2007/EN60825--1:2007 стандарты бойынша 2-ші лазер класына жатады. Бұл аспалты пайдалану қосымша қорғауыш құралдарды қолдануды қажет етпейді.



⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Жарапат алу қаупі бар! Лазерлік сөүлені адамдарға бағыттауға тыйым салынады.

- ▶ Лазердің жарық көзіне ешқашан тікелей қарамаңыз. Көзге тікелей тиғен жағдайда, көзіңізді жауып, басыңызды сөүле диапазонынан шығарыңыз.

2.6 Аккумуляторлық аспаптарды мұқият пайдалану


- ▶ Аккумуляторларды жоғары температуралар, тікелей күн сөүлесі мен өрттен алшақ ұстаңыз. Жарылыс қаупі бар.
- ▶ Аккумуляторларды бөлшектеуге, қысыға, 80°C (176°F) жоғары температураға дейін қыздыруға және жағуға тыйым салынады. Әйтпесе өрт, жарылыс немесе күйік қаупі бар.
- ▶ Аккумуляторға қатты механикалық соққы қолданбаңыз және аккумуляторды лақтырымаңыз.
- ▶ Аккумуляторды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек.
- ▶ **Ілғалдың тиоін болдырымаңыз.** Ішке енген ылғалдылық қысқа түйікталуға әкелуі және нәтижесінде жарылыс не өртке апарып соғуы мүмкін.
- ▶ Аккумулятормен тиісті емес түрдө жұмыс істегендеге одан электролит ағып шығуы мүмкін. Оған тиоді болдырымаңыз. Кездессоқ тиғенде сүмен шайыңыз. Электролит көзге тиғенде дәрігер көмегіне жүгініз. Аккумулятордан ағып шыққан электролит тері тітіркенүін немесе күйіктерді тудыруы мүмкін.
- ▶ Тек тиісті аспапқа арналған аккумуляторды ғана пайдаланыңыз. Басқа аккумуляторларды пайдалану немесе аккумуляторларды басқа мақсаттармен пайдалану нәтижесінде өрт не жарылыс қаупі туындаиды.
- ▶ Аккумуляторды салқын және құргақ жерде сақтаңыз. Аккумуляторды күн көзінде, жылдыту құралдарында немесе терезе сыртында сақтауға тыйым салынады.
- ▶ Пайдаланылмайтын аккумуляторларды контактілердің түйікталуының себебі болуы мүмкін скрепкалардан, тындардан, кілттерден, инелерден, бүрандалардан және басқа металл заттардан ары ұстаңыз. Аккумулятор не зарядтағыш құрылғыдағы контактілердің қысқа түйікталуы күйік не өртке апарып соғуы мүмкін.
- ▶ Зақымдалған аккумуляторларды (мысалы, сызаттары бар, беліктері сынған, контактілері бүгілген және/немесе созылған аккумуляторларды) зарядтауға және қайта қолдануға тыйым салынады.
- ▶ Аккумуляторды тек өндіруші ұсынған зарядтағыш құрылғылардың көмегімен зарядтаңыз. Зарядтағыш құрылғыны тиісті емес аккумулятор түрлерін зарядтау үшін қолданғанда өрт туындауы мүмкін.
- ▶ Li-Ion аккумуляторын тасымалдау, сақтау және пайдалану бойынша арналы нұсқаулардың талаптарын орындаңыз.
- ▶ **Аспапты жүк тиуе алдында аккумуляторлар мен батареяларды оқшаулау немесе аспаптан шығару керек.** Ағып кеткен аккумулятор элементтері аспапты зақымдауы мүмкін.
- ▶ Пайдаланылмайтын аккумулятордың ыстық екені сезілгенде, аккумулятордың өзі не аспап пен аккумулятор жүйесі ақаулы болуы мүмкін. Аспапты жанғыш материалдардан алшақ, бақылауға болатын тұтандайтын жерге қойып, сұтыңыз.




3 Сипаттама

3.1 Өнімге шолу

3.1.1 PR 30-HVSG A12 ротациялық лазері 1



- ① Лазерлік сәуле (ротация жазықтығы)
- ② Ротациялық бастиеқ
- ③ Дәлдеу құралы
- ④ Тұтқыш
- ⑤ Аккумуляторды босату түймесі
- ⑥ Li-Ion аккумуляторы
- ⑦ Аккумулятордың зарядтау деңгейі индикаторы
- ⑧ Басқару панелі
- ⑨ 5/8" ірек оймасы бар негіз



3.1.2 PR 30-HVSG A12 басқару панелі 2

- ① Еңкейту режимінің түймесі мен жарық диоды
- ② "Антишок" функциясының түймесі мен жарық диоды
- ③ Айналу жүйілігін реттеу түймесі
- ④ Қосу/өшіру күйі және автоматты туралу жарық индикаторы

- ⑤ Қосу/өшіру түймесі
- ⑥ Бақылау режимі жарық диоды (тек тігінен автоматты туралу)
- ⑦ Аккумулятордың заряд деңгейі индикаторы жарық диоды

3.1.3 Басқару панелі және PRA 30G лазер қабылдағышы 3

- ① Мәзір түймесі
- ② Сол жаққа қарай минус деңгейіне енкейту. PRA 90 көмегімен төмен. Мәзір арқылы шарлау.
- ③ Автоматты туралу/Басқару режимі/Белгілеу функциясы
- ④ OK түймесі

- ⑤ Оң жаққа қарай плюс деңгейіне енкейту. PRA 90 көмегімен жоғары. Мәзір арқылы шарлау.
- ⑥ Қосу/өшіру түймесі
- ⑦ Индикатор
- ⑧ Белгілеу кесігі
- ⑨ Айқындау әйнегі

3.1.4 PRA 30G лазер қабылдағышының индикаторы 4

- ① Белгіленген көртікке дейінгі лазер сәулемесінің қашықтығы
- ② Дағыс деңгейі индикаторы
- ③ Лазерлік сәулелену шоғырын өшіру индикаторы

- ④ Батарея зарядының индикаторы
- ⑤ Дәлдік индикаторы
- ⑥ Қабылдағыштың лазер жазықтығы биіктігіне салыстырмалы күйі



3.2 Мақсатына сай қолдану

Сипатталған өнім пайдалануши басқара алатын айналмалы, көрінетін лазерлік сөулесі бар ротациялық лазер болып табылады. Аспап көлденең биқтің өзгеру, тік және еңкейген жазықтықтарда және тік бұрыштарда өлшемдерді өлшеу, тасымалдау және тексеруге арналған.

- Бұл өнім үшін тек HiltiB12/2.6 немесе В 12-30 литтік-иондық аккумуляторын пайдаланыңыз.
- Бұл өнім үшін тек Hilti С 412-50 зарядтағыш құрылғысын пайдаланыңыз.

3.3 Автоматты нивелирлеу

Аспап қосылғаннан кейін автоматты нивелирлеу орындалады. Жарық диодтары әр пайдалану жағдайын көрсетеді. Автоматты түрде нивелирлеу белсенді және түмесі көмегімен өшіруге болады. Аспалты тікелей еденде, штативте немесе қабырга бекіткішінің көмегімен орнатуға рұқсат етіледі.

3.4 Автоматты туралау

Автоматты туралау пайдалануышыға лазер жазықтығын лазер қабылдағышымен туралауға мүмкіндік береді. Ротациялық лазер тиісті туралануды келесі күйлерде анықтайды:

- Көлденең, PRA 90 автоматты штативі мен PRA 30G лазерлік қабылдағышымен бірге.
- PRA 30G лазерлік қабылдағышымен бірге X осіне еңкейту.
- Тік, PRA 30G лазер қабылдағышымен бірге.

3.5 Еңкейту

Қолмен немесе автоматты түрде еңкейтуге болады. Градиентті арттыру үшін, PRA 79 еңіс адаптерін пайдалануға болады.

3.6 Басқару функциясы

Ротациялық лазер PRA 30G лазер қабылдағышымен бірге лазер жазықтығының туралануын бақылайды. Тураладан ауытқыған жағдайда жүйе лазерлік жазықтықты қабылдағыштың нөл нүктесінде үстаяу үшін, оның бағытын түзетеді. Ротациялық лазер температуралық ауытқуы, жел немесе басқа факторлардан туындаған барлық қателерді түзетеді. Лазерлік қабылдағыш пен лазерлік сөулелену шоғыры арасындағы оптикалық байланыс екі минуттан көп уақытқа үзілсе, жүйе қате туралы хабарлайды. Басқару функциясын тек Авто (AUTO) мәзірі көмегімен тік өлшеген жағдайда ғана белсендіруге болады.

3.7 Автоматты өшірілу

Автоматты өшірілу нивелирлеу жүзеге аспаған кезде ротациялық лазердің төмөндеғі күйінде орындалады:

- Көлденең бұрышқа қатысты тыым қатты еніс (еңкейту функциясынан басқа).
- Механикалық блок қойылған кезде.
- Тенселеу немесе соққы нәтижесінде бумадан шығып кеткен кезде.
- Қате анықталды.

Өшкеннен кейін сөуленің айналуы тоқтайды, барлық жарық диодтары жыпылықтай бастайды.

3.8 «Антишок» функциясы

Егер ротациялық лазер қолдану барысында деңгейден шығып кетсе, аспап кірістірілген «Антишок» функциясының көмегімен ескерту режимиіне ауысады. «Антишок» функциясы алғаш рет нивелирлеу жүзеге асқаннан кейін екінші минутта белсендіріледі. Егер осы 2 минут ішінде басқару панелінде түмін басылса, «Антишок» функциясы белсендірілгенше қайтадан екі минут уақыт кетеді. Ротациялық лазер ескерту режимінде болған кезде:

- Барлық жарық диодтары жыпылықтайды.
- Ротациялық бастиеқ тоқтайды.
- Лазерлік сөүле жанады.

Соққы жайында ескерту жүйесінің сезімталдығын PRA 30G лазер қабылдағышы көмегімен орнатуға болады.

Астыңың бет дірілге тәзімді емес болғанда немесе еңкейту режимінде өндөлген кезде, «Антишок» функциясын түмесі арқылы ажыратуға болады.



- «Антишок» функциясын өшіріңіз. → Бет 162

3.9 Үйқы режимі

Жұмыс үзілістері немесе басқа әрекеттер үшін ротациялық лазердің үйқы режимін пайдалануға болады. Осы күйде лазер жазықтығының немесе еністің барлық параметрлері сакталады. Үйқы режимі қуатты үнемдел, аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзартады.

Үйқы режимі PRA 30G лазерлік қабылдағышымен бірге белсендіріледі/өшіріледі.



Үйқы режимі өң көбі 4 сағат ішінде белсенді болады. Бұл уақыт өткен соң жүйе өшеді.

3.10 Лазерлік сөүлелену шоғырын өшіру

Кейір лазерлік сөүлелену шоғырларын өзінді және әріптестерінізді сөүлеленуден қорғау үшін

- өшіруге болады.
- Жақын жердеңі басқа өлшемдерге кедергі етпеу үшін.

3.11 Лазер қабылдағышы/қашықтан басқару құралы

Hilti лазер қабылдағыштары анытая өрісіне соққан лазерлік сөүлесі (лазер жазықтығы) мен лазер қабылдағышындағы белгілеу кесіргі арасындағы қашықтықты сандық түрде көрсетеді. Лазерлік сөүле үлкенірек қашықтықтарда да қабылдану мүмкін. PRA 30G құралын ротациялық лазер үшін лазер қабылдағышы мен қашықтан басқару құралы ретінде орнатуға болады.

3.12 Керек-жарақ пен аспапты жүптастыру

Керек-жарақ пен аспапты жүптастыру

Жүптастыру керек-жарақтар мен аспаптарды радио арқылы байланыстыру болып табылады.

Ротациялық лазер мен лазер қабылдағышы жеткізілген күйінде жүптастырылған. Осылайша басқа радиомен басқарылатын аспаптардың ақауасы жұмысына кепілдік беріледі.

Қосымша лазер қабылдағышы немесе PRA 90 автоматты штативі жүптастырусыз пайдалануға дайын болмайды.

- Ротациялық лазер мен лазер қабылдағышын жүптастыру. → Бет 162
- Штатив пен лазер қабылдағышын жүптастыру. → Бет 162

3.13 Жарық диодты индикаторлар

Ротациялық лазер жарық диодты индикаторлармен жабдықталған.

Құралдың бөлшектери	Сипаттамасы
барлық жарық диодтары жыптылықтайды	Аспапқа соққы тиіп нивелирлеу режимінін жоғалтып ақау шығарды.
Автоматты нивелирлеу жарық диоды жасыл түспен жыптылықтайды	Аспап нивелирлеу режимінде.
Автоматты нивелирлеу жарық диоды жасыл түспен жанып тұр	Аспап нивелирленді/жұмысқа дайын.
«Антишок» функциясының жарық диоды сарғылт түспен жанып тұр	«Антишок» функциясы өшірілді.
Еңіс индикаторының жарық диоды сарғылт түспен жанып тұр	Еңкейту режимі белсендірілген.
Бақылау жарық диоды сарғылт түспен жыптылықтайды	Аспап лазер жазықтығын (PRA 30G) негізгі нүктесімен туралады.
Бақылау жарық диоды сарғылт түспен жанып тұр	Аспап бақылау режимінде. (PRA 30G) негізгі нүктесімен дұрыс тураланды.

3.14 Li-Ion аккумуляторының зарядтау деңгейінің индикаторы

Литий-иондық аккумулятор зарядтау деңгейінің индикаторымен жабдықталған.



Құралдың бөлшектері	Сипаттамасы
4 жарық диоды жанады.	Зарядтау күйі: 75 % - 100 %
3 жарық диоды жанады.	Зарядтау күйі: 50 % - 75 %
2 жарық диоды жанады.	Зарядтау күйі: 25 % - 50 %
1 жарық диоды жанады.	Зарядтау күйі: 10 % - 25 %
1 жарық диоды жыптықтайдай.	Зарядтау күйі: < 10 %

-  Жұмыс істеп тұрған кезде аккумулятордың зарядтау деңгейі аспаптың басқару панелінде көрсетіледі.
Жұмыс іstemей тұрған күнде аккумулятордың зарядтау деңгейін босату түймесін тұрту арқылы көрсетуге болады.
Зарядтау барысында зарядтау деңгейі аккумулятордағы индикаторда көрсетіледі (зарядтағыш құрылғыны пайдалану бойынша нұсқаулықты қараңыз).

3.15 Жеткізілім жинағы

PR 30-HVSG A12 ротациялық, лазері, PRA 30G лазерлік қабылдағышы/қашықта басқару, 2 батарея (AA түрінде), PRA 54 көздөлгі маркасы, пайдалану нұсқаулығы.

Оған қоса өнімінің үшін рұқсат етілген жүйелік өнімдерді **Hilti Store** дүкенінде немесе мына веб-сайттан табуға болады: www.hilti.group

4 Техникалық сипаттамалар

4.1 Ротациялық лазердің техникалық сипаттамалары

	PR 30-HVSG A12
Номиналды кернеу	10,8 В
Номиналды ток	120 мА
Максималды салыстырмалы ауа ылғалдылығы	80 %
Бастапқы нүктенің үстіндегі максималды жұмыс биіктігі	2000 м
Әрекет ету диапазоны (диаметр) PRA 30G үлгісімен	2 м ... 300 м
Байланыс диапазоны (PRA 30G)	200 м
10 м-дегі дәлдік (MIL-STD-810G бойынша стандартты қоршаған орта шарттарында)	±1,0 мм
Лазер класы	2, көрінеді
Өздігінен туралану диапазоны	±5°
Жұмыс температурасы	-10 °C ... 50 °C
Сақтау температурасы	-25 °C ... 60 °C
Салмағы (аккумуляторлды B12/2.6 немесе B 12-30 қоса алғанда)	2,5 кг
Құлау сынағының биіктігі (MIL-STD-810G бойынша стандартты қоршаған орта шарттарында)	1,5 м
IEC 60529 стандарты бойынша қорғаныс класы (аккумулятор мен аккумулятор бөлімінен басқа)	IP66
Қалыпты сәулеле	Үздіксіз сәуле, айналу жазықтығы үшін тікбұрышты
Максималды сәулелену күші	7,3 дБм
Жиілік	2400 МГц ... 2483,5 МГц

4.2 Лазер қабылдағышының техникалық сипаттамалары

Номиналды кернеу	3 В
Номиналды ток	150 мА
Максималды салыстырмалы ауа ылғалдылығы	80 %



Бастапқы нүктенің үстіндегі максималды жұмыс биіктігі	2000 м
Қашықтық индикаторы аймағы	±52 мм
Лазер жазықтығының көрсеткіш аймағы	±0,5 мм
Айқындау ерісінің ұзындығы	≤ 120 мм
Корпус жоғарғы қырының орталық белгісі	75 мм
Өшуден алдын айқындаусыз күту уақыты	15 мин
PR 30-HVSG A12 үшін қашықтан басқару құралының әрекет ету а�ыстығы (диаметр)	2 м ... 150 м
PRA 83 қабылдағыш ұстағышындағы құлау сынағының биіктігі (MIL-STD-810G бойынша стандартты қоршаган орта шарттарында)	2 м
Жұмыс температурасы	-20 °C ... 50 °C
Сақтау температурасы	-25 °C ... 60 °C
Салмағы (батареяларды қосқанда)	0,25 кг
IEC 60529 стандарты бойынша қорғаныс класы, батарея бөлімінен басқа	IP66
Максималды сәулелену күші	-0,2 дБм
Жиілік	2400 МГц ... 2483,5 МГц

5 Ротациялық лазерді басқару

5.1 Жұмысқа дайындық

Осы құжаттамадағы және өнімдегі қауіпсіздік және ескерту нұсқауларын орындаңыз.

5.2 Ротациялық лазер мен аккумуляторды дұрыс қолдану 6

i Аккумулятордың B12 түрінде қорғаныс класы жоқ. Аккумуляторды жаңбыр мен ылғалдан алшақ ұстаңыз.

Hilti ережелеріне сәйкес, аккумуляторды тек оған қатысты өніммен бірге пайдалану және ол үшін батарея бөліміне салу керек.

- 1-сурет: Көлденең режимде жұмыс істейте.
- 2-сурет: Еңкейту режимінде ротациялық лазер басқару панелінің бүйіріне көтерілу тиіс.
- 3-сурет: Алып тастау немесе еңкейтілген күйде тасымалдау. Тік күйде жұмыс істейте.
 - Ротациялық лазерді аккумуляторды бөлімі немесе аккумулятор жоғары қарап тұрмайтындей және ылғал кірмейтіндей етіп ұстаңыз.

5.3 Аккумуляторды орнату / шығару 6

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Электрлік қауіп. Кір контактілер қысқа түйікталуды тудыруы мүмкін.

- Аккумуляторды орнатпас бұрын аккумулятор мен аспаптың контактілерінде бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Жарақат алу қауіп. Аккумулятор дұрыс салынбаған кезде, аспап ішінен түсіп қалуы мүмкін.

- Аккумулятордың түсіп қалуын не басқа қауіптерді болдырмай үшін оның аспап ішіне берік орнатылғаның қадағалаңыз.

- Аккумулятор берік отырғанша оны жылжытып тұрыңыз.
 - Ротациялық лазер іске қосылуға дайын.
- Босату түймесін басып тұрыңыз.
- Аккумуляторды тартып шығарыңыз.



5.4 Ротациялық лазерді іске қосу және көлденең күйде жұмыс істей 7

i Маңызды өлшемдер алу алдында ротациялық лазердің дәлдігін тексерініз, әсіресе ол жерге құлаған болса, қалыпсыз әсерлерге ұшыраса немесе ұзақ уақыт пайдаланылмаса.

1. Ротациялық лазерді арналы ұстағышқа орнатыңыз.
2. **(1)** түймесін басыңыз.
 - ▶ Автоматты нивелирлеу жарық диоды жасыл болып жыптылғытайды.
 - ▶ Нивелирлеуге қол жеткізген соң лазер сөүлесі қосылып, автоматты нивелирлеу жарық диоды үздіксіз жанады.

i Ұстағыш ретінде қабырға ұстағышын немесе таянышты пайдалануға болады. Тірек аймағының еңкейту бұрышы максималды ± 5° болуы керек.

5.5 PRA 90 штативімен қолмен көлденең туралу 8

i Ротациялық лазер PRA 90 автоматты штативіне орнатылған. PRA 30G лазер қабылдағышы, ротациялық лазер мен PRA 90 автоматты штативі жұптастырылған. PRA 30G лазер қабылдағышы мен PRA 90 автоматты штативінің басқару панелі бір-біріне қаратылған және тікелей көрініс байланысна ие.

1. Ротациялық лазерде, PRA 30G лазер қабылдағышында және PRA 90 автоматты штативінде **(1)** түймесін басыңыз.
 - ▶ Аспаптар жұмысқа дайын.
2. Лазер жазықтығын жоғары қарай орнату үшін, PRA 30G лазер қабылдағышындағы **±** түймесін немесе PRA 90 автоматты штативіндегі «жоғары қарай» көрсеткі түймесін басыңыз.
3. Лазер жазықтығын тәмен қарай орнату үшін, PRA 30G лазер қабылдағышындағы **↔** түймесін немесе PRA 90 автоматты штативіндегі «тәмен қарай» көрсеткі түймесін басыңыз.

5.6 Штативпен автоматты түрде көлденең туралу PRA 90 9

i Ротациялық лазер PRA 90 автоматты штативіне орнатылған. PRA 30G лазер қабылдағышы, ротациялық лазер мен PRA 90 автоматты штативі жұптастырылған. PRA 30G лазер қабылдағышы мен PRA 90 автоматты штативінің басқару панелі бір-біріне қаратылған және тікелей көрініс байланысна ие.

1. Ротациялық лазерде, PRA 30G лазер қабылдағышында және PRA 90 автоматты штативінде **(1)** түймесін басыңыз.
 - ▶ Аспаптар жұмысқа дайын.
2. PRA 30G лазер қабылдағышының белгілеу кесігін орнатылатын мақсатты биіктікте ұстап тұрыңыз. PRA 30G лазер қабылдағышын ақырындан ұстап бекіту керек.
3. PRA 30G лазер қабылдағышында **auto** түймесін екі рет басу арқылы автоматты туралуды іске қосыңыз немесе функцияны АВТОМАТТЫ мәзірден таңдаңыз.
 - ▶ PRA 90 автоматты штативі позициясына жеткенше жоғары және тәмен жылжиды. Сонымен қатар, лазер қабылдағышынан қайталанбалы дыбыстық сигнал шығады.
 - ▶ Позицияға жеткен соң, ротациялық лазер нивелирленеді. Сәтті аяқталу 5 секундтық үздіксіз дыбыстып көрсетіледі. **✓** белгісі аз ұзақтқа көрсетіледі.
 - ▶ Автоматты туралу сәтті орындалмаса, қысқа дыбыстық сигналдар беріліп, **⚠** белгісі қысқа уақытқа көрсетіледі.
4. Индикатордағы биіктік параметрін қайта тексеріңіз.
5. PRA 30G лазер қабылдағышын шығарып алыңыз.
6. **auto** түймесін (PRA 30G лазер қабылдағышында) екі рет басқанда, автоматты туралу мерзімінен бұрын аяқталады.



5.7 Қолмен тігінен туралau 10



Ротациялық лазер тігінен берік бекітілген (штатив, қабырға бекіткіш, қасбет немесе бақылау тақтайының адаптерінде немесе артқы тұтыштарда орналасқан). Негізгі нүктө (A) лазерлік бастиектің астына қойылған (мысалы, бақылау тақтайындағы шеге немесе едендегі түрлі-түсті нүктө).

PRA 30G лазер қабылдағышы мен ротациялық лазер жұптастырылған.

PRA 30G лазер қабылдағышы мен ротациялық лазердің қабылдаітын бүйірі бір-біріне қаратылған және тікелей көрініс байланысына ие. Ротациялық лазердегі ең күшті қабылдаітын бүйір аккумулятор орнатылған бүйір болып табылады.

1. Ротациялық лазерде ① түймесін басыңыз.

► Ротациялық лазер нивелирленіп, содан кейін тұрақты лазерлік сөүлені төмөн қарай проекциялайды.

2. Ротациялық лазерді проекцияланатын лазерлік сөүле негізгі нүктемен (A) дәл тураланатындағы етіп тураланыз. Негізгі нүктө перпендикуляр негізі болып табылмайды!

3. Лазер жазықтығын оңға немесе солға жылжыту үшін, PRA 30G лазер қабылдағышындағы немесе түймесін басыңыз.

► Ротациялық лазер екі туралau түймесінің бірін басқан соң айнала бастайды.

5.8 Автоматты түрде тігінен туралau 11



Ротациялық лазер тігінен берік бекітілген (штатив, қабырға бекіткіш, қасбет немесе бақылау тақтайының адаптерінде немесе артқы тұтыштарда орналасқан). Негізгі нүктө (A) лазерлік бастиектің астына қойылған (мысалы, бақылау тақтайындағы шеге немесе едендегі түрлі-түсті нүктө).

PRA 30G лазер қабылдағышы мен ротациялық лазер жұптастырылған.

PRA 30G лазер қабылдағышы мен ротациялық лазердің қабылдаітын бүйірі бір-біріне қаратылған және тікелей көрініс байланысына ие. Ротациялық лазердегі ең күшті қабылдаітын бүйір аккумулятор орнатылған бүйір болып табылады.

1. Ротациялық лазерде ① түймесін басыңыз.

► Ротациялық лазер нивелирленіп, содан кейін тұрақты лазерлік сөүлені төмөн қарай проекциялайды.

2. Ротациялық лазерді проекцияланатын лазерлік сөүле негізгі нүктемен (A) дәл тураланатындағы етіп тураланыз. Негізгі нүктө перпендикуляр негізі болып табылмайды!

3. PRA 30G лазер қабылдағышының белгілеу кесіргін орнатылатын мақсатты жазықтықта (B) ұстап тұрыңыз. PRA 30G лазер қабылдағышының ақырынданап ұстап бекіту керек.

4. PRA 30G лазер қабылдағышында түймесін екі рет басу арқылы автоматты туралaudы іске қосыңыз немесе функцияны АВТОМАТТЫ мәзірден таңдаңыз.

► Лазерлік бастиек позициясына жеткенше оңға және солға қарай жылжып тұрады. Сонымен қатар, лазер қабылдағышынан қайталанбалы дыбыстық сигнал шығады.

► Позицияға жеткен соң, ротациялық лазер нивелирленеді. бөлгісі аз уақытқа көрсетіледі.

► Автоматты туралau сәтті орындалмаса, қысқа дыбыстық сигналдар беріліп, бөлгісі қысқа уақытқа көрсетіледі.

5. PRA 30G лазер қабылдағышында түймесін екі рет басы.

► Автоматты туралau барысында: Автоматты туралaudы мерзімінен бұрын аяқтау.



5.9 Басқару функциясымен автоматты түрде тігінен туралau

i Ротациялық лазер тігінен берік бекітілген (штатив, қабырға бекіткіші, қасбет немесе бақылау тақтайның адаптерінде немесе арқы тұтқыштарда орналасқан). Негізгі нүктө (A) лазерлік бастиектің астына қойылған (мысалы, бақылау тақтайның шеге немесе едендегі түрлі-түсті нүктө).

PRA 30G лазер қабылдағышы мен ротациялық лазер жүптастырылған.

PRA 30G лазер қабылдағышы мен ротациялық лазердің қабылдаітын бүйірі бір-біріне қаратылған және тікелей көрініс байланысина ие. Ротациялық лазердегі ең күшті қабылдаітын бүйір аккумулятор орнатылған бүйір болып табылады.

1. Ротациялық лазерде ① түймесін басыңыз.

- ▶ Ротациялық лазер нивелирленіп, содан кейін тұрақты лазерлік сөүлені тәмен қарай проекциялады.

2. Ротациялық лазерді проекцияланатын лазерлік сөүле негізгі нүктемен (A) дәл тураланатында етіп тураланыз. Негізгі нүктө перпендикулярлар негізі болып табымайты!

3. PRA 30G лазер қабылдағышының белгілеу кесігін орнатылатын мақсатты жазықтықта (B) ұстап тұрыңыз. PRA 30G лазер қабылдағышын ақырындан ұстап бекіту керек.

4. Авто режимін іске қосу үшін, PRA 30G түймесін басыңыз. басқару функциясымен автоматты түрде тігінен туралau функциясы іске қосыңыз..

- ▶ Лазерлік бастиек позициясына жеткенше оңға және солға қарай жылжып тұрады. Сонымен қатар, лазер қабылдағышынан қайталанбалы дыбыстық сигнал шығады.

- ▶ Позицияға жеткен соң, ротациялық лазер нивелирленеді. белгісі қысқаша көрсетіліп, акустикалық сигнал ашиеді.

- ▶ Ротациялық лазер басқару функциясына аудысады. Сыртқы асерлерден пайда болған кішігірім ауытқулар автоматты түрде теңестіріледі және лазер сөүлесі лазерлік қабылдағыштың белгілеу көртірі деңгейінде қалады.

- ▶ Автоматты туралau сәтті орындалмаса, қысқа дыбыстық сигналдар беріліп, белгісі қысқа уақытқа көрсетіледі.

5. Бақылау режімі іске қосылған уақытта лазер қабылдағышын мақсатты жазықтықтан PRA 30G ШЫҒАРМАНЫЗ.

6. PRA 30G лазер қабылдағышында түймесін екі рет басу.

- ▶ Автоматты туралau барысында: Автоматты туралады мерзімінен бұрын аяқтау.

- ▶ Басқару функциясы белсендірілген кезде: Басқару функциясының тоқтатылуы.

5.10 Еңісті қолмен орнату

i Ротациялық лазер пайдалану жағдайына сай орнатылады немесе берік қондырылады.

PRA 30G лазер қабылдағышы мен ротациялық лазер жүптастырылған.

PRA 30G лазер қабылдағышы мен ротациялық лазердің қабылдаітын бүйірі бір-біріне қаратылған және тікелей көрініс байланысина ие. Ротациялық лазердегі ең күшті қабылдаітын бүйір аккумулятор орнатылған бүйір болып табылады.

1. Ротациялық лазерді еңкейту жазықтығының жоғарғы немесе тәменгі қырында орналастырыңыз.

2. Ротациялық лазерді дәлдеу құралы арқылы еңкейту жазықтығына қатарлас басқа бағыттаныз.

3. Ротациялық лазер мен PRA 30G лазер қабылдағышындағы ① түймесін басыңыз.

- ▶ Нивелирлеуге қол жеткізген соң лазер сөүлесі қосылып, автоматты нивелирлеу жарық, диоды үздікісі жанады.

4. Ротациялық лазерде түймесін басыңыз.

- ▶ Ротациялық лазерде еңіс режимінің жарық индикаторы ылғы жанып тұрады.

- ▶ PRA 30G лазер қабылдағышында еңкейту режимінің белгісі пайда болады.

5. Лазерлік қабылдағышты немесе түймелері көмегімен лазерлік нивелирді еңкейтіңіз.

i Еңісті қолмен реттеген кезде, ротациялық лазер жазықтығын бір рет нивелирлеп, содан кейін бір рет бекітеді. Бұл ротациялық лазер еңкейтілген лазер жазықтығын қоршаған орта шарттарының өзгерүіне және/немесе бекіткіштің үзаруына байланысты болуы мүмкін ауытқуға қатысты тураланбайтынын ескерініз. Күн бойы пайда болатын дірілдер, температура өзгерістері мен басқа асерлер лазер жазықтығының күйіне асер етүі мүмкін.



5.11 Еңісті PRA 79 еңкейту адаптерімен реттеу

- i** PRA 79 еңкейту адаптерін қолдану жағдайына байланысты штативке немесе қабырғаға бекіту күршілігісін орнатуға болады.
- PRA 79 еңкейту адаптерінің еңкейту бұрышы 0°-қа орнатылған.

- Ротациялық лазерді PRA 79 еңкейту адаптеріне орнатыныз. PRA 79 еңкейту адаптерінің нұсқаулығын ұстаныңыз. Ротациялық лазердің басқару панелі өзінізге қарай бағытталған.
- Ротациялық лазерді еңкейту жазықтығының жоғарғы немесе төмөнгі қырында орналастырыңыз.
- Ротациялық лазерде  түймесін басыңыз.
 - Нивелирлеуге қол жеткізген соң лазер сәулесі қосылып, автоматты нивелирлеу жарық, диоды үздіксіз жанады.
- Ротациялық лазерде  түймесін басыңыз.
 - Ротациялық лазерде еңіс режимінің жарық, индикаторы ылғи жанып тұрады.
- PRA 79 еңкейту адаптерінде қажетті еңкейту бұрышын реттегіз.

i Еңісті қолмен реттеген кезде, ротациялық лазер жазықтығын бір рет нивелирлеп, содан кейін бір рет бекітеді. Бұл ротациялық лазер еңкітілген лазер жазықтығын қоршаған орта шарттарының өзгеруіне және/немесе бекітіштің үзаруына байланысты болуы мүмкін ауытқуға қатысты тураланбайтының ескеріңіз. Күн бойы пайдалануда температура өзгерістері мен басқа өсерлер лазер жазықтығының күйіне әсер етуі мүмкін.

5.12 Еңкейтуді автоматты түрде реттеу

- i** Ротациялық лазер пайдалану жағдайына сай орнатылады немесе берік қондырылады.
- PRA 30G лазер қабылдағышы мен ротациялық лазер жүптастырылған.
- PRA 30G лазер қабылдағышы мен ротациялық лазердің қабылдаітын бүйірі бір-біріне қаратылған және тікелей көрініс байланысна ие. Ротациялық лазердердегі ең күшті қабылдаітын бүйір аккумулятор орнатылған бүйір болып табылады.

- Ротациялық лазерді еңкейту жазықтығының жоғарғы немесе төмөнгі қырында орналастырыңыз.
- Ротациялық лазер мен PRA 30G лазер қабылдағышындағы  түймесін басыңыз.
 - Нивелирлеуге қол жеткізген соң лазер сәулесі қосылып, автоматты нивелирлеу жарық, диоды үздіксіз жанады.
- Ротациялық лазерде  түймесін басыңыз.
 - Ротациялық лазерде еңіс режимінің жарық, индикаторы ылғи жанып тұрады.
 - PRA 30G лазер қабылдағышында еңкейту режимінің белгісі пайдалануда болады.
- PRA 30G лазер қабылдағышында белгілеу көртігін еңіс жазығынан басқа бұрышына орнатыңыз.
- PRA 30G лазер қабылдағышында  түймесін екі рет басу арқылы автоматты туралуады іске қосыңыз немесе функцияны АВТОМАТТЫ мәзірден таңдаңыз.
 - Ротациялық лазер лазерлік нивелирді X осінен PRA 30G лазер қабылдағышынан белгілеу көртігіне жеткенше автоматты түрде еңкейтеді. Сонымен қатар, лазер қабылдағышынан қайталаңбалы дыбыстық сигнал шығады.
 - Позицияға жеткен соң, ротациялық лазер Y осінде нивелирленеді. Сәтті аяқталу 5 секундтық үздіксіз дыбыспен көрсетіледі.  белгісі аз уақытқа көрсетіледі.
 - Автоматты туралу сәтті орындалмаса, қысқа дыбыстық сигналдар беріліп,  белгісі қысқа уақытқа көрсетіледі.
- PRA 30G лазер қабылдағышында  түймесін екі рет басу арқылы автоматты еңкейтуді мерзімінен бұрын аяқтау.

i Егер ротациялық лазер автоматты іздеуді қате бағытпен бастаса, іздеу бағытын өзгерту үшін,  түймесін басыңыз.

5.13 Scanline бағытты ортаға дәлдеуді қолмен реттеу функциясы

- Ротациялық лазерде  түймесін басыңыз.
- Лазер деңгейін қажетті күйге / биіктікке орнатыңыз. Бағытты ортаға дәлдеуді қолмен реттеу функциясы (Scanline) көлденең, тік және еңіс режимдерінде қолжетімді.



- Мәзірді ашу үшін, PRA 30G түймесін басыңыз.
- Ұ бағытты ортага дәлдеу функциясы (Scanline) мәзірінің тармағын таңдаңыз.
- Сызық енін орнату ішкі мәзірінде бағытты ортага дәлдеу сызығын төрт күйге орнатуға болады.
- Ү және Ұ белгілері көмегімен сызықты сол немесе он жаққа жылжытуға болады. Мұның үшін лазер қабылдағыш лазер сәулесінде болмауы тиіс.

5.14 Бағытты автоматты түрде ортага дәлдеу функциясы (Scanline)

- Ротациялық лазерде түймесін басыңыз.
- Лазер деңгейін қажетті күйге / биіктікке орнатыңыз. Бағытты автоматты түрде ортага дәлдеу функциясы (Scanline) көлденең, тік және еңіс режимінде қолжетімді.
- Авто режимін іске қосу үшін, PRA 30G түймесін басыңыз.
- бағытты автоматты түрде ортага дәлдеу функциясын (Scanline) іске қосыңыз.
- Лазер қабылдағышты қажетті күйге орнатыңыз. Ротациялық лазер лазерлік қабылдағыш ауқымындағы қысқартылған сызықта сәулені автоматты түрде ортага дәлдейді.



Ортага дәлдеу функциясының ауқымын PRA 30G мәзірі көмегімен орнатуға болады. Ортага дәлдеу сызығы неғұрлым жінішке болса, соғұрлым ашық түспен көрсетіледі.

- Scanline ортага дәлдеу функциясы көмегімен Ү және Ұ белгілері арқылы сызықты сол және он жаққа жылжытуға болады. Мұның үшін лазер қабылдағыш лазер сәулесінде болмауы тиіс.

5.15 «Антишок» функциясын өшіру

- Ротациялық лазерде түймесін басыңыз.
- түймесін басыңыз.
 - «Антишок» функциясын өшіру түрақты түрде қосылған жарық диоды функцияның сөндірілгенін білдіреді.



Стандартты режимді қайтару үшін, ротациялық лазерді өшіріп, қайта іске қосыңыз.

6 Лазерлік қабылдағышты басқару

6.1 Батареяларды лазер қабылдағышына салу

- Батареяларды лазер қабылдағышына салыңыз.



Тек халықаралық стандарттарға сай өндірілген батареяларды пайдаланыңыз.

6.2 Ротациялық лазер мен PRA 30G лазер қабылдағышын жүптастыру

- Екі құрылғыны да 0,5 м қашықтығында орнатыңыз. түймесін аспалттардың екеуінде де кем дегендеге 3 секунд ішінде басып тұрыңыз.
 - Сәтті жүптастыру нәтижесін ротациялық лазердегі барлық жарық диодтарының жыпылықтауы және PRA 30G лазер қабылдағышындағы дыбыстық сигнал арқылы расталады. Лазерлік қабылдағышта және белгілері қысқаша көрсетіледі.
 - Аспалтар жүптастырылды.
 - Ротациялық лазер мен лазер қабылдағышы өшеді.
- Аспалтарды қайта қосыңыз.

6.3 PRA 90 штативі мен PRA 30G лазер қабылдағышын жүптастыру

- Екі құрылғыны да 0,5 м қашықтығында орнатыңыз. түймесін аспалттардың екеуінде де кем дегендеге 3 секунд ішінде басып тұрыңыз.
 - Сәтті жүптастыру нәтижесі PRA 90 автоматты штативіндегі барлық жарық диодтарының жыпылықтауы және PRA 30G лазер қабылдағышындағы дыбыстық сигнал арқылы расталады. Лазерлік қабылдағышта және белгілері қысқаша көрсетіледі.
 - Аспалтар жүптастырылды.
 - Автоматты штатив пен лазер қабылдағышы өшеді.



2. Аспаптарды қайта қосыңыз.
 ► Лазерлік қабылдағышта ротациялық лазер мен автоматты штатив көрсетіледі.

6.4 Лазер қабылдағышымен лазер сәулемесін қабылдау

- Лазер қабылдағышында ① түймесін басыңыз.
- Лазер қабылдағышын айқындау әйнегімен лазер сәулемесінің жазықтығында тікелей ұстаңыз.
- Лазер қабылдағышын туралуа кезінде жай ұстап, лазер қабылдағышы мен ротациялық лазер арасы бос болуына көз жеткізіңіз.
 ► Лазерлік сәулеменің қамтылуы оптикалық және акустикалық түрде көрсетіледі.
 ► Лазер қабылдағышы ротациялық лазерге дейінгі қашықтықты көрсетеді.
 ► Лазер қабылдаушысын 300 м шейін болған қашықтарда (радиус) пайдалану мүмкін.

6.5 Мәзір опцияларының нұсқаулығы

- Мәзірге кіру үшін, ② түймесін басыңыз.
- Мәзір арқылы шарлау үшін, ③ және ④ түймелерін пайдаланыңыз.
- Таңдалған белгі қара фонда көрсетіледі. Мысалы: ⑤
- Белсенді орнату қара жиекпен қоршалған. Мысалы: ⑥
- Таңдауды растау үшін, ⑦ түймесін басыңыз.

Басты мәзір

	Белгілеу функциясы
	Айналу жылдамдығы
	Ротациялық лазерді орнату
	Лазерлік қабылдағышты орнату
	Ақларат
	Артқа. Өзгеріссіз жоғары деңгейге өтүге немесе мәзірден шығуға болады.

Белгілеу функциясының мәзірі

	Сызық, енін орнату мәзірі (индикатор нақты орнатылған енді көрсетеді)
	Сызықты сол жаққа жылжыту
	Сызықты оң жаққа жылжыту

Сызық, енін орнату ішкі мәзірі

	Ені
	Орташа
	Жіңішке
	Нұкте

Айналу жылдамдығының мәзірі

300 RPM	300 айналым/минут
600 RPM	600 айналым/минут



1200
RPM

1200 айналым/минут

Ротациялық лазерді орнату мәзірі

	Ұйқы режимі
	Антишок
	Лазерлік сәулелену шоғырын өшіру

Антишок ішкі мәзірі

	1-қадам, жоғары сезімталдық
	2-қадам, орташа сезімталдық
	3-қадам, шектеулі сезімталдық

Ұйқы режимінің ішкі мәзірі

	Ұйқы режимі қосулы
	Ұйқы режимі өшірулі

Лазерлік сәулелену шоғырының ішкі мәзірін өшіру

	Мысалы: Лазерлік сәулелену шоғыры жоғарыда сол жақта белсендірілген
	Мысалы: Лазерлік сәулелену шоғыры жоғарыда сол жақта өшірілген
	Лазерлік сәулелену шоғырын белсендірүү және өшіру әрі қарай осы әдіспен орындалады.

Лазерлік қабылдағышты орнату мәзірі

	Дауыс қаттылығы
	Дәлдігір

Дыбыс деңгейінің ішкі мәзірі

	Дыбысты өшіру
	Дыбыс деңгейі 1
	Дыбыс деңгейі 2
	Дыбыс деңгейі 3

Дәлдіктің ішкі мәзірі

	1 ММ
	2 ММ
	5 ММ
	10 ММ
	25 ММ



Мәзір ақпараты

	Бағдарламалық жасақтама нұсқалары
	Жөндеуге апару
	QR коды

Авто (AUTO) мәзірі

Авто (AUTO) мәзіріне кіру үшін, түймесін бір рет басыңыз.

	Автоматты туралау
	Басқару функциясымен автоматты туралау
	Бағытты автоматты түрде ортага дәлдеу функциясы (Scanline)

6.6 PRA 83 ұсташыбы бар лазер қабылдағышы

- Лазер қабылдағышын жоғарыдан PRA 83 резенке жабынына енкейтіп салыңыз.
- Лазер қабылдағышы резенке жабынмен оралғанша енді оны толығымен жабын ішіне итеріңіз.
- Резенке жабынды магниттік тұтқышқа енгізіңіз.
- түймесін басыңыз.
- Тұтқыштың бұрау тұтқасын ашыңыз.
- PRA 83 қабылдағыш ұсташыбын телескопқа немесе нивелир тағанына бекітіп, оны бұрау тұтқасын бұрау арқылы тіркеңіз.
 - ▶ Лазер қабылдағышы өлшеу үшін дайын.

6.7 PRA 80 ұсташыбы бар лазер қабылдағышы

- PRA 80 қақлағын ашып, лазер қабылдағышты салыңыз.
- PRA 80 қақлағын жабыңыз.
- түймесін басыңыз.
- Тұтқыштың бұрау тұтқасын ашыңыз.
- PRA 80 қабылдағыш ұсташыбын телескопқа немесе нивелир тағанына бекітіп, оны бұрау тұтқасын бұрау арқылы тіркеңіз.
 - ▶ Лазер қабылдағышы өлшеу үшін дайын.

6.8 PRA 81 ұсташыбы бар лазер қабылдағышы

- PRA 81 қақлағын ашып, лазер қабылдағышты салыңыз.
- PRA 81 қақлағын жабыңыз.
- түймесін басыңыз.
- Лазер қабылдағышын айқындау әйнегімен лазер сәулеесінің жазықтығында тікелей ұсташыз.
- Лазер қабылдаушысын қашақтық индикаторы мөнін көрсететін етіп орналастырыңыз.
- Қажетті қашақтықты өлшеу таспасының көмегімен өлшеңіз.

7 Күту және техникалық қызмет көрсету

7.1 Күту және техникалық қызмет көрсету

ЕСКЕРТУ

Аккумулятор енгізілген кезде жарақат алу қаупі бар !

- ▶ Күтім және техникалық қызмет көрсету бойынша кез келген жұмыстарды орындаmas бұрын өрдайым аккумуляторды шығарыңыз!

Аспапқа қызмет көрсету

- Қатты жабысқан кірді мүқият кетіріңіз.



- Корпусты тек сәл суланған шүберекпен тазалаңыз. Ешқандай силикон қамтитын күтім құралдарын пайдаланбаңыз, ейткени олар пластмасса бөлшектерін зақымдауы мүмкін.

Литий-иондық аккумуляторға қызмет көрсету

- Аккумуляторды май мен майлағыштан таза күйінде ұстаңыз.
- Корпусты тек сәл суланған шүберекпен тазалаңыз. Ешқандай силикон қамтитын күтім құралдарын пайдаланбаңыз, ейткени олар пластмасса бөлшектерін зақымдауы мүмкін.
- Ұлғалдың кіруін болдырымаңыз.

Техникалық қызмет көрсету

- Барлық көзге көрінетін бөлшектерде зақымдардың бар-жоғын және басқару элементтерінің ақаусызы жұмысын тексеріңіз.
- Закындалған және/немесе ақаулы аккумуляторлық аспапты қолданбаңыз. Бірден Hilti қызмет көрсету орталығына жөндөтіңіз.
- Күтім және техникалық қызмет көрсету жұмыстарынан кейін барлық қорғауыш құрылыштарды орнатып, жұмысын тексеріңіз.

Лазердің шығыс терезесін тазалаңыз

- Лазерлік сәуленін шығу терезесінен шаңды үрлеп шығарыңыз.
- Лазерлік сәуленін шығу терезесіне саусақлен тименеңіз.



Бұдыр тазалу құралы әйнекті қырып, аспап дәлдігіне әсер етуі мүмкін. Спирт не судан басқа ешқандай сұйықтықтарды пайдаланбаңыз, ейткени олар пластмасса бөлшектерін зақымдауы мүмкін.

Жабдықты температураның шекті мәндерін сақтаң кептіріңіз.

7.2 Hilti өлшеу жүйелерінің қызмет көрсету бөлімі

Hilti өлшеу жүйелерінің қызмет көрсету бөлімі тексерісті өткізеді және ауытқу пайда болған жағдайда, қайта орнатуды орындауды және аспаптың сипаттамаға сәйкестігін тексереді. Сынақ өткізу кезіндегі сипаттамаға сәйкестік қызмет көрсету сертификатында жазбаша түрде расталады. Төмендегілер үсініледі:

- Жарамады тексеру аралығын пайдалануға сәйкес таңдаңыз.
- Аспапқа күтілмеген жүктеме түскен соң, маңызды жұмыстар орындаамас бұрын, сонда да кем дегендеге жыл сайын **Hilti** өлшеу жүйелерінің қызмет көрсету бөлімінде тексерістерді орындау қажет.

Hilti өлшеу жүйелерінің қызмет көрсету бөлімі өткізетін тексеріс пайдаланушыны қолдану алдында және қолдану кезінде аспапты тексеруден босатпайды.

7.3 Өлшем дәлдігін тексеру

Техникалық шарттарға сәйкестікке кепілдік беру мақсатында аспапты тұрақты аралықтарда (кемінде үлкен/релееванты өлшемді орындау алдында) тексеру керек.

Аспап үлкен биіктікten құлаған соң аспаптың жұмысқа қабілеттілігін зерртеу керек. Төмендегі шарттарда аспаптың ақаусызы қызмет етуі қамтамасыз етілуі мүмкін:

- Құлау кезінде техникалық сипаттамаларда берілген құлау биіктігінен асырылмайды.
- Аспап құлаудан бұрын ақаусызы жұмыс істеген.
- Құлау кезінде аспап механикалық түрде зақымдалмаған (мысалы, Penta призмалары сынбаған).
- Аспап пайдалануда ротациялық лазер сәулемесін шығарып жатыр.

7.4 X және Y осьтері бойынша аспап дәлдігін тексеру 16

- Аспапты қабырғадан шамамен 20 м қашықтықта орнатыңыз (таганға орнатса болады).
- Аспапты тағанға орнатып, аспап басын қабырғада белгіленген мақсатты белгілердің көмегімен тураланыз.
- А суреті: Қабылдағыштың көмегімен қабырғада нүктені белгілеңіз (1-нүкте).
- Аспапты өз осінің айналасында 90° бұрынбыз. Бұл кезде аспап биіктігін өзгермеуі керек.
- В суреті: Лазер қабылдаушысы көмегімен қабырғада екінші нүктені белгілеңіз (2-нүкте).



6. С және D суреті: Алдында орындалған екі қадамды тағы екі рет қайталап, нысана көмегімен 3-ші және 4-ші нүктені үстап алыңыз және қабырғада белгілеңіз.



Мүқият орындағанда 1 және 3 нүктелері (негізгі ось) мен 2 және 4 нүктелерінің (көлденең ось) арасындағы тік қашықтық 2 мм-ден (20 м кезде) кем болуы керек. Ауытқу үлкен болса, аспалты Hilti қызмет көрсету орталығына калибрлеуге жіберіңіз.

7.5 Тік осыті тексеру

- Аспалты қабырғадан шамамен 1-10 м қашықтықта мүмкіндігінше тегіс негізге тік қою.
- Тұтқыштарды қабырғага қатарлас тураланыз.
- Аспалты қосыңыз және негізде (R) тірек нүктесін белгілеңіз.
- Қабылдағыш көмегімен (A) нүктесін қабырға басында белгілеңіз.
- Нысана көмегімен шамамен 10 бійктікте (B) нүктесін белгілеу.
- Аспалты 180° бураңы және негіздегі (R) тірек нүктесі мен қабырғада белгіленген төменгі (A) нүктесі бойынша тураланыз. Сондай-ақ автоматты туралу функциясын пайдалануға болады.
- Тік лазер жазықтығын автоматты түрде тураланыз. → Бет 159
- Нысана көмегімен шамамен 10 м бійктікте (C) нүктесін белгілеу.
 - Мүқият болсаңыз, белгіленген (B) және (C) нүктелері арасындағы көлденең қашықтық < 2 мм (10 м-де) болуы керек. Ауытқу үлкен болса, аспалты Hilti қызмет көрсету орталығына калибрлеуге жіберіңіз.

8 Тасымалдау және сақтау

8.1 Тасымалдау және сақтау

Аккумуляторлы құлардар мен аккумуляторларды тасымалдау

АБАЙЛАҢЫЗ

Тасымалдау кезіндегі көнет іске қосылу !

- Өніміңізді әрдайым аккумуляторын шығарып алып тасымалдаңыз!
- Аккумулятор(пар)ды шығарыңыз.
- Аккумуляторларды ешқашан үймеде тасымалдамаңыз. Тасымалдау барысында аккумуляторларды шамадан артық соқы мен дірілден қорғау және олардың басқа батарея полюстерімен жанасуына және қысқа түйіктаудың туындаудына жол бермеу үшін кез келген ток өткізгіш материалдардан немесе басқа аккумуляторлардан оқшаулау керек. **Аккумуляторларға арналған жергілікті тасымалдау ережелерін сақтаңыз.**
- Аккумуляторларды поштамен жіберуге болмайды. Зақымдалмаған аккумуляторларды жіберу қажет болғанда, жеткізуши көсіпорындарға хабарласыңыз.
- Өнім мен аккумуляторларды әр пайдаланбас бұрын және ұзақ уақыт бойы тасымалдағаннан кейін зақымдардың бар-жоғын тексеріп шығыңыз.

Аккумуляторлы құулар мен аккумуляторларды сақтау

ЕСКЕРТУ

Бүлінген немесе заряды таусылған аккумуляторлардан күтілмеген зақымдалу !

- Өніміңізді әрдайым аккумуляторын шығарып алып сақтаңыз!
- Өнім мен аккумуляторларды салқын және құрғак жерде сақтаңыз. Техникалық деректерде көрсетілген температуралың шектік мәндерін ескеріңіз.
- Аккумуляторларды зарядтағыш құрылышыда сақтамаңыз. Аккумуляторды зарядтағаннан кейін әрдайым зарядтағыш құрылышдан шығарыңыз.
- Аккумуляторларды еш жағдайда күн мен жылу көздерінің астында немесе шыны әйнек артында сақтамаңыз.
- Өнім мен аккумуляторларды балалар мен рүқсаты жоқ адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Өнім мен аккумуляторларды әр пайдаланбас бұрын және ұзақ уақыт бойы сақтағаннан кейін зақымдардың бар-жоғын тексеріп шығыңыз.



9 Ақаулықтардағы көмек

Бұл кестеде көлтірілмеген немесе өзініз түзете алмайтын ақаулықтар орын алғанда, Hilti сервис орталығына хабарласыңыз.

Ақаулық	Ықтимал себеп	Шешім
Аспап жұмыс істемейді.	Аккумулятор толығымен салынбаған.	► Аккумуляторды шырт еткен дыбыс естілгенше бекітіңіз.
	Аккумулятор заряды бос.	► Аккумуляторды алмастырып, бос аккумуляторды зарядтаңыз.
	Аспап қатесі.	► Аспапты өшіріп қайта қосыңыз. Қате өшпесе, Hilti қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Аккумулятор заряды әддегіден жылдам бітеді.	Қоршаған орта температурасы тым төмөн.	► Аккумуляторды бөлме температурасында ұзақ уақыт бойы жылтыныңыз.
Аккумулятор естілетін шырт ету дыбысымен бекітілмейді.	Аккумулятордағы құлыш шоқылары кірленген.	► Тіреуіш шығынқы жерлерін тазалаңыз және аккумуляторды қайтадан салыңыз.
Аспапта немесе аккумуляторда қатты қызу пайдада болды.	Электр бөлігі бойынша ақаулық	► Аспапты бірден өшіріңіз, аккумуляторды шығарыңыз, оны қадағалап, салқындауына мүмкіндік беріңіз және Hilti сервис орталығына хабарласыңыз.
	Ауыр қате. Ротациялық лазерде барлық жарық индикаторлары жыптылықтайды.	► Жұмысты жалғастыру мүмкін емес. Барлық аспаптарды өшіріп, сосын қосыңыз.
	Ескерту	► Ескерту әрқашан сәйкес белгімен көрсетіледі. Шешімдер сәйкес белгілерден таңдалады.
	Жұптастыру мүмкін болмады	► Ротациялық лазер мен лазерлік қабылдаышты бірге пайдалану мүмкін емес. ► Ротациялық лазер мен лазер қабылдаышын жұптастыру. → Бет 162
	Жұптастыру мүмкін болмады	► Штатив пен лазерлік қабылдаышты бірге пайдалануға болады. ► Штатив пен лазер қабылдаышын жұптастыру. → Бет 162



Ақаулық	Ықтимал себеп	Шешім
 Антишок	Соққы жайында ескерту іске қосылды.	<ul style="list-style-type: none"> ► Ротациялық лазерді қауіпсіз және дірілдемейтін етіп орналастырыңыз. ► Соққы жайында ескерту жүйесінің сезімталдығын өзгертіңіз. ► «Антишок» функциясын өшіріңіз. → Бет 162
 Лазер күйі жайында ескерту	Лазер тым қатты еңкейтілген, ниверлеу мүмкін емес.	<ul style="list-style-type: none"> ► Лазерді барынша тік күйге орнатыңыз. ► Ротациялық лазерді іске қосыңыз. → Бет 158
 Еңіс жайында ескерту	Еңістің автоматты ауқымынан тыс лазерлік қабылдағыш.	<ul style="list-style-type: none"> ► Лазер жазықтығының еңісін PRA 79 еңкейту адаптерінің көмегімен қолмен реттеніз. → Бет 161
 Басқару режимінің ескертуі	Соққы жайында ескерту жүйесіңіз қолжетімсіз немесе үзілді.	<ul style="list-style-type: none"> ► Ротациялық лазер мен лазерлік қабылдағыштың орналасуын тексеріңіз және аспапты қажетінше қайта реттеніз. ► Лазерлік жазықтықтан кедергіні жойыңыз. ► Басқару функциясын қайта іске қосыңыз. ► Басқару функциясымен автоматты түрде тігінен туралған функцияның пайдаланыңыз. → Бет 160
 Биіктік бойынша реттеу жайында ескерту	Биіктік бойынша автоматты түрде реттеу мүмкін емес.	<ul style="list-style-type: none"> ► Штатив жұптастырылмаған. Штатив, ротациялық лазер және лазерлік қабылдағышты жұптастырыңыз. ► Штативті қосыңыз. ► Ротациялық лазерді қосыңыз.
 Ротациялық лазердегі аккумулятордың заряд деңгейі төмен.	Ротациялық лазердегі аккумулятордың заряд деңгейі төмен.	<ul style="list-style-type: none"> ► Аккумуляторды зарядтаңыз.
 Лазер қабылдағышындағы аккумулятордың заряд деңгейі төмен.	Лазер қабылдағышындағы аккумулятордың заряд деңгейі төмен.	<ul style="list-style-type: none"> ► Аккумуляторды зарядтаңыз.



Ақаулық	Ықтимал себеп	Шешім
	Штативтегі аккумулятордың заряд деңгейі төмен.	► Аккумуляторды зарядтаңыз.
	Ұйқы режимі іске қосылған.	► Ұйқы режимін іске қосыңыз/ажыратыныз.

10 RoHS (зиянды заттектердің пайдаланылуын шектеу директивасы)

Төмөндегі сілтеме бойынша зиянды заттектердің кестесі көлтірлген: qr.hilti.com/r7677226. RoHS кестесінің сілтемесі осы құжаттаманың соңында QR коды ретінде берілген.

11 Кәдеге жарату



ЕСКЕРТУ

Кәте жолмен кәдеге жаратудан жарапат алу қаупі бар! Газдардың немесе сұйықтықтардың шығынан денсаулыққа зиян келтіру қаупі бар.

- Закымдалған аккумуляторларды жіберуге немесе жөнелтуге болмайды!
- Қысқа түйікталуға жол бермеу үшін, қосылымдарды ток еткізбейтін материалмен жауып қойыңыз.
- Аккумуляторларды балалардың қолына жеткійтіндей етіп кәдеге жаратыңыз.
- Аккумуляторды **Hilti Store** дүкенінде кәдеге жаратыңыз немесе жергілікті кәдеге жарату көсіпорнына хабарласыңыз.

 **Hilti** өнімдері қайта өндеу үшін жарамды көптеген материалдардың санынан тұрады. Кәдеге жарату алдында материалдарды мүқият сұрыптау керек. Көптеген өлдерде **Hilti** компаниясы ескі аспалтарды кәдеге жарату үшін қабылдайды. **Hilti** қызмет көрсету орталығынан немесе дилерден сұраңыз.



- Электр құралдарды, электрондық құрылғылар мен аккумуляторларды тұрмыстық, қоқыспен бірге тастамаңыз!

12 Өндіруші кепілдігі

- Кепілдік шарттары туралы сұрақтарыңыз болса, жергілікті **Hilti** серіктесіне жолығыңыз.

オリジナル取扱説明書

1 取扱説明書について

1.1 本取扱説明書について

- ご使用前にこの取扱説明書をすべてお読みください。このことは、安全な作業と問題のない取扱いのための前提条件となります。
- 本取扱説明書および製品に記載されている安全上の注意と警告表示に注意してください。
- 取扱説明書は常に製品とともに保管し、他の人が使用する場合には、製品と取扱説明書と一緒に渡してください。



1.2 記号の説明

1.2.1 警告表示

警告表示は製品の取扱いにおける危険について警告するものです。以下の注意喚起語が使用されています：



危険！

- ▶ この表記は、重傷あるいは死亡事故につながる危険性がある場合に注意を促すために使われます。



警告！

- ▶ この表記は、重傷あるいは死亡事故につながる可能性がある場合に注意を促すために使われます。



注意！

- ▶ この表記は、身体の負傷あるいは物財の損傷が発生する可能性がある場合に使われます。

1.2.2 本書の記号

本書では、以下の記号が使用されています：



使用前に取扱説明書をお読みください



本製品を効率良く取り扱うための注意事項や役に立つ情報



リサイクル可能な部品の取扱い



工具およびバッテリーを一般ゴミとして廃棄してはなりません

1.2.3 図中の記号

図中では以下の記号が使用されています：



この数字は本取扱説明書冒頭にある該当図を示しています



付番は図中の作業手順の順序に対応していて、本文の作業手順とは一致しない場合があります



概要図には項目番号が付されていて、製品概要セクションの凡例の番号に対応しています



この記号は、製品の取扱いの際に特に注意が必要なことを示しています。

1.3 製品により異なる記号

1.3.1 製品に表示されている記号

製品には以下の記号が使用されている場合があります：



本製品は、iOS および Android プラットフォームと互換性のある無線データ転送をサポートしています。



使用されているHilti Li-Ion バッテリーのモデルシリーズ。正しい使用の章の記載に注意してください。



Li-Ionen バッテリー



バッテリーは決して打撃工具として使用しないでください。



バッテリーは落下させないでください。ぶつけたり、あるいはその他の理由で損傷しているバッテリーは使用しないでください。



1.4 製品上

レーザー情報

 <p>LASER PROTECTION DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT Max average output power: 5mW, 635nm, Class 2 Max pulse repetition rate: 10Hz, 100ns, 10 mJ, Class 2 Max beam divergence: 0.0012 rad, Class 2 Max beam width: 0.0012 rad, Class 2 Max beam height: 0.0012 rad, Class 2 Max beam width at eye: 0.0012 rad, Class 2 Max beam height at eye: 0.0012 rad, Class 2</p>	<p>レーザークラス 2、IEC60825-1/EN60825-1:2007 規格に基づく、CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50) 準拠。</p> <p>レーザーを覗き込まないでください。</p>
--	--

1.5 製品情報

HILTI 製品はプロ仕様で製作されており、その使用、保守、修理を行うのは、認定を受けトレーニングされたのみに限ります。これらの人々は、遭遇し得る危険に関する情報を入手していかなければなりません。製品およびアクセサリーの使用法を知らない者による誤使用、あるいは規定外の使用は危険です。

機種名および製造番号は銘板に表示されています。

- ▶ 製造番号を以下の表に書き写しておいてください。ヒルティ代理店やサービスセンターへお問い合わせの際には、製品データが必要になります。

製品データ

回転レーザー 受光器	PR 30-HVSG A12 PRA 30G
製品世代	02
製造番号 :	

1.6 適合宣言

当社は、単独の責任において本書で説明している製品が有効な基準と標準規格に適合していることを宣言します。適合宣言書の複写は本書の末尾にあります。

技術資料は本書の後続の頁に記載されています：

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

2 安全

2.1 基本的な安全注意事項

安全上の注意および指示事項をすべてお読みください。これらを守らないと、感電、火災および / または重傷事故の危険があります。

安全上の注意と取扱いに関する指示はすべて保管し、いつでも確認できるようにしておいてください。安全上の注意で使用する用語「電動工具」とは、電源コードを使用する電動工具および電源コードを使用しないバッテリー駆動式の電動工具を指します。

2.2 一般的な安全対策

- ▶ 電動工具を使用の際には、油断せずに十分注意し、常識をもった作業をおこなってください。疲れている場合、薬物、医薬品服用およびアルコール飲用による影響下にある場合には電動工具を使用しないでください。電動工具使用中の一瞬の不注意が重傷の原因となることがあります。
- ▶ 安全機構を無効にしたり、注意事項や警告事項のステッカーをはがしたりしないでください。
- ▶ 本体を子供の手の届かない所に置いてください。
- ▶ 誤った手順で本体を操作すると、クラス 2 を超えるレーザーが放射されることがあります。修理は必ず、Hilti サービスセンターに依頼してください。
- ▶ レーザービームは目の高さより十分に上か下にくるようにしてください。
- ▶ 周囲状況を考慮してください。火災や爆発の恐れがあるような状況では、本体を使用しないでください。
- ▶ FCC§15.21に基づく注意事項：Hilti からの明確な許可なしに本体の改造や変更を行うと、使用者が本体を操作する権利が制限されることがあります。
- ▶ もし本体が落下やその他の機械的な圧力を受けた場合は、本体の作動と精度をチェックしてください。
- ▶ 極度に低温の場所から高温の場所に移す場合、あるいはその逆の場合は、本体温度が周囲温度と同じになるまで待ってから使用してください。
- ▶ アダプターおよびアクセサリーを使用するときは、本体がしっかりと固定されていることを確認してください。
- ▶ 不正確な測定を避けるために、レーザー照射窓は常にきれいにしておいてください。
- ▶ 本体は現場仕様に設計されていますが、他の光学および電子機器（双眼鏡、眼鏡、カメラなど）と同様、取り扱いには注意してください。



- ▶ 本体は防湿になっていますが、本体ケースに収納する前に必ず水気を拭き取り、乾いた状態で保管してください。
- ▶ 重要な測定前には、本体を点検してください。
- ▶ 使用中に照射精度を何度か点検してください。
- ▶ 作業場の採光に十分配慮してください。
- ▶ レーザーを雨や湿気から保護してください。
- ▶ 電気接点に触れないでください。
- ▶ 本体のお手入れは慎重に行ってください。本体の可動部分が引っ掛かりなく正常に作動しているか、本体の運転に影響を及ぼす各部分が破損・損傷していないかを確認してください。本体を再度ご使用になる前に、損傷部分の修理を依頼してください。事故の多くは、保守管理の不十分な本体を使用したことが原因で発生しています。

2.3 作業場の安全確保

- ▶ 測定場所には保護対策を施してください。レーザーの設置の際には、光線が他の人あるいは自分自身に向かっていないことを確認してください。
- ▶ 梯子や足場の上で作業を行うときは、不安定な態勢にならないように注意してください。足元を確かにし、常にバランスを保ちながら作業してください。
- ▶ 反射のある物体あるいは表面付近での測定、ガラスあるいはそれに類似する物質を通しての測定では、正確な測定結果が得られない可能性があります。
- ▶ 本体は振動のないしっかりとした土台の上に設置してください。
- ▶ 本体は必ず決められた使用制限内で使用してください。
- ▶ 本説明書内の指示に従うとともに、各形式に合った工具、アクセサリー、先端工具を使用してください。その際、作業環境および用途に関してもよくご注意ください。指定された用途以外に本体を使用すると危険な状況をまねく恐れがあります。
- ▶ 高圧配線の近くではスタッフを使用した作業は許可されません。

2.4 電磁波適合性

本体は関連規則の厳しい要求事項に適合するように設計されていますが、Hilti は下記のような事態の発生可能性を完全には排除できません：

- 本体は、強力な放射による影響を受けて誤作動する可能性があります。
このような場合、およびその他の不確実性が考えられる場合は、検査測定を行う必要があります。
- 本体は、他の装置（航空機の航法システムなど）に影響を与える可能性があります。

2.5 クラス 2 の本体のレーザー分類

本体は、IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007 に準拠するレーザークラス 2 に該当します。本体の使用にあたっては特別な保護装置は必要ありません。

注意

負傷の危険！ レーザー光線を人に向けないでください。

- ▶ 決してレーザーの光源を覗き込まないでください。直接眼にあたった場合は、眼を閉じて頭部を照射範囲外にずらしてください。

2.6 充電式工具の慎重な使用

- ▶ バッテリーは高温、直射日光および火気を避けて保管してください。爆発の恐れがあります。
- ▶ バッテリーを分解したり、扱んだり、80 °C (176°F) 以上に加熱したり、燃やしたりしないでください。これを守らないと、火事、爆発、腐食の危険があります。
- ▶ バッテリーに強い機械的な衝撃を与えないでください、またバッテリーを投げないでください。
- ▶ バッテリーは子供の手の届かないところに置いてください。
- ▶ 湿気が入らないようにしてください。湿気が浸入すると短絡を引き起したり、火傷や火災が発生する可能性があります。
- ▶ 正しく使用しないと、バッテリーからの液漏れが発生することがあります。その場合、漏れた液には触れないでください。もしも触れてしまった場合は、水で洗い流してください。バッテリー液が眼に入った場合は、水で洗い流してから医師の診察を受けてください。流出したバッテリー液により、皮膚が刺激を受けたり火傷を負う恐れがあります。
- ▶ 必ず本体用に許可されたバッテリーのみを使用してください。その他のバッテリーを使用したり、他の目的でバッテリーを使用すると、火災や爆発の危険があります。



- ▶ バッテリーを使用しない場合は、できるだけ涼しくて乾燥した場所に保管してください。バッテリーを太陽の直射下、ラジエーターの上、窓際等で保管しないでください。
- ▶ 使用しないバッテリーまたは充電器の近くに、事務用クリップ、硬貨、キー、釘、ネジ、その他の小さな金属片を置かないでください。バッテリーまたは充電器の電気接点の短絡の原因となることがあります。バッテリーまたは充電器の接点で短絡が発生すると、火傷や火災が発生する危険があります。
- ▶ 損傷したバッテリー（例えば亀裂や破損箇所があったり、電気接点が曲がっていたり、押し戻されたり、引き抜かれているバッテリー）は、充電することも、そのまま使用を続けることもできません。
- ▶ バッテリーを充電する場合は、必ずメーカー推奨の充電器を使用してください。特定タイプのバッテリー専用の充電器を他のバッテリーに使用すると、火災の恐れがあります。
- ▶ Li-Ion バッテリーの搬送、保管、作動については特別規定を守ってください。
- ▶ 本体を送付する場合は、バッテリーを絶縁するかあるいは本体から取り外す必要があります。バッテリーから流れ出た液体で、本体に損傷を与える可能性があります。
- ▶ 作動していないバッテリーが手を触るとそれと分かるほどに熱くなっている場合は、バッテリー、または本体およびバッテリーのシステムが故障している可能性があります。本体を監視可能な火気のない場所に可燃性の資材から十分に距離をとって置き、冷ましてください。

3 製品の説明

3.1 製品概要

3.1.1 PR 30-HVSG A12 回転レーザー ①



3.1.2 PR 30-HVSG A12 操作パネル ②

- ① 傾斜モードのボタンと LED
- ② ショック警告システムのボタンと LED
- ③ 回転速度調節ボタン
- ④ ON/OFF ステータスおよび自動整準の LED

- ⑤ ON/OFF ボタン
- ⑥ 監視モード LED (垂直自動整準の場合のみ)
- ⑦ バッテリー充電状態表示 LED

3.1.3 操作パネルとPRA 30G 受光器 ③

- ① メニューボタン
- ② 傾斜「マイナス」、方向「左」。PRA 90とともに使用して「下」。メニュー内のナビゲーション。

- ③ 自動整準 / 監視モード / マーキング機能
- ④ OK ボタン



- | | |
|--|-------------|
| ⑤ 傾斜「プラス」、方向「右」。PRA 90とともに使用して「上」。メニュー内のナビゲーション。 | ⑦ 表示画面 |
| ⑥ ON/OFF ボタン | ⑧ マーキング用切込み |
| | ⑨ 受光窓 |

3.1.4 PRA 30G 受光器の表示 4

- | | |
|--------------------------|--------------|
| ① レーザービームのマーキング用切込みからの間隔 | ④ 電池寿命表示 |
| ② 音量表示 | ⑤ 測定精度表示 |
| ③ ビーム領域オフインジケーター | ⑥ レーザー受光位置表示 |

3.2 正しい使用

本書で説明している製品は、ヘッドを回転させながら可視レーザービームを照射する、1人で操作可能な回転レーザーです。本体は、水平位置合わせ、垂直面と傾斜面、直角の測定、写しおよびチェックを行うためのものです。

- ▶ 本製品には、必ずHiltiB12/2.6 または B 12-30 Li-Ion バッテリーを使用してください。
- ▶ 本製品には、必ずHilti C 4/12-50 充電器を使用してください。

3.3 自動整準

本体の電源を入れると自動整準が行われます。各 LED は運転状態を示します。自動整準が作動していく、ボタンにより非作動することができます。本体は直接作業面に設置するか、三脚または適切なホルダーに取り付けます。

3.4 自動整準

自動整準により、1人でレーザーレベルを受光器に整準することができます。回転レーザーは以下のようにして整準を検知します：

- 水平に関してはPRA 90 自動三脚およびPRA 30G 受光器と組み合わせて。
- X 軸傾斜に関してはPRA 30G 受光器と組み合わせて。
- 垂直に関してはPRA 30G 受光器と組み合わせて。

3.5 傾斜

傾斜は手動または自動設定することができます。高低差が大きい場合はPRA 79 スロープアダプターを使用できます。

3.6 監視機能

回転レーザーは、PRA 30G 受光器とともにレーザーレベルの整準を監視します。整準がずれると、レーザーレベルを受光器のゼロポイントに維持するためにシステムがレーザーレベルの方向を修正します。回転レーザーは、温度変動、風、あるいはその他の影響により発生したエラーを修正します。レーザービームと受光器との光学的接続が 2 分間を超えて遮られると、システムはエラー信号を出力します。監視機能は、垂直測定の場合に限り「AUTO」メニューにより作動させることができます。

3.7 自動オフ

回転レーザーに起因する以下の理由により整準が達成されない場合には、自動遮断装置が作動します：

- 水平に対して傾斜がきつすぎる（傾斜モードを除く）。
- 機械的にブロックされている。
- 震動あるいは衝撃により墨出しからずれた。
- エラーが検知されている。

システムが停止すると、ヘッドの回転が停止してすべての LED が点滅します。

3.8 ショック警告システム

作動中に回転レーザーが整準範囲から外れると、本体は内蔵されているショック警告システムにより警告モードに切り替わります。ショック警告システムは整準が完了してから 2 分が経過した後に作動します。こ



の2分間の間に操作パネルのボタンを押すと、その時点から新たに2分間の待機時間が開始されます。回転レーザーが警告モードにある場合：

- すべてのLEDが点滅します。
- 回転ヘッドが停止します。
- レーザーピームが消灯します。

ショック警告システムの感度は、PRA 30G受光器により調整できます。

対象物が震動に対して保護されていない場合あるいは傾斜モードで作業する場合は、ボタンによりショック警告システムを非作動にすることができます。

- ▶ ショック警告システムを非作動にします。→ 頁 182

3.9 スリープモード

休憩あるいはその他の作業のために、回転レーザーのスリープモードを使用することができます。この状態では、レーザーレベルあるいは傾斜のすべての設定が維持されます。スリープモードは電力を節約し、バッテリーの作動時間を長くします。

スリープモードはPRA 30G受光器により作動 / 非作動にします。

スリープモードは最大4時間有効です。この時間が経過するとシステムはオフになります。

3.10 ピーム領域オフ

以下のためにはレーザーピームの個々の領域を非作動にすることができます：

- ご自身および他の人員をレーザーピームから保護するため。
- 近くで行われている他の測定に影響を及ぼさないようにするため。

3.11 受光器 / リモートコントロールユニット

Hilti受光器は、受光領域に照射されているレーザーピーム（レーザーレベル）と受光器のマーキング用切込みの間の距離をデジタル表示します。レーザーピームは距離が長くても受光できます。PRA 30Gは、回転レーザー用の受光器とリモートコントロールユニットとして使用することができます。

3.12 アクセサリーと本体のペアリング

アクセサリーと本体のペアリング

ペアリングとは、無線によりアクセサリーと本体を相互に割り当てることです。

回転レーザーと受光器は納品状態でペアリングされています。これにより、他の無線制御されている機器の周辺での問題のない作業が確実なものとなっています。

追加の受光器あるいはPRA 90自動三脚は、ペアリングを行わなければ使用できません。

- ▶ 回転レーザーと受光器をペアリングします。→ 頁 182
- ▶ 三脚と受光器をペアリングします。→ 頁 183

3.13 LED インジケーター

回転レーザーは LED インジケーターを装備しています。

状態	意味
すべてのLEDが点滅	本体が衝撃を受けたか、整準範囲から外れたか、エラーが発生しています。
自動整準 LED が緑で点滅	本体は自動整準中です。
自動整準 LED が緑で連続点灯	本体の整準が完了 / 正常に作動しています。
ショック警告システム LED がオレンジで連続点灯	ショック警告システムが非作動になっています。
傾斜表示 LED がオレンジで連続点灯	傾斜モードが作動しています。
監視モード LED がオレンジで点滅	本体がレーザーレベルを基準ポイント(PRA 30G)へ整準しています。
監視モード LED がオレンジで連続点灯	本体は監視モードです。基準ポイント(PRA 30G)へ正しく整準されています。



3.14 Li-Ion バッテリーの充電状態インジケーター

Li-Ion バッテリーには充電状態インジケーターが装備されています。

状態	意味
4 個の LED が点灯。	充電状態 : 75 %...100 %
3 個の LED が点灯。	充電状態 : 50 %...75 %
2 個の LED が点灯。	充電状態 : 25 %...50 %
1 個の LED が点灯。	充電状態 : 10 %...25 %
1 個の LED が点滅。	充電状態 : < 10 %



作業中は、本体の操作パネルにバッテリーの充電状態が表示されます。

非作動時には、リリースボタンを押すと充電状況を表示させることができます。

充電中は、バッテリーのインジケーターで充電状態が示されます（充電器の取扱説明書を参照してください）。

3.15 本体標準セット構成品

PR 30-HVSG A12 回転レーザー、PRA 30G 受光器 / リモートコントロールユニット、電池 2 本（単 3 電池）、PRA 54 ターゲット板、取扱説明書。

その他のご使用の製品用に許可されたシステム製品については、弊社営業担当または Hilti Store にお問い合わせいただかく、あるいは www.hilti.group でご確認ください。

4 製品仕様

4.1 回転レーザーの製品仕様

	PR 30-HVSG A12
電源電圧	10.8 V
消費電流	120 mA
最大相対湿度	80 %
基準高度に基づく最大使用高度	2,000 m
PRA 30G 使用時の有効照射距離（直径）	2 m ... 300 m
有効通信距離（PRA 30G）	200 m
10 m の精度（MIL-STD-810G による標準環境条件における）	±1.0 mm
レーザークラス	2、可視
自動整準範囲	±5°
動作温度	-10 °C ... 50 °C
保管温度	-25 °C ... 60 °C
重量（B12/2.6 または B 12-30 バッテリーを含む）	2.5 kg
落下試験高さ（MIL-STD-810G による標準環境条件における）	1.5 m
IEC 60529 準拠保護等級（バッテリーおよびバッテリー収納部を除く）	IP66
地墨ポイント	連続照射、回転面に対して直角
最大送信出力	7.3 dBm
周波数	2,400 MHz ... 2,483.5 MHz

4.2 受光器の製品仕様

電源電圧	3 V
消費電流	150 mA
最大相対湿度	80 %
基準高度に基づく最大使用高度	2,000 m
距離表示の範囲	±52 mm
受光精度	±0.5 mm



受光領域の長さ	≤ 120 mm
ビームセンター表示位置（本体上端から）	75 mm
自動カットオフが作動するまでの探索の行われない待機時間	15 min
リモートコントロールユニットのPR 30-HVSG A12に対する有効距離（直径）	2 m ... 150 m
PRA 83 受光器ホルダーに入れた状態での落下試験高さ（MIL-STD-810Gによる標準環境条件における）	2 m
動作温度	-20 °C ... 50 °C
保管温度	-25 °C ... 60 °C
重量（電池を含む）	0.25 kg
IEC 60529 準拠保護等級、バッテリー収納部を除く	IP66
最大送信出力	-0.2 dBm
周波数	2,400 MHz ... 2,483.5 MHz

5 回転レーザーのご使用方法

5.1 作業準備

本書および製品に記載されている安全上の注意と警告表示に注意してください。

5.2 回転レーザーおよびバッテリーの正しい取扱い 5

i B12 タイプのバッテリーには保護等級が設定されていません。バッテリーを雨や湿気から保護してください。

Hilti の基準に従い、バッテリーは必ずそれに対応した製品とともに使用するものとし、バッテリー収納部に装着する必要があります。

- 図 1: 水平モードでの作業。
- 図 2: 傾斜モードでは、操作パネルの側で回転レーザーを高くする必要があります。
- 図 3: 傾いた状態での保管または搬送。垂直位置での作業。
 - 回転レーザーは、バッテリー収納部またはバッテリーが上を向かず、湿気が入り込むことのない状態で保持してください。

5.3 バッテリーを装着する / 取り外す 6

△ 注意

電気的な危険。電気接点が汚れていると短絡が発生することがあります。

- バッテリーを装着する前に、バッテリーおよび本体の電気接点に異物の挟まっていないことを確認してください。

△ 注意

負傷の危険。バッテリーが正しく装着されていないと落下することがあります。

- バッテリーが確実に本体に固定され、落下して作業者およびその他の人が危険にさらされることがないか、確認してください。

- バッテリーを確実にロックされるまで装着します。
 - 回転レーザーはスイッチオンの準備ができた状態になります。
- リリースボタンを押して、その状態を保ちます。
- バッテリーを抜き取ります。

5.4 回転レーザーをオンにして水平モードで作業する 7

i 重要な測定の前、また特に回転レーザーを床に落下させてしまった場合、好ましくない外力が作用した場合、あるいは長期にわたる保管の後には、回転レーザーの照射精度を点検してください。

- 回転レーザーを適切な支持具に取り付けます。



2. ① ボタンを押します。

- ▶ 緑の自動整準 LED が点滅します。
- ▶ 整準が完了するとレーザービームが照射されて回転し、自動整準 LED が連続点灯します。



ウォールマウントまたは三脚を支持具として使用することができます。設置面の傾斜角は最大±5°です。

5.5 PRA 90 三脚を使用しての水平手動整準 ❸



回転レーザーはPRA 90 自動三脚に取り付けられています。

PRA 30G 受光器、回転レーザーおよびPRA 90 自動三脚はペアリングされています。

PRA 30G 受光器およびPRA 90 自動三脚の操作パネルが互いに向かい合い、直接目視確認できる状態にあります。

1. 回転レーザー、PRA 30G 受光器およびPRA 90 自動三脚で① ボタンを押します。

- ▶ 機器は使用可能な状態にあります。

2. レーザーレベルを上方へ動かすには、PRA 30G 受光器の↑ボタン、あるいはPRA 90 自動三脚の「上向き」矢印ボタンを押します。

3. レーザーレベルを下方へ動かすには、PRA 30G 受光器の↓ボタン、あるいはPRA 90 自動三脚の「下向き」矢印ボタンを押します。

5.6 PRA 90 三脚を使用しての水平自動整準 ❹



回転レーザーはPRA 90 自動三脚に取り付けられています。

PRA 30G 受光器、回転レーザーおよびPRA 90 自動三脚はペアリングされています。

PRA 30G 受光器およびPRA 90 自動三脚の操作パネルが互いに向かい合い、直接目視確認できる状態にあります。

1. 回転レーザー、PRA 30G 受光器およびPRA 90 自動三脚で① ボタンを押します。

- ▶ 機器は使用可能な状態にあります。

2. PRA 30G 受光器のマーキング用切込みを、設定するターゲット高さに保持してください。PRA 30G 受光器は動かさずに保持するか、固定する必要があります。

3. 自動整準をスタートさせるには、PRA 30G 受光器で AUTO ボタンをダブルクリックするか、あるいは「AUTO」メニューで機能を選択します。

- ▶ PRA 90 自動三脚は正しい位置に達するまで上下動します。その際、受光器で反復シグナル音が鳴ります。
- ▶ 正しい位置に達すると、回転レーザーが整準を行います。自動整準が問題なく終了すると、5 秒間の連続シグナル音が鳴ります。 ✓ の記号が短時間表示されます。
- ▶ 自動整準に失敗した場合は、シグナル音が短く鳴って、 ▲ の記号が短時間表示されます。

4. 画面で高さ設定を点検してください。

5. PRA 30G 受光器を取り外します。

6. PRA 30G 受光器の AUTO ボタンをダブルクリックすると自動整準が早期終了します。

5.7 垂直手動整準 10



回転レーザーは、垂直方向に確実に固定されています（三脚、ウォールマウント、ファサードアダプター、やり形アダプター、あるいは後方グリップに接触）。レーザーヘッドの下に基準ポイント (A) が設定されています（例：やり形のネイル、あるいは床面のカラーポイント）。

PRA 30G 受光器と回転レーザーはペアリングされています。

PRA 30G 受光器と回転レーザーの受信側が互いに向かい合い、直接目視確認できる状態にあります。回転レーザーの最良の受信側は、バッテリーを挿入する側です。

1. 回転レーザーで① ボタンを押します。

- ▶ 回転レーザーが整準を行い、その後下方へレーザービームが照射されます。

2. 回転レーザーの位置を調整し、照射されたレーザービームが精確に基準ポイント (A) と一致するようにします。基準ポイントは鉛直ポイントではありません！



3. レーザーレベルを左右に動かすには、PRA 30G 受光器の または ボタンを押します。
 ▶ 2 つの方向選択ボタンのいずれかを押すと、回転レーザーが回転を開始します。

5.8 垂直自動整準

- 回転レーザーは、垂直方向に確実に固定されています（三脚、ウォールマウント、ファサードアダプター、やり形アダプター、あるいは後方グリップに接触）。レーザーヘッドの下に基準ポイント (A) が設定されています（例：やり形のネイル、あるいは床面のカラー・ポイント）。
- PRA 30G 受光器と回転レーザーはペアリングされています。
- PRA 30G 受光器と回転レーザーの受信側が互いに向かい合い、直接目視確認できる状態にあります。回転レーザーの最良の受信側は、バッテリーを挿入する側です。

1. 回転レーザーで ボタンを押します。
 ▶ 回転レーザーが整準を行い、その後下方ヘレーザービームが照射されます。
2. 回転レーザーの位置を調整し、照射されたレーザービームが精確に基準ポイント (A) と一致するようにします。基準ポイントは鉛直ポイントではありません！
3. PRA 30G 受光器のマーキング用切込みを、設定するターゲットレベル (B) に保持してください。PRA 30G 受光器は動かさずに保持するか、固定する必要があります。
4. 自動整準をスタートさせるには、PRA 30G 受光器で ボタンをダブルクリックするか、あるいは「AUTO」メニューで機能を選択します。
 ▶ レーザーヘッドは、正しい位置に達するまで左右に首を振ります。その際、受光器で反復シグナル音が鳴ります。
 ▶ 正しい位置に達すると、回転レーザーが整準を行います。 の記号が短時間表示されます。
 ▶ 自動整準に失敗した場合は、シグナル音が短く鳴って、 の記号が短時間表示されます。
5. PRA 30G 受光器の ボタンをダブルクリックします。
 ▶ 自動整準中：自動整準の早期終了。

5.9 監視機能のある垂直自動整準

- 回転レーザーは、垂直方向に確実に固定されています（三脚、ウォールマウント、ファサードアダプター、やり形アダプター、あるいは後方グリップに接触）。レーザーヘッドの下に基準ポイント (A) が設定されています（例：やり形のネイル、あるいは床面のカラー・ポイント）。
- PRA 30G 受光器と回転レーザーはペアリングされています。
- PRA 30G 受光器と回転レーザーの受信側が互いに向かい合い、直接目視確認できる状態にあります。回転レーザーの最良の受信側は、バッテリーを挿入する側です。

1. 回転レーザーで ボタンを押します。
 ▶ 回転レーザーが整準を行い、その後下方ヘレーザービームが照射されます。
2. 回転レーザーの位置を調整し、照射されたレーザービームが精確に基準ポイント (A) と一致するようにします。基準ポイントは鉛直ポイントではありません！
3. PRA 30G 受光器のマーキング用切込みを、設定するターゲットレベル (B) に保持してください。PRA 30G 受光器は動かさずに保持するか、固定する必要があります。
4. 「AUTO」メニューを呼び出すにはPRA 30G で ボタンを押します。監視機能のある垂直自動整準 を開始します。
 ▶ レーザーヘッドは、正しい位置に達するまで左右に首を振ります。その際、受光器で反復シグナル音が鳴ります。
 ▶ 正しい位置に達すると、回転レーザーが整準を行います。 の記号が短時間表示され、シグナル音が止みます。
 ▶ 回転レーザーは監視機能に切り替わります。外部要因による小さなずれは自動的に補整され、レーザービームは受光器のマーキング用切込みの高さに維持されます。
 ▶ 自動整準に失敗した場合は、シグナル音が短く鳴って、 の記号が短時間表示されます。
5. 監視モードが有効な間は、PRA 30G 受光器をターゲットレベルからそらさないでください。
6. PRA 30G 受光器の ボタンをダブルクリックします。
 ▶ 自動整準中：自動整準の早期終了。
 ▶ 監視機能作動時：監視機能の終了。



5.10 傾斜手動設定 12

i 回転レーザーは、用途に応じて取り付けられているかあるいは確実に設置されています。

PRA 30G 受光器と回転レーザーはペアリングされています。

PRA 30G 受光器と回転レーザーの受信側が互いに向かい合い、直接目視確認できる状態にあります。回転レーザーの最良の受信側は、バッテリーを挿入する側です。

1. 回転レーザーを傾斜面の上辺または下辺に位置決めしてください。
2. ヘッドのターゲット調整により、回転レーザーを傾斜面に平行に合わせます。
3. 回転レーザーとPRA 30G 受光器で①ボタンを押します。
 - ▶ 整準が完了するとレーザービームが照射されて回転し、自動整準 LED が連続点灯します。
4. 回転レーザーで \triangleleft ボタンを押します。
 - ▶ 回転レーザーで傾斜モード LED が連続点灯します。
 - ▶ PRA 30G 受光器に傾斜モードの記号が表示されます。
5. レザーレベルを受光器の \downarrow または \uparrow ボタンで傾斜させます。

i 手動傾斜設定では回転レーザーはレザーレベルを 1 回整準し、続いてこれを 1 回固定設定します。この回転レーザーが、環境条件の変化および / または固定具の移動に起因して生じ得るずれに対して傾斜レザーレベルを調整することのないよう注意してください。時間の経過とともに発生し得る振動、温度変化、その他の要因は、レザーレベルの位置に影響を与えることがあります。

5.11 PRA 79 スロープアダプターを使用して傾斜を設定する

i PRA 79 スロープアダプターは、用途に応じて三脚またはウォールマウントに取り付けることができます。

PRA 79 スロープアダプターの傾斜角度は 0° に設定されています。

1. 回転レーザーをPRA 79 スロープアダプターに取り付けます。PRA 79 スロープアダプターの取扱説明書の記載事項に注意してください。回転レーザーの操作パネルをご自分の方へ向けます。
2. 回転レーザーを傾斜面の上辺または下辺に位置決めしてください。
3. 回転レーザーで①ボタンを押します。
 - ▶ 整準が完了するとレーザービームが照射されて回転し、自動整準 LED が連続点灯します。
4. 回転レーザーで \triangleleft ボタンを押します。
 - ▶ 回転レーザーで傾斜モード LED が連続点灯します。
5. PRA 79 スロープアダプターで希望の傾斜角度を設定します。

i 手動傾斜設定では回転レーザーはレザーレベルを 1 回整準し、続いてこれを 1 回固定設定します。この回転レーザーが、環境条件の変化および / または固定具の移動に起因して生じ得るずれに対して傾斜レザーレベルを調整することのないよう注意してください。時間の経過とともに発生し得る振動、温度変化、その他の要因は、レザーレベルの位置に影響を与えることがあります。

5.12 傾斜自動設定 13

i 回転レーザーは、用途に応じて取り付けられているかあるいは確実に設置されています。

PRA 30G 受光器と回転レーザーはペアリングされています。

PRA 30G 受光器と回転レーザーの受信側が互いに向かい合い、直接目視確認できる状態にあります。回転レーザーの最良の受信側は、バッテリーを挿入する側です。

1. 回転レーザーを傾斜面の上辺または下辺に位置決めしてください。
2. 回転レーザーとPRA 30G 受光器で①ボタンを押します。
 - ▶ 整準が完了するとレーザービームが照射されて回転し、自動整準 LED が連続点灯します。
3. 回転レーザーで \triangleleft ボタンを押します。
 - ▶ 回転レーザーで傾斜モード LED が連続点灯します。
 - ▶ PRA 30G 受光器に傾斜モードの記号が表示されます。
4. PRA 30G 受光器のマーキング用切込みを傾斜面の他の辺に位置決めします。



5. 自動整準をスタートさせるには、PRA 30G 受光器で  ボタンをダブルクリックするか、あるいは「AUTO」メニューで機能を選択します。
 - ▶ PRA 30G 受光器のマーキング用切込みに達するまで、回転レーザーは自動的に X 軸のレーザーレベルを傾斜させます。その際、受光器で反復シグナル音が鳴ります。
 - ▶ 正しい位置に達すると、回転レーザーが Y 軸で整準を行います。自動整準が問題なく終了すると、5 秒間の連続シグナル音が鳴ります。  の記号が短時間表示されます。
 - ▶ 自動整準に失敗した場合は、シグナル音が短く鳴って、 の記号が短時間表示されます。
6. PRA 30G 受光器の  ボタンをダブルクリックすると自動整準が早期終了します。



回転レーザーが正しくない方向への自動探索を開始した場合は、 ボタンを押して探索方向を変更します。

5.13 手動スキャンライン機能

1. 回転レーザーで①ボタンを押します。
2. レーザーレベルをご希望の位置 / 高さにします。スキャンライン機能は、水平、垂直および傾斜モードのいずれでも使用できます。
3. メニューを呼び出すには、PRA 30G で  ボタンを押します。
4. メニュー項目「スキャンライン機能」 を選択します。
5. ライン幅設定用のサブメニューにより、スキャンラインの幅を 4 段階に設定することができます。
6.  および  を使用してスキャンラインを左右へ動かすことができます。そのためには、受光器にレーザービームが当たっている必要はありません。

5.14 自動スキャンライン機能

1. 回転レーザーで①ボタンを押します。
2. レーザーレベルをご希望の位置 / 高さにします。スキャンライン機能は、水平、垂直および傾斜モードのいずれでも使用できます。
3. 「AUTO」メニューを呼び出すには PRA 30G で  ボタンを押します。
4. 自動スキャンライン機能 を開始します。
5. 受光器をご希望の位置にします。回転レーザーは、光線を自動的に受光器領域内の短縮されたラインへと集中させます。



スキャンラインの幅は PRA 30G のメニューにより設定できます。スキャンラインは狭いほど明るくなります。

6. メニュー項目「スキャンライン機能」では、 および  を使用してラインを左右へ動かすことができます。そのためには、受光器にレーザービームが当たっている必要はありません。

5.15 ショック警告システムを非作動にする

1. 回転レーザーで①ボタンを押します。
2.  ボタンを押します。
 - ▶ ショック警告システム非作動 LED が連続点灯し、この機能が非作動になっていることを知らせます。



自動整準モードに戻るには、回転レーザーの電源を一度オフにしてから再びオンにしてください。

6 受光器のご使用方法

6.1 電池を受光器に装填する

- ▶ 電池を受光器に装填します。
-
- 必ず国際的な規格に基づいて製造された電池を使用してください。

6.2 回転レーザーと PRA 30G 受光器のペアリング

1. 両方の装置を約 0.5 m 離れた位置に置きます。両方の装置で同時に①ボタンを 3 秒以上押します。



- ▶ ペアリングに成功すると、回転レーザーのすべての LED が点滅し、PRA 30G 受光器でシグナル音が鳴ります。受光器に短時間 および の記号が表示されます。
 - ▶ 装置はペアリングされています。
 - ▶ 回転レーザーと受光器がオフになります。
2. 装置を再びオンにします。

6.3 PRA 90 三脚とPRA 30G 受光器のペアリング

1. 両方の装置を約 0.5 m 離れた位置に置きます。両方の装置で同時に① ボタンを 3 秒以上押します。
 - ▶ ペアリングに成功すると、PRA 90 自動三脚のすべての LED が点滅し、PRA 30G 受光器でシグナル音が鳴ります。受光器に短時間 および の記号が表示されます。
 - ▶ 装置はペアリングされています。
 - ▶ 自動三脚と受光器がオフになります。
2. 装置を再びオンにします。
 - ▶ 受光器に回転レーザーと自動三脚が表示されます。

6.4 レーザービームを受光器で受光する

1. 受光器で① ボタンを押します。
2. 受光器を、レーザービームが受光窓に直接当たるように保持してください。
3. 整準中は受光器を動かさないように保持し、受光器と回転レーザー間にレーザービームを遮る障害物がないように注意してください。
 - ▶ レーザービームの受光は表示と音により通知されます。
 - ▶ 受光器に回転レーザーとの距離が表示されます。
 - ▶ 受光器は 300 m 以内の距離（半径）で使用することができます。

6.5 メニューオプションの説明

- メニューを呼び出すには ボタンを押します。
- メニュー内をナビゲーションするには および ボタンを使用します。
- 選択された記号は背景が黒く表示されます。例 :
- 有効な設定は黒枠で表示されます。例 :
- 選択を確定するには ボタンを押します。

メインメニュー

	マーキング機能
	回転速度
	回転レーザー設定
	受光器設定
	情報
	戻る。変更なしで上位のレベルに移動するか、あるいはメニューを終了します。

「マーキング機能」メニュー

	「ライン幅設定」メニュー（インジケーターは現在設定されている幅を表示）
	ラインを左へ動かす
	ラインを右へ動かす

「ライン幅設定」サブメニュー

	広い
--	----



	中程度
	狭い
	点

「回転速度」メニュー

	300 rpm
	600 rpm
	1200 rpm

「回転レーザー設定」メニュー

	スリープモード
	ショック警告システム
	ビーム領域オフ

「ショック警告システム」サブメニュー

	段階 1、高感度
	段階 2、中程度の感度
	段階 3、低感度

「スリープモード」サブメニュー

	スリープモードオン
	スリープモードオフ

「ビーム領域オフ」サブメニュー

	例：左上ビーム領域作動
	例：左上ビーム領域非作動
	その他のビーム領域も同様にして作動 / 非作動にします。

「受光器設定」メニュー

	音量
	測定精度

「音量」サブメニュー

	トーンオフ
	音量段階 1
	音量段階 2
	音量段階 3



「測定精度」サブメニュー

$\frac{\pm 1}{\sqrt{mm}}$	1 mm
$\frac{\pm 2}{\sqrt{mm}}$	2 mm
$\frac{\pm 5}{\sqrt{mm}}$	5 mm
$\frac{\pm 10}{\sqrt{mm}}$	10 mm
$\frac{\pm 25}{\sqrt{mm}}$	25 mm

「情報」メニュー

	ソフトウェアバージョン
	点検期日
	QR コード

「AUTO」メニュー

「AUTO」メニューを呼び出すには ボタンを 1 回押します。

	自動整準
	監視機能のある自動整準
	自動スキャンライン機能

6.6 受光器とPRA 83 ホルダー

- 受光器を上から斜めにPRA 83 のラバーシェルに装着します。
- 続いて受光器をラバーシェルへ押し込み、ラバーシェルが完全に受光器を保持するようにします。
- ラバーシェルをマグネットグリップピースに差し込みます。
- ボタンを押します。
- グリップピースの回転グリップを開きます。
- PRA 83 受光器ホルダーをテレスコープまたは整準スタッフに取り付け、回転グリップ回して確実に固定します。
 - これで、受光器は測定に対する準備が完了した状態になりました。

6.7 受光器とPRA 80 ホルダー

- PRA 80 のロックを開いて受光器を取り付けます。
- PRA 80 のロックを閉じます。
- ボタンを押します。
- グリップピースの回転グリップを開きます。
- PRA 80 受光器ホルダーをテレスコープまたは整準スタッフに取り付け、回転グリップ回して確実に固定します。
 - これで、受光器は測定に対する準備が完了した状態になりました。

6.8 受光器とPRA 81 ホルダー

- PRA 81 のロックを開いて受光器を取り付けます。
- PRA 81 のロックを閉じます。
- ボタンを押します。
- 受光器を、レーザービームが受光窓に直接当たるように保持してください。
- 受光器を距離表示が0になるように位置決めします。
- 巻尺を使用して希望の間隔を測定します。



7 手入れと保守

7.1 手入れと保守

警告

バッテリーを装着した状態における負傷の危険！

- ▶ 手入れや保守作業の前に必ずバッテリーを取り外してください！

本体の手入れ

- 強固に付着した汚れは慎重に除去してください。
- ハウジングは必ず軽く湿らせた布で清掃してください。シリコンを含んだ清掃用具はプラスチック部品をいためる可能性があるので使用しないでください。

Li-Ion バッテリーの手入れ

- バッテリーは清潔に保ち、オイルやグリスで汚さないようにしてください。
- ハウジングは必ず軽く湿らせた布で清掃してください。シリコンを含んだ清掃用具はプラスチック部品をいためる可能性があるので使用しないでください。
- 湿気が入り込まないようにしてください。

保守

- 目視確認可能なすべての部品について損傷の有無を、操作エレメントについては問題なく機能することを定期的に点検してください。
- 損傷および / または機能に問題のある場合は、バッテリー装置を使用しないでください。直ちに Hilti サービスセンターに修理を依頼してください。
- 手入れおよび保守作業の後は、すべての安全機構を取り付けて機能を点検してください。

レーザー照射窓の清掃

- ▶ レーザー照射窓から埃を除去してください。
- ▶ レーザー照射窓に指で触れないでください。



ガラス部分は粗い清掃用材に擦られて傷つくことがあります。その場合、本体の測定精度に影響が出る恐れがあります。プラスチック部分をいためる可能性がありますので、純粋なアルコールまたは水以外の液体は使用しないでください。
本体は温度限界の範囲内で乾燥させてください。

7.2 Hilti 測定技術サービス

Hilti 測定技術サービスは本体の点検を行い、取扱説明書に記載されている製品仕様を満たしていない場合には修正して製品仕様を満たした状態にあるかどうかを再点検します。チェックの時点において製品仕様を満たした状態にあることは、サービス証明書により確認されます。以下をお勧めします：

- 使用状況に応じて適切な点検間隔を選択すること。
- 本体を通常よりも厳しい条件で使用した後、重要な作業の前、これらに該当しなくとも少なくとも 1 年に 1 回は Hilti 測定技術サービスに点検を依頼すること。

Hilti 測定技術サービスによる点検は、使用前および使用中のユーザーによる本体のチェックを不要にするものではありません。

7.3 測定精度を点検する

技術的な製品仕様を維持するには、本体を定期的に（少なくとも大がかりな測定 / 重要な測定の前に）点検してください。

本体を高いところから落とした場合は、正しく機能するか検査する必要があります。以下の条件では、本体は問題なく作動しているとみなすことができます：

- 落下の際に製品仕様に記載の落下高さを超過していなかった。
- 本体は落下前にも正常に動作していた。
- 本体が落下の際に機械的な損傷（ペントプリズムの破損など）を受けなかった。
- 本体は動作時に回転レーザービームを生成する。

7.4 水平方向の主軸と横軸をチェックする

1. 三脚を壁から約 20 m 離して設置し、三脚ヘッドを水準器で水平に調整します。
2. 本体を三脚に取り付け、ターゲット切込みを用いて本体ヘッドを壁に位置決めします。
3. 図 a: 受光器を使用してポイント（ポイント 1）を受け、壁にケガります。



4. 本体軸を中心として本体を時計回りに 90° 回転させます。このとき本体の高さを変えてはなりません。
5. 図 b: 受光器を使用して 2 番目のポイント（ポイント 2）を受け、壁にケガります。
6. 図 c および d: 前述の 2 つの作業ステップをもう 2 回繰り返し、ポイント 3 とポイント 4 を受光器で受け、壁にケガります。



ケガいたポイント 1 と 3 間（主軸）またはポイント 2 と 4 間（横軸）の垂直方向の間隔がそれぞれ 2 mm 以内であれば、本体の精度は仕様の範囲内にあります（20 m の場合）。この間隔がより大きい場合は、本体の校正を Hilti サービスセンターに依頼してください。

7.5 垂直軸をチェックする [17]

1. 本体を壁から約 1...10 m 離して、できるだけ平坦な床に垂直に設置します。
2. グリップを壁面に対して平行に調整します。
3. 本体をオンにし、基準ポイント（R）を床にケガります。
4. 受光器を使用して、ポイント（A）を壁の下端にケガります。
5. 受光器を使用して、約 10 m の高さにポイント（B）をケガります。
6. 本体を 180° 回転させ、床の基準ポイント（R）と壁の下端にケガいたポイント（A）に整準します。これには自動整準を使用することもできます。
7. 垂直レーザーレベルを自動整準します。→ 頁 180
8. 受光器を使用して、約 10 m の高さにポイント（C）をケガります。
 - ▶ ケガいたポイント（B）と（C）間の水平方向の間隔が 2 mm 未満であれば、本体の精度は仕様の範囲内にあります（10 m の場合）。この間隔がより大きい場合は、本体の校正を Hilti サービスセンターに依頼してください。

8 搬送および保管

8.1 搬送および保管

バッテリー工具およびバッテリーの搬送



搬送時の予期しない始動！

- ▶ お使いの製品は、必ずバッテリーを装着していない状態で搬送してください！
- ▶ バッテリーを取り外してください。
- ▶ バッテリーは決して梱包しない状態で搬送しないでください。搬送中のバッテリーは、他のバッテリー電極と接触して短絡の原因となることを防ぐために、過大な衝撃や振動から保護し、あらゆる導電性の物体あるいは他のバッテリーから隔離する必要があります。バッテリーの搬送に関する各國（地域）の規則を遵守してください。
- ▶ バッテリーは郵送しないでください。損傷していないバッテリーを送付する場合は、運送業者を手配してください。
- ▶ 使用の前にその都度、また長距離の搬送の前後には、製品とバッテリーに損傷がないか点検してください。

バッテリー工具およびバッテリーの保管



故障したあるいは液漏れしたバッテリーによる予期しない損傷！

- ▶ お使いの製品は、必ずバッテリーを装着していない状態で保管してください！
- ▶ 製品とバッテリーは涼しくて乾燥した場所に保管してください。製品仕様に記載されている温度の限界値に注意してください。
- ▶ バッテリーは充電器内で保管しないでください。充電の後は、必ずバッテリーを充電器から取り出してください。
- ▶ バッテリーを太陽の直射下、熱源の上、窓際等で保管しないでください。
- ▶ 製品およびバッテリーは、子供や権限のない人が手を触れることのないようにして保管してください。
- ▶ 使用の前にその都度、また長期にわたる保管の前後には、製品とバッテリーに損傷がないか点検してください。

9 故障時のヒント

この表に記載されていない、あるいはご自身で解消することのできない故障が発生した場合には、弊社営業担当または Hilti サービスセンターにご連絡ください。



故障	考えられる原因	解決策
本体が作動しない。	バッテリーが完全に装着されていない。	▶ バッテリーを「カチッ」と音がするまでロックする。
	バッテリーが放電している。	▶ バッテリーを交換し、空のバッテリーを充電する。
	本体にエラーが発生しています。	▶ 本体をオフにして、再びオンにします。エラーが解消されない場合は、Hilti サービスセンターに連絡してください。
バッテリーの放電が通常よりも早い。	周囲温度が低すぎる。	▶ バッテリーをゆっくり室温まで暖める。
バッテリーが「カチッ」と音がするまでロックされない。	バッテリーのロックノッチが汚れている。	▶ ロックノッチを清掃してバッテリーを改めてロックする。
本体あるいはバッテリーが熱くなる。	電気的故障	▶ 本体の電源を直ちに切ってバッテリーを取り外して観察する、バッテリーを冷ましてHilti サービスセンターに連絡する。
	重大なエラー。回転レーザーすべてのLEDが点滅します。	▶ 作業を続行できません。すべての装置をオフにして、再びオンにしてください。
	警告メッセージは必ず当該の記号とともに表示されます。	▶ それぞれの記号から解決策を確認してください。
	回転レーザーと受光器をペアリングできません。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 装置の取扱説明書のペアリングに関する指示に厳密に従ってください。 ▶ 回転レーザーと受光器をペアリングします。→ 頁 182
	三脚と受光器をペアリングできます。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 装置の取扱説明書のペアリングに関する指示に厳密に従ってください。 ▶ 三脚と受光器をペアリングします。→ 頁 183
	ショック警告システムが解除されました。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 回転レーザーは安定した震動のない場所に置くように注意してください。 ▶ ショック警告システムの感度を変更してください。 ▶ ショック警告システムを非作動にします。→ 頁 182
	レーザーの傾斜がきつすぎます、整準できません。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ レーザーを可能な限りまっすぐな位置にしてください。 ▶ 回転レーザーをオンにします。→ 頁 178



故障	考えられる原因	解決策
	受光器が自動傾斜の範囲外です。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ PRA 79 スロープアダプターを使用してレーザーレベルの傾斜を設定します。→ 頁 181
	監視機能が不可能、または中断されました。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 回転レーザーと受光器の位置を点検し、必要に応じて位置を調整します。 ▶ レーザーレベルから障害物を取り除いてください。 ▶ 続いて監視機能を改めて開始させます。 ▶ 監視機能のある垂直自動整準を使用します。→ 頁 180
	自動高さ設定ができません。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 三脚がペアリングされていません。三脚、回転レーザー、受光器をペアリングしてください。 ▶ 三脚をオンにします。 ▶ 回転レーザーをオンにします。
	回転レーザーのバッテリー充電状態が低くなっています。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ バッテリーを充電する。
	受光器のバッテリー充電状態が低くなっています。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ バッテリーを充電してください。
	三脚のバッテリー充電状態が低くなっています。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ バッテリーを充電してください。
	本体がスリープモード。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ スリープモードを作動 / 非作動にします。
スリープモードが有効です。		

10 RoHS (有害物質使用制限に関するガイドライン)

下記のリンクより、有害物質を記載した表を確認できます : qr.hilti.com/r7677226。
 本書の最終ページに RoHS 表にリンクした QR コードがあります。



⚠️ 警告

- 誤った廃棄による負傷の危険！漏出するガスあるいはバッテリー液により健康を損なう危険があります。
- ▶ 損傷したバッテリーを送付しないでください！
 - ▶ 短絡を防止するために接続部を非導電性のもので覆ってください。
 - ▶ バッテリーは子供が手を触れることがないように廃棄してください。
 - ▶ バッテリーの廃棄は、最寄りの**Hilti Store**あるいは適切な廃棄物処理業者に依頼してください。

 Hilti 製品の大部分の部品はリサイクル可能です。リサイクル前にそれぞれの部品は分別して回収されなければなりません。多くの国でHiltiは、古い工具をリサイクルのために回収しています。詳細については弊社営業担当またはHilti代理店・販売店にお尋ねください。



- ▶ 電動工具、電子機器およびバッテリーを一般ゴミとして廃棄してはなりません！

12 メーカー保証

- ▶ 保証条件に関するご質問は、最寄りの**Hilti**代理店・販売店までお問い合わせください。

오리지널 사용 설명서**1 사용 설명서 관련 정보****1.1 본 사용 설명서에 관하여**

- 처음 이 제품을 사용하기 전에 본 사용 설명서를 읽으십시오. 안전하게 작업하고 문제 없이 취급하기 위한 전체가 됩니다.
- 본 사용 설명서 및 제품에 나와 있는 안전상의 주의사항 및 경고 지침에 유의하십시오.
- 항상 제품에 있는 사용 설명서를 잘 보관하고 제품은 반드시 본 사용 설명서와 함께 다른 사람에게 전달하십시오.

1.2 기호 설명**1.2.1 경고사항**

본 제품을 다루면서 발생할 수 있는 위험에 대한 경고사항. 다음과 같은 시그널 워드가 사용됩니다.

⚠️ 위험

위험!

- ▶ 이 기호는 직접적인 위험을 표시합니다. 만약 지키지 않으면 심각한 부상을 당하거나 사망할 수도 있습니다.

⚠️ 경고

경고!

- ▶ 이 기호는 잠재적인 위험을 표시합니다. 만약 지키지 않으면 심각한 부상을 당하거나 사망할 수도 있습니다.

⚠️ 주의

주의!

- ▶ 이 기호는 잠재적인 위험 상황을 표시합니다. 만약 지키지 않으면 부상 또는 물적 손실을 입을 수 있습니다.

1.2.2 문서에 사용된 기호

본 문서에서 사용되는 기호는 다음과 같습니다.



사용하기 전에 사용설명서를 읽으십시오.



	적용 지침 및 기타 유용한 사용정보
	재사용이 가능한 자재 취급방법
	전기 기기 및 배터리를 일반 가정의 쓰레기처럼 폐기해서는 안 됨

1.2.3 그림에 사용된 기호

다음과 같은 기호가 그림에 사용됩니다.

	이 숫자는 본 설명서의 첫 부분에 있는 해당 그림을 나타냅니다.
3	매겨진 숫자는 작업 단계의 순서를 나타내며, 텍스트에 매겨진 작업 단계와 차이가 있을 수 있습니다.
	항목 번호는 개요 그림에서 사용되며, 제품 개요 단락에 나와 있는 기호 설명 번호를 나타냅니다.
	이 표시는 제품을 다룰 때, 특별히 주의할 사항을 나타냅니다.

1.3 제품 관련 기호

1.3.1 제품에 사용된 기호

제품에 사용되는 기호는 다음과 같습니다.

	본 제품은 무선 데이터 전송을 지원하며, iOS 및 Android 플랫폼과 호환 가능합니다.
	사용한 Hilti 리튬이온 배터리 모델 시리즈. 규정에 맞는 사용 단원에 제시된 내용에 유의하십시오.
Li-Ion	리튬이온 배터리
	배터리는 절대 타격 공구로 사용해서는 안 됩니다.
	배터리를 떨어뜨리지 마십시오. 타격을 받은 적이 있거나 다른 손상이 있는 배터리는 사용하지 마십시오.

1.4 제품에서

레이저 정보

	레이저 등급 2, 규격 IEC60825-1/EN60825-1:2007을 토대로 하며 CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50)에 일치합니다. 빔을 직접 응시하지 마십시오.
--	--

1.5 제품 정보

HILTI 제품은 전문가용으로 설계되어 있으며, 해당 교육을 이수한 공인된 작업자를 통해서만 조작, 유지 보수 및 수리 작업을 진행할 수 있습니다. 이 기술자는 발생할 수 있는 위험에 대해 특별 교육을 받은 상태여야 합니다. 교육을 받지 않은 사람이 제품을 부적절하게 취급하거나 규정에 맞지 않게 사용할 경우에는 기기와 그 보조기구에 의해 부상을 당할 위험이 있습니다.

형식 명칭 및 일련 번호는 형식 라벨에 제시되어 있습니다.

- 일련 번호를 다음의 표에 옮기십시오. 대리점 또는 서비스 센터에 문의할 경우 제품 제원이 필요합니다.

제품 제원

회전 레이저 레이저 리시버	PR 30-HVSG A12 PRA 30G
세대	02
일련 번호	

1.6 적합성 선언

폐사는 전적으로 책임을지고 여기에 기술된 제품이 통용되는 기준과 규격에 일치함을 공표합니다. 적합성 증명서 사본은 본 문서 끝 부분에서 확인할 수 있습니다.



2179603

2 안전

2.1 안전에 대한 기본 지침

모든 안전상의 주의사항과 지침을 읽으십시오. 안전상의 주의 사항과 지침 내용을 준수하지 않으면 전기 충격, 화재가 발생하거나 그리고/또는 중상을 입을 수 있습니다.

앞으로 모든 안전상의 주의사항과 지침을 보관하십시오. 안전상 주의사항에서 사용되는 "전동 공구"라는 개념은 전원에 연결하여 사용하는 전동 공구(전원 케이블 있음)와 배터리를 사용하는 전동 공구(전원 케이블 없음)를 의미합니다.

2.2 일반적인 안전 지침

- ▶ 신중하게 작업하십시오. 작업에 정신을 집중하고 전동공구를 사용할 때 경솔하게 행동하지 마십시오. 피곤하거나 항정신성 약물, 술 또는 약물 복용 시에는 전동 공구를 사용하지 마십시오. 전동 공구 사용 시 이에 유의하지 않을 경우 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- ▶ 안전장치가 작동불능 상태가 되지 않도록 하고, 지침 및 경고 스티커를 제거하지 마십시오.
- ▶ 레이저 기기는 어린이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ▶ 기기를 부적절하게 볼트로 제거하면 등급 2를 초과하는 레이저빔이 발생할 수 있습니다. 기기는 Hilti 서비스 센터에서만 수리받으십시오.
- ▶ 레이저빔은 눈 높이보다 훨씬 위쪽 또는 아래쪽으로 지나가야 합니다.
- ▶ 주위 환경을 고려하십시오. 화재 혹은 폭발의 위험이 있는 곳에서는 기기를 사용하지 마십시오.
- ▶ FCC§15.21에 따른 지침: Hilti 사가 명시적으로 허용하지 않는 개조 또는 변경을 하면 기기를 사용하는 사용자의 권한이 제한될 수 있습니다.
- ▶ 기기를 떨어뜨렸거나, 기기가 다른 기계적인 영향을 받은 경우에는 기기의 정확성을 점검해야 합니다.
- ▶ 기기를 매우 추운 장소로부터 따뜻한 장소로 옮겼거나, 그 반대로 따뜻한 장소에서 추운 장소로 옮겼을 경우에는 기기를 사용하기 전에 새 환경에 적응되도록 해야 합니다.
- ▶ 어댑터 및 액세서리와 함께 사용할 경우, 기기가 안전하게 고정되었는지를 확인하십시오.
- ▶ 측정오류를 방지하기 위해서는 레이저 방출구를 깨끗하게 유지해야 합니다.
- ▶ 본 기기는 건설 현장용으로 설계되었지만, 다른 광학 기기 및 전동 기기(쌍안경, 안경, 카메라)와 마찬가지로 조심스럽게 취급해야 합니다.
- ▶ 기기는 습기 유입을 방지하도록 설계되어 있지만, 운반용 케이스 안에 기기를 보관하기 전에 잘 닦아 건조함을 유지시켜 주십시오.
- ▶ 중요한 측정을 하기 전에, 반드시 기기를 점검하십시오.
- ▶ 사용하는 동안 정확도를 여러 번 점검하십시오.
- ▶ 작업장의 조명을 충분히 밝게 하십시오.
- ▶ 레이저가 비에 맞지 않게 하고 습한 장소에 두지 마십시오.
- ▶ 접점에 달지 않게 하십시오.
- ▶ 기기를 유의해서 관리하십시오. 가동 부위가 완벽하게 작동하는지, 끼어 있지 않은지, 혹은 기기의 기능에 중요한 영향을 미치는 부품이 파손되었거나 손상되지 않았는지 확인하십시오. 손상되었을 경우, 기기 사용 전에 손상된 부품을 수리하도록 하십시오. 제대로 관리되지 않은 기기는 사고를 유발합니다.

2.3 규정에 맞는 작업장 설비

- ▶ 측정 장소를 안전하게 유지하십시오. 레이저 설치 시 광선이 다른 사람 또는 자기 자신을 향하지 않도록 하십시오.
- ▶ 사다리에서 작업 시 불안정한 자세가 되지 않도록 주의하십시오. 안전한 작업 자세를 취하고, 항상 균형을 유지하십시오.
- ▶ 반사되는 물체 및 반사 표면 근처에서의 측정할 경우 유리창 또는 이와 유사한 물질로 인해 측정 결과가 잘 못될 수 있습니다.
- ▶ 기기는 평坦하고 안정된 장소(진동이 없는 곳)에 설치되어 있는지 확인하십시오.
- ▶ 규정된 한계 내에서만 기기를 사용하십시오.
- ▶ 해당 지시 사항, 즉 특수한 기기 형식에 따른 규정을 준수하여 기기, 액세서리, 공구비트 등을 사용하십시오. 이 때 작업 조건과 실시하려는 작업 내용을 고려하십시오. 기기를 규정된 용도 이외에 사용하게 될 경우 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.
- ▶ 고압 배선 근처에서 측정자를 이용한 작업은 허용되지 않습니다.



2.4 전자기파 적합성(EMC)

기기가 관련 가이드라인의 엄격한 요건을 충족하더라도, Hilti 는 다음과 같은 상황이 발생할 수 있습니다.

- 본 기기는 강한 방사로 인해 오작동을 유발할 수 있습니다.
- 이러한 경우 또는 다른 불확실한 경우에는 테스트 측정을 실시해야 합니다.
- 다른 기기(비행기의 내비게이션 장치 등)의 장애를 유발할 수 있습니다.

2.5 레이저 등급이 2인 기기에 대한 레이저 등급 분류

본 기기는 IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007에 따른 레이저 등급 2에 해당합니다. 본 기기는 그 외 다른 보호장비 없이 사용해도 됩니다.

주의

부상위험! 레이저빔이 사람에게 향하지 않도록 하십시오.

- ▶ 레이저 광원을 절대 직접 응시하지 않도록 하십시오. 눈에 직접 닿은 경우, 눈을 감고 빔 영역에서 고개를 돌리십시오.

2.6 배터리 구동식 기기 사용방법


- ▶ 배터리를 고열, 직사광선 및 화염 근처에 두지 마십시오. 폭발의 위험이 있습니다.
- ▶ 배터리를 분해하거나 강한 압력 또는 80°C (176°F) 이상의 열을 가하거나 연소시켜서는 안됩니다. 그렇지 않으면 화재위험, 폭발위험 및 부식위험이 있습니다.
- ▶ 배터리를 강한 물리적 충격이 가해지지 않도록 하고, 배터리를 던지지 마십시오.
- ▶ 배터리는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
- ▶ 습기가 스며들지 않도록 주의하십시오. 습기가 유입될 경우 단락을 초래하고 화상 또는 화재가 야기될 수 있습니다.
- ▶ 잘못 사용할 경우, 배터리로부터 전해액이 흘러나올 수 있습니다. 전해액을 직접 만지지 마십시오. 실수로 만졌을 경우, 물로 씻으십시오. 전해액이 눈에 들어갔으면, 의사와 상담하십시오. 배터리로부터 흘러나온 전해액은 피부를 손상시킬 수 있고 화재를 발생시킬 수 있습니다.
- ▶ 각 기기에 허용된 배터리 외에 다른 종류를 사용하지 마십시오. 다른 배터리를 사용하거나, 다른 목적으로 배터리를 사용할 시에는 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.
- ▶ 배터리를 되도록 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. 배터리를 직사광선에 노출된 곳이나 난방기구 근처 또는 판유리 뒤에 놓지 마십시오.
- ▶ 사용하지 않은 배터리 또는 충전기는 클립, 동전, 키, 못, 볼트 또는 그외의 소형 금속 물체 가까이에 두지 마십시오. 배터리 접점 또는 충전 접점의 점프를 유발할 수 있습니다. 배터리 또는 충전기 접점의 단락으로 인해 화재 및 불꽃이 발생할 수 있습니다.
- ▶ 손상된 배터리(예: 배터리 균열, 부러진 부분이 있거나 접점이 휘었거나 뒤로 밀렸거나 당겨짐)는 충전해서도 안되고 계속해서 사용할 수 없습니다.
- ▶ 제조회사가 권장한 충전기에만 배터리를 충전시키십시오. 특정한 형식의 배터리를 사용하도록 규정되어 있는 충전기에 다른 배터리를 사용할 경우 화재 발생의 위험이 있습니다.
- ▶ 리튬 이온 배터리의 운반, 보관 및 사용에 대한 특수 지침에 유의하십시오.
- ▶ 기기를 운반하기 위해 배터리를 절연시키거나 배터리를 기기로부터 분리해야 합니다. 배터리로부터 전해액이 누설되어 기기가 손상될 수 있습니다.
- ▶ 구동되지 않는 배터리가 눈에 띄게 뜨거운 경우, 배터리 또는 기기 및 배터리 시스템에 결함이 있을 수 있습니다. 기기를 가연성 소재와 충분한 간격을 유지하면서, 관찰이 가능한 비연소 장소에 설치하고 기기를 냉각시키십시오.



3 제품 설명

3.1 제품 개요

3.1.1 회전 레이저 PR 30-HVSG A12 1



- ① 레이저빔(회전 수평 레이저빔)
- ② 회전 헤드
- ③ 조준 장치
- ④ 손잡이
- ⑤ 배터리 잠금해제 버튼
- ⑥ 리튬 이온 배터리
- ⑦ 배터리 충전상태 디스플레이
- ⑧ 조작부
- ⑨ 베이스 플레이트 (5/8" 나사산)



3.1.2 PR 30-HVSG A12 조작부 2

- ① 경사 모드 버튼 및 LED
- ② 충격 경고 기능 버튼 및 LED
- ③ 회전 속도 선택 버튼
- ④ ON/OFF 상태 및 자동 수평도 측정 관련 LED

- ⑤ ON/OFF 버튼
- ⑥ LED 감시 모드(자동 수직 정렬의 경우만)
- ⑦ LED 충전 상태 표시

3.1.3 조작부 및 레이저 리시버 PRA 30G 3

- ① 메뉴 버튼
- ② 좌측 방향으로 경사도 줄이기. PRA 90의 경 우 하향 이동. 메뉴에서 탐색.
- ③ 자동 정렬/감시 모드/표시 기능
- ④ OK 버튼

- ⑤ 우측 방향으로 경사도 높이기. PRA 90의 경 우 상향 이동. 메뉴에서 탐색.
- ⑥ ON/OFF 버튼
- ⑦ 표시기
- ⑧ 표시 홀
- ⑨ 텁지창

3.1.4 레이저 리시버 PRA 30G 표시기 4

- ① 레이저빔과 표시 홀 간격
- ② 볼륨 표시
- ③ 광선 영역의 스위치 OFF 표시

- ④ 배터리 상태 표시
- ⑤ 정확도 표시
- ⑥ 레이저총 높이에 상응하는 리시버의 위치 표 시

3.2 규정에 따른 용도

기술된 제품은 가시성 있는 레이저빔이 회전하는 회전 레이저이며, 사람이 조작할 수 있습니다. 기기는 수평 높이, 수직면 또는 경사면, 직각 산출 및 전송, 점검에 적합합니다.

- ▶ 본 제품에는 HiltiB12/2.6 또는 B 12-30 리튬이온 배터리만 사용하십시오.
- ▶ 본 제품에는 Hilti C 4/12-50 충전기만 사용하십시오.



3.3 자동 수평도 측정

기기의 전원을 켜면 자동 수평도 측정이 진행됩니다. LED는 상황에 따른 작동상태를 나타냅니다. 자동 수평도 측정이 활성화된 상태에서 버튼을 눌러 활성화할 수 있습니다. 바닥에 놓인 삼각대에 직접 설치하거나 또는 적합한 훌더를 이용하여 설치할 수 있습니다.

3.4 자동 정렬

자동 정렬 기능은 한 사람이 레이저 리시버에 레이저총을 맞출 수 있게 해줍니다. 회전 레이저는 다음과 같은 상황에서 각 방향을 감지합니다.

- 자동 삼각대 PRA 90과 레이저 리시버 PRA 30G를 함께 사용하여 수평 방향에서
- X축에서 레이저 리시버 PRA 30G를 사용하여 경사에서
- 레이저 리시버 PRA 30G과 함께 사용하여 수직 방향에서

3.5 경사도

경사도는 수동 또는 자동으로 조정 가능합니다. 기울기가 큰 경우 경사면 어댑터 PRA 79를 사용할 수 있습니다.

3.6 감시 기능

회전 레이저는 레이저 리시버 PRA 30G를 함께 사용하여 레이저총 방향을 감시합니다. 정렬 편차가 있는 경우 시스템은 레이저총의 방향을 수정하여 레이저총이 0점을 유지하도록 합니다. 회전 레이저는 온도 변화, 바람 또는 다른 영향으로 인해 발생하는 모든 오류를 수정합니다. 레이저빔과 레이저 리시버 사이의 광학적 연결이 2분 이상 중단된 경우, 시스템은 이를 오류로 알립니다. 감시 기능은 수직 측정의 경우만 자동 메뉴를 통해 활성화할 수 있습니다.

3.7 스위치 자동 OFF

다음과 같은 상황으로 인하여 수평도 측정에 이르지 못한 경우 기기가 자동으로 꺼집니다.

- 회전 레이저가 평면 대비 너무 심하게 기울어진 경우(경사 모드에서는 제외)
- 회전 레이저가 물리적으로 차단된 경우
- 진동 또는 충격으로 인해 연직점으로부터 회전 레이저가 발생한 경우
- 오류가 감지된 경우

자동으로 꺼진 후에는, 레이저빔의 회전이 중단되고 모든 LED가 깜박거립니다.

3.8 충격 경고 기능

작동하는 도중 회전 레이저가 수평 상태에서 기울어지면, 기기는 내장되어 있는 충격 경고 기능을 통해 경고 모드로 전환됩니다. 충격 경고 기능은 수평도 측정 도달 후 2분이 지나야 활성화됩니다. 2분 이내에 조작부에 있는 버튼을 누르면, 충격 경고 기능이 활성화될 때까지 다시 2분이 더 걸립니다. 회전 레이저가 경고 모드인 경우:

- 모든 LED가 깜박입니다.
- 회전 헤드가 작동을 멈춥니다.
- 레이저빔이 꺼집니다.

충격 경고 기능의 감도는 레이저 리시버 PRA 30G를 통해 설정할 수 있습니다.

바닥에 진동이 있거나 경사 모드에서 작업하는 경우, 충격 경고 기능은 버튼을 눌러 비활성화시킬 수 있습니다.

- ▶ 충격 경고 기능을 비활성화시키십시오. → 페이지 202

3.9 수면 모드

작업을 중단하거나 또는 다른 작업을 진행하려면 회전 레이저의 수면 모드를 이용할 수 있습니다. 이 상태에서는 레이저총의 모든 설정 또는 경사가 그대로 유지됩니다. 수면 모드를 사용하면 전류를 절약하고 배터리의 수명을 늘릴 수 있습니다.

수면 모드는 레이저 리시버 PRA 30G를 통해 활성화/비활성화됩니다.



수면 모드는 최대 4시간까지 활성화할 수 있습니다. 이 시간이 경과하면 시스템은 저절로 꺼집니다.



3.10 광선 영역의 스위치 OFF

다음과 같은 목적으로 레이저빔의 개별 영역을 비활성화할 수 있습니다.

- 레이저빔으로부터 작업자 및 다른 동료 보호.
- 근처에서 이루어지는 다른 측정에 영향을 주지 않기 위한 목적.

3.11 레이저 리시버/리모컨

Hilti 레이저 리시버는 탐지 영역에 비추는 레이저빔(레이저총)과 레이저 리시버의 표시 홉 사이의 간격을 디지털 방식으로 보여줍니다. 레이저빔은 먼 거리에서도 수신 가능합니다. PRA 30G는 레이저 리시버 및 회전 레이저용 리모컨으로 사용할 수 있습니다.

3.12 액세서리와 기기 페어링

액세서리와 기기 페어링

페어링은 액세서리와 기기를 서로 무선으로 배정하는 것입니다.

회전 레이저와 레이저 리시버는 출고 당시 페어링되어 있습니다. 이를 통해 다른 무선 제어식 기기 환경에서 고장 없이 작동되는 것이 보장됩니다.

기타 다른 레이저 리시버 또는 자동 삼각대 PRA 90은 페어링 없이도 사용 가능합니다.

- ▶ 회전 레이저와 레이저 리시버를 페어링하십시오. → 페이지 202
- ▶ 삼각대와 레이저 리시버를 페어링하십시오. → 페이지 202

3.13 LED 표시기

회전 레이저에 LED 디스플레이가 장착되어 있습니다.

상태	의미
모든 LED 깜박임	기기가 충격을 받았거나 수평을 잃었거나 오류가 있습니다.
자동 수평도 측정 LED가 녹색으로 깜박임	기기가 수평도 측정 중입니다.
자동 수평도 측정 LED가 계속해서 녹색으로 점등됨	기기는 수평도 측정 중입니다 / 올바르게 작동 중입니다.
충격 경고 LED가 계속해서 주황색으로 점등됨	충격 경고가 비활성화 되어 있습니다.
경사도 표시기 LED가 계속해서 주황색으로 점등됨	경사 모드가 활성화되었습니다.
LED 감시 표시기 주황색으로 깜박임	기기는 기준점 (PRA 30G)에 맞춰 레이저총을 정렬합니다.
감시 LED가 계속해서 주황색으로 점등됨	기기가 감시 모드에 있습니다. 기준점 (PRA 30G)에 맞춰 정확하게 정렬하십시오.

3.14 리튬 이온 배터리의 충전 상태 디스플레이

리튬 이온 배터리는 충전상태 표시기를 통해 사용가능 여부를 확인할 수 있습니다.

상태	의미
4개 LED 점등됨.	충전 상태: 75 % ~ 100 %
3개 LED 점등됨.	충전 상태: 50 % ~ 75 %
2개 LED 점등됨.	충전 상태: 25 % ~ 50 %
1개 LED 점등됨.	충전 상태: 10 % ~ 25 %
1개 LED 깜박임.	충전 상태: < 10 %



작동 중에는 배터리의 충전상태가 기기의 조작부에 표시됩니다.

비작동 상태에서는 잠금해제 버튼을 누르면 충전상태가 표시됩니다.

배터리를 충전하는 동안 배터리의 표시기에 충전상태가 나타납니다(충전기 사용설명서 참조).

3.15 공급품목

회전 레이저 PR 30-HVSG A12, 레이저 리시버/리모컨 PRA 30G, 배터리(AA-셀) 2개, 타겟 플레이트 PRA 54, 사용 설명서.

해당 제품에 허용되는 기타 시스템 제품은 **Hilti Store** 또는 www.hilti.group에서 확인할 수 있습니다.



4 기술 제원

4.1 회전 레이저 기술 제원

	PR 30-HVSG A12
정격 전압	10.8V
정격 전류	120mA
최대 상대습도	80 %
기준 높이를 초과한 최대 사용 높이	2,000m
PRA 30G를 이용한 작업 범위(직경 기준)	2m ... 300m
통신 도달 범위 (PRA 30G)	200m
10 m에서의 정확도(MIL-STD-810G에 따른 표준 환경 조건에서)	±1.0mm
레이저 등급	2, 가시성
자동 레벨 조정 범위	±5°
작동 온도	-10 °C ... 50 °C
보관온도	-25 °C ... 60 °C
무게(배터리 B12/2.6 또는 B 12-30 포함)	2.5kg
낙하 시험 높이(MIL-STD-810G에 따른 표준 환경 조건에서)	1.5m
IEC 60529에 따른 보호 등급(배터리 및 배터리 케이스 제외)	IP66
연직 빔	연속빔, 회전 수평 레이저빔에 직각으로
방사된 최대 송신 출력	7.3dBm
주파수	2,400MHz ... 2,483.5MHz

4.2 레이저 리시버 기술 제원

정격 전압	3V
정격 전류	150mA
최대 상대습도	80 %
기준 높이를 초과한 최대 사용 높이	2,000m
거리 표시 영역	±52mm
레이저총 표시 영역	±0.5mm
탐지 영역의 길이	≤ 120mm
하우징 위쪽 모서리의 중앙 표시부	75mm
자동 꺼짐 전 비탐지 대기시간	15분
PR 30-HVSG A12에 대한 리모컨 도달 범위(직경)	2m ... 150m
수신기 훌더 PRA 83 낙하 시험 높이(MIL-STD-810G에 따른 표준 환경 조건에서)	2m
작동 온도	-20 °C ... 50 °C
보관온도	-25 °C ... 60 °C
무게 (배터리 포함)	0.25kg
IEC 60529에 따른 보호 등급(배터리 케이스 제외)	IP66
방사된 최대 송신 출력	-0.2dBm
주파수	2,400MHz ... 2,483.5MHz

5 회전 레이저 조작

5.1 작업 준비

본 문서 및 제품에 나와 있는 안전 지침 및 경고 지침에 유의하십시오.



5.2 회전 레이저 및 배터리의 올바른 취급 5



배터리 타입 B12에는 보호 등급이 없습니다. 배터리가 비에 맞지 않게 하고 습한 장소에 두지 마십시오. Hilti 가이드라인에 따라 배터리를 배터리는 해당 제품에만 사용 가능하며, 배터리 케이스에 보관해야 합니다.

1. 그림 1: 수평 모드에서 작업.
2. 그림 2: 경사 모드에서 회전 레이저를 조작부의 한쪽 측면으로 들어 올리십시오.
3. 그림 3: 경사진 상태에서 보관 또는 운반. 수직 위치에서 작업.
 - ▶ 배터리 케이스 또는 배터리가 위쪽을 향하지 않고 습기가 유입되지 않도록 회전 레이저를 유지하십시오.

5.3 배터리 삽입 / 분리 6



주의

전기 위험. 접점이 오염된 경우 단락이 발생할 수 있습니다.

- ▶ 배터리를 삽입하기 전에 배터리 접점과 기기의 접점에 이물질이 없는지 확인하십시오.



주의

부상 위험. 배터리를 제대로 끼우지 않은 경우, 배터리가 떨어질 수 있습니다.

- ▶ 배터리가 떨어지거나 다른 위험이 없도록 배터리가 기기에 제대로 안착되어 있는지 점검하십시오.

1. 배터리가 안전하게 고정될 때까지 밀어 넣으십시오.
 - ▶ 회전 레이저의 전원을 절 준비가 되었습니다.
2. 로크해제 버튼을 눌러 누른 상태를 유지하십시오.
3. 배터리를 빼내십시오.

5.4 회전 레이저 전원 켜기 및 수평 작업하기 7



중요한 측정을 실시하기 전에 특히 회전 레이저가 바닥에 떨어지거나 비정상적인 작용에 노출되었거나 또는 장기간 보관 후에는 기기의 정확도를 확인하십시오.

1. 회전 레이저를 적합한 고정부에 설치하십시오.
2. ① 버튼을 누르십시오.
 - ▶ 자동 수평도 측정 LED가 녹색으로 점멸합니다.
 - ▶ 수평도 측정이 이루어진 직후 레이저빔이 커지고 회전하고 자동 수평도 측정 LED가 지속적으로 점등됩니다.



고정부로 벽면 고정장치 또는 삼각대를 사용할 수 있습니다. 설치면 경사각은 최대 $\pm 5^\circ$ 이어야 합니다.

5.5 삼각대 PRA 90을 이용한 수평 수동 정렬 8



회전 레이저는 자동 삼각대 PRA 90에 장착되어 있습니다.

레이저 리시버 PRA 30G, 회전 레이저와 자동 삼각대 PRA 90은 페어링되어 있습니다.

레이저 리시버 PRA 30G와 자동 삼각대 PRA 90의 조작부는 서로 마주 본 상태로 상호 작용을 합니다.

1. 회전 레이저, 레이저 리시버 PRA 30G 및 자동 삼각대 PRA 90에서 ① 버튼을 누르십시오.
 - ▶ 기기는 작동할 준비가 되어 있습니다.
2. 레이저총을 위쪽으로 조정하려면, 레이저 리시버 PRA 30G의 버튼을 누르거나 자동 삼각대 PRA 90의 "상향" 화살표 버튼을 누르십시오.
3. 레이저총을 아래쪽으로 조정하려면, 레이저 리시버 PRA 30G의 버튼을 누르거나 자동 삼각대 PRA 90의 "하향" 화살표 버튼을 누르십시오.



5.6 삼각대 PRA 90을 이용한 수평 자동 정렬 9



회전 레이저는 자동 삼각대 PRA 90에 장착되어 있습니다.

레이저 리시버 PRA 30G, 회전 레이저와 자동 삼각대 PRA 90은 페어링되어 있습니다.

레이저 리시버 PRA 30G와 자동 삼각대 PRA 90의 조작부는 서로 마주 본 상태로 상호 작용을 합니다.

- 회전 레이저, 레이저 리시버 PRA 30G 및 자동 삼각대 PRA 90에서 ① 버튼을 누르십시오.
▶ 기기는 작동할 준비가 되어 있습니다.
- 레이저 리시버 PRA 30G의 표시 화면을 조정할 목표 높이에 바짝 대십시오. 레이저 리시버 PRA 30G가 움직이지 않게 붙잡거나 또는 고정해야 합니다.
- 레이저 리시버 PRA 30G에서 버튼을 더블 클릭하여 자동 정렬을 시작하거나 또는 자동 메뉴에서 해당 기능을 선택하십시오.
▶ 자동 삼각대 PRA 90이 해당 위치에 도달할 때까지 위아래로 이동합니다. 이때 레이저 리시버에서 음향 신호가 반복하여 울립니다.
▶ 해당 위치에 도달하면, 회전 레이저는 수평도를 조정합니다. 성공적으로 작업을 종료하면 5초 간 지속 음이 울립니다. 기호가 잠깐 동안 표시됩니다.
▶ 자동 정렬에 실패하면, 짧은 음향 신호가 울리고 기호가 잠깐 동안 표시됩니다.
- 디스플레이에서 높이 설정을 점검하십시오.
- 레이저 리시버 PRA 30G를 삭제하십시오.
- 레이저 리시버 PRA 30G에서 버튼을 더블 클릭하면 자동 정렬이 초기 종료됩니다.

5.7 수직 수동 정렬 10



회전 레이저가 안전하게 수직으로 고정되어 있거나(삼각대, 벽 브래킷, 측면 아답터 또는 기준틀을 아답터) 또는 뒤쪽 손잡이에 위치합니다. 기준점 (A)는 레이저 헤드 아래쪽에 표시되어 있습니다(예: 기준틀에 핀 또는 바닥에 커러 점).

레이저 리시버 PRA 30G와 회전 레이저가 페어링되었습니다.

레이저 리시버 PRA 30G와 회전 레이저의 수신면은 서로 마주 본 상태로 상호 작용을 합니다. 회전 레이저에서 가장 잘 작동되는 수신면은 배터리가 끼워져 있는 면입니다.

- 회전 레이저의 ① 버튼을 누르십시오.
▶ 회전 레이저는 수평도를 조정한 후 레이저빔을 아래쪽으로 투사합니다.
- 레이저빔이 정확히 기준점 (A)를 맞추도록 회전 레이저를 정렬하십시오. 기준점은 연직점입니다!
- 레이저총을 좌측 또는 우측으로 조정하려면, 레이저 리시버 PRA 30G의 또는 버튼을 누르십시오.
▶ 두 방향 버튼을 누르면 회전 레이저가 회전하기 시작합니다.

5.8 수직 자동 정렬 11



회전 레이저가 안전하게 수직으로 고정되어 있거나(삼각대, 벽 브래킷, 측면 아답터 또는 기준틀을 아답터) 또는 뒤쪽 손잡이에 위치합니다. 기준점 (A)는 레이저 헤드 아래쪽에 표시되어 있습니다(예: 기준틀에 핀 또는 바닥에 커러 점).

레이저 리시버 PRA 30G와 회전 레이저가 페어링되었습니다.

레이저 리시버 PRA 30G와 회전 레이저의 수신면은 서로 마주 본 상태로 상호 작용을 합니다. 회전 레이저에서 가장 잘 작동되는 수신면은 배터리가 끼워져 있는 면입니다.

- 회전 레이저의 ① 버튼을 누르십시오.
▶ 회전 레이저는 수평도를 조정한 후 레이저빔을 아래쪽으로 투사합니다.
- 레이저빔이 정확히 기준점 (A)를 맞추도록 회전 레이저를 정렬하십시오. 기준점은 연직점입니다!
- 레이저 리시버 PRA 30G의 표시 화면을 조정할 목표총에 바짝 대십시오. 레이저 리시버 PRA 30G가 움직이지 않게 붙잡거나 또는 고정해야 합니다.
- 레이저 리시버 PRA 30G에서 버튼을 더블 클릭하여 자동 정렬을 시작하거나 또는 자동 메뉴에서 해당 기능을 선택하십시오.
▶ 레이저 헤드는 해당 위치에 도달할 때까지 좌측 및 우측으로 움직입니다. 이때 레이저 리시버에서 음향 신호가 반복하여 울립니다.
▶ 해당 위치에 도달하면, 회전 레이저는 수평도를 조정합니다. 기호가 잠깐 동안 표시됩니다.
▶ 자동 정렬에 실패하면, 짧은 음향 신호가 울리고 기호가 잠깐 동안 표시됩니다.



- 레이저 리시버 PRA 30G에서 버튼을 더블 클릭하십시오.
 - 자동 정렬 도중: 자동 정렬 조기 종료.

5.9 감시 기능을 이용한 수직 자동 정렬

i 회전 레이저가 안전하게 수직으로 고정되어 있거나(삼각대, 벽 브래킷, 측면 아답터 또는 기준틀 아답터) 또는 뒤쪽 손잡이에 위치합니다. 기준점(A)는 레이저 헤드 아래쪽에 표시되어 있습니다(예: 기준틀에 핀 또는 바닥에 커러 점).

레이저 리시버 PRA 30G와 회전 레이저가 페어링되었습니다.

레이저 리시버 PRA 30G와 회전 레이저의 수신면은 서로 마주 본 상태로 상호 작용을 합니다. 회전 레이저에서 가장 잘 작동되는 수신면은 배터리가 끼워져 있는 면입니다.

- 회전 레이저의 버튼을 누르십시오.
 - 회전 레이저는 수평도를 조정한 후 레이저빔을 아래쪽으로 투사합니다.
- 레이저빔이 정확히 기준점(A)를 맞추도록 회전 레이저를 정렬하십시오. 기준점은 연직점입니다!
- 레이저 리시버 PRA 30G의 표시 화면을 조정할 목표층에 바짝 대십시오. 레이저 리시버 PRA 30G가 움직이지 않게 붙잡거나 또는 고정해야 합니다.
- PRA 30G에서 버튼을 누르면 자동 메뉴를 불러올 수 있습니다. 감시 기능 을 이용해 자동 정렬 기능을 시작하십시오.
 - 레이저 헤드는 해당 위치에 도달할 때까지 좌측 및 우측으로 움직입니다. 이때 레이저 리시버에서 음향 신호가 반복하여 울립니다.
 - 해당 위치에 도달하면, 회전 레이저는 수평도를 조정합니다. 기호가 잠깐 동안 표시되고 음향 신호가 종료됩니다.
 - 회전 레이저가 감시 기능으로 전환됩니다. 외부 영향으로 인한 작은 편차는 자동으로 조정되며, 레이저빔은 레이저 리시버의 표시 화면에 맞춰 발사됩니다.
 - 자동 정렬에 실패하면, 짧은 음향 신호가 울리고 기호가 잠깐 동안 표시됩니다.
- 감시 모드가 활성화되어 있는 동안 목표층에서 레이저 리시버 PRA 30G를 제거하지 마십시오.
- 레이저 리시버 PRA 30G에서 버튼을 더블 클릭하십시오.
 - 자동 정렬 도중: 자동 정렬 조기 종료.
 - 감시 기능이 활성화된 경우: 감시 기능을 종료하십시오.

5.10 경사 수동 설정

i 회전 레이저는 사용하는 용도에 따라 장착되어 있거나 안전하게 설치된 상태에 있습니다.

레이저 리시버 PRA 30G와 회전 레이저가 페어링되었습니다.

레이저 리시버 PRA 30G와 회전 레이저의 수신면은 서로 마주 본 상태로 상호 작용을 합니다. 회전 레이저에서 가장 잘 작동되는 수신면은 배터리가 끼워져 있는 면입니다.

- 회전 레이저를 경사면 위쪽 모서리 또는 아래쪽 모서리 부분에 위치시키십시오.
- 회전 레이저를 헤드의 조준 장치 위쪽으로 경사면과 평행하게 정렬하십시오.
- 회전 레이저 및 레이저 리시버 PRA 30G의 버튼을 누르십시오.
 - 수평도 측정이 이루어진 직후 레이저빔이 켜지고 회전하고 자동 수평도 측정 LED가 지속적으로 점등됩니다.
- 회전 레이저의 버튼을 누르십시오.
 - 회전 레이저에서 경사 모드 LED가 계속 점등됩니다.
 - 레이저 리시버 PRA 30G에 경사 모드 기호가 나타납니다.
- 레이저 리시버의 또는 버튼을 눌러 레이저층의 경사를 기울이십시오.

i 수동으로 경사를 설정하는 경우 회전 레이저가 레이저층의 수평도를 1회 조정한 후 확정합니다. 본 회전 레이저는 환경 조건의 변화 그리고/또는 고정 위치가 밀리면서 발생되는 편차에 대해 경사진 레이저층의 수평도를 조정하지 않음에 유의하십시오. 진동, 온도 변화 및 시간이 지나면서 발생할 수 있는 기타 작용으로 인해 레이저층의 위치에 영향을 미칠 수 있습니다.

5.11 경사면 어댑터 PRA 79를 이용한 경사 설정

i 경사면 어댑터 PRA 79는 활용하는 용도에 따라 삼각대 또는 벽 홀더에 장착할 수 있습니다.
경사면 어댑터 PRA 79의 경사각은 0°도로 맞춰져 있습니다.



- 회전 레이저를 경사면 어댑터 PRA 79에 장착하십시오. 경사면 어댑터 PRA 79의 설명서 내용에 유의하십시오. 회전 레이저의 조작부가 나를 향하도록 합니다.
- 회전 레이저를 경사면 위쪽 모서리 또는 아래쪽 모서리 부분에 위치시키십시오.
- 회전 레이저의 ① 버튼을 누르십시오.
 - 수평도 측정이 이루어진 직후 레이저빔이 커지고 회전하고 자동 수평도 측정 LED가 지속적으로 점등 됩니다.
- 회전 레이저의 ॥ 버튼을 누르십시오.
 - 회전 레이저에서 경사 모드 LED가 계속 점등됩니다.
- 경사면 어댑터 PRA 79에서 원하는 경사각을 설정하십시오.



i 수동으로 경사를 설정하는 경우 회전 레이저가 레이저총의 수평도를 1회 조정한 후 확정합니다. 본 회전 레이저는 환경 조건의 변화 그리고/또는 고정 위치가 밀리면서 발생되는 편차에 대해 경사진 레이저총의 수평도를 조정하지 않음에 유의하십시오. 진동, 온도 변화 및 시간이 지나면서 발생할 수 있는 기타 작용으로 인해 레이저총의 위치에 영향을 미칠 수 있습니다.

5.12 경사 자동 설정 ॥



회전 레이저는 사용하는 용도에 따라 장착되어 있거나 안전하게 설치된 상태에 있습니다.

레이저 리시버 PRA 30G와 회전 레이저가 페어링되었습니다.

레이저 리시버 PRA 30G와 회전 레이저의 수신면은 서로 마주 본 상태로 상호 작용을 합니다. 회전 레이저에서 가장 잘 작동되는 수신면은 배터리가 끼워져 있는 면입니다.

- 회전 레이저를 경사면 위쪽 모서리 또는 아래쪽 모서리 부분에 위치시키십시오.
- 회전 레이저 및 레이저 리시버 PRA 30G의 ① 버튼을 누르십시오.
 - 수평도 측정이 이루어진 직후 레이저빔이 커지고 회전하고 자동 수평도 측정 LED가 지속적으로 점등 됩니다.
- 회전 레이저의 ॥ 버튼을 누르십시오.
 - 회전 레이저에서 경사 모드 LED가 계속 점등됩니다.
 - 레이저 리시버 PRA 30G에 경사 모드 기호가 나타납니다.
- 레이저 리시버 PRA 30G의 표시 흠을 경사총의 다른 모서리에 위치시키십시오.
- 레이저 리시버 PRA 30G에서 **auto** 버튼을 더블 클릭하여 자동 정렬을 시작하거나 또는 자동 메뉴에서 해당 기능을 선택하십시오.
 - 회전 레이저가 레이저 리시버 PRA 30G의 표시 흠에 도달할 때까지 X축에서 자동으로 레이저총을 기울입니다. 이때 레이저 리시버에서 음향 신호가 반복하여 울립니다.
 - 해당 위치에 도달하면, 회전 레이저는 Y축에서 수평도를 조정합니다. 성공적으로 작업을 종료하면 5초 간 지속음이 울립니다. 기호가 잠깐 동안 표시됩니다.
 - 자동 정렬에 실패하면, 짧은 음향 신호가 울리고 기호가 잠깐 동안 표시됩니다.
- 레이저 리시버 PRA 30G에서 **auto** 버튼을 더블 클릭하면 자동 기울이기가 초기 종료됩니다.



회전 레이저가 잘못된 방향에서 자동 검색을 시작한 경우, **auto** 버튼을 눌러 검색 방향을 바꾸십시오.

5.13 수동 스캔 라인 기능

- 회전 레이저의 ① 버튼을 누르십시오.
- 회전 레이저를 원하는 위치/높이에 놓으십시오. 스캔 라인 기능은 수평, 수직 및 경사 모드에서 모두 사용 가능합니다.
- PRA 30G에서 **■** 버튼을 눌러 메뉴를 불러올 수 있습니다.
- 스캔 라인 기능 메뉴 항목을 선택하십시오.
- 라인 폭 설정을 위한 하위 메뉴를 통해 스캔 라인의 폭을 4단계로 설정할 수 있습니다.
- ↖** 및 **↗** 기호를 통해 스캔 라인을 좌측 및 우측으로 이동할 수 있습니다. 그 외에도 레이저 리시버는 레이저빔 영역에 있어서는 안 됩니다.

5.14 자동 스캔 라인 기능

- 회전 레이저의 ① 버튼을 누르십시오.
- 회전 레이저를 원하는 위치/높이에 놓으십시오. 스캔 라인 기능은 수평, 수직 및 경사 모드에서 모두 사용 가능합니다.



3. PRA 30G에서  버튼을 누르면 자동 메뉴를 불러올 수 있습니다.
4. 자동 스캔 라인 기능 을 시작하십시오.
5. 레이저 리시버를 원하는 위치에 놓으십시오. 회전 레이저는 레이저 리시버 영역의 단축 라인에 광선을 집중시킵니다.



스캔 라인의 폭은 PRA 30G의 메뉴를 통해 설정할 수 있습니다. 스캔 라인의 폭을 좀 더 넓게 설정할수록, 더 밝게 표시됩니다.

6. 스캔 라인 기능의 메뉴 항목에서  및  기호를 통해 스캔 라인을 좌측 및 우측으로 이동할 수 있습니다. 그 외에도 레이저 리시버는 레이저빔 영역에 있어서는 안 됩니다.

5.15 충격 경고 기능 비활성화

1. 회전 레이저의  버튼을 누르십시오.
2.  버튼을 누르십시오.
▶ 충격 경고 기능 비활성화 LED가 계속 점등 상태를 유지하는 것은 기능이 비활성화되었음을 나타냅니다.



표준 모드로 돌아가려면 회전 레이저의 전원을 껐다가 다시 켜십시오.

6 레이저 리시버 조작

6.1 배터리를 레이저 리시버 안에 끼우십시오.

- ▶ 배터리를 레이저 리시버 안에 끼우십시오.



국제 표준에 맞춰 제조된 배터리만 사용하십시오.

6.2 회전 레이저와 레이저 리시버 PRA 30G 페어링

1. 두 기기를 대략 0.5m 간격으로 두십시오. 두 기기에서 동시에  버튼을 3초 이상 누르십시오.
▶ 페어링이 성공적으로 종료되면 회전 레이저의 모든 LED가 깜박이고 레이저 리시버 PRA 30G에서 알림음이 울립니다. 레이저 리시버에 잠깐 동안  및  기호가 나타납니다.
▶ 기기가 페어링되었습니다.
▶ 회전 레이저 및 레이저 리시버의 전원이 꺼집니다.
2. 기기의 전원을 다시 켜십시오.

6.3 삼각대 PRA 90과 레이저 리시버 PRA 30G 페어링

1. 두 기기를 대략 0.5m 간격으로 두십시오. 두 기기에서 동시에  버튼을 3초 이상 누르십시오.
▶ 페어링이 성공적으로 종료되면 자동 삼각대 PRA 90의 모든 LED가 깜박이고 레이저 리시버 PRA 30G에서 알림음이 울립니다. 레이저 리시버에 잠깐 동안  및  기호가 나타납니다.
▶ 기기가 페어링되었습니다.
▶ 자동 삼각대 및 레이저 리시버의 전원이 꺼집니다.
2. 기기의 전원을 다시 켜십시오.
▶ 레이저 리시버에 회전 레이저와 자동 삼각대가 표시됩니다.

6.4 레이저 리시버를 이용하여 레이저빔 수신하기

1. 레이저 리시버의  버튼을 누르십시오.
2. 레이저 리시버의 탐지창이 있는 쪽을 레이저빔총에 직접 대십시오.
3. 정렬 중에 레이저 리시버를 움직이지 말고 레이저 리시버와 회전 레이저 사이의 시야가 가려지지 않도록 하십시오.
▶ 레이저빔 감지는 시각 및 청각 신호음으로 표시됩니다.
▶ 레이저 리시버는 회전 레이저와의 간격을 표시합니다.
▶ 레이저 리시버는 300m까지의 거리(반경)에서 사용할 수 있습니다.



6.5 메뉴 옵션 설명

- 메뉴를 불러오려면 버튼을 누르십시오.
- 버튼 및 버튼을 눌려 메뉴에서 탐색할 수 있습니다.
- 선택한 기호는 검은색 배경으로 표시됩니다. 예:
- 활성화된 설정 내역은 검은색 프레임으로 표시됩니다. 예:
- 선택한 내용을 승인하려면 버튼을 누르십시오.

메인메뉴

	표시 기능
	회전 속도
	회전 레이저 설정
	레이저 리시버 설정
	정보
	뒤로. 변경 사항 없이 상위 계층으로 이동하거나 또는 메뉴를 끝냅니다.

표시 기능 메뉴

	라인 폭 설정 메뉴(표시 내용은 현재 설정된 폭을 나타냄)
	라인을 좌측으로 이동
	라인을 우측으로 이동

라인 폭 설정 하위 메뉴

	폭
	중간
	좁음
	지점

회전 속도 메뉴

	분당 회전수 300회
	분당 회전수 600회
	분당 회전수 1200회

회전 레이저 설정 메뉴

	수면 모드
	충격 경고
	광선 영역의 스위치 OFF

충격 경고 하위 메뉴

	1단계, 감도 높음
--	------------



	2단계, 감도 중간
	3단계, 감도 낮음

수면 모드 하위 메뉴

	수면 모드 커짐
	수면 모드 꺼짐

광선 영역의 스위치 OFF 하위 메뉴

	예: 광선 영역 상단 좌측 활성화됨
	예: 광선 영역 상단 좌측 비활성화됨
	다른 광선 영역도 동일한 방식으로 활성화 및 비활성화됩니다.

레이저저 리시버 설정 메뉴

	볼륨
	정확도

볼륨 하위 메뉴

	음향 제거
	1단계 볼륨
	2단계 볼륨
	3단계 볼륨

정확도 하위 메뉴

	1 mm
	2 mm
	5 mm
	10 mm
	25 mm

정보 메뉴

	소프트웨어 버전
	서비스 일정
	QR 코드

자동 메뉴

버튼을 한 번 누르면, 자동 메뉴를 불러옵니다.

	자동 정렬
--	-------



	감시 기능을 이용한 자동 정렬
	자동 스캔 라인 기능

6.6 PRA 83 훌더가 있는 레이저 리시버 15

- 레이저 리시버를 비스듬하게 위쪽에서 PRA 83의 고무 케이스 안에 끼우십시오.
- 이제 고무 케이스가 레이저 리시버를 완전히 감쌀 때까지 레이저 리시버를 고무 케이스쪽으로 누르십시오.
- 고무 케이스를 자력이 있는 손잡이에 끼우십시오.
- ① 버튼을 누르십시오.
- 손잡이의 회전 손잡이를 여십시오.
- 수신기 훌더 PRA 83을 텔레스코프 또는 수평조정 바에 고정시키고 손잡이를 돌려서 끼우십시오.
 - 측정을 위해 레이저 리시버가 준비되어 있습니다.

6.7 PRA 80 훌더가 있는 레이저 리시버 15

- PRA 80의 마개를 열고 레이저 리시버를 끼우십시오.
- PRA 80의 마개를 닫으십시오.
- ① 버튼을 누르십시오.
- 손잡이의 회전 손잡이를 여십시오.
- 수신기 훌더 PRA 80을 텔레스코프 또는 수평조정 바에 고정시키고 손잡이를 돌려서 끼우십시오.
 - 측정을 위해 레이저 리시버가 준비되어 있습니다.

6.8 PRA 81 훌더가 있는 레이저 리시버 15

- PRA 81의 마개를 열고 레이저 리시버를 끼우십시오.
- PRA 81의 마개를 닫으십시오.
- ① 버튼을 누르십시오.
- 레이저 리시버의 탐지창이 있는 쪽을 레이저빔총에 직접 대십시오.
- 거리 표시기가 0을 표시하도록 레이저 리시버를 위치시키십시오.
- 줄자로 원하는 간격을 측정하십시오.

7 관리 및 유지보수

7.1 관리 및 유지보수



경고

배터리가 끼워진 상태에서 부상 위험!

- 관리 및 수리 작업을 진행하기 전에 항상 배터리를 제거하십시오!

기기 관리

- 공구에 부착된 오염물질을 조심스럽게 제거하십시오.
- 하우징은 약간 물을 적신 천으로만 닦으십시오. 플라스틱 부품을 손상시킬 수 있으므로 절대로 실리콘이나 함유된 보호제를 사용하지 마십시오.

리튬 이온 배터리 관리

- 배터리를 오일 및 그리스가 묻지 않도록 깨끗하게 유지하십시오.
- 하우징은 약간 물을 적신 천으로만 닦으십시오. 플라스틱 부품을 손상시킬 수 있으므로 절대로 실리콘이나 함유된 보호제를 사용하지 마십시오.
- 습기가 스며들지 않도록 주의하십시오.

유지보수

- 눈에 보이는 모든 부품은 정기적으로 손상 여부를 점검하고 조작 요소가 아무 문제 없이 작동하는지 점검 하십시오.
- 손상 그리고/또는 기능 장애 시 배터리로 구동되는 기기를 작동하지 마십시오. 바로 Hilti 서비스 센터에서 수리받으십시오.
- 관리 및 수리 작업 후 모든 보호장치를 장착한 후 기능을 점검하십시오.

레이저 방출구청 청소

- 레이저 방출구에서 입으로 불어서 먼지를 제거하십시오.



- 레이저 방출구에 손가락을 접촉하지 마십시오.



거친 세척제는 유리에 흠집을 낼 수 있으며, 이에 따라 기기의 정확도가 손상될 수 있습니다. 플라스틱 부품을 손상시킬 수 있으므로 절대로 순수 알코올 또는 물을 제외한 다른 액체를 사용하지 마십시오. 허용 온도 한계값을 준수하여 장비를 건조시키십시오.

7.2 Hilti 측정 기술 서비스 센터

Hilti 측정 기술 서비스 센터는 점검 후 편차가 있는 경우 기기를 복원하여 기기의 품질 인증 사항을 다시 점검 합니다. 점검하는 시점에 품질 인증은 서비스 센터를 통해 서면 인증서를 통해 승인됩니다. 권장사항:

- 사용 정도에 따라 적절한 검사 주기를 선택하십시오.
- 기기 하중이 특별히 높았던 경우, 중요한 작업을 시작하기 전 등 최소 일 년에 한 번은 Hilti 측정 기술 서비스 센터에서 점검을 받으십시오.

Hilti 측정 기술 서비스 센터에서 점검 받았다고 해서 기기 사용 전이나 사용 도중 기기 점검 의무가 없어지는 것은 아닙니다.

7.3 측정 정밀도 점검

기술 제원을 준수하기 위해 기기를 규칙적으로 (적어도 대형/중요 측정 시작 전마다) 점검해야 합니다.

기기가 높은 곳에서 떨어진 후에는 작동 성능을 점검해야 합니다. 다음 조건 하에서 기기가 완벽하게 작동된다 고 가정할 수 있습니다.

- 낙하 시에 기술자료에 표시된 낙하 높이를 초과하지 않았습니다.
- 기기는 낙하 전에도 고장 없이 작동하였습니다.
- 기기가 낙하 시에 기계적으로 손상되지 않았습니다(예: 펜타프리즘 파손).
- 기기가 사용 시에 회전식 레이저빔을 생성합니다.

7.4 수직 주축과 수평축 점검 16

- 삼각대를 벽에서 약 20 m 떨어진 거리에 세우고, 수준기 중앙에 삼각대 헤드를 수평으로 조정합니다.
- 기기를 삼각대에 장착하고 기기 헤드를 타겟 표시를 이용하여 벽으로 조정합니다.
- 그림 a: 리시버를 이용하여 한 점(점 1)을 잡아 벽에 표시합니다.
- 기기 축을 기준으로 기기를 시계 방향으로 90° 회전시킵니다. 이때 기기의 높이가 수정되어서는 안 됩니다.
- 그림 b: 레이저 리시버를 이용하여 두 번째 점(점 2)을 잡아 벽에 표시합니다.
- 그림 c 및 d: 앞 두 단계를 두 차례 더 반복하고 리시버를 이용하여 점 3과 점 4를 잡아 벽에 표시합니다.



세심한 작업 실행 시, 표시된 점 1과 3(주축) 또는 점 2와 4(수평축)의 수직 간격이 각각 < 2 mm 이어야 합니다(20 m에서). 편차가 큰 경우 캘리브레이션을 위해 기기를 Hilti 서비스 센터로 보내주십시오.

7.5 수직축 점검 17

- 기기를 벽으로부터 약 1 ~ 10m 떨어진 가장 평평한 바닥에 수직으로 세웁니다.
- 손잡이를 벽에 나란히 정렬하십시오.
- 기기 전원을 켜고 기준점 (R)을 바닥에 표시합니다.
- 수신기를 이용하여 벽의 아래쪽 끝에 점 (A)를 표시합니다.
- 리시버를 이용하여 점 (B)를 약 10m 높이에 표시합니다.
- 기기를 180° 회전시켜 바닥에 있는 기준점 (R)과 벽 하단에 있는 표시점 (A)에 맞춥니다. 이를 위해 자동 정렬 기능을 사용할 수 있습니다.
- 수직 레이저총을 자동으로 정렬하십시오. → 페이지 199
- 리시버를 이용하여 점 (C)를 약 10m 높이에 표시합니다.
 - 제대로 진행한 경우라면 두 표시점 (B) 및 (C)의 수평 간격이 2mm보다 작아야 합니다(10m인 경우). 편차가 큰 경우 캘리브레이션을 위해 기기를 Hilti 서비스 센터로 보내주십시오.



8 운반 및 보관

8.1 운반 및 보관

충전식 공구 및 배터리 운반

주의

운반 시 돌발적으로 작동됨!

- ▶ 제품은 항상 배터리를 장착하지 않은 상태로 운반하십시오!

충전식 공구 및 배터리 보관

경고

배터리 결함 또는 방전으로 인한 돌발적인 손상 !

- ▶ 제품은 항상 배터리를 장착하지 않은 상태로 보관하십시오!

▶ 제품 및 배터리를 냉각 및 건조시켜 보관하십시오. 기술자료에 제시된 허용 온도 한계값에 유의하십시오.

▶ 배터리를 충전기에 보관하지 마십시오. 충전 후에는 항상 배터리를 충전기에서 분리하십시오.

▶ 배터리는 절대 직사광선이 들어오는 곳, 열원 위 또는 유리 뒤쪽에 보관하지 마십시오.

▶ 제품 빛 배터리는 건조한 상태로 어린이나 외부인의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

▶ 제품 및 배터리를 사용하기 전에 그리고 장시간 보관한 후에는 항상 손상 여부를 점검하십시오.

9 문제 발생 시 도움말

본 도표에 제시되어 있지 않거나 스스로 해결할 수 없는 문제가 발생한 경우 Hilti 서비스 센터에 문의해주세요.

장애	예상되는 원인	해결책
기기가 작동하지 않음.	배터리가 완전하게 삽입되지 않음.	▶ 찰칵하는 소리가 들릴 때까지 배터리를 맞물려 고정시키십시오.
	배터리가 방전되었음.	▶ 배터리를 교체하고 방전된 배터리를 충전하십시오.
	기기에 오류가 있음.	▶ 기기를 껐다가 다시 켜십시오. 계속해서 오류가 존재하는 경우, Hilti 서비스 센터에 문의하십시오.
배터리가 평소보다 더 빨리 방전됨.	주변 온도가 너무 낮음.	▶ 배터리를 서서히 실내 온도로 가열하십시오.
배터리를 밀어 넣을 때 찰칵하는 소리가 들리지 않음.	배터리 래치 오염됨.	▶ 배터리 래치를 청소하고 배터리를 다시 끼우십시오.
기기 또는 배터리에서 과도한 열 발생.	전기적 결함	▶ 즉시 기기를 끄고, 배터리를 분리하여 관찰한 후 냉각시키십시오. Hilti 서비스 센터에 문의하십시오.
	심각한 오류. 회전 레이저에서 모든 LED가 깜박임.	▶ 계속 작업 불가능. 모든 기기를 껐다가 다시 켜십시오.



장애	예상되는 원인	해결책
	이 경고 메시지는 항상 해당 기호와 함께 나타납니다.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 해결책은 해당 기호를 참고하십시오.
경고		
	회전 레이저와 레이저 리시버의 페어링이 불가능함.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 기기의 페어링에 관한 설명서 내용을 정확하게 준수하십시오. ▶ 회전 레이저와 레이저 리시버를 페어링하십시오. → 페이지 202
페어링에 실패함		
	삼각대와 레이저 리시버의 페어링 가능.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 기기의 페어링에 관한 설명서 내용을 정확하게 준수하십시오. ▶ 삼각대와 레이저 리시버를 페어링하십시오. → 페이지 202
페어링에 실패함		
	충격 경고가 작동됨.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 회전 레이저를 안전하고 진동이 없는 곳으로 옮기십시오. ▶ 충격 경고 기능의 감도를 변경시키십시오. ▶ 충격 경고 기능을 비활성화시킬 수 있습니다. → 페이지 202
충격 경고		
	레이저가 너무 심하게 기울어짐, 수평도 측정 불가능.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 레이저 위치를 최대한 직각으로 유지하십시오. ▶ 회전 레이저의 전원을 커십시오. → 페이지 198
레이저 위치 경고		
	레이저 리시버가 자동 경사 조정 영역을 벗어남.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 경사면 어댑터 PRA 79를 이용하여 레이저총의 경사를 설정하십시오. → 페이지 200
경사 경고		
	감시 기능 불가능 또는 중단됨.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 회전 레이저 및 레이저 리시버의 위치를 점검하고 필요에 따라 기기를 다시 정렬하십시오. ▶ 레이저총에서 장애물을 제거하십시오. ▶ 이후 감시 기능을 다시 시작하십시오. ▶ 감시 기능을 이용해 수직 자동 정렬 기능을 사용할 수 있습니다. → 페이지 200
감시 모드 경고		
	자동 높이 조절 불가능.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 삼각대가 페어링되지 않았음. 삼각대, 회전 레이저와 레이저 리시버를 페어링하십시오. ▶ 삼각대를 커십시오. ▶ 회전 레이저의 전원을 커십시오.
높이 조절 경고		



장애	예상되는 원인	해결책
	회전 레이저의 배터리 충전 상태가 낮음.	▶ 배터리를 충전하십시오.
	레이저 리시버의 배터리 충전 상태가 낮음.	▶ 배터리를 충전하십시오.
	삼각대의 배터리 충전 상태가 낮음.	▶ 배터리를 충전하십시오.
	기기가 수면 모드에 있음. 수면 모드 활성화됨.	▶ 수면 모드를 활성화/비활성화하십시오.

10 RoHS (유해물질 사용 제한 지침)

아래 링크에서 유해물질에 관한 도표를 확인할 수 있습니다. qr.hilti.com/r7677226.
 RoHS 도표로 이어지는 링크는 본 문서 끝에 QR 코드 형식으로 제시되어 있습니다.

11 폐기



부적절한 폐기로 인한 부상 위험! 새어나오는 가스 또는 용액으로 인한 건강상의 위험.

- ▶ 손상된 배터리는 전달하지 마십시오!
- ▶ 비전도성 소재로 연결 단자를 막아 두어 단락이 발생하지 않게 하십시오.
- ▶ 배터리가 어린이의 손에 닿지 않도록 폐기하십시오.
- ▶ **Hilti Store**에서 배터리를 폐기하거나 또는 담당 폐기물 처리 업체에 문의하십시오.

 **Hilti** 제품은 대부분 재사용이 가능한 소재로 제작되었습니다. 재활용을 위해 개별 부품을 분리하여 주십시오. **Hilti**는 대부분의 국가에서 재활용을 위해 노후기기를 수거해 갑니다. **Hilti** 고객 서비스 센터 또는 판매 상담자에게 문의하십시오.



- ▶ 전동 공구, 전자식 기기 및 배터리를 일반 가정 쓰레기로 폐기하지 마십시오!

12 제조회사 보증

- ▶ 보증 조건에 관한 질문사항은 현지 **Hilti** 파트너사에 문의하십시오.



原版操作说明

1 关于本操作说明的信息

1.1 关于本操作说明

- 首次使用或操作产品前，先阅读本操作说明。这是安全、无故障操作和使用产品的先决条件。
- 请注意本操作说明中以及产品上的安全说明和警告。
- 请务必将本操作说明与本产品保存在一起，确保将操作说明随产品一起交给他人。

1.2 使用符号的说明

1.2.1 警告

警告是为了提醒您在处理或使用此产品时会发生的危险。使用以下信号词：



-危险-

危险！

- 用于让人们能够注意到会导致严重身体伤害或致命的迫近危险。



-警告-

警告！

- 用于提醒人们注意可能导致严重或致命伤害的潜在危险。



-小心-

小心！

- 用于提醒人们注意可能造成人身伤害、设备损坏或其他财产损失的潜在危险情况。

1.2.2 文档中的符号

本文档中使用下列符号：

	请在使用之前阅读操作说明。
	使用说明和其他有用信息
	处理可回收材料
	不得将电气设备和电池作为生活垃圾处置

1.2.3 图示中的符号

图示中使用了下列符号：

	这些编号指本操作说明开始处的相应图示。
	图示中的编号反映操作顺序，可能与文本中描述的步骤不同。
	概览图示中使用了项目参考号，该参考号指的是产品概览部分中使用的编号。
	这些符号旨在提醒您在操作本产品时要特别注意的某些要点。

1.3 与产品相关的符号

1.3.1 产品使用的符号

产品上可以使用下列符号：

	本产品支持无线数据传输，兼容 iOS 和 Android 平台。
	使用 Hilti 锂离子电池类型系列。请遵守“预期用途”一章中所述信息。



Li-Ion	锂离子电池
	切勿将电池用作敲击工具。
	请勿让电池掉落。切勿使用受到撞击或有任何损坏的电池。

1.4 在产品上

激光信息

	2 级激光基于 IEC60825-1 / EN60825-1:2007 标准, 符合 CFR 21 § 1040 (第 50 号激光公告)。 不要直视激光束。
--	--

1.5 产品信息

HILTI 产品经设计适用于专业用户，只有经过专门训练的授权人员才允许操作、维修和维护本产品。必须将任何可能的危险专门告知该人员。不按照既定用途使用或由未经培训的人员不正确地使用本产品及其辅助设备可能会带来危险。

型号名称和序列号印在铭牌上。

- ▶ 在下表中填写序列号。在联系 Hilti 维修中心或当地 Hilti 机构询问产品时, 将要求您提供产品的详细信息。

产品信息

旋转激光器 激光接收器	PR 30-HVSG A12 PRA 30G
分代号	02
序列号	

1.6 符合性声明

按照我们单方面的责任, 我们声明本产品符合下列适用指令和标准 : 一致性声明副本位于本文档结尾处。技术文档在此处归档 :

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Tool Certification | Hiltistrasse 6 | D-86916 Kaufering, Germany

2 安全

2.1 有关安全的基本信息

请阅读所有安全说明和其它说明。未能遵守安全说明和其他说明可能导致电击、火灾和/或重伤。

保留所有安全注意事项和说明, 以供将来参考。安全预防措施中使用的术语“电动工具”指电源供电(有线)的电动工具或电池供电(无线)的电动工具。

2.2 一般性安全措施

- ▶ 保持警觉, 注意您正在执行的作业, 并且在操作电动工具的过程中利用自己的常识判断。当您疲劳或受到药物、酒精或医疗影响时, 请不要使用电动工具。当操作电动工具时, 瞬间的分心都可能导致严重的人身伤害。
- ▶ 不得做出使安全装置无效的行为, 并且不得除去安全信息和警告提示。
- ▶ 让儿童远离激光设备。
- ▶ 未按照正确的程序打开设备可能发出 2 级以上的激光辐射。只能由 Hilti 维修中心对设备进行维修。
- ▶ 在远高于或远低于眼睛高度的位置投射激光束。
- ▶ 应考虑周围环境的影响。不要将设备用于存在火灾或爆炸危险的场合。
- ▶ 遵照 FCC §15.21 的声明 : 未经 Hilti 明确批准的变更或改装会限制用户操作本设备的权利。
- ▶ 在设备掉落或受到其它机械应力后, 您必须检查其精度。
- ▶ 在温暖与极冷环境之间来回移动设备时, 应先使其适应新环境, 然后再使用设备。
- ▶ 当使用适配器或配件时, 确保设备牢固安装。
- ▶ 保持激光孔清洁, 以避免测量误差。
- ▶ 设备的设计充分考虑了现场使用的苛刻条件, 但是我们也必须象爱护其它光学和电子仪表 (例如双筒望远镜、眼镜、照相机) 一样精心地爱护它。
- ▶ 尽管设备已采取防湿气侵入措施, 但必须将其擦干后才能放入运输箱。



2179603

中文 211

- ▶ 在使用设备进行重要的测量工作之前，应检查设备。
- ▶ 在使用设备的同时反复检查精度。
- ▶ 确保工作场所照明良好。
- ▶ 不要将激光器暴露在雨水或潮湿环境中。
- ▶ 不要触碰触点。
- ▶ 仔细维护本设备。检查并确认运动部件正常运转且不会卡住，并确保部件断裂或损坏时不会妨碍设备的运行。如果损坏，则在使用前先修理设备。许多事故都是由于设备维护不良造成的。

2.3 工作区域准备充分

- ▶ 保证即将执行测量的区域的安全。安装该激光工具时，确保激光束没有对准他人或自己。
- ▶ 当使用梯子进行工作时，应避免不利的身体位置。应确保以安全的站姿工作并一直保持身体平衡。
- ▶ 在反光目标物或反光表面附近以及通过玻璃板或类似材料读取的读数可能导致结果不正确。
- ▶ 确保将本工具安放在稳定的水平面上（不要使其受到振动）。
- ▶ 使用工具时不要超过其规定的限值。
- ▶ 按照操作说明并以特定类型工具特有的方式使用工具及其配件等。同时要考虑工作环境和将要执行的工作。将工具用于指定用途以外的任何用途都将导致危险。
- ▶ 不允许在高架高压电缆附近使用伸缩杆。

2.4 电磁兼容性

虽然工具符合适用指令的严格要求，但是 Hilti 不排除下列可能性：

- 工具可能受到强电磁辐射的影响，进而导致不当操作。
在这些情况下，或如果您不确定，应当通过其他方式执行验证性测量。
- 本工具可能干扰其他设备（比如飞机导航设备）。

2.5 二级激光产品的激光级别

根据 IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007，本工具属于二级激光产品。工具无需进一步的保护措施就可以使用。



-小心-

人身伤害的危险！也不要将激光束对准他人。

- ▶ 绝对不要直视激光束源。在眼睛直接接触激光束的情况下，请闭上眼睛并扭头以避开光束。

2.6 小心地使用电池供电工具


- ▶ 不要使电池暴露在高温和日光直射条件下，使其远离火源。会有爆炸危险。
- ▶ 请勿拆开、挤压或烧毁电池，不要让它们暴露在超过 80°C (176°F) 的高温下。接触腐蚀性物质会带来火灾、爆炸或受伤危险。
- ▶ 不要使电池承受过重的机械冲击，不要抛掷电池。
- ▶ 电池必须放在儿童的接触范围之外。
- ▶ 注意避免湿气侵入。湿气侵入可能会导致短路，从而造成烧伤或火灾危险。
- ▶ 如果持续滥用电池，则可能会造成液体从电池中泄漏出来。注意避免接触该液体。如果意外接触到液体，应用水冲洗。如果液体接触眼睛，也请就医。接触到从电池中泄漏出来的液体会导致疼痛或灼伤。
- ▶ 只能使用经认可与适用工具配套的电池型号。如果使用其它电池或将电池用于非指定用途，则会有火灾和爆炸危险。
- ▶ 将电池存放在凉爽且干燥的地方。切勿将电池存放在阳光直射或热源处，例如加热器/散热器上或玻璃后方。
- ▶ 当不使用时，让电池和充电器远离回形针、硬币、钥匙、钉子、螺钉或其它会在电池接线端或充电器触点上导致短路的小金属物件。电池或充电器的触点短路可能导致烧伤或引起火灾。
- ▶ 对于已损坏的电池（例如出现裂纹、部件断裂、触点弯曲或压入和/或拉出的电池），请不要充电或继续使用。
- ▶ 充电时只能使用制造商指定的充电器。适合某种类型电池的充电器如果被用于为另一类型电池充电，则可能会带来火灾危险。
- ▶ 遵守适用于锂离子电池运输、储存和使用的专用指南。
- ▶ 装运或邮递本工具前，必须对电池进行绝缘或将其从工具中取出。否则电池泄漏可能会损坏工具。
- ▶ 如果电池在未使用期间显著变热，则可能指示电池或工具/电池系统发生了故障。在这种情况下，将工具置于非易燃性区域，使其远离易燃性材料，然后在此进行观察，使其冷却。



3 说明

3.1 产品概述

3.1.1 PR 30-HVSG A12 旋转激光器 1



3.1.2 PR 30-HVSG A12 控制面板 2

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ① 斜面模式按钮和 LED | ⑤ “打开/关闭”按钮 |
| ② 冲击警告功能按钮和 LED | ⑥ 监控模式 LED (仅适用于自动垂直对准) |
| ③ 旋转速度按钮 | ⑦ 电池充电状态 LED |
| ④ “打开/关闭”和“自动调平”状态 LED | |

3.1.3 PRA 30G 激光接收器和控制面板 3

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ① “菜单”按钮 | ⑤ 增加倾角 (向右)。向上移动 PRA 90。在菜单中导览。 |
| ② 减少倾角 (向左)。向下移动 PRA 90。在菜单中导览。 | ⑥ “打开/关闭”按钮 |
| ③ 自动对准/监控模式/标记功能 | ⑦ 显示屏 |
| ④ OK 按钮 | ⑧ 标记槽口 |
| | ⑨ 探测窗 |

3.1.4 PRA 30G 激光接收器显示屏 4

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ① 激光束与标记槽口之间的距离 | ④ 电池状态指示器 |
| ② 音量指示器 | ⑤ 精度指示器 |
| ③ 指示光束段关闭还是打开的指示器 | ⑥ 接收机相对于激光平面高度的位置 |

3.2 合规使用

所述产品是一款具备旋转可见激光束的旋转激光器，该激光器可由人操作。本工具设计用于测定、传输和检查水平度、垂直度、斜度和直角。

- ▶ 本产品仅限使用 Hilti B12/2.6 或 B 12-30 Li-Ion 电池。
- ▶ 本产品仅限使用 C 4/12-50Hilti 充电器。



3.3 自动调平

工具打开后，会进行自动调平。LED 指示当前工作状态。自动调平启用，并可通过  按钮停用。本工具可直接安装在地面或地板、三脚架或合适的安装支架上。

3.4 自动对准

凭借自动对准功能，只需单人即可使激光平面与激光接收器对准。旋转激光器如下检测适用的对准方向：

- 水平 (搭配 PRA 90 自动三脚架和 PRA 30G 激光接收器)。
- 沿 X 轴倾斜 (搭配 PRA 30G 激光接收器)。
- 垂直 (搭配 PRA 30G 激光接收器)。

3.5 倾斜

可手动或自动执行倾斜。对于较大的倾角，可使用 PRA 79 斜度适配器。

3.6 监控功能

旋转激光器与 PRA 30G 激光接收器一起监控激光平面的对准情况。如果对准出现偏差，则系统校正激光平面的方向，将其保持在激光接收器的零点。旋转激光器可校正由温度波动、风力或其它此类影响因素造成的所有错误。如果旋转激光器与激光接收器之间的光连接 (瞄准线) 中断超过两分钟，则系统指示错误。在垂直对准期间，只能通过“自动”菜单启用监控功能。

3.7 自动关闭

如果不能自动调平，则工具自动关闭，因为旋转激光器：

- 相对于水平面倾斜过大 (除了处于斜面模式时)。
- 以机械方式锁定。
- 已因碰撞或振动而受到冲击，从而不再保持水平。
- 已识别到故障。

当工具自动关闭时，旋转停止且所有 LED 都闪烁。

3.8 冲击警告功能

如果旋转激光器在运行期间因受到冲击而不再保持水平，则内置冲击警告功能会将工具切换至警告模式。只有完成自动调平两分钟后，冲击警告功能才会启动。如果在这两分钟的时间内按下控制面板上的某个按钮，则要再经过两分钟后，冲击警告功能才会启动。如果旋转激光器处于警告模式：

- 所有 LED 一起闪烁。
- 激光器停止旋转。
- 激光束关闭。

可使用 PRA 30G 激光接收器设置冲击警告功能的灵敏度。

如果地面或地板并非无振动或当您在斜面模式下工作时，可通过按下  按钮关闭冲击警告功能。

- ▶ 停用电击警报功能。→ 页码 220

3.9 睡眠模式

可在工间休息期间或在其它活动期间启用旋转激光器的休眠模式。处于该状态时，与激光平面或倾斜有关的所有设置均被保留。休眠模式能够节省电量并延长电池寿命。

可使用 PRA 30G 激光接收器激活/停用休眠模式。

 休眠模式最长可保持激活 4 小时。这段时间过后，系统自动关闭。

3.10 关闭光束段

可停用激光束路径的单独段，从而：

- 避免使您自己或旁观者暴露于激光束。
- 避免影响附近正在执行的其它测量或对准工作。



3.11 激光接收器/遥控装置

Hilti 激光接收器以数字形式指示激光接收器上的标记槽口与接收器上探测区域中激光束到达位置 (激光平面) 之间的距离。也可远距离接收激光束。PRA 30G 既可用作激光接收器，又可用作旋转激光器的遥控装置。

3.12 将配件与设备配对

将配件与设备配对

配对是使配件和设备能够相互进行无线通信的操作。

旋转激光器和激光接收器在出货时已经配对。这有助于确保在其它无线设备附近无故障运行。

未完成首次配对的附加激光接收器或 PRA 90 自动三脚架无法使用。

- ▶ 将旋转激光器与激光接收器配对。→ 页码 221
- ▶ 将三脚架与激光接收器配对。→ 页码 221

3.13 LED 指示器

旋转激光器配备多个 LED 指示灯。

状态	含义
所有 LED 闪烁。	工具受到撞击、因受到冲击而不再保持水平或有故障。
自动调平 LED 以绿色闪烁。	工具处于调平状态。
自动调平 LED 以绿色常亮。	工具已自我调平/正在正常工作。
冲击警告 LED 以橙色常亮。	电击警告模式已停用。
倾斜 LED 以橙色常亮。	斜面模式启用。
监控 LED 以橙色闪烁。	工具正在将激光平面与 (PRA 30G) 参考点对准。
监控模式 LED 以橙色常亮。	工具处于监控模式。与参考点 (PRA 30G) 正确对准。

3.14 锂离子电池充电状态指示灯

锂离子电池配备充电状态显示屏。

状态	含义
4 个 LED 亮起。	充电状态 : 75% 至 100%
3 个 LED 亮起。	充电状态 : 50% 至 75%
2 个 LED 亮起。	充电状态 : 25% 至 50%
1 个 LED 亮起。	充电状态 : 10% 至 25%
1 个 LED 闪烁。	充电状态 : < 10%



在工具操作过程中，电池的充电状态通过工具上的显示屏指示。

工具未运行时，可通过轻轻按下释放按钮指示电池的充电状态。

充电期间的充电状态通过电池上的 LED 进行指示 (请参照充电器的操作说明)。

3.15 包装清单

PRA 30G 旋转激光器、PRA 54 激光接收器/遥控装置、2 块电池 (AA 电池)、PR 30-HVSG A12 目标板、操作说明。

经批准可以与本产品搭配使用的其他系统产品，可以在您当地的 www.hilti.group 购买或访问 Hilti Store 在线订购。

4 技术数据

4.1 旋转激光器技术数据

	PR 30-HVSG A12
额定电压	10.8 V
额定电流	120 mA



	PR 30-HVSG A12
最大相对湿度	80 %
高于参考高度的最大使用高度	2,000 m
接收范围 (直径) PRA 30G	2 m ... 300 m
通信范围 (PRA 30G)	200 m
10 m 时的精度 (标准环境条件, 遵照 MIL-STD-810G)	±1.0 mm
激光等级	2 级, 可见
自调平范围	±5°
工作温度	-10 °C ... 50 °C
存放温度	-25 °C ... 60 °C
重量 (包含 B12/2.6 或 B 12-30 电池)	2.5 kg
掉落测试高度 (标准环境条件, 遵照 MIL-STD-810G)	1.5 m
防护等级符合 IEC 60529 标准 (除了电池和电池盒之外)	IP66
垂准光束	恒定光束, 垂直于旋转平面
最大发射功率	7.3 dBm
频率	2,400 MHz ... 2,483.5 MHz

4.2 激光接收机技术数据

额定电压	3 V
额定电流	150 mA
最大相对湿度	80 %
高于参考高度的最大使用高度	2,000 m
指示器范围, 与零点的距离	±52 mm
激光平面指示精度	±0.5 mm
探测区域长度	≤ 120 mm
自壳体上边缘的中央指示	75 mm
自动关机前的无检测时间	15 min
PR 30-HVSG A12 遥控装置的范围 (直径)	2 m ... 150 m
在 PRA 83 激光接收器支架中的跌落试验高度 (在 MIL-STD-810G 标准要求的标准环境条件下)	2 m
工作温度	-20 °C ... 50 °C
存放温度	-25 °C ... 60 °C
重量 (包括电池)	0.25 kg
防护等级符合 IEC 60529 标准 (除了电池盒之外)	IP66
最大发射功率	-0.2 dBm
频率	2,400 MHz ... 2,483.5 MHz

5 操作旋转激光器

5.1 工作现场的准备工作

请遵守本文档中以及产品上的安全说明和警告。

5.2 正确操作旋转激光器和电池 5



B12 电池无防护等级。不要将电池暴露在雨水或潮湿环境中。


根据 Hilti 说明, 电池只能与相关产品一起使用, 且必须插在此准备的电池盒中。

1. 图 1 : 在水平模式下工作。
2. 图 2 : 在斜面模式下, 应在控制面板侧提升旋转激光器。



3. 图 3：在倾斜位置放下或运输。在垂直面上工作。
 - ▶ 固定住旋转激光器，确保电池盒没有朝上，以免湿气进入。

5.3 插入/取出电池 6



-小心-

电气危险。触点脏污可能导致短路。

- ▶ 插入电池前，先检查并确认电池和工具上的触点未沾有任何异物。



-小心-

人身伤害的危险。如果未正确安装，则电池可能掉出并掉下。

- ▶ 检查并确认电池在工具中可靠入位，以免因其掉出和掉下而为他人带来危险。

1. 推入电池，直到其可靠接合。
 - ▶ 旋转激光器可随时打开。
2. 按下释放按钮并将其保持在该位置。
3. 拉出电池。

5.4 打开旋转激光器并在水平面上工作 7



使用旋转激光器执行重要任务之前，先检查其精度，尤其是在其曾经跌落或受到异常影响或碰撞时，或在长时间存放之后。

1. 将旋转激光器安装到适当的支架或托架上。
2. 按下①按钮。
 - ▶ 自动调平 LED 以绿色闪烁。
 - ▶ 工具完成自动调平后，激光束立即打开并开始旋转，“自动调平”LED 稳定亮起。



墙装支架或三脚架可用作安装装置。工具站立表面的倾斜角度应不超过 $\pm 5^\circ$ 。

5.5 使用 PRA 90 三脚架进行手动水平对准 8



旋转激光器安装在 PRA 90 自动三脚架上。

PRA 30G 激光接收器、旋转激光器和 PRA 90 自动三脚架已配对。

PRA 30G 激光接收器与 PRA 90 自动三脚架的控制面板彼此相对并且直接瞄准。

1. 按下旋转激光器、PRA 30G 激光接收器和 PRA 90 自动三脚架上的①按钮。
 - ▶ 所有设备准备就绪。
2. 要向上移动激光平面，按下 PRA 30G 激光接收器上的 \uparrow 按钮或 PRA 90 自动三脚架上的“向上”箭头按钮。
3. 要向下移动激光平面，按下 PRA 30G 激光接收器上的 \downarrow 按钮或 PRA 90 自动三脚架上的“向下”箭头按钮。

5.6 使用 PRA 90 三脚架进行自动水平对准 9



旋转激光器安装在 PRA 90 自动三脚架上。

PRA 30G 激光接收器、旋转激光器和 PRA 90 自动三脚架已配对。

PRA 30G 激光接收器与 PRA 90 自动三脚架的控制面板彼此相对并且直接瞄准。

1. 按下旋转激光器、PRA 30G 激光接收器和 PRA 90 自动三脚架上的①按钮。
 - ▶ 所有设备准备就绪。
2. 将 PRA 30G 激光接收器上的标记槽口保持在要设置的高度处。PRA 30G 激光接收器应保持稳定或固定到位。
3. 按下 PRA 30G 激光接收器上的 auto 按钮两次开始自动对准，或在“自动”菜单中选择相应功能。
 - ▶ 将 PRA 90 自动三脚架上下移动，直到达到正确位置。在此过程期间，激光接收器反复发出一种信号音。



- ▶ 到达正确位置后，旋转激光器自动调平。成功完成时，将通过一种持续时间为 5 秒的连续信号音发出指示。短暂显示 符号。
 - ▶ 如果自动对准无法成功完成，则将发出多声短促的信号音，并短暂显示 。
4. 检查显示屏中的高度设置。
 5. 移开 PRA 30G 激光接收器。
 6. 在完成之前按下 PRA 30G 激光接收器上的 按钮两次停止自动对准。

5.7 手动垂直对准 10

旋转激光器垂直地放置或牢固安装 (三脚架、墙壁支架、外表面或定斜板适配器，或靠在后把手)。在激光器头部下面标记一个参考点 (A) (例如定斜板上的一颗钉子，或地板或地面上的少量油漆)。PRA 30G 激光接收器和旋转激光器已配对。PRA 30G 激光接收器与旋转激光器的接收侧彼此相对并且直接瞄准。旋转激光器的最佳接收侧是插入电池的一侧。

1. 按下旋转激光器上的 按钮。
 - ▶ 旋转激光器自动调平，然后投射一道固定朝下的激光束。
2. 定位旋转激光器，使投射的激光束恰好到达参考点 (A)。请注意：参考点不是垂准点！
3. 要向右或向左移动激光平面，按下 PRA 30G 激光接收器上的 或 按钮。
 - ▶ 按下两个方向箭头按钮中的一个后，旋转激光器开始旋转。

5.8 自动垂直对准 11

旋转激光器垂直地放置或牢固安装 (三脚架、墙壁支架、外表面或定斜板适配器，或靠在后把手)。在激光器头部下面标记一个参考点 (A) (例如定斜板上的一颗钉子，或地板或地面上的少量油漆)。PRA 30G 激光接收器和旋转激光器已配对。PRA 30G 激光接收器与旋转激光器的接收侧彼此相对并且直接瞄准。旋转激光器的最佳接收侧是插入电池的一侧。

1. 按下旋转激光器上的 按钮。
 - ▶ 旋转激光器自动调平，然后投射一道固定朝下的激光束。
2. 定位旋转激光器，使投射的激光束恰好到达参考点 (A)。请注意：参考点不是垂准点！
3. 将 PRA 30G 激光接收器上的标记槽口保持在要设置的平面上。PRA 30G 激光接收器应保持稳定或固定到位。
4. 按下 PRA 30G 激光接收器上的 按钮两次开始自动对准，或在“自动”菜单中选择相应功能。
 - ▶ 旋转激光器头部向左和向右旋转，直到到达正确的位置。在此过程期间，激光接收器反复发出一种信号音。
 - ▶ 到达正确位置后，旋转激光器自动调平。短暂显示 符号。
 - ▶ 如果自动对准无法成功完成，则将发出多声短促的信号音，并短暂显示 。
5. 按下 PRA 30G 激光接收器上的 按钮两次。
 - ▶ 在自动对准期间：在完成之前停止自动对准。

5.9 自动垂直对准和监控功能

旋转激光器垂直地放置或牢固安装 (三脚架、墙壁支架、外表面或定斜板适配器，或靠在后把手)。在激光器头部下面标记一个参考点 (A) (例如定斜板上的一颗钉子，或地板或地面上的少量油漆)。PRA 30G 激光接收器和旋转激光器已配对。PRA 30G 激光接收器与旋转激光器的接收侧彼此相对并且直接瞄准。旋转激光器的最佳接收侧是插入电池的一侧。

1. 按下旋转激光器上的 按钮。
 - ▶ 旋转激光器自动调平，然后投射一道固定朝下的激光束。
2. 定位旋转激光器，使投射的激光束恰好到达参考点 (A)。请注意：参考点不是垂准点！
3. 将 PRA 30G 激光接收器上的标记槽口保持在要设置的平面上。PRA 30G 激光接收器应保持稳定或固定到位。



4. 按下 PRA 30G 上的  按钮以显示“自动”菜单。启动自动对准和监控功能 。
 - ▶ 旋转激光器头部向左和向右旋转，直到到达正确的位置。在此过程期间，激光接收器反复发出一种信号音。
 - ▶ 到达正确位置后，旋转激光器自动调平。短暂显示  符号，信号音停止。
 - ▶ 旋转激光器切换至监控功能。因外部影响而产生的小偏差随后自动得到补偿，激光束保持在激光接收器上的标记槽口高度处。
 - ▶ 如果自动对准无法成功完成，则将发出多声短促的信号音，并短暂显示 。
5. 监控模式激活期间，不要将 PRA 30G 激光接收器从目标平面上移开。
6. 按下 PRA 30G 激光接收器上的  按钮两次。
 - ▶ 在自动对准期间：在完成之前停止自动对准。
 - ▶ 如果监控功能激活：停用（结束）监控功能。

5.10 手动设置倾角



旋转激光器根据具体的应用安装或牢固定位。

PRA 30G 激光接收器和旋转激光器已配对。

PRA 30G 激光接收器与旋转激光器的接收侧彼此相对并且直接瞄准。旋转激光器的最佳接收侧是插入电池的一侧。

1. 将旋转激光器置于斜面的上边缘或下边缘。
2. 使用工具头部的目标瞄准器平行于斜面对准旋转激光器。
3. 按下旋转激光器和 PRA 30G 激光接收器上的  按钮。
 - ▶ 工具完成自调平后，激光束立即打开，激光束开始旋转且“自动调平”LED 亮起。
4. 按下旋转激光器上的  按钮。
 - ▶ 旋转激光器上的斜面模式 LED 常亮。
 - ▶ PRA 30G 激光接收器上显示斜面模式符号。
5. 使用激光接收器上的  或  按钮倾斜激光平面。



手动设置倾角时，旋转激光器调平激光平面一次，然后将其固定一次。请注意：该旋转激光器不会纠正倾斜激光平面由于环境条件变化和/或安装位置移动而可能出现的偏差。振动、温度变化或在一天当中可能变化的其它因素都会影响激光平面的位置。

5.11 使用 PRA 79 斜度适配器设置倾角



根据具体的应用，可将 PRA 79 斜度适配器安装到三脚架或墙壁支架上。

PRA 79 斜度适配器的倾角设置为 0°。

1. 将旋转激光器安装到 PRA 79 斜度适配器上。请遵守 PRA 79 斜度适配器的操作说明。旋转激光器的控制面板应面朝您。
2. 将旋转激光器置于斜面的上边缘或下边缘。
3. 按下旋转激光器上的  按钮。
 - ▶ 工具完成自调平后，激光器立即打开，激光束开始旋转且“自动调平”LED 亮起。
4. 按下旋转激光器上的  按钮。
 - ▶ 旋转激光器上的斜面模式 LED 常亮。
5. 将 PRA 79 斜度适配器设置至所需的倾角。



手动设置倾角时，旋转激光器调平激光平面一次，然后将其固定一次。请注意：该旋转激光器不会纠正倾斜激光平面由于环境条件变化和/或安装位置移动而可能出现的偏差。振动、温度变化或在一天当中可能变化的其它因素都会影响激光平面的位置。

5.12 自动设置倾角



旋转激光器根据具体的应用安装或牢固定位。

PRA 30G 激光接收器和旋转激光器已配对。

PRA 30G 激光接收器与旋转激光器的接收侧彼此相对并且直接瞄准。旋转激光器的最佳接收侧是插入电池的一侧。



1. 将旋转激光器置于斜面的上边缘或下边缘。
2. 按下旋转激光器和 PRA 30G 激光接收器上的  按钮。
 - ▶ 工具完成自调平后，激光器立即打开，激光束开始旋转且“自动调平”LED 亮起。
3. 按下旋转激光器上的  按钮。
 - ▶ 旋转激光器上的斜面模式 LED 常亮。
 - ▶ PRA 30G 激光接收器上显示斜面模式符号。
4. 将 PRA 30G 激光接收器上的标记槽口定位在斜面的另一边缘。
5. 按下 PRA 30G 激光接收器上的  按钮两次开始自动对准，或在“自动”菜单中选择相应的功能。
 - ▶ 旋转激光器自动倾斜 X 轴上的激光平面，直到到达 PRA 30G 激光接收器处的标记。在此过程期间，激光接收器反复发出一种信号音。
 - ▶ 到达正确的位置后，旋转激光器在 Y 轴上自动调平。成功完成时，将通过一种持续时间为 5 秒的连续信号音发出指示。短暂显示  符号。
 - ▶ 如果自动对准无法成功完成，则将发出多声短促的信号音，并短暂显示 。
6. 在完成之前按下 PRA 30G 激光接收器上的  按钮两次停止自动倾斜。



如果旋转激光器开始沿着错误的方向自动搜索，则按下  按钮改变搜索方向。

5.13 手动扫描线功能

1. 按下旋转激光器上的  按钮。
2. 将激光平面调节至所需的位置/高度。可在水平、垂直和斜面模式下使用扫描线功能。
3. 按下 PRA 30G 上的  按钮显示菜单。
4. 选择手动扫描线功能 。
5. 可通过扫描线宽子菜单将扫描线宽设置为 4 种线宽之一。
6. 在菜单中选择扫描线功能后，可使用  和  符号向左或向右移动激光线。为此，激光接收器不需要处于激光束路径内。

5.14 自动扫描线功能

1. 按下旋转激光器上的  按钮。
2. 将激光平面调节至所需的位置/高度。可在水平、垂直和斜面模式下使用扫描线功能。
3. 按下 PRA 30G 上的  按钮以显示“自动”菜单。
4. 启动自动扫描线功能 。
5. 将激光接收器移入所需的位置。旋转激光器自动将光束沿着一条缩短的线集中在激光接收器区域内。



可使用 PRA 30G 上的菜单调节扫描线宽。扫描线设置得越窄，看上去将越亮。

6. 在菜单中选择扫描线功能后，可使用  和  符号向左或向右移动激光线。为此，激光接收器不需要处于激光束路径内。

5.15 停用电击警告功能

1. 按下旋转激光器上的  按钮。
2. 按下  按钮。
 - ▶ 冲击警告停用 LED 常亮，指示该功能已停用。



要恢复到标准工作模式，先关闭旋转激光器，然后将其重新打开。

6 操作激光接收器

6.1 将电池插入激光接收器中

- ▶ 将电池插入激光接收器中。



请仅使用按照国际标准制造的电池。



6.2 将旋转激光器与 PRA 30G 激光接收器配对

- 放置两种设备，使其彼此相距约 0.5 m。按住两种设备上的 ① 按钮至少 3 秒。
 - 旋转激光器上的所有 LED 一起闪烁且 PRA 30G 激光接收器发出一声信号音时，即可确认成功配对。激光接收器上短暂显示 和
 - 设备已配对。
 - 旋转激光器和激光接收器自动关闭。
- 再次打开设备。

6.3 将 PRA 90 三脚架与 PRA 30G 激光接收器配对

- 放置两种设备，使其彼此相距约 0.5 m。按住两种设备上的 ① 按钮至少 3 秒。
 - PRA 90 自动三脚架上的所有 LED 一起闪烁且 PRA 30G 激光接收器发出一声信号音时，即可确认成功配对。激光接收器上短暂显示 和
 - 设备已配对。
 - 自动三脚架和激光接收器自动关闭。
- 再次打开设备。
 - 旋转激光器和自动三脚架在激光接收器上的显示屏中显示。

6.4 使用激光接收器探测激光束

- 按下激光接收器上的 ① 按钮。
- 固定激光接收器，使接收窗口直接位于激光束平面上。
- 正在进行对准时，使激光接收器保持静止，注意确保激光接收器与旋转激光器之间的视线不受阻碍。
 - 探测到激光束通过视觉和声音信号指示。
 - 激光接收器指示与旋转激光器之间的距离。
 - 激光接收机可在不超过 300 m 的距离 (半径) 范围内使用。

6.5 菜单项的说明

- 要显示菜单，按下 按钮。
- 使用 和 按钮在菜单中导览。
- 所选符号以深色背景显示。示例：
- 激活的设置在黑框中显示。示例：
- 按下 按钮确认您的选择。

主菜单

	标记功能
	转速
	旋转激光器设置
	激光接收器设置
	信息
	返回。带您返回至更高一级的菜单或离开菜单而不做任何更改。

标记功能菜单

	线宽设置菜单 (显示屏显示当前设置的线宽)
	向左移动线
	向右移动线



线宽设置菜单

	宽
	中
	窄
	磅

转速菜单

300 RPM	300 rpm
600 RPM	600 rpm
1200 RPM	1200 rpm

旋转激光器设置菜单

	睡眠模式
	振动警告
	关闭光束段

冲击警告子菜单

	1 级, 高灵敏度
	2 级, 中灵敏度
	3 级, 低灵敏度

休眠模式子菜单

	休眠模式打开
	休眠模式关闭

关闭光束段子菜单

	示例 : 左上光束段激活
	示例 : 左上光束段未激活
	可按照同样的方式激活和停用其它光束段。

激光接收器设置菜单

	音量级
	精度

音量水平子菜单

	声响信号关闭
	音量水平 1



	音量水平 2
	音量水平 3

精度子菜单

	1 mm
	2 mm
	5 mm
	10 mm
	25 mm

菜单信息

	软件版本
	使用期限
	二维码

“自动”菜单

按下 按钮一次可打开“自动”菜单。

	自动对准
	自动对准和监控功能
	自动扫描线功能

6.6 PRA 83 激光接收器和支架

1. 将激光接收器从上方倾斜地安装到 PRA 83 的橡胶套中。
2. 然后将激光接收器压入橡胶套中，直到橡胶套将激光接收器完全围住。
3. 将橡胶套安装到磁性夹紧件上。
4. 按下 按钮。
5. 略微拧开夹紧件上的夹紧旋钮。
6. 将 PRA 83 激光接收器安装到伸缩标尺或水准标尺上，然后通过拧紧夹紧旋钮将其固定。
 - ▶ 激光接收器为执行测量准备就绪。

6.7 PRA 80 激光接收器和支架

1. 打开 PRA 80 上的固定器，然后插入激光接收器。
2. 关闭 PRA 80 上的固定器。
3. 按下 按钮。
4. 略微拧开夹紧件上的夹紧旋钮。
5. 将 PRA 80 激光接收器安装到伸缩标尺或水准标尺上，然后通过拧紧夹紧旋钮将其固定。
 - ▶ 激光接收器为执行测量准备就绪。

6.8 PRA 81 激光接收器和支架

1. 打开 PRA 81 上的固定器，然后插入激光接收器。
2. 关闭 PRA 81 上的固定器。
3. 按下 按钮。
4. 固定激光接收器，使接收窗口直接位于激光束平面上。



5. 定位激光接收机，使距离显示恰好显示“0”。
6. 使用卷尺测量期望的偏移距离。

7 维护和保养

7.1 维护和保养



-警告-

插入电池时存在人身伤害危险！

- 执行维护和保养任务之前，请务必先取出电池。

本工具的维护和保养

- 小心地清除工具上的顽固污渍。
- 请仅使用略湿的布清洁壳体。不要使用含硅清洁剂，否则可能腐蚀塑料件。

锂离子电池的保养

- 确保电池远离油和油脂。
- 请仅使用略湿的布清洁壳体。不要使用含硅清洁剂，否则可能腐蚀塑料件。
- 注意避免湿气侵入。

维护

- 定期检查所有可见部件和控制器是否出现损坏迹象，确保其全部正常工作。
- 如果发现损坏迹象或如果有部件发生故障，不要操作无线工具。立即到 Hilti 维修中心对工具进行维修。
- 清洁和维护之后，安装所有护板或保护装置，检查并确认其正常工作。

清洁激光器出射窗

- 吹掉激光出口窗上的灰尘。
- 不要使用手指触碰激光出口窗。



粗糙的清洁材料会划伤玻璃，从而影响设备的精度。请仅使用纯酒精或水进行清洁，因为其它液体会腐蚀塑料件。

当干燥设备时，应遵循相关的温度限制。

7.2 Hilti Measuring Systems 维修中心

Hilti Measuring Systems 维修中心负责检查本产品，并在发现偏离指定精度时重新校准工具并再次进行检查，以确保工具符合规范。维修证明用于以书面形式确认工具在接受测试时符合规范。建议执行以下操作：

- 应根据工具使用的程度选择合适的测试间隔。
- 本工具在过度使用或在不正常条件或压力下使用后，由 Hilti Measuring Systems 维修中心在执行重要工作之前进行检查或至少每年检查一次。

将本产品交由 Hilti Measuring Systems 维修中心检查后，不免除用户在使用工具之前或使用工具期间检查工具的义务。

7.3 检查精度

为了确保符合技术规格，应定期检查工具（在每次重要/关键测量任务之前至少检查一次）。

从非常高的位置掉落后，应检查工具是否能够正确和精确的工作。如果满足下列条件，可视为本工具能够正常工作：

- 掉落高度不超过技术数据中给定的高度。
- 工具在碰撞前无故障工作。
- 工具未因碰撞受到明显的机械损坏（例如五棱镜破裂）。
- 工具在工作时投射旋转激光束。

7.4 检查主轴和横向水平轴 **16**

1. 将三脚架设立在离墙壁约 20 米处，并用水平仪将三脚架头调平。
2. 将工具安装到三脚架上，使用视觉瞄准方法（前后准星）将工具对准墙壁。
3. 图 a：使用激光接收机捕捉激光束并在墙壁上标记一个点（点 1）。
4. 将工具绕其自身轴线顺时针旋转 90°。在此期间，确保工具的高度保持不变。
5. 图 b：使用激光接收机捕捉激光束并在墙壁上标记第二个点（点 2）。



6. 图 c 和 d : 重复执行前两个步骤两次, 然后使用激光接收机捕获激光束, 并在墙上标记点 3 和 4。



当小心执行了这些步骤时, 两个标记点 1 和 3 之间(主轴)或相应地点 2 和 4 之间(横向轴)的垂直距离应小于 2 mm (在 20 m 处)。如果偏差大于该值, 请将工具送回 Hilti 维修中心进行校准。

7.5 检查垂直轴 17

1. 将设备垂直地放到尽量平整的地板上, 距离墙壁约 1 至 10 m 处。
2. 平行于墙壁对准把手。
3. 打开设备并在地板上标记参考点 (R)。
4. 借助激光接收机, 在墙壁底部标记点 (A)。
5. 使用激光接收机, 在大约 10 m 的高度处标记点 (B)。
6. 将设备旋转 180°, 并将其与地板上的参考点 (R) 和墙壁底部的点 (A) 重新对准。也可使用自动对准功能执行该操作。
7. 自动使垂直激光平面对准。→ 页码 218
8. 使用激光接收机, 在大约 10 m 的高度处标记点 (C)。
 - ▶ 小心地执行该步骤时, 两个标记点 (B) 与 (C) 之间的水平距离应小于 2 mm (在 10 m 高度处)。如果偏差大于该值, 则将设备送回 Hilti 维修中心进行校准。

8 运输和存放

8.1 运输和存放

无绳工具和电池的运输



运输途中的意外启动 !

- ▶ 运输产品前务必将电池取出 !

- ▶ 取下电池。
- ▶ 切勿松散、未加保护地运输电池。在运输过程中, 应保护电池免受过度冲击或振动影响, 并将其与任何导电材料或其它电池分开 (因为它们可能会接触到电池端子并导致短路)。请遵守当地的电池运输规定。
- ▶ 请勿以邮寄方式运送电池。有关如何运送完好电池的说明, 请咨询您的发货商。
- ▶ 每次使用前以及长时间运输前后都要检查产品和电池是否损坏。

无绳工具和电池的存放



故障或泄漏的电池会导致意外损坏 !

- ▶ 仅可在未插入电池的情况下存放产品 !

- ▶ 请将产品和电池存放到凉爽干燥的地方。请遵守技术数据中规定的温度极限值。
- ▶ 请勿将电池存放在充电器中。充电过程结束后请始终将电池从充电器中取出。
- ▶ 切勿将电池存放在阳光下、热源上或玻璃后。
- ▶ 请将本产品和电池存放在儿童或非授权人员无法接近的位置。
- ▶ 每次使用前以及长时间存放前后都要检查产品和电池是否损坏。

9 故障排除


如果您碰到的问题未在此表中列出或您无法自己实施补救措施, 请联系 Hilti 维修中心。

故障	可能原因	解决方案
工具不工作。	电池未完全插入。	▶ 推入电池直至听到它接合的“咔哒”声。
	电池电量低。	▶ 更换电池, 并对已放电电池充电。
	工具有故障或错误。	▶ 关闭工具然后再次打开。如果故障/错误持续存在, 请联系 Hilti 维修中心。
电池比平常更快耗尽。	非常低的环境温度。	▶ 将电池缓慢预热至室温。
电池未接合 (没有发出咔哒声)。	电池上的固定凸耳脏污。	▶ 清洁固定凸耳, 然后重新安装电池。



故障	可能原因	解决方案
工具或电池过热。	电气故障。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 立刻关闭电动工具，拆下电池，进行观察，使其冷却并联系 Hilti 维修中心。
 严重错误。旋转激光器上的所有 LED 一起闪烁。	严重错误。该信息始终与相应的符号一起显示。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 无法继续操作。关闭所有工具/设备，然后将其重新打开。
 警告	警告信息始终与相应的符号一起显示。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 解决方案通过相应的符号指示。
 配对未成功。	无法将旋转激光器与激光接收器配对。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 请严格遵守设备配对的相关说明。 ▶ 将旋转激光器与激光接收器配对。→ 页码 221
 配对未成功。	无法将三脚架与激光接收器配对。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 请严格遵守设备配对的相关说明。 ▶ 将三脚架与激光接收器配对。→ 页码 221
 冲击警告。	冲击警告功能已触发。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 确保旋转激光器稳固放置且未暴露于振动。 ▶ 调节冲击警告灵敏度设置。 ▶ 停用电击警告功能。→ 页码 220
 激光器位置警告。	激光器过度倾斜，无法调平。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 尽可能直立地放置激光器。 ▶ 打开旋转激光器。→ 页码 217
 倾斜警告。	激光接收器超出自动倾斜范围。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 使用 PRA 79 斜度适配器设置激光平面的倾角。→ 页码 219
 监控模式警告。	监控功能无法启用或中断。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 检查旋转激光器和激光接收器的位置，必要时重新放置。 ▶ 移开激光束路径 (激光平面) 上的障碍物。 ▶ 然后重新启动监控功能。 ▶ 使用自动对准和监控功能。→ 页码 218



故障	可能原因	解决方案
	无法自动调节高度。 高度调节警告。	▶ 三脚架未配对。将三脚架、旋转激光器与激光接收器配对。 ▶ 打开三脚架。 ▶ 打开旋转激光器。
	旋转激光器中的电池电量低。	▶ 为电池充电。
	激光接收器中的电池电量低。	▶ 为电池充电。
	三脚架中的电池电量低。	▶ 为电池充电。
	工具处于休眠模式。 休眠模式启用。	▶ 启用/停用休眠模式。

10 RoHS (有害物质限制)

单击链接跳转到有害物质表 : qr.hilti.com/r7677226。
文档末尾以二维码形式提供指向 RoHS 表的链接。

11 废弃处置



-警告-

废弃处理不当会有人身伤害的危险！漏出的气体或液体会带来健康危害。

- ▶ 不得通过邮寄方式发送任何电池。
- ▶ 用非导电材料(比如绝缘带)包住端子, 以防止短路。
- ▶ 在儿童接触不到的地方处置电池。
- ▶ 请将电池送交 Hilti Store 处置, 或咨询当地的废弃处理机构以获取处置说明。

 制造 Hilti 产品所用的大部分材料都可回收利用。在可以回收之前, 必须正确分离材料。Hilti 在很多国家都提供旧工具回收服务。请咨询 Hilti 客户服务部门或您的销售顾问。



- ▶ 不得将电动工具、电子设备或电池作为生活垃圾处置 !

12 制造商保修

- ▶ 如对保修条件有任何疑问, 请联系您当地的 Hilti 代表。



原始操作說明

1 關於操作說明的資訊

1.1 關於此文件

- 初次使用前，請詳讀本操作說明。這是安全作業和使用無虞的先決條件。
- 請遵守本操作說明中與產品上的安全說明和警告。
- 操作說明應與產品一起保管，產品交予他人時務必連同本操作說明一併轉交。

僅適用於台灣

進口商: 喜利得股份有限公司
地址: 新北市板橋區
新站路16號24樓22041
電話: 0800-221-036

1.2 已使用的符號說明

1.2.1 警告

警告使用本產品的人員可能發生之危險。採用了以下標示文字：



危險

危險！

- ▶ 此標語警示會發生對人造成嚴重傷害甚至致死的危險情形。



警告

警告！

- ▶ 此標語警示會造成嚴重傷害甚至致死危險的潛在威脅。



注意

注意！

- ▶ 請小心會造成人員受傷或對設備及其他財產造成損害的潛在危險情況。

1.2.2 文件中的符號

本文件中採用以下符號：

	使用前請閱讀操作說明。
	使用說明與其他資訊
	處理可回收的材料
	不可將電子設備與電池當作家庭廢棄物處置

1.2.3 圖解中的符號

圖解中採用了以下符號：

	號碼對應操作說明的開始處的圖解
	編號代表圖解中的操作步驟順序，可能與內文中的步驟有所不同
	項目參考編號用於總覽圖解，並請參閱產品總覽章節中使用的編號
	本符號是為了讓您在操作本產品時可以注意某些重點。



1.3 產品專屬符號

1.3.1 產品上的符號

產品上會採用下列符號：

	本產品支援相容於iOS及Android平台的無線資料傳輸。
	使用Hilti鋰電池類型系列。請遵守用途一節所提供之資訊。
Li-Ion	鋰電池
	請勿將電池使用作為敲擊工具。
	避免電池掉落。不得使用遭受衝擊或其他原因遭成損壞的電池。

1.4 產品上

雷射資訊

	雷射等級2，基於IEC60825-1 / EN60825-1:2007標準並符合CFR 21 § 1040（雷射公告50）。 請勿直視雷射光束。
--	---

1.5 產品資訊

HILTI 產品是針對專業使用者設計，故僅經訓練、認可的人員可操作、維修與維護本產品。必須告知上述人員關於可能遭遇到的特殊危險。若因未經訓練人員操作錯誤或未依照其原本的用途操作，則本產品和它的輔助工具設備有可能會發生危險。

類型名稱和序號都標示於額定銘牌上。

- 在下方表格中填入序號。與Hilti維修中心或當地Hilti機關聯絡查詢產品相關事宜時，我們需要您提供產品詳細資訊。

產品資訊

旋轉雷射測量儀 雷射接收器	PR 30-HVSG A12 PRA 30G
產品代別	02
序號	

1.6 符合聲明

基於我們唯一的責任，本公司在此聲明本產品符合適用的指示或標準。本文件結尾處有符合聲明之副本。

技術文件已歸檔：

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Tool Certification | Hiltistrasse 6 | D-86916 Kaufering, Germany

2 安全性

2.1 基本安全相關資訊

請詳閱所有的安全說明及其他說明。未能遵守安全說明和其他說明可能會導致電擊、火災和 / 或嚴重受傷。保留所有安全須知與說明以供日後參考。安全說明中所稱的「電子機具」係指使用電源（有線）或電池（無線）的電子機具。

2.2 一般安全量測

- 操作機具時，請提高警覺，注意進行中的工作並善用常識。感到疲勞或受到藥物、酒精或治療的影響時勿使用機具。操作機具時一不留神，便會導致嚴重人身傷害。
- 勿使用任何失效的安全保護裝置，並請勿移除任何標示或警告標誌。
- 請讓兒童遠離雷射裝置。
- 未依照正確程序開啟裝置，可能會導致超過等級2的雷射照射。僅可將機具交付Hilti維修中心修理。
- 投射的雷射光束須高於或低於視線高度。
- 請將周遭環境的影響列入考量。勿在有發生火災或爆炸危險地區使用本裝置。



- ▶ 根據FCC §15.21聲明：進行未經Hilti 許可之變更或改裝會限制使用者操作該設備的授權。
- ▶ 裝置掉落或受到其他機械物體撞擊力後，使用者應檢測裝置準確度。
- ▶ 將裝置從很冷移到溫暖的環境，或從很熱移到冰冷的環境時，使用前應先讓裝置適應溫度。
- ▶ 使用轉接器或其他配件時，請確定裝置已確實架好。
- ▶ 保持雷射光束孔潔淨，以避免誤測。
- ▶ 本裝置的設計可在不良的工作環境中使用，但必須像其他光學器材（如雙目鏡、眼鏡、相機）般謹慎使用。
- ▶ 本裝置具有防潮設計，但在貯放至攜帶盒前必須先將其擦乾。
- ▶ 裝置在進行重要測量工作前應先作檢查。
- ▶ 使用裝置時必須反覆檢查精確度。
- ▶ 請確保工作場所有良好的照明。
- ▶ 請勿讓雷射暴露在雨中或潮濕的環境下。
- ▶ 請勿碰觸接觸面。
- ▶ 請小心謹慎維護裝置。檢查移動性零件是否正常運作且未卡住，並確定沒有零件破裂或損壞，如此一來才不會影響裝置操作。若有受損，請先修理再使用。很多意外便是因設備維護不當而引起的。

2.3 適當的工作場所準備

- ▶ 維護您進行測量場地的安全。設定雷射機具時，請確定雷射光束不會直射他人或自己。
- ▶ 在梯子上作業時，應避免不良的操作姿勢。隨時確定以安全的姿勢進行工作並保持身體平衡。
- ▶ 相對物件或表面附近取得的讀數，因玻璃片或相似物質會出現不正確的結果。
- ▶ 確實將本機具架立在穩定、水平的表面上（不會晃動）。
- ▶ 僅可在指定的使用限制範圍內使用本機具。
- ▶ 請依照操作說明或適用特定型號機具的操作方法操作機具。請考量工作條件以及欲進行的工作。將機具用在原目的之外的用途，可能會造成危險。
- ▶ 不可於頭頂高度以上的電壓纜線使用伸縮標尺。

2.4 電磁相容性

雖然本產品是遵照適用規定的最嚴謹標準而製造，但Hilti 無法完全排除發生下列情況的可能性：

- 機具可能會受制於電磁輻射所引起之負面影響，而導致錯誤操作。
若有這種情況或不确定是否有這種情況，應使用其他方法確定測量結果。
- 本工具會造成其他裝置的干擾（例如航空器導航設備）。

2.5 雷射等級2產品之雷射類別

本機具符合IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007的雷射等級2。本機具可在無其他保護措施下安心使用。

注意

有受傷的危險！勿將光束正射他人。

- ▶ 請勿直視雷射光束來源。若眼睛直接接觸時，請閉上眼睛，並將您的頭移出雷射光束的路徑。

2.6 小心使用電池式機具

- ▶ 請勿讓電池暴露在高溫下、讓陽光直接照射、並且遠離火焰。否則會有爆炸風險。
- ▶ 請勿拆解、擠壓或焚燒電池，且不可將電池置放在溫度超過80°C (176°F) 的環境中。與腐蝕性物質接觸會有發生火災、爆炸或受傷的風險。
- ▶ 不可讓電池受到過大機械衝擊，且切勿投擲電池。
- ▶ 電池必須放置在兒童無法取得之處。
- ▶ 避免濕氣進入。濕氣進入可能會引起短路，造成燙傷或起火的危險。
- ▶ 電池若不當使用可能會滲出液體。請避免接觸該液體。若不慎接觸，請以清水沖洗。如果不小心讓液體接觸到眼睛，請立即尋求就醫治療。從電池中滲出的液體，可能會導致過敏或燙傷。
- ▶ 僅可使用適合本機具使用且經認可的電池型號。使用其他電池，或將電池用在原設計以外的用途可能會發生火災與爆炸。
- ▶ 請將電池貯放於陰涼乾燥處。請勿將電池放在陽光直射的處所或熱源附近（如加熱器 / 散熱器旁，或玻璃後方）。
- ▶ 電池及充電器不使用的時候，請遠離紙夾、錢幣、鑰匙、釘子、螺絲，或其他會在電池正負極或充電接觸點造成短路的小型金屬物件。讓電池或充電器的接點短路可能造成燒傷或起火的危險。
- ▶ 請勿充電或繼續使用受損電池（意即有龜裂、破損、彎曲或接觸點凹陷及 / 或突起）。




- ▶ 僅使用原廠指定的充電器進行充電。將適合特定類型電池的充電器使用在其他電池時，會有引發火災的危險。
- ▶ 遵守適用於鋰電池之運送、存放與使用的特別指南。
- ▶ 機具被運送或郵寄前，工具裡的電池一定要被絕緣或移開。漏電電池會損壞機具。
- ▶ 若電池未使用時溫度明顯提高，表示電池或機具 / 電池系統可能故障。此時，可將機具置於可隨時觀察並靜置冷卻的非易燃位置，同時遠離易燃物質。

3 說明

3.1 產品總覽

3.1.1 PR 30-HVSG A12旋轉雷射儀 1



- ① 雷射光束（旋轉平面）
- ② 旋轉頭
- ③ 瞄準鏡
- ④ 握把
- ⑤ 電池拆卸鈕
- ⑥ 鋰電池
- ⑦ 電池充電狀態顯示幕
- ⑧ 控制面板
- ⑨ 附5/8"線路的基架



3.1.2 PR 30-HVSG A12控制面板 2

- ① 傾斜面模式按鈕與LED
- ② 震動警告功能按鈕與LED
- ③ 轉速按鈕
- ④ 「開 / 關」與「自動調平」等狀態之LED

- ⑤ On/off按鈕
- ⑥ 監控模式LED（限搭配自動垂直校準）
- ⑦ 電池充電狀態LED燈

3.1.3 PRA 30G雷射接收器與控制面板 3

- ① 功能表按鈕
- ② 降低傾斜度（向左）。將PRA 90向下移，在功能表中瀏覽。
- ③ 自動校準 / 監控模式 / 標示功能
- ④ OK按鈕

- ⑤ 增加傾斜度（向右）。將PRA 90向上移，在功能表中瀏覽。
- ⑥ On/off按鈕
- ⑦ 顯示幕
- ⑧ 標示刻痕
- ⑨ 偵測窗

3.1.4 PRA 30G雷射接收器顯示幕 4

- ① 雷射光束與標示刻痕的距離
- ② 音量指示燈
- ③ 顯示光束線段關閉或開啟之指示燈

- ④ 電池狀態指示燈
- ⑤ 精確度指示燈
- ⑥ 接收器與雷射平面高度的相對位置



3.2 用途

所描述產品為旋轉雷射水平儀，具有旋轉的可見雷射光束，可由單人操作。本機具之設計用途為水平、垂直、斜面和直角的判斷、調整和檢查。

- ▶ 本產品僅可使用 Hilti B12/2.6 或 B 12-30 鋰電池。
- ▶ 本產品僅可使用 C 4/12-50 Hilti 充電器。

3.3 自動調平

機具啟動後便會進行自動調平。LED燈號會顯示目前的操作狀態。自動調平可利用 按鈕啟動或關閉。可直接將機具架設在地面或地板、三腳架或適合的支架上。

3.4 自動校準

自動校準可讓人員將雷射面與雷射接收器校準。旋轉雷射測量儀會偵測適用的校準方向如下：

- 搭配PRA 90自動三腳架與PRA 30G雷射接收器時為水平。
- 搭配PRA 30G雷射接收器為沿X軸傾斜。
- 搭配PRA 30G雷射接收器時為垂直。

3.5 傾斜度

可手動或自動進行傾斜。PRA 79斜面轉接器可用於進行大角度傾斜。

3.6 監控功能

旋轉雷射測量儀會利用PRA 30G雷射接收器監測雷射面的校準。偏移校準時，系統會修正雷射面的方向，將其保持在雷射接收器的零點。旋轉雷射測量儀會將溫度變化、風、或其他此類影響所造成之所有錯誤修正。若旋轉雷射測量儀與雷射接收器間的光學連線（線路或訊號）中斷超過兩分鐘，系統便會顯示錯誤。在垂直校準過程中，監控功能僅可透過AUTO功能表啟動。

3.7 自動關閉

當機具因旋轉雷射測量儀有以下情況而無法自行調平時將會自動關閉：

- 相對於水平面的傾斜度過大時（在傾斜面模式下除外）。
- 受到機械性抵擋。
- 因衝擊或震動而失去平衡。
- 發現故障。

機具自動關閉後，會停止旋轉且所有LED均會閃爍。

3.8 震動警告功能

若旋轉雷射測量儀在操作過程中失去水平，內建的震動警告功能會將機具切換成警報模式。本震動警報功能會在自動調平完成兩分鐘後才會啟動。如果在兩分鐘內按下控制面板上的按鈕，則二分鐘時間將重新計算。若旋轉雷射測量儀進入警報模式：

- 所有LED均會閃爍。
- 雷射會停止旋轉。
- 雷射光束將切換為關。

震動警報功能的敏感度可使用PRA 30G雷射接收器進行設定。

若無法避免地板的震動或是在傾斜面模式下作業時，可以按下 按鈕關閉震動警報功能。

- ▶ 關閉震動警報功能。→ 頁次 239

3.9 睡眠模式

在工作或其他活動之間，旋轉雷射測量儀可能會啟動休眠模式。在此狀態下，所有關於雷射面或傾斜度的設定均會保存起來。休眠模式有助於省電與延長電池壽命。

PRA 30G雷射接收器可用於啟用 / 停用休眠模式。



休眠模式最長可持續4小時。經過這段時間後，系統便會自動關閉。



3.10 關閉光束段

雷射光束路徑的各區段均可關閉以便：

- 避免讓您或旁觀者曝露於雷射光束下。
- 避免影響附近所在進行的其他測量或校準作業。

3.11 雷射接收器 / 遙控器

Hilti雷射接收器會以數位方式顯示雷射接收器上標示刻痕雷射光束（雷射面）打在接收器偵測區上的位置間之距離。雷射光束也可經過長距離接收。PRA 30G可作為雷射接收器以及旋轉雷射測量儀的遙控器。

3.12 將配件與裝置進行配對

將配件與裝置進行配對

配對是讓配件與裝置可透過無線訊號互通訊。

旋轉雷射測量儀與雷射接收器在出廠時已配對完成。如此有助於避免在其他無線裝置附近操作時出現異常。

其他雷射接收器或PRA 90自動三腳架未經配對均無法使用。

- ▶ 將旋轉雷射測量儀與雷射接收器配對。→ 頁次 239
- ▶ 將三腳架與雷射接收器配對。→ 頁次 239

3.13 LED指示燈

旋轉雷射測量儀配備有LED指示燈。

狀態	意義
所有燈號閃爍。	機具受到碰撞、失去平衡或發生故障。
自動調平LED閃爍綠燈。	機具正在調平。
自動調平LED恆亮綠燈。	機具已自動調平 / 機具運作正常。
震動警告LED恆亮橘燈。	電擊警告模式停用。
傾斜度LED恆亮橘燈	已啟動傾斜面模式。
監控LED閃橘燈。	機具正將雷射面與 (PRA 30G) 參考點進行校準。
監控模式LED恆亮橘燈。	機具處於監控模式。與參考點 (PRA 30G) 的校準正確。

3.14 鋰電池充電狀態顯示

鋰電池具顯示充電狀態的功能。

狀態	意義
4個LED亮起。	充電狀態：75 %至100 %
3個LED亮起。	充電狀態：50 %至75 %
2個LED亮起。	充電狀態：25 %至50 %
1個LED亮起。	充電狀態：10 %至25 %
1個LED閃爍。	充電狀態： $< 10\%$



機具作業期間，電池充電狀態將出現在機具顯示幕上。

未運作時，輕按電池拆卸鈕可顯示充電狀態。

充電時電池的LED會顯示充電狀態（請參考充電器的操作說明）。

3.15 配備及數量

PRA 30G旋轉雷射水平儀、PRA 54雷射接收器 / 遙控器、2個電池（AA電池）、PR 30-HVSG A12目標面板、操作說明。

關於本產品，您可於當地www.hilti.group或網站查詢其他經過認證可搭配使用的系統產品：Hilti Store



4 技術資料

4.1 技術資料、旋轉雷射水平儀

	PR 30-HVSG A12
額定電壓	10.8 V
額定電流	120 mA
最大空氣相對濕度	80 %
高於基準高度的最大操作高度	2,000 m
接收範圍 (直徑) PRA 30G	2 m ... 300 m
通訊範圍 (PRA 30G)	200 m
10 m的精確度 (依據MIL-STD-810G的標準環境條件)	±1.0 mm
雷射級數	2, 可見光
自動調平範圍	±5°
操作溫度	-10 °C ... 50 °C
貯放溫度	-25 °C ... 60 °C
重量 (含電池B12/2.6或 B 12-30)	2.5 kg
掉落測試高度 (依據MIL-STD-810G的標準環境條件)	1.5 m
根據IEC 60529的防護等級 (電池和電池匣除外)	IP66
鉛垂雷射光束	持續的光束, 與旋轉面垂直
散發出的最大發射功率	7.3 dBm
頻率	2,400 MHz ... 2,483.5 MHz

4.2 技術資料、雷射接收器

額定電壓	3 V
額定電流	150 mA
最大空氣相對濕度	80 %
高於基準高度的最大操作高度	2,000 m
指示燈範圍, 與零點的距離	±52 mm
雷射平面顯示精確度	±0.5 mm
偵測區的長度	≤ 120 mm
自機殼頂端邊緣中央顯示	75 mm
自動關機前無檢測的時間	15 min
PR 30-HVSG A12的遙控裝置範圍 (直徑)	2 m ... 150 m
以PRA 83雷射接收器基座為掉落測試高度 (依據MIL-STD-810G的標準環境條件)	2 m
操作溫度	-20 °C ... 50 °C
貯放溫度	-25 °C ... 60 °C
重量 (含電池)	0.25 kg
符合IEC 60529之防護等級 (不含電池匣)	IP66
散發出的最大發射功率	-0.2 dBm
頻率	2,400 MHz ... 2,483.5 MHz

5 操作旋轉雷射水平儀

5.1 工作場所的準備工作

請遵守本文件中與產品上的安全說明和警告。



5.2 正確使用旋轉雷射測量儀和電池 5

- i** B12電池沒有防護等級。請勿讓電池暴露在雨中或潮濕的環境下。
根據Hilti說明，電池只能用於對應的產品，而且使用時必須置入電池匣中。

1. 圖1：以水平模式工作。
2. 圖2：在傾斜面模式中，應將旋轉雷射測量儀的控制面板端抬起。
3. 圖3：橫躺或以傾斜方式搬運。垂直操作。
 - 固定旋轉雷射測量儀讓電池匣不會朝上，濕氣就不會進入。

5.3 置入 / 卸下電池 6

△ 注意

- 電力危險。接點骯髒可能會造成短路。
- 將電池置入機具前，請檢查電池與機具上的接點無其他外來物。
- △ 注意**
- 有受傷的危險！電池未確實安裝時可能會掉落。
- 確認電池已確實裝入機具中，如此一來便不會掉落並造成其他人員的危險。

1. 推入電池直到確實咬合。
 - 旋轉雷射測量儀已準備啟動。
2. 按下拆卸鉗，並保持在按住的位置。
3. 抽出電池。

5.4 啟動旋轉雷射測量儀並在水平平面上作業 7

- i** 使用旋轉雷射測量儀進行重要工作前請先確認其精確度，尤其是經過摔落或受過異常干擾或衝擊後，或甚至是經過長時間貯放後。

1. 將旋轉雷射測量儀安裝在合適的基座或托架上。
2. 按下①按鈕。
 - 自動調平LED閃爍綠燈。
 - 機具自動調平後，雷射光束便會啟動並開始旋轉且「自動調平」LED會恆亮。

i 牆架或三腳架可作為固定裝置。所安裝的表面傾斜度不可超過± 5°。

5.5 使用PRA 90三腳架進行手動水平校準 8

- i** 旋轉雷射測量儀安裝在PRA 90自動三腳架上。
PRA 30G雷射接收器、旋轉雷射測量儀與PRA 90自動三腳架已配對完成。
PRA 30G雷射接收器與PRA 90自動三腳架的控制面板彼此相對且在此視線內。

1. 按下旋轉雷射測量儀、PRA 30G雷射接收器及PRA 90自動三腳架上的①按鈕。
 - 裝置已可使用。
2. 若要將雷射面向上移，請按下PRA 30G雷射接收器上的↑按鈕或PRA 90自動三腳架的「上」箭頭按鈕。
3. 若要將雷射面向下移，請按下PRA 30G雷射接收器上的↓按鈕或PRA 90自動三腳架的「下」箭頭按鈕。

5.6 使用PRA 90三腳架進行自動水平校準 9

- i** 旋轉雷射測量儀安裝在PRA 90自動三腳架上。
PRA 30G雷射接收器、旋轉雷射測量儀與PRA 90自動三腳架已配對完成。
PRA 30G雷射接收器與PRA 90自動三腳架的控制面板彼此相對且在此視線內。

1. 按下旋轉雷射測量儀、PRA 30G雷射接收器及PRA 90自動三腳架上的①按鈕。
 - 裝置已可使用。



2. 請將PRA 30G雷射接收器的標示刻痕維持在要設定的高度上。PRA 30G雷射接收器應拿穩或固定在平面上。
3. 按兩下PRA 30G雷射接收器上的`auto`按鈕或在AUTO功能表中選擇對應的功能以啟動自動校準。
 - ▶ PRA 90自動三腳架會上下移動直到到達正確的位置為止。在此過程中，雷射接收器會反覆發出訊號音。
 - ▶ 到達位置後，旋轉雷射測量儀便會自動調平。成功完成時以發出5秒的連續訊號音來表示。 
 - ▶ 若自動校準無法成功完成，則會發出短訊號音且會短暫出現。
4. 檢查顯示幕中的高度設定。
5. 取下PRA 30G雷射接收器。
6. 按兩下PRA 30G雷射接收器上的`auto`按鈕可在停止自動校準完成前將其停止。

5.7 手動垂直校準 10

 將旋轉雷射測量儀放置或固定於垂直位置（三腳架、牆面安裝座、外觀或水平標樁轉接器，或靠在後握把上）。在雷射頭下方標上一個參考點（A）（例如水平標樁上的鋼釘或地板 / 地面上的一個油漆標記）。

PRA 30G雷射接收器與旋轉雷射測量儀已配對完成。

PRA 30G雷射接收器與旋轉雷射測量儀的接收端彼此相對且在彼此的視線內。旋轉雷射測量儀的最佳接收端為插入電池那一端。

1. 按下旋轉雷射測量儀上的①按鈕。
 - ▶ 旋轉雷射測量儀會自動調平接著發射出一道靜止朝下的雷射光束。
2. 請將旋轉雷射測量儀放在雷射光束可直接投射於參考點（A）的位置上。請注意：該參考點並非鉛垂點！
3. 若要將雷射面向右或向左移，請按下PRA 30G雷射接收器上的 $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{3}{2}$ 按鈕。
 - ▶ 按下兩個方向箭頭按鈕其中之一後，旋轉雷射測量儀便會開始旋轉。

5.8 自動垂直校準 11

 將旋轉雷射測量儀放置或固定於垂直位置（三腳架、牆面安裝座、外觀或水平標樁轉接器，或靠在後握把上）。在雷射頭下方標上一個參考點（A）（例如水平標樁上的鋼釘或地板 / 地面上的一個油漆標記）。

PRA 30G雷射接收器與旋轉雷射測量儀已配對完成。

PRA 30G雷射接收器與旋轉雷射測量儀的接收端相互對齊。旋轉雷射測量儀的最佳接收端為插入電池那一端。

1. 按下旋轉雷射測量儀上的①按鈕。
 - ▶ 旋轉雷射測量儀會自動調平接著發射出一道靜止朝下的雷射光束。
2. 請將旋轉雷射測量儀放在雷射光束可直接投射於參考點（A）的位置上。請注意：該參考點並非鉛垂點！
3. 請將PRA 30G雷射接收器的標示刻痕維持在要設定的平面上。PRA 30G雷射接收器應拿穩或固定在平面上。
4. 按兩下PRA 30G雷射接收器上的`auto`按鈕或在AUTO功能表中選擇對應的功能以啟動自動校準。
 - ▶ 旋轉雷射測量儀的儀器頭會向左或向右旋轉直到到達定位為止。在此過程中，雷射接收器會反覆發出訊號音。
 - ▶ 到達位置後，旋轉雷射測量儀便會自動調平。 符號會短暫出現。
 - ▶ 若自動校準無法成功完成，則會發出短訊號音且會短暫出現.
5. 按兩下PRA 30G雷射接收器上的`auto`按鈕。
 - ▶ 在自動校準過程中：在自動校準完成前將其停止。



5.9 利用監控功能自動進行垂直校準



將旋轉雷射測量儀放置或固定於垂直位置（三腳架、牆面安裝座、外觀或水平標樁轉接器，或靠在後握手把上）。在雷射頭下方標上一個參考點（A）（例如水平標樁上的鋼釘或地板／地面上的一個油漆標記）。

PRA 30G雷射接收器與旋轉雷射測量儀已配對完成。

PRA 30G雷射接收器與旋轉雷射測量儀的接收端相互對齊。旋轉雷射測量儀的最佳接收端為插入電池那一端。

- 按下旋轉雷射測量儀上的①按鈕。
 - 旋轉雷射測量儀會自動調平接著發射出一道靜止朝下的雷射光束。
- 請將旋轉雷射測量儀放在雷射光束可直接投射於參考點（A）的位置上。請注意：該參考點並非鉛垂點！
- 請將PRA 30G雷射接收器的標示刻痕維持在要設定的平面上。PRA 30G雷射接收器應拿穩或固定在平面上。
- 按下PRA 30G上的_{AUTO}按鈕以顯示AUTO功能表。利用監控功能啟動自動校準。
 - 旋轉雷射測量儀的儀器頭會向左或向右旋轉直到到達定位為止。在此過程中，雷射接收器會反覆發出訊號音。
 - 到達位置後，旋轉雷射測量儀便會自動調平。 符號會短暫顯示且訊號音會停止。
 - 旋轉雷射測量儀切換成監控功能。接著會自動補正因外部干擾所造成的小幅度偏移，且雷射光束會維持在雷射接收器之標示刻痕的高度上。
 - 若自動校準無法成功完成，則會發出短訊號音且會短暫出現△。
- 在監控模式啟動的狀態下，請勿將PRA 30G雷射接收器從目標平面上取下。
- 按兩下PRA 30G雷射接收器上的_{AUTO}按鈕。
 - 在自動校準過程中：在自動校準完成前將其停止。
 - 若監控功能有啟動：停用（結束）監控功能。

5.10 以手動方式設定傾斜度



依應用不同，請將旋轉雷射測量儀固定或放穩。

PRA 30G雷射接收器與旋轉雷射測量儀已配對完成。

PRA 30G雷射接收器與旋轉雷射測量儀的接收端彼此相對且在此視線內。旋轉雷射測量儀的最佳接收端為插入電池那一端。

- 將旋轉雷射測量儀放在傾斜面的上緣或下緣。
- 使用機具頭上的目標符號將旋轉雷射測量儀與傾斜面水平對齊。
- 按下旋轉雷射測量儀與PRA 30G雷射接收器上的①按鈕。
 - 一旦機具自動歸於水平，雷射光束便會射出並開始旋轉而「自動調平」LED也會亮起。
- 按下旋轉雷射測量儀上的_L按鈕。
 - 旋轉雷射測量儀上的傾斜面模式LED會恆亮。
 - PRA 30G雷射接收器上會顯示傾斜面模式符號。
- 使用雷射接收器上的_L或_H按鈕將雷射面傾斜。



手動設定傾斜角度時，旋轉雷射測量儀會將雷射面調平一次後再進行修正一次。請注意，此旋轉雷射測量儀無法修正因環境條件變動和／或安裝移位所造成可能的傾斜雷射平面偏移。震動、溫度變化或其他因素可能會影響雷射平面的位置。

5.11 使用PRA 79斜面轉接器設定傾斜度



依應用不同，可將PRA 79斜面轉接器安裝在三腳架或牆面托架上。

PRA 79斜面轉接器的傾斜角度設定為0°。

- 將旋轉雷射測量儀安裝在斜面PRA 79轉接器上。請遵守PRA 79斜面轉接器的操作說明。旋轉雷射測量儀的控制面板應朝向您。
- 將旋轉雷射測量儀放在傾斜面的上緣或下緣。
- 按下旋轉雷射測量儀上的①按鈕。
 - 一旦機具自動歸於水平，雷射光束便會射出並開始旋轉而「自動調平」LED也會亮起。



4. 按下旋轉雷射測量儀上的 \angle 按鈕。
 - 旋轉雷射測量儀上的傾斜面模式LED會恆亮。
5. 將PRA 79斜面轉接器設定至希望的傾斜角度。



手動設定傾斜角度時，旋轉雷射測量儀會將雷射面調平一次後再進行修正一次。請注意，此旋轉雷射測量儀無法修正因環境條件變動和 / 或安裝移位所造成可能的傾斜雷射平面偏移。震動、溫度變化或其他因素可能會影響雷射平面的位置。

5.12 自動設定傾斜度 [3]



依應用不同，請將旋轉雷射測量儀固定或放穩。

- PRA 30G雷射接收器與旋轉雷射測量儀已配對完成。
- PRA 30G雷射接收器與旋轉雷射測量儀的接收端彼此相對且在彼此的視線內。旋轉雷射測量儀的最佳接收端為插入電池那一端。
1. 將旋轉雷射測量儀放在傾斜面的上緣或下緣。
2. 按下旋轉雷射測量儀與PRA 30G雷射接收器上的①按鈕。
 - 一旦機具自動歸於水平，雷射光束便會射出並開始旋轉而「自動調平」LED也會亮起。
3. 按下旋轉雷射測量儀上的 \angle 按鈕。
 - 旋轉雷射測量儀上的傾斜面模式LED會恆亮。
 - PRA 30G雷射接收器上會顯示傾斜面模式符號。
4. 將PRA 30G雷射接收器的標示刻痕置於傾斜面的另一側。
5. 按兩下PRA 30G雷射接收器上的 auto 按鈕或在AUTO功能表中選擇對應的功能以啟動自動校準。
 - 旋轉雷射測量儀會自動傾斜雷射面的X軸直到到達PRA 30G雷射接收器的標記為止。在此過程中，雷射接收器會反覆發出訊音。
 - 到達位置後，旋轉雷射測量儀便會沿Y軸自動調平。成功完成時以發出5秒的連續訊音來表示。 符號會短暫出現。
 - 若自動校準無法成功完成，則會發出短訊音且會短暫出現 .
6. 按兩下PRA 30G雷射接收器上的 auto 按鈕可在停止自動校準完成前將其停止。



若旋轉雷射測量儀以錯誤的方向開始自動搜尋，請按下 按鈕變更搜尋方向。

5.13 手動掃描線功能

1. 按下旋轉雷射測量儀上的①按鈕。
2. 將雷射面調整至希望的位置 / 高度。掃描線功能有水平、垂直與傾斜面等模式可使用。
3. 按下PRA 30G上的 ■ 按鈕以顯示功能表。
4. 選擇手動掃描線功能 .
5. 掃描線的寬度可透過掃描線子寬度子功能表設定為四種寬度其中一種。
6. 在功能表中選擇掃描線功能後，可使用 \textlangle 與 \textrangle 符號將雷射線向左或向右移動。使用此功能時雷射接收器不需在雷射光束的路徑中。

5.14 自動掃描線功能

1. 按下旋轉雷射測量儀上的①按鈕。
2. 將雷射面調整至希望的位置 / 高度。掃描線功能有水平、垂直與傾斜面等模式可使用。
3. 按下PRA 30G上的 auto 按鈕以顯示AUTO功能表。
4. 啟動自動掃描線功能 .
5. 將雷射接收器移到希望的位置。旋轉雷射測量儀會自動將光束集中在雷射接收器區的縮短線上。
- 掃描線的寬度可使用PRA 30G之功能表進行調整。設定的掃描線越窄，其亮度也會越高。
6. 在功能表中選擇掃描線功能後，可使用 \textlangle 與 \textrangle 符號將雷射線向左或向右移動。使用此功能時雷射接收器不需在雷射光束的路徑中。



5.15 關閉震動警告功能

1. 按下旋轉雷射測量儀上的①按鈕。
2. 按下■按鈕。
 - ▶ 震動警告功能解除LED燈持續亮起，表示此功能已關閉。



若要回到標準操作模式，請先關閉旋轉雷射測量儀再重新啟動。

6 操作雷射接收器

6.1 將電池置入雷射接收器中 14

- ▶ 將電池置入雷射接收器中。



務必使用依據國際標準製造的電池。

6.2 將旋轉雷射測量儀與PRA 30G雷射接收器配對

1. 將機具放在彼此相距約0.5 m的位置。同時按下兩個裝置的①按鈕至少3秒。
 - ▶ 配對成功時旋轉雷射測量儀的所有LED均會閃爍且PRA 30G雷射接收器會發出訊號音。雷射接收器會短暫出現 與
 - ▶ 裝置已配對完成。
 - ▶ 旋轉雷射測量儀與雷射接收器自動關閉。
2. 請再次將裝置啟動。

6.3 將PRA 90三腳架與PRA 30G雷射接收器配對

1. 將機具放在彼此相距約0.5 m的位置。同時按下兩個裝置的①按鈕至少3秒。
 - ▶ 配對成功時PRA 90自動三腳架上的所有LED均會閃爍而PRA 30G雷射接收器上則會發出訊號聲。雷射接收器上會短暫出現 與
 - ▶ 裝置已配對完成。
 - ▶ 自動三腳架與雷射接收器自動關閉。
2. 請再次將裝置啟動。
 - ▶ 旋轉雷射測量儀與自動三腳架會出現在雷射接收器的顯示幕上。

6.4 使用雷射接收器偵測雷射光束

1. 按下雷射接收器上的①按鈕。
2. 握住雷射接收器，並將接收視窗面向雷射光束的平面。
3. 進行校準時仍然需要握住雷射接收器，並注意以確保雷射接收器和旋轉雷射測量儀間的瞄準標線保持暢通。
 - ▶ 偵測到雷射光束時會以圖像及聲頻訊號表示。
 - ▶ 雷射接收器會指出旋轉雷射的距離。
 - ▶ 雷射接收器的使用距離（半徑）最長至300m。

6.5 功能表選項說明

- 若要顯示功能表，請按下■按鈕。
- 使用 與 按鈕瀏覽功能表。
- 選擇的符號會以深色背景顯示。範例：
- 啟動的設定會有黑色的外框。範例：
- 按下 按鈕可確認您的選項。

主功能表

	標示功能
	轉速



	旋轉雷射測量儀設定
	雷射接收器設定
	資訊
	返回。讓您回到較上層功能表或不做任何變更直接離開功能表。

標示功能表

	線寬設定功能表（顯示幕會顯示目前的寬度設定）
	將標線向左移
	將標線向右移

線寬設定功能表

	寬
	適中
	窄
	點

旋轉速度功能表

300 RPM	每分鐘300轉
600 RPM	每分鐘600轉
1200 RPM	每分鐘1200轉

旋轉雷射測量儀設定功能表

	睡眠模式
	震動警告
	關閉光束段

震動警告子功能表

	第1級，高敏感度
	第2級，中敏感度
	第3級，低敏感度

休眠模式子功能表

	休眠模式啟動
	睡眠模式關閉

用於關閉光束段的子功能表

	左上光束段啟動之範例
--	------------



	左上光束段未啟動之範例
	其他光束段均可用相同方式啟用與停用。

雷射接收器設定功能表

	音量
	精確度

音量子功能表

	音頻訊號關閉
	音量1
	音量2
	音量3

精確度子功能表

	1 mm
	2 mm
	5 mm
	10 mm
	25 mm

功能表資訊

	軟體版本
	服務截止時間
	QR碼

AUTO功能表

按一次 按鈕開啟AUTO功能表。

	自動校準
	利用監控功能自動校準
	自動掃描線功能

6.6 PRA 83雷射接收器和基座

1. 將雷射接收器從上方依角度安裝到PRA 83的橡膠套環中。
2. 然後將雷射接收器往橡膠套環壓入，直到套環完全包住雷射接收器。
3. 將橡膠套環安裝在固定在磁性握把上。
4. 按下①按鈕。
5. 稍微鬆開握把上的夾具。
6. 將PRA 83雷射接收器安裝在伸縮標尺或調平標尺上，並鎖緊夾具固定。
 - 雷射接收器已就緒可進行測量。



6.7 PRA 80雷射接收器和基座 15

1. 打開PRA 80的固定套並插入雷射接收器。
2. 關上PRA 80的固定套。
3. 按下①按鈕。
4. 稍微鬆開握把上的夾具。
5. 將PRA 80雷射接收器安裝在伸縮標尺或調平標尺上，並鎖緊夾具固定。
 - ▶ 雷射接收器已就緒可進行測量。

6.8 PRA 81雷射接收器和基座 15

1. 打開PRA 81的固定套並插入雷射接收器。
2. 關上PRA 81的固定套。
3. 按下①按鈕。
4. 握住雷射接收器，並將接收視窗面向雷射光束的平面。
5. 調整雷射接收器位置使距離顯示幕顯示為「0」。
6. 使用量尺量測所需的補償距離。

7 維護及保養

7.1 維護及保養



警告

電池裝入時有受傷的危險！

- ▶ 進行維護及保養前，請務必卸下電池！

機具維護及保養

- 仔細清除機具的頑強灰塵。
- 僅能使用微濕軟布清潔外殼。勿使用含硅樹脂的清潔或亮光劑，因為可能會造成塑膠零件損壞。

鋰電池的保養

- 避免電池沾上油脂。
- 只能使用微濕軟布清潔外殼。勿使用含硅樹脂的清潔或亮光劑，因為可能會造成塑膠零件損壞。
- 避免濕氣進入。

維護

- 定期檢查外部零件和控制元件有無損壞跡象，並確認它們運作正常。
- 如果有損壞跡象或任何零件功能故障，請不要操作充電式機具。應立刻將機具交付Hilti維修部門進行維修。
- 清潔及保養後，裝上所有防護套或保護裝置並檢查功能是否正常。

清潔雷射光束孔

- ▶ 吹掉雷射出口窗的灰塵。
- ▶ 請勿以手指接觸雷射出口窗。



粗糙的乾淨材料會刮傷玻璃、影響裝置的精確度。僅使用純酒精或水進行清潔，因其他液體會對塑料零件有害。

風乾設備時請遵守溫度限制。

7.2 Hilti 量測系統服務

Hilti 量測系統服務會檢查產品，若發現從特定精確度偏移，將會重新校準機具，並再次檢查以確保符合規格。在測試時，維修認證會提供符合規格的書面確認。下列是建議的程序：

- 根據不同的使用程度，應選擇合適的測試間隔時間。
- 在非常重度或在異常環境或壓力下使用後且需要進行重要工作前，應由Hilti 量測系統服務檢查，或是每年至少檢查一次。

即使將產品交由Hilti 量測系統服務中心檢查，使用者仍有義務在使用前和使用期間檢查產品。

7.3 準確度的檢查

為確保機具符合技術規格，應定期進行檢查（至少於每一次重要 / 相關測量作業開始前）。



若從一定高度落下，機具應進行檢查以確保運作正常且準確。在下列狀況下可假設工具可以正常運作：

- 掉落高度未超過技術資料的設定。
- 機具在受到衝擊前的運作良好。
- 機具未因衝擊出現明顯的機構損壞（例如稜鏡斷裂）。
- 機具在運作時射出旋轉雷射光束。

7.4 檢查主要及橫向水平軸 16

1. 將三角架設置於距離牆面大約20 m處並使用水平儀調整三角架頂的水平。
2. 將機具裝設至三角架並使用視覺瞄準方法（前後瞄準鏡）將機具對準牆面。
3. 圖a：使用接收器捕捉雷射光束並在牆上標示投射點（第1點）。
4. 將機具以自身為軸心順時針旋轉90°。此時請確保機具高度不變。
5. 圖b：使用接收器捕捉雷射光束並在牆上標示第2個投射點（第2點）。
6. 圖c與d：重複前兩個步驟兩次，並使用雷射接收器接收光束後在牆上標示第3點和第4點。



謹慎執行這個程序之後，標示第1點和第3點（主軸）或第2點和第4點（橫向軸）之間的垂直距離應該小於2 mm（位於20 m處）。若差異超過此範圍，請將機具送回Hilti 維修中心進行校準。

7.5 檢查垂直軸 17

1. 盡可能將裝置垂直放置在平坦的地面上，距離牆面大約1到10 m處。
2. 讓握把與牆面平行。
3. 啟動裝置並在地面標示參考點（R）。
4. 利用接收器，在牆面底部標示（A）點。
5. 使用接收器在大約10公尺高的位置標示B點。
6. 將機具旋轉180°並使用地面上的參考點（R）及牆體上的參考點（A）重新校準裝置。此動作也可利用自動校準功能完成。
7. 自動將垂直雷射面校準。→ 頁次 236
8. 使用接收器在大約10公尺高的位置標示C點。
 - ▶ 小心進行本程序時，兩個標點（B）與（C）間的水平距離應< 2 mm（於10 m處）。若差異超過此範圍，請將裝置送回Hilti維修中心進行校準。

8 搬運和貯放

8.1 搬運和貯放

充電式工具和充電電池的運輸



搬運時意外啟動！

- ▶ 搬運產品時務必卸下電池！

- ▶ 取出電池。

- ▶ 切勿散裝運輸電池。運送過程中，應保護電池避免衝擊與震動並與導電物質或其他電池隔離，以免因與電池端子接觸而造成短路。請遵守您所在地當地的電池運輸規範。
- ▶ 請勿以郵寄方式遞送電池。若要運送未損壞之電池，請洽詢運送服務商。
- ▶ 每次使用前以及長途運輸前後請檢查本產品和電池是否受損。

充電式工具和充電電池的貯放



瑕疵或漏液的電池所造成的意外損害！

- ▶ 存放產品時，一律不可插入電池！

- ▶ 請將本產品和電池存放在陰涼及乾燥處。請遵守技術性數據中所規定的溫度極限值。
- ▶ 請勿將電池貯放在充電器中。完成充電程序後，請將電池從充電器取出。
- ▶ 請勿將電池存放在有日光直射處、熱源上或玻璃後方。
- ▶ 請將本產品和電池存放在兒童或未授權人員無法觸及的地點。
- ▶ 每次使用前以及長時間存放前後請檢查本產品和電池是否受損。




9 故障排除

若您遇到未列出的問題或是無法自行排除的問題，請聯絡Hilti維修中心。

故障	可能原因	解決方法
機具未運作。	電池沒有完全置入。	▶ 壓下電池直到聽見咬合時發出的喀啦聲。
	電池電量不足。	▶ 更換電池，並對無電量的電池再次充電。
	機具發生故障或錯誤。	▶ 將機具先關閉再開啟。若故障 / 錯誤依然存在，請與Hilti 維修中心聯絡。
電池較一般電池壽命短。	周遭環境溫度極低。	▶ 將電池放在室溫下使其溫度慢慢上升。
電池咬合時不會發出兩聲喀啦聲。	電池上的卡榫太髒。	▶ 清潔卡榫並重新安裝電池。
機具或電池變的很燙。	電力故障。	▶ 立即將機具關閉，卸下電池，將機具置於可隨時觀察的位置，讓它靜置冷卻並聯絡Hilti 維修中心。
	嚴重錯誤。此訊息會固定與對應的符號一同出現。	▶ 無法進行其他操作。關閉所有機具 / 裝置再將其重新啟動。
	警告訊息會固定與對應的符號一同出現。	▶ 解決方式會以對應符號顯示。
	無法將旋轉雷射測量儀與雷射接收器配對。 配對未成功。	▶ 請確實依照裝置配對說明操作。
		▶ 將旋轉雷射測量儀與雷射接收器配對。→ 頁次 239
	無法將三腳架與雷射接收器配對。 配對未成功。	▶ 請確實依照裝置配對說明操作。
		▶ 將三腳架與雷射接收器配對。 → 頁次 239
	已觸發震動警告。	▶ 確認旋轉雷射測量儀有確實固定且未受到震動。 ▶ 調整震動警告敏感度設定。 ▶ 關閉震動警告功能。→ 頁次 239
	雷射傾斜度過大，無法調平。	▶ 將雷射盡量移至直立位置。 ▶ 啟動旋轉雷射測量儀。 → 頁次 235



故障	可能原因	解決方法
 傾斜度警告。	雷射接收器超出自動傾斜度範圍之外。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 使用PRA 79斜面轉接器設定雷射面傾斜度。→ 頁次 237
 監控模式警告。	監控功能無法使用或已中斷。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 如有必要，請檢查旋轉雷射測量儀與雷射接收器的位置並重新定位。 ▶ 將雷射光束路徑（雷射面）上的障礙物移開。 ▶ 接著重新啟動監控功能。
 高度調整警告。	無法進行自動高度調整。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 三腳架未配對。將三腳架、旋轉雷射測量儀與雷射接收器配對。 ▶ 開啟三腳架。 ▶ 啟動旋轉雷射測量儀。
 旋轉雷射測量儀中電池電量不足。	旋轉雷射測量儀中電池電量不足。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 裝入電池。
 雷射接收器中電池電量不足。	雷射接收器中電池電量不足。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 裝入電池。
 三腳架中電池電量不足。	三腳架中電池電量不足。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 裝入電池。
 休眠模式啟動。	機具處於休眠模式。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 啓用 / 停用休眠模式。

10 RoHS (有害物質限制指令)

按一下本連結可前往危險物質表：qr.hilti.com/r7677226。
您可在文件最後找到QR碼格式的RoHS表連結。



11 廢棄設備處置

警告

不當的廢棄物處理可能導致人員受傷！洩漏出來的氣體或液體有害健康。

- ▶ 請勿以郵寄方式寄送電池。
- ▶ 將電池端子蓋上不導電物質（例如絕緣膠帶）以避免短路。
- ▶ 請將電池棄置於兒童無法觸及的地方。
- ▶ 請將該電池送交**Hilti Store**處理或洽詢權責的廢棄處理公司。

 **Hilti**產品所採用的材料大部分均可回收再利用。材料在回收前必須正確地分類。**Hilti**在許多國家都有提供老舊機具回收服務。請洽詢**Hilti**客服中心或您在地的經銷商。



- ▶ 請勿將機具、電子設備或電池當作一般家用廢棄物處理！

12 製造商保固

- ▶ 如果您對於保固條件有任何問題，請聯絡當地**Hilti**代理商。

Hilti Taiwan Co., Ltd.

24F., No. 16, Xinzhan Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan (R.O.C.)

Tel. 0800-221-036



EC Declaration of Conformity | UK Declaration of Conformity



Manufacturer:
Hilti Corporation
Feldkircherstraße 100
9494 Schaan | Liechtenstein

UK Importer:
Hilti (Gt. Britain) Limited
1 Trafford Wharf Road, Old Trafford
Manchester, M17 1BY

PR 30-HVSG A12 (02)

Serial Numbers: 1-9999999999

2006/42/EC | Supply of Machinery (Safety)
Regulations 2008

EN 61010-1:2010
EN 301489-1 V2.2.0

EN 300328 V2.2.2
EN 301489-17 V3.2.0

2014/53/EU | Radio Equipment Regulations
2017

2011/65/EU | The Restriction of the Use of
Certain Hazardous Substances in Electrical and
Electronic Equipment Regulations 2012

Dr. Tahar Zrilli
Head of Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories

Schaan, 30.05.2022

Sriram Makineedi
Head of BU Measuring Systems
Business Unit Measuring Systems

EC Declaration of Conformity | UK Declaration of Conformity



Manufacturer:
Hilti Corporation
Feldkircherstraße 100
9494 Schaan | Liechtenstein

UK Importer:
Hilti (Gt. Britain) Limited
1 Trafford Wharf Road, Old Trafford
Manchester, M17 1BY

PRA 30G (02)

Serial Numbers: 1-9999999999

2014/53/EU | Radio Equipment Regulations
2017

2011/65/EU | The Restriction of the Use of
Certain Hazardous Substances in Electrical and
Electronic Equipment Regulations 2012

EN 300 328 V 2.2.2
EN 301 489-17 V3.2.0
EN 61010-1:2010

EN 301 489-1 V2.2.0

Schaan, 22.07.2021


Dr. Tahar Zrilli
Head of Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories

Thomas Hillbrand
Head of BU Measuring Systems
Business Unit Measuring Systems





Hilti Corporation
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 234 21 11
Fax: +423 234 29 65
www.hilti.group



2179603